

PAR COURRIEL

Longueuil, le 17 juin 2015

V/Réf : ZZ00577A01

N/Réf : 2004 28933

Objet : Demande d'accès concernant :
320-326, boulevard Mgr-Langlois à Salaberry-de-Valleyfield

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 26 mai dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièce jointe le document visé par votre demande. Il s'agit de :

- Rapport d'accident technologique du 4 octobre 2013 (1 page)

Vous noterez que dans ce document des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24 et/ou 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser au soussigné, au numéro 450 928-7607, poste 274.

...2

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Fabrice Tremblay, répondant régional
de l'accès aux documents

p. j. (4)

ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

N°. Référence : 7110-16-13-70052-19

Archives N° :

Date de l'événement: 4 octobre 2013

Heure :

Nb de photos : 0

Organisme impliqué : Hydro Québec

Tél. ()

Adresse :

Poste: []

Ville :

Code postal:

Endroit de l'événement : 320, Monseigneur Langlois

Code S.P.:

Ville de l'événement : Salaberry-de-Valleyfield (V)

N°. de ville : 70052

Produit en cause : Huile isolante transfo (sans BPC)

État du produit L/S/G: (L)

CLASSE	U.N.:
	C.A.S.:

Quantité: Approx

Imp.: L

Sans Dév.:

Dév. 3 L

Réc. L

Aspects humains

Sans Objet:

Évacués : Nb. :

Blessés : Nb. :

Traités imm. : Nb. :

Hospitalisés : Nb. :

Décédés : Nb. :

SECTEUR : Commercial

Autres/Mixte :

IMPACT : Air

Cours d'eau

Infrastructure d'Intérieur

Infrastructure Souterraine

Infrastructure de Surface

Milieu Naturel Aucun

TYPE D'ÉVÉNEMENT : Bris d'équipement

Sommaire (causes de l'événement) : Fuite sur un transformateur

Signalé par: Sylvain Éthier

Origine M.E.

Organisme : Hydro Québec

Appel reçu à: 11:01

Tél. : (450) 373-7200

[7244] Date : 4 octobre 2013

Fin de la conversation

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie Date de sortie:

Urgence-Environnement :

Organisme impliqué: Hydro Québec

Rendu sur les lieux à:

Quitte les lieux à:

Temps total: min

Responsables municipaux:

Nb de sorties: 0

Catégorie : 1

Autres: Veolia

Demande d'exécution de travaux

Émissions 115.1

Fonds d'urgence Coût:

Pér. de traitement: Int.

Transféré à (serv. ou code): FER

Zone (M.T.M) :

X :

Y :

Sommaire :

Signalement d'une fuite lente sur un transformateur. L'huile isolante s'est déversée sur du gazon et la chaussée.

(Interventions)

Aucun milieu sensible ou regard d'égout n'est touché par le déversement, Articles 23-24 est mandatée pour la réhabilitation des lieux.

Signature: Stéphane de Garie

Date : 7 octobre 2013