

PAR COURRIER

Le 12 mai 2015

V/Réf : 625505-0010

N/Réf : 2004 26457

Objet : Demande d'accès concernant :
7 sites montréalais relevant de la *Compagnie Pétrolière Impériale Ltée*

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 28 avril dernier, concernant l'objet précité.

Les documents demandés sont accessibles. Il s'agit de :

Pour le 1515 boulevard Taschereau à Longueuil :

1. caractérisation environnementale, station-service numéro 44-0532, 1515 boul. Taschereau à Longueuil, n/réf. : ES0162-002, présenté à Pétrolière Impériale et préparé par Biogénie, février 2002 (75 pages);
2. suivi environnemental, station-service numéro 44-0532, 1515 boul. Taschereau à Longueuil, n/réf. : ES0162-002, présenté à Pétrolière Impériale et préparé par Biogénie, mars 2002 (135 pages);
3. fiche technique des terrains contaminés et correspondances entre le Ministère et Pétrolière Impériale datées entre septembre 2001 et août 2002 (19 pages);

Toutefois, un document (liste des lots et extrait du zonage), dont la date est le 5 février 2002, relève de la ville de Longueuil. En vertu de l'article 48 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous référons au responsable de l'application de cette loi au sein de cette ville :

LONGUEUIL (VILLE)
Me Annie Bouchard
Directrice du Greffe et greffière
4250, ch. de la Savane #100

Longueuil (QC) J3Y 9G4
 Tél. : 450 463-7015
 Téléc. : 450 463-7410
 accesinformation@ville.longueuil.qc.ca

Pour le 6598, boulevard Taschereau à Brossard :

4. fiche technique des terrains contaminés et correspondances entre le Ministère et Pétrolière Impériale datées entre juillet 2004 et novembre 2004 (12 pages);

Pour le 875 boulevard Périgny à Chambly :

5. fiche technique des terrains contaminés et correspondances entre le Ministère et Pétrolière Impériale datées entre juin 2002 et août 2003 (8 pages);

Pour le 3, rue Monchamp à Saint-Constant :

6. fiche technique des terrains contaminés et correspondances entre le Ministère et Pétrolière Impériale datées entre mars 2000 et janvier 2004 (22 pages);

Pour le 5005, boulevard Cousineau à Saint-hubert :

7. fiche technique des terrains contaminés et correspondances entre le Ministère et Pétrolière Impériale datées entre août 1988 et février 2002 (13 pages);

Toutefois, un document (extrait de la matrice graphique), dont la date est le 4 février 2002, relève de la ville de Longueuil. En vertu de l'article 48 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous référons au responsable de l'application de cette loi au sein de cette ville :

LONGUEUIL (VILLE)
 Me Annie Bouchard
 Directrice du Greffe et greffière
 4250, ch. de la Savane #100
 Longueuil (QC) J3Y 9G4
 Tél. : 450 463-7015
 Téléc. : 450 463-7410
 accesinformation@ville.longueuil.qc.ca

Pour le 331, boulevard Taschereau à Saint-Hubert :

8. correspondances entre le Ministère et Pétrolière Impériale datées entre juin 2001 et février 2002 (22 pages);

Pour le 2955, chemin Chambly à Longueuil :

Après vérification, nous sommes informés que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun document permettant de répondre à votre demande.

Cependant, en vertu du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels, (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 3) des frais de 116,28 \$ sont applicables, soit 306 pages à 0,38 \$ chacune. De ce montant, une franchise de 7,45 \$ est soustraite, réduisant les frais à 108,83 \$. Nous vous ferons parvenir les documents demandés à la suite de la réception de votre chèque de 108,83 \$, fait à l'ordre du ministre des Finances et transmis à l'adresse suivante : 201, place Charles-Le Moyne, 2e étage, Longueuil (Québec) J4K 2T5.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 928-7607, poste 224.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Isabelle Lavoie
Répondante régionale

p. j. (3)

MONTÉRÉGIE
SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 5477

NO LIEU : X2002150

ANCIEN NO GTC : 162046

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Pétrolière Impériale (1515 Taschereau)

NOM DE LA FICHE GTC : Pétrolière Impériale Itée

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	MRC	CODE POSTAL
1515, Taschereau Longueuil (Québec)	Longueuil	Ville de Longueuil	J4K 2X8

LOCALISATION CADASTRALE

LOT	RANG, CONCESSION ...	CADASTRE
147-403		Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
147-404		Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
147-405		Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
147-406		Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
147-407-3		Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
147-407-4		Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
147-407-5		Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
147-408		Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
147-409		Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
147-410		Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
147-411		Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
147-412		Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
147-413		Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
147-414		Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
147-415		Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
147-416		Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
147-429-10		Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
147-429-11		Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
P147-407-2		Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

2629901

COORDONNÉES

NO MATRICULE :	DEG.DEC.NAD83
	LATITUDE : 45,5127777778
	LONGITUDE : -73,4997222222

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	CODE POSTAL
---------	--------------	-------------

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS	278	401	679
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : Plage B-C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 5477

NO LIEU : X2002150

ANCIEN NO GTC : 162046

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Cuivre (Cu)
Hydrocarbures légers*

EAU SOUTERRAINE

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE
SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 5477

NO LIEU : X2002150

ANCIEN NO GTC : 162046

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2001

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2002

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE	
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2002
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2002
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Bioventilation

Élimination dans un L.E.S./L.E.T./L.E.E.T/L.E.D.C.D.

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Le rapport reçu indiquait que le sol répondait au critère d'usage (voisinage résidentiel) mais ce rapport n'était que la caractérisation préalable du terrain.

Nous avons reçu une lettre indiquant que lors de la reconstruction du terrain, il avait trouvé du sol contaminé.

Après discussion avec M. Orban (Pétrolière Impériale), le rapport de suivi n'est pas finalisé. Il nous le fera parvenir dès que possible.

J'ai inscrit date de rappel dans Sagir, créé la fiche SGTC et classer le dossier.

R. Matthieu 1mars 2002

La restauration est acceptable. Le terrain ne change pas d'usage.

R. Matthieu 13 août 2002

DATE DE CRÉATION : 2001-11-04

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2002-08-13

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-06-05



MONTÉRÉGIE
SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 6223

NO LIEU : X2056356

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Station-service 6598 Taschereau

NOM DE LA FICHE GTC : Station-service Esso 6598 Taschereau

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receptr(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

6598, boul. Taschereau (aux limites du 2151,
boul. Lapinière)
Brossard (Québec)

MUNICIPALITÉ

Brossard

MRC

Ville de Longueuil

CODE POSTAL

J4W 1M8

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

826-1

827

RANG. CONCESSION ...

CADASTRE

Laprairie de La Madeleine, Paroisse de

Laprairie de La Madeleine, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

4535488

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4707944444

LONGITUDE : -73,4684916667

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

2151 Lapinière

MUNICIPALITÉ

Brossard

CODE POSTAL

J4W 2T5

Emprise de la route

Brossard

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 3 285

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 3 200

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : > C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Benzène
Éthylbenzène
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
Toluène
Xylènes (o,m,p)

EAU SOUTERRAINE

Benzène
Éthylbenzène
Toluène
Xylènes (o,m,p)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

MONTÉRÉGIE
SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 6223

NO LIEU : X2056356

ANCIEN NO GTC :

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : Non applicable

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2004

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2004
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Caractérisation préliminaire terminée

Volume de sols c+ non-déterminé.

Contamination BC dans l'emprise de la rue (BTEX)

et dans le stationnement du centre commercial (C10-C50).

La contamination dissoute dépasse le critère résurgence dans les eaux de surface et égouts dans le secteur PO-2, mais pas dans les autres puits.

DATE DE CRÉATION : 2004-08-09

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2004-10-19

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-06-05

MONTÉRÉGIE
SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 5759

NO LIEU : X2008976

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Chagnon, Bertrand

NOM DE LA FICHE GTC : Chagnon, Bertrand

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

MRC

CODE POSTAL

875, boul. de Périgny
Chambly (Québec)

Chambly

La Vallée-du-Richelieu

J3L 1W5

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

16-286

Bassin-de-Chambly, Village du

26-185-p

Bassin-de-Chambly, Village du

26-186

Bassin-de-Chambly, Village du

26-187-p

Bassin-de-Chambly, Village du

26-188-p

Bassin-de-Chambly, Village du

26-189-p

Bassin-de-Chambly, Village du

CADASTRE DU QUÉBEC

2043195

COORDONNÉES

NO MATRICULE : 3341-28-9059

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,454722222

LONGITUDE : -73,301388889

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS	420	2121	2541
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 2 700

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : > C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*
Hydrocarbures aromatiques volatiles*
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*



MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 5759

NO LIEU : X2008976

ANCIEN NO GTC :

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Non

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : Oui

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2002

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2003

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2002
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2002
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Traitement biologique

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Richard, Louis-Filip

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Il reste des sols contaminés >C sous le bâtiment et du côté ouest (boul. périgny)
LFR aout 2003

DATE DE CRÉATION : 2003-08-04

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2003-08-06

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-06-05

MONTÉRÉGIE
SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3927

NO LIEU : X1602957

ANCIEN NO GTC : 16265

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Station Service Esso

NOM DE LA FICHE GTC : Compagnie Pétrolière impériale Itée Lombardi, Caroline

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

MRC

CODE POSTAL

3, rue Monchamp
Saint-Constant (Québec)

Saint-Constant

Roussillon

J5A 2H4

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

166-260

Saint-Constant, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

2179655

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,3919444444

LONGITUDE : -73,5813888889

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Benzène
Éthylbenzène
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
Toluène
Xylènes (o,m,p)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :



MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3927

NO LIEU : X1602957

ANCIEN NO GTC : 16265

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2000

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Vanier, Bruno

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Annotation: En 1995 et en 1999, il y a eu des problèmes d'odeurs dans le kiosque de l'employé qui offre le service. La compagnie a procédé à chaque fois, dans une excavation, au pompage et traitement des vapeurs d'essence.

Le rapport de "Caractérisation environnementale" de Biogénie daté de décembre 1999 est dans l'annexe E de la demande de certificat d'autorisation - Opération d'un système d'extraction de vapeur datée du 9 mars 2000. Ce système ne fut pas autorisé selon l'article 48 de la loi car il était installé depuis 1995. Pour le ministère cette caractérisation est incomplète et non concluante. Cependant, en date du 1 juin 2000, le ministère demanda à la compagnie un plan d'action pour tarir la source de contamination et/ou de retirer ou de remplacer les équipements défectueux et/ou de récupérer le produit libre et/ou de caractériser et réhabiliter le terrain.

En date du 13 juin 2000, la compagnie fit parvenir au ministère une réponse qu'elle ne procédera pas dans ce sens.

Élément déclencheur: problèmes d'odeurs dans le kiosque de l'employé qui offre le service

Nature des contaminants: BTEX, (hydrocarbures pétroliers C10 à C50)

Propriétaire: réf. 24 juillet 2001

Technique de réhabilitation: excavation

À JOUR AU 1 AOÛT 2001, BV, MC

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2001-09-06

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-06-05



MONTÉRÉGIE
SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4686

NO LIEU : X2002142

ANCIEN NO GTC : 161167

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Pétrolière Impériale (5005 Cousineau)

NOM DE LA FICHE GTC : Garage Esso Compagnie pétrolière impériale Itée

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

MRC

CODE POSTAL

5005, boulevard Cousineau
Saint-Hubert (Québec)

Longueuil

Ville de Longueuil

J3Y 3K7

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

147-343

148-381

Saint-Hubert, Paroisse de

Saint-Hubert, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

2200662

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,5061111111

LONGITUDE : -73,4308333333

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS	2538	2223	4761
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 3 300

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : Plage B-C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

EAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures légers*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE
SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4686

NO LIEU : X2002142

ANCIEN NO GTC : 161167

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1988

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2002

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE	
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2001
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2001
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Bioventilation

Élimination dans un L.E.S./L.E.T./L.E.E.T/L.E.D.C.D.

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Élément déclencheur: numéro séquentiel Urgence : 1. Date de l'événement : 1988-08-21. Date ouverture urgence : 1988-08-24
art. 53-54 SIGNALE LA PERTE DE 19000 LITRES D'ESSENCE PAR UN RÉSERVOIR PERCÉ QUI A CONTAMINÉ LES SOLS.
SANIVAN POMPE L'ESSENCE PAR LA TRANCHÉE.

Propriétaire : réf. 20 avril 2001

À JOUR LE 8 MAI 2001 PAR MT ET AUTRE

Remplacement des réservoirs et restauration terminés en fin Sept 2002

Le sol a été excavé jusqu'à 4.5 mètres, à moins d'un mètre du roc environ.

La teneur de l'eau d'infiltration dans la fosse EX1 est supérieur au critère d'eau d'égout du MENV et de la ville de St-Hubert.

R.Matthieu

15/02/2002

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2002-02-15

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-06-05