

PAR COURRIEL

Le 17 septembre 2015

N/Réf : 2004 38501

Objet : Demande d'accès concernant :
1875, avenue Panama à Brossard

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 14 septembre dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande. Il s'agit de :

1. fiche d'accident technologique, 29 octobre 2012 (1 page).

Vous noterez que dans ce document des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24 et/ou 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 928-7607, poste 224.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

original signé par
Isabelle Lavoie
Répondante régionale

p. j. (1)

ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

N°. Référence : 7110-16-12-58007-12

Archives N°. :

Date de l'événement : 29 octobre 2012

Heure :

Nb de photos : 0

Organisme impliqué : Hydro Québec

Tél. ()

Adresse :

Poste: []

Ville :

Code postal:

Endroit de l'événement : 1875, Panama

Code S.P.:

Ville de l'événement : Brossard (V)

N°. de ville : 58007

Produit en cause : Huile isolante transfo (sans BPC)

État du produit L/S/G: (L)

CLASSE	U.N.:
	C.A.S.:

Quantité: Approx

Imp.: L

Sans Dév. :

Dév. 10 L

Réc. L

Aspects humains

Sans Objet:

Évacués : Nb. :

Blessés : Nb. :

Traités imm. : Nb. :

Hospitalisés : Nb. :

Décédés : Nb. :

SECTEUR : Commercial

Autres/Mixte :

IMPACT : Air

Cours d'eau

Infrastructure d'Intérieur

Infrastructure Souterraine Infrastructure de Surface Milieu Naturel Aucun

TYPE D'ÉVÉNEMENT : Bris d'équipement

Sommaire (causes de l'événement) : Fuite d'un transformateur

Signalé par: art. 53-54

Origine M.E.

Organisme : Hydro Québec

Appel reçu à: 09:18

Tél. : (art. 53-54) [] Date : 29 octobre 2012

Fin de la conversation

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie Date de sortie:

Urgence-Environnement :

Organisme impliqué: Hydro Québec

Rendu sur les lieux à:

Quitte les lieux à:

Temps total: min

Nb de sorties: 0

Catégorie : 1

Demande d'exécution de travaux

Émissions 115.1

Fonds d'urgence Coût:

Pér. de traitement: Int.

Transféré à (serv. ou code): FER Zone (M.T.M) : X : Y :

Sommaire : Déversement d'huile sur surface bétonnée et asphaltée. Récupération à l'aide d'absorbants. Aucun milieu sensible ou égout atteint par le déversement.
(Interventions) Dossier fermé à l'urgence.

Signature: Stéphane de Garie

Date : 29 octobre 2012