

Courriel

Montréal, le 26 janvier 2017

**Objet : Demande d'accès concernant les adresses 3615 à 3625, boulevard industriel,
9875 à 9905, avenue des Laurentides, 9900, boulevard Saint-vital, Montréal**

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 3 novembre 2016, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents demandés. Il s'agit de :

- Rapport d'inspection du 31 août 1998, 3 pages
- Note du 20 mai 1997, 1 page

Vous noterez que, dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Après vérification, nous vous confirmons que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun document permettant de répondre aux autres points de votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Bureau de Montréal
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9
Téléphone : 514 873-3636 #241
Télécopieur : 514 873-5662

Bureau de Laval
850, boulevard Vanier
Laval (Québec)
Téléphone : 450 661-2008
Télécopieur : 450 661-2217

Bureau de Lanaudière
100, boulevard Industriel
Repentigny (Québec) J6A 4X6
Téléphone : 450 654-4355
Télécopieur : 450 654-6131

Bureau des Laurentides
300, rue Sicard, bureau 80
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3X5
Téléphone : 450 433-2220
Télécopieur : 450 433-1315

Courriel Nezha.Boumchagdidin@mdelcc.gouv.qc.ca

Internet : www.mdelcc.gouv.qc.ca

Instructions: Détacher et conserver la partie jaune.
Expédier la blanche et la rose à votre correspondant qui vous répondra sur la partie rose.

Expéditeur <i>MOURAD Mikhaïl</i>	Service <i>Doss.: 6-0322301</i>
Destinataire: <i>M. André Dufresne</i>	Date <i>97/05/20</i>
	Objet <i>Vérification de la gestion des BPC;</i>

Message

Lors de ma visite au 3615, boul. Industriel à Montréal Nord
le 97/05/17, j'ai trouvé que le nouveau occupant est:
"l'Association Action plus L.G.S.", j'ai constaté en présence
de *ANT 53-54* la présence de condensateur QR21583
et le condensateur QR 21584 entreposés dans la chambre
électrique au sous-sol, *tel: 284-9115*

Note: Le propriétaire est: Oxford Québec Société immobilière inc.
2000 McGill College Suite 1701, Montréal (Qué) H3A 3HA

Réponse

*Inscrite dans programme BPC et indiquer que les déchets
de BPC sont des condensateurs*

7-651936

Réponse de

Date

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Environnement et de la faune
Direction régionale - Environnement de Montréal

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 7610-06-01-0322301

DATE DE RÉDACTION : 98/08/27

L. IDENTIFICATION

DATE D'INSPECTION : 1998/08/19

INSPECTEUR : *Jacques Lamarre*

ACCOMPAGNÉ DE :

LIEU INSPECTÉ

ADRESSE POSTALE (si différente)

Association Action Plus L.G.S
3615, boul. Industriel
Montréal-Nord (Québec)
H1H 2Y6

PLAIGNANT(E) : N/A (X)

Rencontré

oui ()

non ()

NOM / ADRESSE

TÉLÉPHONE

PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S) :

NOM / FONCTION

TÉLÉPHONE

AF 53-54 responsable expédition-
réception

AF 53-54

PIÈCE(S) ANNEXÉE(S) :

PHOTO(S) ()

Nombre : ()

CROQUIS ()

PLAN(S) ()

CARTE(S) ()

AUTRE(S) ANNEXE(S) : ()

1.

BUT(S) :

Effectuer une inspection dans le cadre du programme d'inspection des sites
ayant des matières contaminées par des BPC en entreposage.

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 7610-06-01-0322301

DATE DE RÉDACTION : 98/08/27

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION

L'inspection nous a permis de voir que les deux condensateurs, qui étaient entreposés dans la salle électrique à l'intérieur d'un contenant métallique, ne sont plus là.

Selon M. Lessard, Hydro-Québec est venu récupérer les deux condensateurs au cours du mois de mai dernier. Donc, il ne reste plus d'équipements contenant des BPC à cette adresse. La compagnie n'a pas de papiers indiquant qu'Hydro-Québec a pris possession des équipements.

J'ai communiqué avec Hydro-Québec au service à la clientèle où Mme Johanne Grondin (tél. : 385-8888 poste 2132) m'indique que la société n'est pas allée^l chez ce client pour récupérer les condensateurs qui, toujours selon la représentante d'Hydro-Québec sont des équipements électriques qui appartiennent au client.

J'ai aussi communiqué avec la société immobilière Oxford Québec (tél. : 284-9115) qui m'indique que cet immeuble a été vendu il y a quelque mois et le nouveau propriétaire ne se trouve pas dans leur registre.

Suite à des démarches, on rejoint le nouveau propriétaire de la bâtisse (Les entreprises Carosielli inc.) au numéro de téléphone suivant Ant 53-54 Je parle avec Ant 53-54 qui m'indique que la propriété a été acquise en novembre 1997 et qu'au sujet de BPC, il n'est pas au courant, ni de leur présence ni de leur élimination.

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 7610-06-01-0322301

DATE DE RÉDACTION : 98/08/27

3. CONCLUSION


Tous les BPC qui étaient entreposés ont été éliminés en mai 1998 par quelqu'un et il nous est impossible de savoir par qui.

4. RECOMMANDATION(S)

Il nous est impossible de savoir où sont rendus les deux condensateurs, je recommande de retirer cette industrie du programme d'inspection pour les BPC et de fermer le dossier.


5. VÉRIFICATION

- RÉDIGÉ PAR : Jacques Lamarre



1998/08/27

- VÉRIFIÉ PAR : André Dufresne



98/08/27

COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR :
