

PAR COURRIEL

Longueuil, le 7 décembre 2017

**Objet : Demande d'accès n° 2006 39624 - Réponse**

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 28 novembre dernier, concernant la propriété sise au 520, rue Sagard à St-Bruno-de-Montarville. Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande. Il s'agit de :

1. Fiche GTC # 4743, 16 juillet 2001 (2 pages);
2. Fiche d'urgence technologique, 8 septembre 1998 (2 pages).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 928-7607, poste 224.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par  
Isabelle Lavoie  
Répondante régionale

p. j. (2)

**Direction générale**

201, place Charles-Le Moine, 2<sup>e</sup> étage


Longueuil (Québec) J4K 2T5

Téléphone : 450 928-7607, p. 224

Télécopieur : 450 928-7625

Courriel : [isabelle.lavoie@mddelcc.gouv.qc.ca](mailto:isabelle.lavoie@mddelcc.gouv.qc.ca)

Internet : <http://www.mddelcc.gouv.qc.ca>

 Ce papier contient des fibres recyclées après consommation.

**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**

**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 4743

NO LIEU : X2003685

ANCIEN NO GTC : 161230

**DOSSIER**

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Gilles Phénix inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Gilles Phénix inc.

**TYPES DE PROPRIÉTAIRE**

Privé

**SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE**

332710 Ateliers d'usinage

53111 Bailleurs d'immeubles résidentiels & logements

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

**LOCALISATION**

**ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION**

**ADRESSE**

520, rue Sagard  
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)

**MUNICIPALITÉ**

Saint-Bruno-de-Montarville

**MRC**

Ville de Longueuil

**CODE POSTAL**

J3V 6C2

**LOCALISATION CADASTRALE**

**LOT**

P 122-14

**RANG, CONCESSION ...**

**CADASTRE**

Saint-Bruno, Parioisse de

**CADASTRE DU QUÉBEC**

2110918

**COORDONNÉES**

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45.518055556

LONGITUDE : -73.357222222

**AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION**

**ADRESSE**

**MUNICIPALITÉ**

**CODE POSTAL**

**CARACTÉRISTIQUES**

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

**VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>**

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

**NATURE DES CONTAMINANTS**

**SOLS**

Produits pétroliers\*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

**EAU SOUTERRAINE**

**EAU SOUTERRAINE**

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

## MONTÉRÉGIE

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

## FICHE TECHNIQUE

### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4743

NO LIEU : X2003685

ANCIEN NO GTC : 161230

### TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1998

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

### ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

#### IN SITU

#### RESPONSABLES DU DOSSIER

Fortin, Pierre

### DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

#### CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

#### QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

##### AVANT TRAITEMENT

##### APRÈS TRAITEMENT

#### CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

#### DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

### ANNOTATION DE LA FICHE

Annotation: Le rapport d'urgence mentionne la présence de 3000 kg déposés à la surface du sol en petits tas de 1 à 2 pi<sup>3</sup>. Le suivi d'urgence avait été confié à l'inspecteur municipal, M. Christian Paré que j'ai rejoins au (450) 653-2443. Ce dernier n'avait pas effectué le suivi mais il me précise que le 500 Sagard se trouve dans le parc industriel et que les voisins immédiats sont des entreprises de fabrication de produits en fer. À la demande de M. Paul Lefèvre d'Urgence-Environnement, M. Paré s'est rendu sur place le 4 mai 2000 pour constater que les résidus avaient été enlevés. Nous n'avons pas de détail sur le lieu d'élimination des résidus ni sur la contamination possible des sols sous-jacents.

Élément déclencheur: Déversement illégal de boue huileuse de puisard, estimé à 3000 kg, au fond d'un terrain en tas de 1 à 2 pieds<sup>2</sup> à la surface du sol. Il est fort probable que cette pratique illégale aurait contaminé le sol (réf. 9 Septembre 1998).

Propriétaire: réf. 11 Juillet 2001.

À JOUR AU 5 MAI 2000 PAR PF.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2001-07-16

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2017-12-07



ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

N° Référence: 711016965701501

T-16980908 273 ( )

Date de l'événement : 980908 Heure : \_\_\_ h \_\_\_ min Nbre de photos : \_\_\_  
 Organisme impliqué : SOUDURE ET SUSPENSION ST-BRUNO Tél. : ( ) 441-2893  
 Adresse : 520, SAGARD Poste : [ ]  
 Ville : SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE Code postal : \_\_\_  
 Endroit de l'événement : 520, SAGARD Code S.P. : \_\_\_  
 Ville de l'événement : SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE N° de ville : 57015  
 Produit en cause : MATIÈRES HUILEUSES DE PUISARD État du produit L/S/G ( S )

NON CLASSE	CLASSE	UN:
	<u>9.2</u>	CAS :

Quantité: Approx.: ( ) Imp.: 3000 Kgs Aspects humains  
 Précise: ( ) Dév.: 3000 Kgs sans Objet: \*  
 Sans Dév.: ( ) Réc.: 2500 Evacués : \_\_\_ Nbre : \_\_\_  
 Blessés : \_\_\_ Nbre : \_\_\_

SECTEUR : Aéroportuaire ( ) Commercial ( ) Forestier ( )  
 Industriel ( )  Minier ( ) Mixte ( )  
 Portuaire ( ) Résidentiel ( ) Rural ( ) Autres ( )

Traités imm. : \_\_\_ Nbre : \_\_\_  
 Hospitalisés : \_\_\_ Nbre : \_\_\_  
 Décédés : \_\_\_ Nbre : \_\_\_

IMPACT: Air ( ) Cours d'eau ( ) Infrastructure d'Intérieur ( )  
 Infrastructure Souterraine ( ) Infrastructure de Surface ( ) Milieu Naturel \*

TYPE D'ÉVÉNEMENT: Aérien ( ) Bris d'équipement ( ) Déversement illégal  Ferroviaire ( ) Incendie ( )  
 Manutention ( ) Maritime ( ) Réservoir ( ) Routier ( ) Travaux illégaux ( ) Autres ( )

Sommaire (causes de l'événement): DÉVERSEMENT SAUVAGE DE BOUES HUILEUSES AU FOND DU TERRAIN

Signalé par: ANONYME Origine M. E.F (O/N): \_\_\_

Organisme : \_\_\_ Appel reçu à: \_\_\_ h \_\_\_ min

Tél. : ( ) \_\_\_ [ ] Date : 98 09 08 Fin de la conversation : \_\_\_ h \_\_\_ min

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie : Oui ou Non ( )

Urgence-Environnement : PAUL LEFEBVRE Rendu sur les lieux à: 15 h 15 min

Organisme impliqué : GILLES PHOENIX, PROP Quitte les lieux à: 16 h 35 min

Responsables municipaux : CHRISTIAN PARÉ, URBAN. Temps total: \_\_\_ min  
 Nbre de sorties: 1

Catégorie: (1)  (2) \_\_\_ (3) \_\_\_

Demande d'exécution de travaux (O/N) N

Émissions 115.1 (O/N) N

Fonds d'urgence (O/N) N Coût \_\_\_

Pér. de traitement: Int  Ext ( ) Comb ( )

Autres : \_\_\_

Transféré à (serv. ou code): Vik Zone (M.T.M) : \_\_\_ X: \_\_\_ Y: \_\_\_

Sommaire : DÉPÔT DES SABLES ET BOUES RÉCUPÉRÉS AU FOND DES

(Interventions) FOSSES À L'ARRIÈRE DU TERRAIN. CES MATIÈRES SONT

FORTEMENT CONTAMINÉES À L'HUILE SELON PANT.

Signature : [Signature]  
96-04-01

Date : 980909

15 h00 ARRIVÉE SUR LES LIEUX. JE CONSTATE PLUSIEURS TACS D'ENVIRON 1 À 2 pi<sup>3</sup> DONT CERTAINS SONT TRÈS HUILEUX À L'ARRIÈRE DU TERRAIN (VIS À VIS LA FACADE OUEST).

16 h00 JE RENCONTRE M. GILLES PHOENIX PROPRIÉTAIRE DE L'ENTREPRISE. M. PHOENIX CROIT À UNE BLAQUE AU DÉBUT PUIS IL SE MONTRE AGRESSIF. FINALEMENT JE L'AMÈNE À S'ENGAGER À ENLEVER LES SOLS CONTAMINÉS... SUIVI PAR MUNICIPALITÉ.

Signature :



Date : 980909

**URGENCE**

ENVIRONNEMENT QUÉBEC