

**1 Identification**

Date de l'évènement : 2015-10-22	Heure de l'évènement : h	
Date du signalement : 2015-10-29	Heure du signalement : 09 h 55	
Date de l'intervention : 2015-10-30	Heure de début : 10 h 30	Heure de fin : h
Intervenant d'urgence : Sylvie Denis		Accompagné de :

N° intervention : 300997619	Type d'intervention : Intervention d'Urgence-Environnement (signalement)
N° gestion documentaire : 7110-06-15-66023-443	N° du rapport d'urgence : 401302979
N° demande : 200394985	Type de demande : Urgence
Catégorie : <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Objet de l'intervention : <b>MONTREAL</b> Réception par courriel d'un rapport de rejet d'halocarbure de fréon R-410 de 56.8 kg survenu au <b>465, rue McGill</b>	

**Signalement**

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Louis Cartwright	Directeur des opérations	M.A. Baulne inc.	(514) 422-0444, poste 222 C. : (514) 794-0360

**Lieu**

Nom du lieu : Boris Bistro inc.	
Nom usuel du lieu : Boris Bistro inc.	
N° du lieu : X2157447	Type de lieu : commerce
Localisation du lieu : Adresse du lieu : 465, rue McGill Montréal (Québec) H2Y 2H1	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :	
Milieu impacté : <input type="checkbox"/> Eau <input checked="" type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol	Infrastructure : <input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface

**Intervenant du lieu**

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Gestion d'actifs Manuvie limitée		200, Bloor Street East Toronto (Ontario) M4W 1E5	<b>Y2116004</b>

**Conditions météo**

SO

**Produits en cause**

Ajouter un produit

SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Fréon R-410		2.2	Gaz	Approximative	56.8		kg

**Organismes impliqués  
(Personnes rencontrées)**

SO

**Photos numériques**

SO

**Autres pièces annexées au rapport**

SO

**Échantillons**

SO

**2 Journal des opérations (rapport détaillé)**



Date	Heure	Activités
1	2015-10-29	09 h 55
		<b>De :</b> Louis Cartwright M.A. Baulne inc. <b>À :</b> André Ménard (courriel) Urgence-Environnement C'est Louis Cartwright, Directeur des opérations des services, M.A. Baulne inc. qui nous envoie par courriel un rapport de rejet d'halocarbure de fréon R-410 de 56.8 kg survenu sur le toit du bâtiment (édifices à bureaux) du 465, rue McGill à Montréal. La cause de la fuite est un défaut du fabricant sur le raccord 1/4" de la valve régulatrice sur le circuit #2. Prendre note qu'il s'agit d'une unité mise en service le 15 novembre 2014 qui est à ce jour sur garantie du fabricant. Le circuit #2 a été remis en fonction le 2015-10-22.

**3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)** SO**4 Conclusion**

Tout est revenu à la normale.  
\*Voir copie du courriel reçu de Louis Cartwright.

**Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés** SO**5 Recommandations**

Ainsi, je recommande de FERMER le dossier.

**Autres éléments pertinents** SO

**Rédigé par :** Sylvie Denis

**Signature :**

**Date de signature :** 2015-10-30

**6 Vérification du rapport d'urgence**

**Approuvé par :** André Ménard

**Fonction :** Coordonnateur secteur industriel et agricole

**Signature :**

**Date :**

**Commentaires :**

Sago effectué le 2015-10-30  
Dossier fermé le 2015-10-30

**1 Identification**

Date de l'évènement :	2015-10-22	Heure de l'évènement :	h
Date du signalement :	2015-10-29	Heure du signalement :	09 h 55
Date de l'intervention :	2015-10-30	Heure de début :	10 h 00
Intervenant d'urgence :		Sylvie Denis	
Accompagné de :			

N° intervention :	300997602	Type d'intervention :	Intervention d'Urgence-Environnement (signalement)
N° gestion documentaire :	7110-06-15-66023-442	N° du rapport d'urgence :	401302959
N° demande :	200394985	Type de demande :	Urgence
Catégorie :	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3		
Objet de l'intervention :	<b>MONTREAL</b> Réception par courriel d'un rapport de rejet d'halocarbure de fréon R-410 de 102.2 kg survenu au <b>465, rue McGill</b>		

**Signalement**

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Louis Cartwright	Directeur des opérations	M. A. Baulne	(514) 422-0444, poste 222 C.: (514) 794-0360

**Lieu**

Nom du lieu :	Boris Bistro inc.		
Nom usuel du lieu :	Boris Bistro inc.		
N° du lieu :	X2157447	Type de lieu :	commerce
Localisation du lieu :	Adresse du lieu : 465, rue McGill Montréal (Québec) H2Y 2H1		
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :			
Milieu impacté :	<input type="checkbox"/> Eau <input checked="" type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol	Infrastructure :	<input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface

**Intervenant du lieu**

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Gestion d'actifs Manuvie limitée		200, Bloor Street East Toronto (Ontario) M4W 1E5	Y2116004

**Conditions météo**

SO

**Produits en cause**

Ajouter un produit

SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Fréon R-410		2.2	Gaz	Approximative	102.2		kg

**Organismes impliqués  
(Personnes rencontrées)**

SO

**Photos numériques**

SO

**Autres pièces annexées au rapport**

SO

**Échantillons**

SO

**2 Journal des opérations (rapport détaillé)**

Date	Heure	Activités
1	2015-10-29	09 h 55
		De : Louis Cartwright M.A. Baulne inc.
		À : André Ménard (courriel) Urgence-Environnement
C'est Louis Cartwright, Directeur des opérations des services, M.A. Baulne inc. qui nous envoie par courriel un rapport de rejet d'halocarbure de fréon R-410 de 102.2 kg survenu sur le toit du bâtiment (édifices à bureaux) du 465, rue McGill à Montréal. La cause de la fuite est un défaut du fabricant sur le raccord ¼" de la valve régulatrice sur le circuit #1. Prendre note qu'il s'agit d'une unité mise en service le 15 novembre 2014 qui est à ce jour		

sur garantie du manufacturier. Le circuit #1 a été remis en fonction le 2015-10-27.

**3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)**

SO

**4 Conclusion**

Tout est revenu à la normale.  
\*Voir copie du courriel reçu de Louis Cartwright.

**Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés**



SO

**5 Recommandations**

Ainsi, je recommande de FERMER le dossier.

**Autres éléments pertinents**

SO

Rédigé par : Sylvie Denis

Signature :

Date de signature : 2015-10-30

**6 Vérification du rapport d'urgence**

Approuvé par : André Ménard

Fonction : Coordonnateur secteur industriel et agricole

Signature :

Date :

Commentaires :

Sago effectué le 2015-10-30

Dossier fermé le 2015-10-30