

Par courriel

Montréal, le 24 avril 2019

Art 53-54

Objet : Demande d'accès concernant les adresses suivantes : 677, rue Sainte-Catherine Ouest, 1500, boulevard Robert-Bourassa, 23 lots, Cadastre du Québec, Montréal (Québec)

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 2 avril, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents demandés pour l'adresse : 1500, boulevard Robert-Bourassa, Montréal. Il s'agit de :

- Rapport d'intervention d'urgence, 24 octobre 2015, 2 pages

Vous noterez que, dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Après vérification, nous vous confirmons que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun document pour les autres adresses.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par :

Nezha Boumchagdidin

Répondante régionale de l'accès
aux documents

pj

1 Identification

Date de l'évènement : 2015-10-24	Heure de l'évènement : h	Fin de semaine du 24 et 25 octobre 2015
Date du signalement : 2015-11-04	Heure du signalement : 16 h 24	
Date de l'intervention : 2015-11-05	Heure de début : 07 h 30	Heure de fin : h
Intervenant d'urgence : Sylvie Denis	Accompagné de :	

N° intervention : 300998936	Type d'intervention : Intervention d'Urgence-Environnement (signalement)
N° gestion documentaire : 7110-06-15-66023-460	N° du rapport d'urgence : 401304529
N° demande : 200394985	Type de demande : Urgence
Catégorie : <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Objet de l'intervention : MONTREAL Réception par courriel d'un rapport de rejet d'halocarbure de fréon R-134A de 114 kg survenu au 1500, boulevard Robert-Bourassa au Complexe Les Ailes	

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
art 53-54	Coordonnatrice	Ivanhoé Cambridge	(514)art 53-54

Lieu

Nom du lieu : Complexe Les Ailes	
Nom usuel du lieu : Ivanhoé Cambridge inc.	
N° du lieu : X2157521	Type de lieu : immeuble et infrastructure
Localisation du lieu : Adresse du lieu : 1500, boulevard Robert-Bourassa Montréal (Québec) H3A 3S7	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :	
Milieu impacté : <input type="checkbox"/> Eau <input checked="" type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol	Infrastructure : <input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Ivanhoé Cambridge inc.		1001, Square Victoria, bureau C-500 Montréal (Québec) H2Z 2B5	Y2001168

Conditions météo

SO

Produits en cause

Ajouter un produit

SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Fréon R-134A (Tétrafluoroéthane)	3159	2.2	Gaz	Approximative	114		kg

**Organismes impliqués
(Personnes rencontrées)**

SO

Photos numériques

SO

Autres pièces annexées au rapport

SO

Échantillons

SO

2 Journal des opérations (rapport détaillé)



Date	Heure	Activités
1	2015-11-04	16 h 34
		De : Martine Locas, coordonnatrice Ivanhoé Cambridge À : André Ménard Urgence-Environnement C'est art 53-54 coordonnatrice aux programmes environnementaux, Ivanhoé Cambridge (514-847-4189) qui nous transmet par courriel un rapport de rejet d'halocarbure de fréon R-134A (Tétrafluoroéthane) de 114 kg survenu au 1500, boulevard Robert-Bourassa au Complexe Les Ailes (Ivanhoé Cambridge) à Montréal. C'est un bris sur un compresseur du refroidisseur #4 au Complexe Les Ailes (capacité totale de 2200 lbs). La réparation du compresseur a été effectuée par la compagnie spécialisée Johnson Control.

3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis) SO

4 Conclusion

Tout est revenu à la normale.
*Voir Rapport Ivanhoé Cambridge inc.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés SO

5 Recommandations

Ainsi, je recommande de FERMER le dossier.

Autres éléments pertinents SO

Rédigé par : Sylvie Denis

Signature : **Date de signature :** 2015-11-05

6 Vérification du rapport d'urgence

Approuvé par : André Ménard **Fonction :** Coordonnateur secteur industriel et agricole

Signature : **Date :**

Commentaires :

Sago effectué le 2015-11-04
Dossier fermé le 2015-11-04