

Sainte-Thérèse, le 20 juin 2019

PAR COURRIEL :

Objet : Demande d'accès aux documents concernant la propriété située au 405,
Route 117 à Mont-Tremblant (lot 3 280 566)
V/réf. : 19 3981.PHI

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 6 juin dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez ci-joint les documents visés par votre demande. Ce sont :

1. Lettre du 11 mai 2010, 2 pages
2. Note au dossier du 13 mai 2010, 1 page

Veillez noter qu'un rapport de caractérisation environnementale a été rédigé en 2009 par votre bureau, suite à un enlèvement d'un réservoir d'huiles usées. Les résultats ont confirmés l'absence de produits pétroliers dans les sols entourant le réservoir démantelé.

Vous noterez que dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53-54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 433-2220, poste 225.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

Original signé par

Elena Ciocoiu
Répondante de la Loi sur
l'accès aux documents

p.j. (5)

Montréal, le 11 mai 2010

Services de Pneus Lavoie Outaouais Inc.
405, route 117
Mont-Tremblant (Québec) J8E 2X6

N/Réf. : 7610-15-01-02676-03

Document : 400706610

Objet : Réservoir souterrain d'huiles usées

Madame, Monsieur

À la suite de modifications administratives et réglementaires, nous tenions à vous informer des derniers changements concernant les réservoirs souterrains d'huiles usées. Depuis avril 2007, notre ministère a pris en charge le suivi et le contrôle des réservoirs souterrains d'huiles usées antérieurement autorisés par le Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune (MRNF cité ci-dessous).

Ainsi, tous les réservoirs souterrains d'huiles usées qui sont installés sur votre propriété sont régis par la *Loi sur la qualité de l'environnement* et par le *Règlement sur les matières dangereuses*. Nous effectuerons des vérifications terrains au cours de la prochaine année et nous souhaiterions votre collaboration afin d'assurer un suivi adéquat.

Vous trouverez ci-dessous une liste des documents que nous aimerions obtenir afin d'effectuer les vérifications requises par le règlement :

- documents concernant les réservoirs (plan, # modèle, capacité, présence d'un séparateur eau/huile, matériaux de fabrication, systèmes de protection, etc)
- copie de la dernière vérification du système de détection de fuite entre les parois pour les réservoirs à double paroi
- le résultat et la date du dernier essai d'étanchéité

Bureau de Montréal

- le dernier rapport de l'état de fonctionnement du système de protection contre la corrosion
- rapport de la fréquence des jaugeages
- historique de contamination
- gestion des huiles usées (transporteurs, destinataires, copie de factures et/ou contrats, etc)
- programme d'entretien

Selon les informations que possède notre Ministère, le(s) réservoir(s) concerné(s) par ce programme de vérification est (sont) situé(s) à l'adresse suivante :

405, route 117
Mont-Tremblant, Québec
J8E 2X6

Nous vous demandons de transmettre les documents et informations demandés dans les meilleurs délais.

Pour toute information additionnelle, vous pourrez communiquer avec M. Louis Bouchard au (514) 873-3636 poste 225.

Veillez agréer, Monsieur, Madame, mes sentiments les meilleurs.



Michel Léonard
Coordonnateur par intérim

ML/

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental
de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides

NOTE AU DOSSIER / CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE

OBJET : Programme de Contrôle des réservoirs souterrains d'huile usée 2010

DATE : 13 mai 2010

INTERLOCUTEURS : art. 53-54, pour Service de Pneus
Lavoie Outaouais inc., 405, route 117, Mont-Tremblant

NO. DOSSIER : 7610-15-01-02676-03 **NO. DOCUMENT :** 400737566

COMMENTAIRES :

10h55 – Appel reçu de la part de M. 53-54 de chez Service de Pneus Lavoie Outaouais inc., dans le but de me laisser savoir qu'il avait bien reçu la lettre de demande d'information que nous avons envoyé à cette adresse. Il a poursuivi en affirmant que le réservoir souterrain d'huile usée situé à cette adresse avait été retiré l'an dernier, car il ne servait plus. Il m'a ensuite dit qu'il me ferait parvenir une copie du rapport de caractérisation environnementale qui fut produit suite au retrait du réservoir souterrain, aussitôt qu'il en obtiendrait une copie.
En attente de la documentation.


Signature