

Accès à l'information - Montérégie

De: Accès à l'information - Montérégie
Envoyé: 14 septembre 2021 08:33
À:
Objet: Demande d'accès à l'information n° 200770934 - Courriel réponse
Pièces jointes: 1. Rapport d'inspection du 23 juillet 2021_biffé.pdf; 2. Rapport d'inspection du 15 juillet 2020.pdf; A- Art. 53 et 54_2020.pdf; A- Art. 118.4_2020.pdf; A- Art. 171_2020.pdf; Art. 9 Charte_2020.pdf; Avis de recours.pdf

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 03 septembre dernier, concernant un site sis au 1960, chemin New Erin à Godmanchester (lot 3 230 167).

Les documents suivants sont accessibles :

1. Rapport d'inspection du 23 juillet 2021;
2. Rapport d'inspection du 15 juillet 2020

Toutefois, dans un de ces documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer par courriel, à l'adresse dr16acces@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la Montérégie

Ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques

201 place Charles-Le Moyne, 2^e étage

Longueuil (Québec) J4K 2T5

Téléphone : (450) 928-7607

Télécopieur 450) 928-7755

www.environnement.gouv.qc.ca

1 Identification		
Date de l'intervention : 2021-07-23	Heure de début : 11 h 47	Heure de fin : 11 h 58
Intervention effectuée par : Fannie Kosak		
Accompagné par : ↓↑ - + <input type="checkbox"/> SO		
1	Nom : Laurie Poitras	Fonction : étudiante

1.1 Demande <input type="checkbox"/> SO	
N° de demande : 200421500	Type de demande : Programme de contrôle
Objet de la demande : I-3 Suivi des obligations légales des équipements pétroliers à risques élevés.	

1.2 Intervention	
N° d'intervention : 301547433	Type d'intervention : Intervention étudiante (terrain)
N° de gestion doc. : 7610-16-01-1197300	N° de document : 402050165
But de l'intervention : Programme équipements pétroliers I-3 (RBQ volet promotion de la conformité programme étudiant) 2021-2022	

2 Lieu concerné par l'intervention ↓↑ - +	
1	Nom du lieu : Les pièces d'autos H. A. P. inc.
	Nom usuel du lieu :
	N° du lieu : X2185123 Type de lieu : commerce
	Localisation du lieu : Adresse du lieu : 1960, chemin New Erin Godmanchester (Québec) J0S 1H0
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,098055555600;-74,178611111100

3 Intervenant du lieu ↓↑ - +					
#	Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO
1	les pièces d'autos H.A.P. inc.	Propriétaire	1960, chemin New Erin Godmanchester (Québec) J0S 1H0	Y2201726	X2185123

4 Condition météo <input checked="" type="checkbox"/> SO	
---	--

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C) ↓↑ - + <input type="checkbox"/> SO					
#	R	C	Nom	Fonction	N° de téléphone
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			----

5.1 Mode d'identification			
But expliqué :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input checked="" type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut	
But expliqué à/Identification faite auprès de :			

6 Plainte <input checked="" type="checkbox"/> SO	
---	--

7 Photo numérique <input type="checkbox"/> SO	
Nombre de photos prises sur le terrain : 3	Nombre de photos intégrées au rapport : 3
Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Laurie Poitras avec un appareil photo de type Iphone 7. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.	
Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants : M:\Rég-16\poila02\Autres Dossiers\Les pièces d'autos H.A.P. inc. (X2185123)\2021-07-23	
Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection.	

7.1 Modification apportée aux photos numériques ↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO	
--	--

8 Grille d'intervention annexée		↓↑ - + <input type="checkbox"/> SO
#	Numéro	Titre
1	1	Grille d'intervention étudiant
2		
9 Autre pièce annexée au rapport		↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO
10 Équipement utilisé		↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO
11 Échantillon		↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO
12 Mise en contexte		<input checked="" type="checkbox"/> SO
13 Description de l'intervention		
Les pièces d'auto H.A.P. possèdent deux réservoirs souterrains avec un système de détection de fuite. Les deux réservoirs sont compartimentés en 2. Un contient que de l'essence sans plomb pour un volume total de 34 604 L. Le second contient de l'essence dans un compartiment et du diesel dans l'autre pour un total de 34 620 L.		
14 Vérification complémentaire à l'intervention		<input checked="" type="checkbox"/> SO
15 Conclusion		
Le permis a été renouvelé.		
16 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés		↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO
17 Recommandations		
Ainsi, je recommande de fermer l'intervention.		
Rédigé par : Fannie Kosak		Fonction : étudiante
Signature :	ORIGINAL SIGNÉ	Date de signature :
18 Vérification du rapport d'intervention		
Approuvé par : Laurie Poitras		Fonction : Étudiante
Signature :	ORIGINAL SIGNÉ	Date :
Commentaires :		


Grille d'intervention étudiante
Programme sols contaminés, volet promotion de la conformité
Centre de contrôle environnemental du Québec

Type de produits pétroliers	Essence		<input checked="" type="checkbox"/>
	Carburant diesel		<input checked="" type="checkbox"/>
	Carburant d'aviation		
	Mazout de chauffage ¹		
Type de poste de distribution de carburant	Libre-service avec surveillance		
	Libre-service sans surveillance (carte-accès)		<input checked="" type="checkbox"/>
	Station-service (poste d'essence avec service)		
	Poste d'aéroport		
	Poste d'utilisateur	Réservoir relié directement à une bouilloire, une génératrice ou un équipement de chauffage ¹	
		Autres cas	
	Poste de marina		
Dépôt pétrolier			
Réservoirs	Nombre	2	
	Volume total	69 224L	
	Type	----Hors-sol <input checked="" type="checkbox"/> --Souterrain	
Système de détection de fuite entre les parois		<input checked="" type="checkbox"/> _Oui ___ Non ___ N/A (simple paroi)	
Est-ce que le permis est affiché sur les lieux?		___ Oui <input checked="" type="checkbox"/> _Non ___ Non vérifié	
Est-ce que les équipements sont utilisés?		<input checked="" type="checkbox"/> _Oui	___ Non (date de la cessation :)
		___ Temporaire	___ Définitive ___ N/A ¹
Qui exploite ² les équipements?		Propriétaire	
Si l'exploitant est différent du propriétaire des équipements		Contrat entre les deux relativement à l'utilisation des équipements? ___ OUI ___ NON	
		Qui est responsable de l'entretien?	
Types d'activités exercées sur le site	Entreprise de transport		
	Entreprise manufacturière		
	Exploitation forestière		
	Immeuble multifamilial ou <u>commercial</u>		
	Industrie minière		

¹ Les exigences de la cessation d'activité et du changement d'usage ne s'appliquent pas aux réservoirs qui servent à l'entreposage de mazout de chauffage et qui sont reliés directement au système de chauffage (bouilloire, génératrice, etc.). Mais elles demeurent pour les réservoirs des entreprises qui en font la distribution.

² La RQB entend par exploitant du permis, la personne physique, la société ou la compagnie, qui fait fonctionner les équipements pétroliers.

		Industrie de la construction	
		Autre (spécifiez) : Garage et station-service	X
Urgence- Environnement	Est-ce que l'exploitant connaît le service?	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
	Dépliant remis/transmis	<input type="checkbox"/> Par courriel <input type="checkbox"/> En personne	<input checked="" type="checkbox"/> Non
Remise/transmission du dépliant des équipements pétroliers à risque élevé		<input type="checkbox"/> Par courriel <input type="checkbox"/> En personne	<input checked="" type="checkbox"/> Non



IMG_0247.JPG

IMG_0248.JPG



IMG_0249.JPG

1 Identification		
Date de l'intervention : 2020-07-15	Heure de début : 9 h 24	Heure de fin : 9 h 40
Intervention effectuée par : Samuelle Gauthier		
Accompagné par : ↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO		

1.1 Demande <input type="checkbox"/> SO	
N° de demande : 200421500	Type de demande : Programme de contrôle
Objet de la demande : Suivi des obligations légales des propriétaires d'équipements pétroliers à risque élevé	

1.2 Intervention	
N° d'intervention : 301473927	Type d'intervention : Inspection
N° de gestion doc. : 7610-16-01-1197300	N° de document : 401937263
But de l'intervention : Les pièces d'autos H.A.P. inc. inspection pour la promotion RBQ (programme étudiant 2020)	

2 Lieu concerné par l'intervention ↓↑ - +		
1	Nom du lieu : Les pièces d'autos H. A. P. inc.	
	Nom usuel du lieu :	
	N° du lieu : X2185123	Type de lieu : commerce
	Localisation du lieu : Adresse du lieu : 1960, chemin New Erin Godmanchester (Québec) J0S 1H0	
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :	

3 Intervenant du lieu ↓↑ - +					
#	Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO
1	les pièces d'autos H.A.P. inc.		1960, chemin New Erin Godmanchester (Québec) J0S 1H0	Y2201726	X2185123

4 Condition météo <input checked="" type="checkbox"/> SO	
---	--

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C) ↓↑ - + <input type="checkbox"/> SO					
#	R	C	Nom	Fonction	N° de téléphone
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jean-Marc legault	co-propriétaire	----

5.1 Mode d'identification	
But expliqué :	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input checked="" type="checkbox"/> verbale <input type="checkbox"/> preuve de statut
But expliqué à/Identification faite auprès de : Jean-Marc legault	

6 Plainte <input checked="" type="checkbox"/> SO	
---	--

7 Photo numérique SO

Nombre de photos prises sur le terrain : 2	Nombre de photos intégrées au rapport : 1
---	--

Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Samuelle Gauthier avec un appareil photo de type iPhone. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.



Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants :

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection.

7.1 Modification apportée aux photos numériques ↓↑ - + SO

8 Grille d'intervention annexée ↓↑ - + SO

#	Numéro	Titre
1		programme sols contaminés volet promotion de la conformité

9 Autre pièce annexée au rapport ↓↑ - + SO

10 Équipement utilisé ↓↑ - + SO

11 Échantillon ↓↑ - + SO

12 Mise en contexte SO

programme étudiant promotion de la conformité RBQ programme I-3

13 Description de l'intervention

la grille annexée

14 Vérification complémentaire à l'intervention SO

15 Conclusion

le permis de la RBQ n'était pas affiché, la personne rencontrée est informé, toutefois, le permis est valide. pas manquement constaté.

16 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés ↓↑ - + SO

17 Recommandations

Ainsi, je recommande de fermer le dossier.

Rédigé par : Samuelle Gauthier	Fonction : Étudiante
---------------------------------------	-----------------------------

Signature : ORIGINAL SIGNÉ	Date de signature :
-----------------------------------	----------------------------

18 Vérification du rapport d'intervention <input type="checkbox"/> SO	
Approuvé par : Michelle Marcotte	Fonction : Chef d'équipe
Signature : ORIGINAL SIGNÉ	Date : 2020-07-16
Commentaires :	

Grille d'intervention étudiante
Programme sols contaminés, volet promotion de la conformité
Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction régionale
Région :

Numéro de dossier de la Régie du bâtiment			
Type de produits pétroliers	Essence	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Carburant diesel	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Carburant d'aviation	<input type="checkbox"/>	
	Mazout de chauffage	<input type="checkbox"/>	
Type de poste de distribution de carburant	Libre-service avec surveillance	<input type="checkbox"/>	
	Libre-service sans surveillance (carte-accès)	<input type="checkbox"/>	
	Station-service (poste d'essence avec service)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Poste d'aéroport	<input type="checkbox"/>	
	Poste d'utilisateur	Réservoir relié directement à une bouilloire, une génératrice ou un équipement de chauffage	<input type="checkbox"/>
		Autres cas	<input type="checkbox"/>
	Poste de marina	<input type="checkbox"/>	
Dépôt pétrolier	<input type="checkbox"/>		
Nombre de réservoirs	2		
Volume total des réservoirs	69 000 litres		
Type de réservoir	<input type="checkbox"/> Hors-sol <input checked="" type="checkbox"/> Souterrain		
Système de détection de fuite entre les parois	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Non applicable (simple paroi)		
Est-ce que le permis est affiché sur les lieux?	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non		
Est-ce que les équipements sont utilisés?	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (date de la cessation :)		
Si les équipements ne sont pas utilisés, cessation temporaire ou définitive?	<input type="checkbox"/> Temporaire <input type="checkbox"/> Définitive <input checked="" type="checkbox"/> N/A ¹		
Qui exploite ² les équipements?	les pièces d'autos H.A.P. inc.		
Si l'exploitant est différent du propriétaire des équipements	Contrat entre les deux relativement à l'utilisation des équipements?	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	
	Qui est responsable de l'entretien?	les pièces d'autos H.A.P. inc.	
Types d'activités exercées sur le site	Entreprise de transport	<input type="checkbox"/>	
	Entreprise manufacturière	<input type="checkbox"/>	
	Exploitation forestière	<input type="checkbox"/>	
	Immeuble multifamilial ou commercial	<input type="checkbox"/>	
	Industrie minière	<input type="checkbox"/>	
	Industrie de la construction	<input type="checkbox"/>	

¹ Les exigences de la cessation d'activité et du changement d'usage ne s'appliquent pas aux réservoirs qui servent à l'entreposage de mazout de chauffage et qui sont reliés directement au système de chauffage (bouilloire, génératrice, etc.). Mais elles demeurent pour les réservoirs des entreprises qui en font la distribution.

² La RQB entend par exploitant du permis, la personne physique, la société ou la compagnie, qui fait fonctionner les équipements pétroliers.

	Autre (spécifiez) : station d'essence et garage.		<input checked="" type="checkbox"/>
Visites de la personne reconnue de la RBQ	Date de la dernière inspection	septembre 2018	
	Nom de la personne	Beaumont Robitaille	
Est-ce que l'exploitant connaît le service d'Urgence-Environnement?	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		
Remise du fascicule	<input checked="" type="checkbox"/> En personne à : Jean-Marc Legault		
	<input type="checkbox"/> Par courriel à : le :		