

**De:** Accès à l'information - Montérégie  
**Envoyé:** 21 août 2024 11:38  
**À:**  
**Objet:** RE: 200876991\_ - Demande d'accès à l'information - Fiche GTC  
**Pièces jointes:** Fiche GTC #10192.pdf; Avis de recours.pdf

V/Réf. :

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 19 août dernier, concernant la fiche GTC #10192 (Saint-Hyacinthe).

Vous trouverez, en pièce jointe, le document visé par votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

**L'équipe de l'accès à l'information**

**Bureau de la Montérégie /XP**

Direction de l'accès à l'information

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs

[www.environnement.gouv.qc.ca](http://www.environnement.gouv.qc.ca)



## MONTÉRÉGIE

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

## FICHE TECHNIQUE

### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 10192

NO LIEU : 90240573

ANCIEN NO GTC :

### DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Veolia ES Canada services industriels inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Veolia ES Canada services industriels inc. - Déversement huiles VGO novembre 2013

#### TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

#### SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

324190 Fab. d'autres produits du pétrole & du charbon

562110 Collecte des déchets

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

### LOCALISATION

#### ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

##### ADRESSE

7950, avenue Pion  
Saint-Hyacinthe (Québec)

##### MUNICIPALITÉ

Saint-Hyacinthe

##### MRC

Les Maskoutains

##### CODE POSTAL

J2R 1R9

#### LOCALISATION CADASTRALE

##### LOT

1289-6

1290-5

##### RANG, CONCESSION ...

1702675

##### CADASTRE

Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe, Paroisse de

Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe, Paroisse de

##### CADASTRE DU QUÉBEC

1700550

#### COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,649444

LONGITUDE : -72,97

#### AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

##### ADRESSE

##### MUNICIPALITÉ

##### CODE POSTAL

### CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Situations problématiques (plaintes, accidents...)

#### VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS		25	
RÉSIDUELS (*)		0	

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> : 15

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > RESC

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : Plage B-C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

### NATURE DES CONTAMINANTS

#### SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

#### EAU SOUTERRAINE

### EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

## MONTÉRÉGIE

### SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

#### FICHE TECHNIQUE

#### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 10192

NO LIEU : 90240573

ANCIEN NO GTC :

#### TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2013

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

#### ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2014
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2015
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

#### IN SITU

#### RESPONSABLES DU DOSSIER

Élimination dans un LET/LEET/LED/CD/LEMN/LETI

#### DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

##### CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

##### QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

#### CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

#### DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

#### ANNOTATION DE LA FICHE

Un déversement de VGO est survenu le 25 novembre 2013 sur le site de l'usine de recyclage d'huiles usées. L'excavation de sols contaminés suite à ce déversement a été réalisée le 6 décembre 2013. Les sols excavés avaient une concentration supérieure au «critère D». Ils ont été envoyés à un centre de traitement de sols contaminés.

Les sols en place n'ont pas été caractérisés

O. Picard, 12 mars 2014

Veolia a fait appel à WSP afin de caractériser les sols laissés en place suite au déversement de novembre 2013.

La caractérisation a eu lieu en décembre 2014. Celle-ci a révélé la présence de sols contaminés >D en HP C10-C50 près du lieu du déversement d'huiles VGO de novembre 2013. Un total d'environ 10 mètres cubes de sols contaminés supérieurs au critère C ont été excavés et éliminés dans un centre de traitement approprié.

Suite à l'excavation, il a été démontré que les sols respectaient le critère C qui est applicable pour un usage industriel.

L'eau souterraine n'a pas été caractérisée lors de ces travaux.

D'autres déversements ont déjà eu lieu sur le site sans que de caractérisation ne soit effectuée. Il est fort probable que de la contamination soit encore présente à d'autres endroits sur le terrain.

E.G.P. 27 juillet 2015

DATE DE CRÉATION : 2014-03-10

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2015-07-28

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-08-20