

PAR COURRIEL

Québec, le 10 mai 2021

Objet : Demande d'accès n° 2021-04-028 – Lettre de réponse

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 9 avril dernier, concernant le nombre de certificats d'autorisation (CA) et/ou de plan de réhabilitation (PR) par le MELCC par compagnie, par année pour les régions du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Capitale-Nationale, de l'Outaouais, de la Côte-Nord, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de Chaudière-Appalaches, émis dans un contexte de traitement *in situ* des sols et/ou de l'eau souterraine contaminée entre 2003 et 2021.

Nous vous informons que sommes en mesure de répondre partiellement à votre demande, en tenant compte de l'extraction qu'il est possible de réaliser avec notre système et la recherche par mots-clés disponibles. Les documents visés sont accessibles et joints à la présente. Il s'agit de :

1. Extraction SAGO_DAI 2021-04-028_CA et AM, 15 pages;
2. Extraction SAGO_DAI 2021-04-028_APR, 1 page.

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec M^{me} Orsolya Kizer, analyste responsable de votre dossier, à l'adresse courriel orsolya.kizer@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

La directrice,

ORIGINAL SIGNÉ PAR

Chantale Bourgault

p. j. 3

no doc delivre	code type doc delivre	Is type doc	Is description	no mef intrv	Is nom intrv	no gestion doc	no mef lieu	Is nom etablissement	no dir reg	date delivrance	suivi mef	nom dir responsable	etat doc
0010041761	1	Certificat d'autorisation	DEMANDE D'AUTORISATION POUR L'AJOUT D'UN BIO-REACTEUR IN SITU DANS LE BASSIN DE RESERVE ADJACENT AU BASSIN A-600	16386377	Pétromont inc.	42412911005000B	52760725	Pétromont	000003	1991-07-19	N	Cabinet du ministre (I)	Aucun
010004406	1	Certificat d'autorisation	Biorestauration in-situ d'un abattis contaminé à la formaldéhyde	24685885	Uniboard Canada inc.	761001010280016	90248287	DMS Uniboard Canada inc. - Saint-Moise - Lots 42-P, 44-2, 44-3, 44-4, 44-5 et 43-P	010001	1999-11-12	N	Bas-Saint-Laurent (I)	Aucun
010004153	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols et de l'eau souterraine	29929700	Pétrolière Impériale	761001010732001	X0100462	Station-service Esso 44-0430 Matane Pétrolière Impériale	010001	1999-08-18	N	Bas-Saint-Laurent (I)	Aucun
010004105	1	Certificat d'autorisation	Station service Esso No 44-7401 Traitement in-situ des sols et de l'eau souterraine	29929700	Pétrolière Impériale	761001010806001	X0100210	Station-service St-Fabien Pétrolière Impériale	010001	1999-07-28	N	Bas-Saint-Laurent (I)	Aucun
011138259	1	Certificat d'autorisation	TRAITEMENT DES SOLS IN-SITUE ESSO RIMOUSKI-EST LOT 174	29929700	Pétrolière Impériale	761001010737802	90367947	164019 Canada inc. (Ancien dépôt pétrolière Impériale, Rimouski-Est)	010001	1996-10-23	N	Bas-Saint-Laurent (I)	Aucun
010004153	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols et de l'eau souterraine	29929700	Pétrolière Impériale	761001010732001	X0100462	Station-service Esso 44-0430 Matane Pétrolière Impériale	010001	1999-08-18	N	Bas-Saint-Laurent (I)	Aucun
010004105	1	Certificat d'autorisation	Station service Esso No 44-7401 Traitement in-situ des sols et de l'eau souterraine	29929700	Pétrolière Impériale	761001010806001	X0100210	Station-service St-Fabien Pétrolière Impériale	010001	1999-07-28	N	Bas-Saint-Laurent (I)	Aucun
011138259	1	Certificat d'autorisation	TRAITEMENT DES SOLS IN-SITUE ESSO RIMOUSKI-EST LOT 174	29929700	Pétrolière Impériale	761001010737802	90367947	164019 Canada inc. (Ancien dépôt pétrolière Impériale, Rimouski-Est)	010001	1996-10-23	N	Bas-Saint-Laurent (I)	Aucun
021163285	1	Certificat d'autorisation	TRAITEMENT IN SITU DE SOLS CONTAMINES PAR DES HYDROCARBURES LEGERS A ROBERVAL	Y0001157	Bodycote Technitrol inc.	761002010601906	90432782	Provisoir	020001	1998-08-10	N	SaguenayLac-Saint-Jean(I)	Aucun
021129102	1	Certificat d'autorisation	REHABILITATION IN SITU D'UNE STATION-SERVICE ULTRAMAR SITUEEAU 7114, ROUTE 170 A LA BAIE.	28495729	Consultants Géologos inc.	761002010603204	90437591	Station-service Ultramar Itée - La Baie	020001	1996-07-17	N	SaguenayLac-Saint-Jean(I)	Aucun
021129009	1	Certificat d'autorisation	TRAITEMENT IN-SITU D'UN TERRAIN CONTAMINE PAR LES BTEX A L'ANCIENNE STATION-SERVICE SONIC.	30952972	Traita-Sol inc.	761002010606009	90415712	Traitement vapeurs de BTEX - Nutrinoir - Coopérative agro-alimentaire	020001	1996-06-13	N	SaguenayLac-Saint-Jean(I)	Aucun
021123853	1	Certificat d'autorisation	TRAIT. IN-SITU DES SOLS CONTAMINES DE L'ANCIENNE USINE GRE- NON & FRERES INC. A LA BAIE, 3055, CHEMIN ST-ANICET.	15195605	Ville de La Baie	761002010609100	90545708	MDF La Baie inc.	020001	1995-09-25	N	SaguenayLac-Saint-Jean(I)	Aucun
021107639	1	Certificat d'autorisation	TRAITEMENT IN-SITU PAR BIOVENTILATION DU TERRAIN DE J.A.VACHON INC A JONQUIERE (P-18A)	90303819	Enviro-Globe (1994) inc.	761002010609001	90368838	Société en commandite Progestion	020001	1995-08-04	N	SaguenayLac-Saint-Jean(I)	Aucun
021163285	1	Certificat d'autorisation	TRAITEMENT IN SITU DE SOLS CONTAMINES PAR DES HYDROCARBURES LEGERS A ROBERVAL.	Y0001157	Bodycote Technitrol inc.	761002010601906	90432782	Provisoir	020001	1998-08-10	N	SaguenayLac-Saint-Jean(I)	Aucun
400129193	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols contaminés	29929700	Pétrolière Impériale	7610-03-02943-01-1	X2029172	Port de Québec - Pétrolière Impériale (Anse au Foulon)	030001	2004-02-09	N	La Capitale-Nationale(I)	Aucun
400117321	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y2007144	Sandalwood Management Canada ULC	7610-03-02518-01-8	X0303779	Sandalwood management Canada co.	030001	2003-11-27	O	La Capitale-Nationale(I)	Aucun
400113886	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols et de l'eau souterraine.	29929700	Pétrolière Impériale	7610-03-01-02171-02	X2023583	Pétrolière impériale (Esso) (305, boulevard Bastien, Loretteville)	030001	2003-11-06	O	La Capitale-Nationale(I)	Aucun
400095481	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols et des eaux souterraines	29189867	Petro-Canada	7610-03-01-02642-01	X0304106	Péto-Canada (405, chemin de la Canardière)	030001	2003-07-11	N	La Capitale-Nationale(I)	Aucun
400080317	1	Certificat d'autorisation	Traitement in-situ des sols contaminés.	Y2001729	Northex Environnement inc.	7610-03-01-02649-01	X0304146	École Jacques-Cartier	030001	2003-03-26	N	La Capitale-Nationale(I)	Aucun
400080320	1	Certificat d'autorisation	Traitement in-situ des sols contaminés.	Y2001729	Northex Environnement inc.	7610-03-01-02650-01	X0304147	École du Buisson	030001	2003-03-26	N	La Capitale-Nationale(I)	Aucun
030007870	1	Certificat d'autorisation	Article 22. Traitement in situ des sols et des eaux souterraines contaminées par de l'essence.	24555617	Shell Canada limitée	7610-03-01-02464-01	X0303642	Produits Shell Canada limitée (D'estimauville)	030001	2000-10-11	O	La Capitale-Nationale(I)	Aucun
030005437	1	Certificat d'autorisation	C.A pour le traitement de sols contaminés, au sous-sol de l'édifice situé au 77, rue Saint-Vallier est à Québec	24950859	Biogénie S.R.D.C. inc.	7610-03-01-02244-01	X0302241	Boulangerie MED	030001	1999-09-08	N	La Capitale-Nationale(I)	Aucun
030004489	1	Certificat d'autorisation	Restauration in situ par biorestauration passive des sols - Station service Péto-Canada	29189867	Petro-Canada	7610-03-01-00678-03	90400540	Station-service EKO (2045, boulevard Père-Lelièvre)	030001	1999-02-18	N	La Capitale-Nationale(I)	Aucun
030003549	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des eaux souterraines et des sols contaminés par des hydrocarbures au 5105, rue John-Molson à Québec	11143492	8242453 Canada inc.	7610-03-01-01560-01	X0300243	La Brasserie Molson Ltée (centre de distribution)	030001	1998-08-19	N	La Capitale-Nationale(I)	Aucun
400129193	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols contaminés	29929700	Pétrolière Impériale	7610-03-02943-01-1	X2029172	Port de Québec - Pétrolière Impériale (Anse au Foulon)	030001	2004-02-09	N	La Capitale-Nationale(I)	Aucun

no doc delivre	code type doc delivre	Is type doc	Is description	no mef intrv	Is nom intrv	no gestion doc	no mef lieu	Is nom etablissement	no dir reg	date delivrance	suivi mef	nom dir responsable	etat doc
400117321	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y2007144	Sandalwood Management Canada ULC	7610-03-02518-01-8	X0303779	Sandalwood management Canada co.	030001	2003-11-27	O	La Capitale-Nationale(I)	Aucun
400113886	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols et de l'eau souterraine.	29929700	Pétrolière Impériale	7610-03-01-02171-02	X2023583	Pétrolière impériale (Esso) (305, boulevard Bastien, Loretteville)	030001	2003-11-06	O	La Capitale-Nationale(I)	Aucun
400095481	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols et des eaux souterraines	29189867	Petro-Canada	7610-03-01-02642-01	X0304106	Péto-Canada (405, chemin de la Canardière)	030001	2003-07-11	N	La Capitale-Nationale(I)	Aucun
400080317	1	Certificat d'autorisation	Traitement in-situ des sols contaminés.	Y2001729	Northex Environnement inc.	7610-03-01-02649-01	X0304146	École Jacques-Cartier	030001	2003-03-26	N	La Capitale-Nationale(I)	Aucun
400080320	1	Certificat d'autorisation	Traitement in-situ des sols contaminés.	Y2001729	Northex Environnement inc.	7610-03-01-02650-01	X0304147	École du Buisson	030001	2003-03-26	N	La Capitale-Nationale(I)	Aucun
030007870	1	Certificat d'autorisation	Article 22. Traitement in situ des sols et des eaux souterraines contaminées par de l'essence.	24555617	Shell Canada limitée	7610-03-01-02464-01	X0303642	Produits Shell Canada limitée (D'estimauville)	030001	2000-10-11	O	La Capitale-Nationale(I)	Aucun
030003549	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des eaux souterraines et des sols contaminés par des hydrocarbures au 5105, rue John-Molson à Québec	11143492	8242453 Canada inc.	7610-03-01-01560-01	X0300243	La Brasserie Molson Ltée (centre de distribution)	030001	1998-08-19	N	La Capitale-Nationale(I)	Aucun
040005031	1	Certificat d'autorisation	Biorestauration in situ avec enzymes UYAMA au 3941 des Érables, 3-Riv	Y0400299	S.E.P. Grandy inc.	7610-04-01-02301-01	X0400199	Guy Lafrenière et Johane Caron	040001	1999-08-09	N	Mauricie (I)	Aucun
040005447	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sol contaminés aux hydrocarbures sous les bâtiments 141 et 161, usine de Shawi	14488464	Société d'électrolyse et de chimie Alcan limitée	7610-04-01-00734-43	51773372	Rio Tinto Alcan inc. (usine de Shawinigan)	040001	1999-06-14	N	Mauricie (I)	Aucun
041135457	1	Certificat d'autorisation	C.A. TRAITEMENT IN SITU DE SOLS CONTAMINES	24555617	Shell Canada limitée	761004010108501	55270227	Habitation	040001	1996-11-04	N	Mauricie (I)	Aucun
041137599	1	Certificat d'autorisation	PROJET DE SYSTEME DE TRAITEMENT D'EAU IN SITU	90364399	Horizon Environnement inc.	761004010178805	90364407	Horizon Environnement inc.	040001	1996-11-01	N	Mauricie (I)	Aucun
040005447	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sol contaminés aux hydrocarbures sous les bâtiments 141 et 161, usine de Shawi	14488464	Société d'électrolyse et de chimie Alcan limitée	7610-04-01-00734-43	51773372	Rio Tinto Alcan inc. (usine de Shawinigan)	040001	1999-06-14	N	Mauricie (I)	Aucun
041135457	1	Certificat d'autorisation	C.A. TRAITEMENT IN SITU DE SOLS CONTAMINES	24555617	Shell Canada limitée	761004010108501	55270227	Habitation	040001	1996-11-04	N	Mauricie (I)	Aucun
400064712	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés par biodégradation / bioventilation	90523408	Wulftec International inc.	7610-05-01-0001602	90523408	Wulftec International inc.	050001	2003-01-07	N	Estrie (I)	Final
400062356	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés par biodégradation / bioventilation	19238351	Waterville TG inc.	7610-05-01-0037606	19238351	Waterville TG Inc. (Waterville)	050001	2002-11-22	N	Estrie (I)	Aucun
400003296	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés au Supermarché MAXI, 150, rue des Grandes-Fourches, Sherbrooke	29712106	Sanexen Services Environnementaux inc.	7610-05-01-0167201	90514472	Propriété Provigo Itée	050001	2001-11-02	N	Estrie (I)	Aucun
400064712	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés par biodégradation / bioventilation	90523408	Wulftec International inc.	7610-05-01-0001602	90523408	Wulftec International inc.	050001	2003-01-07	N	Estrie (I)	Final
400062356	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés par biodégradation / bioventilation	19238351	Waterville TG inc.	7610-05-01-0037606	19238351	Waterville TG Inc. (Waterville)	050001	2002-11-22	N	Estrie (I)	Aucun
400003296	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés au Supermarché MAXI, 150, rue des Grandes-Fourches, Sherbrooke	29712106	Sanexen Services Environnementaux inc.	7610-05-01-0167201	90514472	Propriété Provigo Itée	050001	2001-11-02	N	Estrie (I)	Aucun
400079261	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ par biodégradation de sols contaminés par des hydrocarbures pétroliers C10-C50. Le critère de décontamination à atteindre est la page B-C	Y1600974	Centre du camion Gamache inc.	7610-06-01-0580710	X2013643	Centre du camion Gamache inc.	060001	2003-04-28	N	Montréal(I)	Aucun
400017494	1	Certificat d'autorisation	Étude d'une demande de certificat d'autorisation (Restauration in-situ)	29189867	Petro-Canada	7610-06-01-0149210	X0600201	Station-service et propriété résidentielle adjacente	060001	2002-03-04	N	Montréal(I)	Aucun
060004826	1	Certificat d'autorisation	Restauration d'un terrain contaminé par traitement in-situ du sol et de l'eau souterraine	24555617	Shell Canada limitée	761006010203500	90524786	Shell station-service Provisoir	060001	2000-01-11	N	Montréal(I)	Aucun
060004596	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols par injection de produits biotechnologiques	Y0600268	Monte, Pietro	761006010297600	X0600074	Résidence privée	060001	1999-11-11	N	Montréal(I)	Aucun
061161186	1	Certificat d'autorisation	CA POUR TRAITEMENT DE SOL IN-SITU	29189867	Petro-Canada	761006010163310	90551532	Propriété 3286-3292, boul.Henri-Bourassa Est	060001	1998-11-23	N	Montréal(I)	Aucun
061134889	1	Certificat d'autorisation	DEMANDE DE CA POUR TRAITEMENT IN SITU DE SOL ET D'EAU CONTAMINES	29929700	Pétrolière Impériale	761006010095010	90484981	Pétrolière impériale Ancienne station-service	060001	1997-08-07	N	Montréal(I)	Aucun

no doc delivre	code type doc delivre	Is type doc	Is description	no mef intrv	Is nom intrv	no gestion doc	no mef lieu	Is nom etablissement	no dir reg	date delivrance	suivi mef	nom dir responsable	etat doc
061134806	1	Certificat d'autorisation	REHABILITATION DES SOLS PAR BIOAUGMENTATION IN SITU	Y0600131	Marcoux, Agathe	761006010106110	90480039	Agathe Marcoux	060001	1997-06-27	N	Montréal(I)	Aucun
061120307	1	Certificat d'autorisation	BIOREMEDIATION IN SITU DES SOLS ET DE L'EAU SOUTERRAINE	11572617	Sico inc.	761006010103110	51716777	Sico inc. (Outremont)	060001	1997-04-29	N	Montréal(I)	Aucun
400079261	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ par biodégradation de sols contaminés par des hydrocarbures pétroliers C10-C50. Le critère de décontamination à atteindre est la plage B-C	Y1600974	Centre du camion Gamache inc.	7610-06-01-0580710	X2013643	Centre du camion Gamache inc.	060001	2003-04-28	N	Montréal(I)	Aucun
060004826	1	Certificat d'autorisation	Restauration d'un terrain contaminé par traitement in-situ du sol et de l'eau souterraine	24555617	Shell Canada limitée	761006010203500	90524786	Shell station-service Provisoior	060001	2000-01-11	N	Montréal(I)	Aucun
060004596	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols par injection de produits biotechnologiques	Y0600268	Monte, Pietro	761006010297600	X0600074	Résidence privée	060001	1999-11-11	N	Montréal(I)	Aucun
061161186	1	Certificat d'autorisation	CA POUR TRAITEMENT DE SOL IN-SITU	29189867	Petro-Canada	761006010163310	90551532	Propriété 3286-3292, boul.Henri-Bourassa Est	060001	1998-11-23	N	Montréal(I)	Aucun
061134889	1	Certificat d'autorisation	DEMANDE DE CA POUR TRAITEMENT IN SITU DE SOL ET D'EAU CONTAMINES	29929700	Pétrolière Impériale	761006010095010	90484981	Pétrolière impériale Ancienne station-service	060001	1997-08-07	N	Montréal(I)	Aucun
071146514	1	Certificat d'autorisation	REHABILISATION IN-SITU DES SOLS ET DE L'EAU SOUTERRAINE.	25761123	Industries James Maclaren inc.	761007010646072	53539565	Fortress Cellulose Spécialisée inc. (anc.: FPS Canada inc.)	070001	1997-08-08	N	Outaouais (I)	Aucun
071111106	1	Certificat d'autorisation	REHABILITATION IN SITU DES SOLS DE L'EAU SOUTERRAINE LOTS 5A ET 5A-2, RANG VII, CANTON DE HULL	22532931	Mr. Gas limitée	761007010209002	90243783	MR. GAS LIMITEE	070001	1995-05-17	N	Outaouais (I)	Aucun
400090240	1	Certificat d'autorisation	Restauration in situ des sols et des eaux souterraines	Y0003536	Achille de la Chevrotière limitée	7610-08-01-21024-20	X0800956	Terrains contaminés (Secteur Place Camirand)	080001	2003-06-10	N	Abitibi-Témiscamingue (I)	Aucun
081139860	1	Certificat d'autorisation	TRAITEMENT IN SITU DES SOLS ET D'EAU SOUTERRAINE CONTAMINEE BLOC D, ROUTE CHISASIBI-LG2 (MBJ)	12272084	Société d'énergie de la Baie James	7610-10-01-18041-20	90486010	Bloc D - Km 0 de la route Chisasibi-LG2	080001	1997-06-13	N	Abitibi-Témiscamingue (I)	Aucun
081139847	1	Certificat d'autorisation	TRAITEMENT IN SITU DE SOLS CONTAMINES PAR HYDROCARBURES LEGERS - CHAPAIS	26456319	2645-6319 Québec inc.	7610-10-01-12004-21	90471905	Garage Rivard (Péto-Canada)	080001	1997-05-14	N	Abitibi-Témiscamingue (I)	Aucun
081124279	1	Certificat d'autorisation	RESTAURATION IN SITU DES TERRAINS CONTAMINES - CLAIR FOYER ET MEUBLES ABITIBIENS - VAL-D'OR	24555617	Shell Canada limitée	761008011200820	90411067	Dépôt en vrac Shell Manac'h	080001	1996-04-17	N	Abitibi-Témiscamingue (I)	Aucun
081139860	1	Certificat d'autorisation	TRAITEMENT IN SITU DES SOLS ET D'EAU SOUTERRAINE CONTAMINEE BLOC D, ROUTE CHISASIBI-LG2 (MBJ)	12272084	Société d'énergie de la Baie James	7610-10-01-18041-20	90486010	Bloc D - Km 0 de la route Chisasibi-LG2	080001	1997-06-13	N	Abitibi-Témiscamingue (I)	Aucun
081139847	1	Certificat d'autorisation	TRAITEMENT IN SITU DE SOLS CONTAMINES PAR HYDROCARBURES LEGERS - CHAPAIS	26456319	2645-6319 Québec inc.	7610-10-01-12004-21	90471905	Garage Rivard (Péto-Canada)	080001	1997-05-14	N	Abitibi-Témiscamingue (I)	Aucun
400050548	1	Certificat d'autorisation	Restauration in situ des sols de la zone vadose par bioventilation du terrain	11701877	Compagnie minière IOC inc.	7610-09-01-0011841	11701877	Compagnie minière IOC inc.	090001	2002-10-03	N	Côte-Nord (I)	Final
090005482	1	Certificat d'autorisation	Biorestauration in situ - site de la centrale thermique de Saint-Augustin - lots 149 et 94	11141181	Hydro-Québec	7610-09-01-0138602	X0900101	Centrale thermique de Saint-Augustin	090001	2000-07-26	N	Côte-Nord (I)	Aucun
090004722	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols et des eaux souterraines de la station service Irving à Longue Rive	11595832	Les Pétroles Irving inc.	7610 09 01 0512901	X0900115	Les Pétroles Irving inc. (Station service de Longue Rive)	090001	1999-12-02	N	Côte-Nord (I)	Aucun
091141007	1	Certificat d'autorisation	DÉCONTAMINATION IN SITU DES SOLS AU PK-35	11141181	Hydro-Québec	761009010089502	90407842	CAMPEMENT PK-35 (HYDRO-QUEBEC) (Lac Walker)	090001	1998-10-19	N	Côte-Nord (I)	Aucun
091140739	1	Certificat d'autorisation	RESTAURATION IN SITU DU SITE CONTAMINÉ AU 1893, GAGNON - SEPT-ÎLES -LOT 40-64, ZONE 457-I, RANG III	90529363	Bremo inc.	761009010033703	90529371	Rematch Division Bremo inc.	090001	1998-05-25	N	Côte-Nord (I)	Aucun
091125273	1	Certificat d'autorisation	RESTAURATION IN SITU D'UN SITE CONTAMINÉ A LONGUE-POINTE-DE-MINGAN	13457650	Centre de services scolaire de la Moyenne-Côte-Nord	761009010112001	90465808	École St-Jean-Eudes	090001	1998-03-13	N	Côte-Nord (I)	Aucun
091140880	1	Certificat d'autorisation	RESTAURATION IN SITU D'UN SITE CONTAMINÉ A LA STATION DE POMPAGE D'EAU SUR LA RIVIERE-AUX-ROCHERS - USINE DE PATE	31818891	Uniforêt Scierie-Pâte inc.	761009010111208	90473620	Scierie Port-Cartier - Arbec, Usine Port-Cartier inc.	090001	1998-01-09	N	Côte-Nord (I)	Aucun
091132194	1	Certificat d'autorisation	RESTAURATION IN SITU D'UN SITE CONTAMINÉ AUX ABORDS DU CENTRE CARTIER	11738275	Ville de Port-Cartier	761009010108101	90098997	Complexe récréatif culturel de Port-Cartier	090001	1997-07-29	N	Côte-Nord (I)	Aucun
091125337	1	Certificat d'autorisation	TRAITEMENT IN SITU PAR BIOVENTILATION LOTS 1629 A 1631, 1640 A 1642 ET UNE PARTIE DES LOTS 1628 ET 1643, RANG 2	29741923	Transport Cabano-Kingsway inc.	761009010026901	55352397	Transport Cabano-Kingsway inc. - Sept-Îles	090001	1996-03-11	N	Côte-Nord (I)	Aucun

no doc delivre	code type doc delivre	Is type doc	Is description	no mef intrv	Is nom intrv	no gestion doc	no mef lieu	Is nom etablissement	no dir reg	date delivrance	suivi mef	nom dir responsable	etat doc
090004722	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols et des eaux souterraines de la station service Irving à Longue Rive	11595832	Les Pétroles Irving inc.	7610 09 01 0512901	X0900115	Les Pétroles Irving inc. (Station service de Longue Rive)	090001	1999-12-02	N	Côte-Nord (I)	Aucun
400044386	1	Certificat d'autorisation	Symposium de création in situ H2O MA TERRE - Carleton-Saint-Omer	90492125	Centre d'Artistes Vaste et Vague	7430-11-01-0088701	90165937	DOMAINE HYDRIQUE (VILLE DE CARLETON)	110001	2002-08-14	N	Gaspésie -- Îles-de-la-Madeleine (I)	Aucun
110005990	1	Certificat d'autorisation	Certificat d'autorisation pour la réhabilitation des sols sur le site minier de Leslie (traitement in-situ)	19744655	La société canadienne de sel, limitée	7610-11-01-0703309	55344329	Mine de sel (Mines Seleine, Division de La Société canadienne de sel, limitée)	110001	2001-06-11	N	Gaspésie -- Îles-de-la-Madeleine (I)	Aucun
110005990	1	Certificat d'autorisation	Certificat d'autorisation pour la réhabilitation des sols sur le site minier de Leslie (traitement in-situ)	19744655	La société canadienne de sel, limitée	7610-11-01-0703309	55344329	Mine de sel (Mines Seleine, Division de La Société canadienne de sel, limitée)	110001	2001-06-11	N	Gaspésie -- Îles-de-la-Madeleine (I)	Aucun
400108967	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de l'eau souterraine contaminée par de l'essence	Y2003342	Accommodation F.L. inc.	7610-12-01-04822-02	X2004778	Accommodation F.L. inc.	120001	2003-10-07	N	Chaudière -- Appalaches (I)	Aucun
400107985	1	Certificat d'autorisation	Traitement in-situ de sols et d'eau souterraine contaminés	11408101	Les pâtisseries St-Hubert Itée	7610-12-01-04964-01	X2020405	Les Pâtisseries St-Hubert Itée	120001	2003-10-01	N	Chaudière -- Appalaches (I)	Aucun
400070645	1	Certificat d'autorisation	Traitement in-situ de sols et d'eaux souterraines contaminés par des hydrocarbures	Y2008822	Richmond Fournier 1976 inc.	7610-12-01-04898-01	X2012474	Richmond Fournier 1976 inc.	120001	2003-03-03	N	Chaudière -- Appalaches (I)	Aucun
400061764	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols et d'eaux souterraines contaminés par des hydrocarbures pétroliers et métaux	12777678	Telus Communications (Québec) inc.	7610-12-01-04771-02	X2000729	Société Telus Communications	120001	2002-12-11	N	Chaudière -- Appalaches (I)	Aucun
120010652	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y1202560	Corporation d'initiative et de développement économique de Thetford Mines	7610-12-01-04713-01	X1202511	Ville de Thetford Mines (C.I.F. Métal inc.)	120001	2001-08-14	N	Chaudière -- Appalaches (I)	Aucun
121121144	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ d'une station de service	18589218	Technisol environnement inc.	761012010338202	90405085	Garage Gaëtan Poulin inc.	120001	1996-04-03	N	Chaudière -- Appalaches (I)	Aucun
400107985	1	Certificat d'autorisation	Traitement in-situ de sols et d'eau souterraine contaminés	11408101	Les pâtisseries St-Hubert Itée	7610-12-01-04964-01	X2020405	Les Pâtisseries St-Hubert Itée	120001	2003-10-01	N	Chaudière -- Appalaches (I)	Aucun
400070645	1	Certificat d'autorisation	Traitement in-situ de sols et d'eaux souterraines contaminés par des hydrocarbures	Y2008822	Richmond Fournier 1976 inc.	7610-12-01-04898-01	X2012474	Richmond Fournier 1976 inc.	120001	2003-03-03	N	Chaudière -- Appalaches (I)	Aucun
400061764	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols et d'eaux souterraines contaminés par des hydrocarbures pétroliers et métaux	12777678	Telus Communications (Québec) inc.	7610-12-01-04771-02	X2000729	Société Telus Communications	120001	2002-12-11	N	Chaudière -- Appalaches (I)	Aucun
120010652	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y1202560	Corporation d'initiative et de développement économique de Thetford Mines	7610-12-01-04713-01	X1202511	Ville de Thetford Mines (C.I.F. Métal inc.)	120001	2001-08-14	N	Chaudière -- Appalaches (I)	Aucun
400098151	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ - Sols contaminés	90499260	Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada		X2018551	Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada (267-273 St-Marc Joliette)	140001	2003-07-30	N	Lanaudière (I)	Aucun
400022688	1	Certificat d'autorisation	Demande de certificat d'autorisation Traitement in-situ biodégradation des sols apr traitement passif, L'Épiphanie	Y2001969	Office municipal d'habitation de l'Épiphanie	7610-14-01-04161-01	X2002313	Appartement	140001	2002-04-09	N	Lanaudière (I)	Aucun
141134210	1	Certificat d'autorisation	RESTAURATION DES SOLS IN-SITU- DEVERSEMENT D'ESSENCE	90508631	Yergeau, Ménard, Charette & Associés inc.	761014010383410	X2005902	Pétroles Harnois	140001	1998-03-23	N	Lanaudière (I)	Aucun
141134045	1	Certificat d'autorisation	TRAITEMENT IN-SITU EAUX ET SOLS CONTAMINÉS	16500944	Produits Suncor Énergie inc.	761014010229811	55135206	STATION SERVICE CALEX	140001	1997-04-21	N	Lanaudière (I)	Aucun
400098151	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ - Sols contaminés	90499260	Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada		X2018551	Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada (267-273 St-Marc Joliette)	140001	2003-07-30	N	Lanaudière (I)	Aucun
400022688	1	Certificat d'autorisation	Demande de certificat d'autorisation Traitement in-situ biodégradation des sols apr traitement passif, L'Épiphanie	Y2001969	Office municipal d'habitation de l'Épiphanie	7610-14-01-04161-01	X2002313	Appartement	140001	2002-04-09	N	Lanaudière (I)	Aucun
400008518	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y2000729	Manon Ayotte et Benoît Arcand	7610-14-04143-01	X2000837	Propriété privée	140001	2001-12-16	N	Lanaudière (I)	Aucun
141134045	1	Certificat d'autorisation	TRAITEMENT IN-SITU EAUX ET SOLS CONTAMINÉS	16500944	Produits Suncor Énergie inc.	761014010229811	55135206	STATION SERVICE CALEX	140001	1997-04-21	N	Lanaudière (I)	Aucun
400007942	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ par oxydation chimique du sol et de l'eau souterraines contaminées	29929700	Pétrolière Impériale	7610-15-01-01502 12	90429960	Pétrolière Impériale	150001	2001-12-07	N	Laurentides (I)	Aucun
150007605	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sol et d'eau souterraine contaminée	29929700	Pétrolière Impériale	7610-15-01-01502-11	90429960	Pétrolière Impériale	150001	1999-09-24	N	Laurentides (I)	Aucun
400007942	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ par oxydation chimique du sol et de l'eau souterraines contaminées	29929700	Pétrolière Impériale	7610-15-01-01502 12	90429960	Pétrolière Impériale	150001	2001-12-07	N	Laurentides (I)	Aucun

no doc delivre	code type doc delivre	Is type doc	Is description	no mef intrv	Is nom intrv	no gestion doc	no mef lieu	Is nom etablissement	no dir reg	date delivrance	suivi mef	nom dir responsable	etat doc
150007605	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sol et d'eau souterraine contaminée	29929700	Pétrolière Impériale	7610-15-01-01502-11	90429960	Pétrolière Impériale	150001	1999-09-24	N	Laurentides (I)	Aucun
400036421	1	Certificat d'autorisation	Restauration in-situ de sols contaminés par la méthode d'extraction de vapeurs	Y2003301	Shell Canada Products	7610-16-01-0425701	90227414	Station-service Shell	160001	2002-06-28	N	Montréal (I)	Aucun
160014765	1	Certificat d'autorisation	traitement in situ de sols contaminés	11626363	Les Caoutchoucs Acton limitée	7610-16-01-0108606	54652607	AirBoss Produit d'Ingénierie inc.	160001	2001-06-26	N	Montréal (I)	Aucun
161123476	1	Certificat d'autorisation	TRAITEMENT IN SITU DE SOLS CONTAMINÉS	19149525	La Société Canadian Tire limitée	761016010462602	90410226	Canadian Tire no 228	160001	1996-10-08	N	Montréal (I)	Aucun
161067798	1	Certificat d'autorisation	RESTAURATION DE SOLS SOUS LE BATIMENT PAR LAVAGE IN-SITU	30507412	Mueller Canada Ltd	761016010114603	55283782	Canvil	160001	1994-05-11	N	Montréal (I)	Aucun
161068350	1	Certificat d'autorisation	RESTAURATION DE SOLS CONTAMINÉS PAR LAVAGE IN-SITU	30507412	Mueller Canada Ltd	761016010114601	55283782	Canvil	160001	1993-10-05	N	Montréal (I)	Aucun
160014765	1	Certificat d'autorisation	traitement in situ de sols contaminés	11626363	Les Caoutchoucs Acton limitée	7610-16-01-0108606	54652607	AirBoss Produit d'Ingénierie inc.	160001	2001-06-26	N	Montréal (I)	Aucun
161123476	1	Certificat d'autorisation	TRAITEMENT IN SITU DE SOLS CONTAMINÉS	19149525	La Société Canadian Tire limitée	761016010462602	90410226	Canadian Tire no 228	160001	1996-10-08	N	Montréal (I)	Aucun
170008363	1	Certificat d'autorisation	Projet de biodégradation in situ	28171841	Garage Lauzière enr.	7610-17-01-01201.00	28171841	Les Pétales Therrien inc	170001	2000-12-21	N	Centre-du-Québec (I)	Aucun
401355404	1	Certificat d'autorisation	Décontamination d'un quai à l'aide de techniques de traitement in situ	11141181	Hydro-Québec	7610-11-01-0953707	X2151478	Quai de Cap-aux-Meules - Secteur de l'oléoduc d'Hydro-Québec	01A001	2016-06-02	N	DRAE du Bas St-Laurent (A)	Final
401018244	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de l'eau contaminée par des hydrocarbures pétroliers	Y2003301	Shell Canada Products	7610-11-01-0739901	X1101328	Produits Shell Canada Limitée - Dépôt pétrolier de Pabos	01A001	2013-03-27	N	DRAE du Bas St-Laurent (A)	Final
400970226	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation d'un terrain contaminé par un traitement in situ	Y2087874	Produits Suncor Énergie, S.E.N.C.	7610-01-01-0924900	X2130216	Terrain contaminé - Propriété de Pauline Sheehy	01A001	2012-11-14	N	DRAE du Bas St-Laurent (A)	Final
400970227	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation d'un terrain contaminé par un traitement in situ	Y2087874	Produits Suncor Énergie, S.E.N.C.	7610-01-01-0925000	X2130325	Terrain contaminé - Propriété de Réjean Landry	01A001	2012-11-14	N	DRAE du Bas St-Laurent (A)	Final
400543608	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols et eaux souterraines contaminés par des produits pétroliers	Y2030405	9409-3531 Québec inc.	7610-11-01-0831802	X2070875	Les Pétales C. Poirier inc	01A001	2008-12-09	N	DRAE du Bas St-Laurent (A)	Final
400335543	1	Certificat d'autorisation	Restauration in-situ des sols contaminés	29189867	Petro-Canada	7610-11-01-0795501	X2085298	Station service Pétro-Canada (s/s 12477, Carleton-sur-Mer)	01A001	2006-07-28	N	DRAE du Bas St-Laurent (A)	Aucun
400242677	1	Certificat d'autorisation	Station service - Traitement in situ des sols et de l'eau souterraine	29189867	Petro-Canada	761001010912800	X2060429	Station-service Petro-Canada	01A001	2005-07-06	N	DRAE du Bas St-Laurent (A)	Aucun
400543608	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols et eaux souterraines contaminés par des produits pétroliers	Y2030405	9409-3531 Québec inc.	7610-11-01-0831802	X2070875	Les Pétales C. Poirier inc	01A001	2008-12-09	N	DRAE du Bas St-Laurent (A)	Final
400242677	1	Certificat d'autorisation	Station service - Traitement in situ des sols et de l'eau souterraine	29189867	Petro-Canada	761001010912800	X2060429	Station-service Petro-Canada	01A001	2005-07-06	N	DRAE du Bas St-Laurent (A)	Aucun
401852093	353	Autorisation ministérielle	Réhabilitation d'un terrain contaminé par traitement in situ	Y2196109	703125 N.B. LTD.	7610-01-01-0929802	X2150497	Ancienne station-service Irving (propriété no 23240)	01A001	2019-09-12	N	DRAE du Bas St-Laurent (A)	Final
401325688	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation in situ des sols contaminés (zones 1 à 5)	12815924	Sears Canada inc.	7610-03-02167-01	X0301960	Sears Canada inc. (Ultramar)	03A001	2016-02-02	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Est (A)	Final
401134515	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ par oxydation chimique	Y2076289	Société immobilière Valcartier inc.	7610-03-00185-09	90275744	SNC Technologies inc.	03A001	2014-06-25	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Est (A)	Final
401080454	1	Certificat d'autorisation	Traitement de sols par biodégradation in situ	Y2103297	Caouette, Jimmy	7610-12-01-06152-01	X2141245	1478, rue Principale à Saint-Côme-Linière	03A001	2013-10-21	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Est (A)	Final
400963582	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation in situ du terrain d'une ancienne station-service	Y2070254	9074-9508 Québec inc.	7610-03-03591-01	X2100855	9074-9508 Québec inc.	03A001	2012-09-11	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Est (A)	Final
400838719	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols contaminés d'une station service	Y2044048	Gagnon, Jacques	7610-03-03203-02	X2070745	Jacques Gagnon	03A001	2011-07-18	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Est (A)	Final
400441210	1	Certificat d'autorisation	Exploitation d'une unité mobile de traitement in situ d'eaux contaminées par des hydrocarbures légers	Y2058684	Géophase inc.	7610-03-03544-01	X2099328	Dépanneur Étoiles inc.	03A001	2007-10-09	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Est (A)	Aucun

no doc delivre	code type doc delivre	Is type doc	Is description	no mef intrv	Is nom intrv	no gestion doc	no mef lieu	Is nom etablissement	no dir reg	date delivrance	suivi mef	nom dir responsable	etat doc
400426929	1	Certificat d'autorisation	Exploitation d'une unité mobile de traitement in situ d'eaux contaminées par des hydrocarbures légers	Y0201370	Techmat (1992) inc.	7610-03-03516-01	X2099155	Hydro-Québec (tour télécommunication Saint-Hilarion)	03A001	2007-08-08	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Est (A)	Aucun
400426949	1	Certificat d'autorisation	Exploitation d'une unité mobile de traitement in situ d'eaux contaminées par des hydrocarbures légers	Y0201370	Techmat (1992) inc.	7610-03-03517-01	X2099154	Hydro-Québec (tour télécommunication St-Tite-des-Caps)	03A001	2007-08-08	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Est (A)	Aucun
400426974	1	Certificat d'autorisation	Exploitation d'une unité mobile de traitement in situ d'eaux contaminées par des hydrocarbures légers	Y0201370	Techmat (1992) inc.	7610-03-03518-01	X2099153	Hydro-Québec (tour télécommunication La Malbaie)	03A001	2007-08-08	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Est (A)	Aucun
400426984	1	Certificat d'autorisation	Exploitation d'une unité mobile de traitement in situ d'eaux contaminées par des hydrocarbures légers	Y0201370	Techmat (1992) inc.	7610-03-03519-01	X2099149	Hydro-Québec (tour télécommunication Petite-Rivière-saint-François)	03A001	2007-08-08	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Est (A)	Aucun
400426264	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols et de l'eau souterraine contaminés par injection d'eau oxygénée	Y2071479	Société Telus Communications	7610-12-01-04771-04	X2000729	Société Telus Communications	03A001	2007-08-07	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Est (A)	Final
400415982	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation in situ et ex situ par oxydation chimique des sols et de l'eau souterraine contaminés	Y2003431	Ville de Thetford-Mines	7610-12-01-05495-01	X2095174	Ville de Thetford Mines - 2885, boul. Frontenac Est	03A001	2007-06-28	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Est (A)	Final
400413752	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation in situ des sols et de l'eau souterraine contaminés par de l'essence	13491725	Philippe Gosselin & associés limitée	7610-12-01-05510-01	X2096461	Dépanneur Shell - Lots 395-1 et 397-1, par. St-Flavien, au 1044A, rg St-Joseph, St-Flavien	03A001	2007-06-26	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Est (A)	Final
400405490	1	Certificat d'autorisation	Installation et opération d'un système de réhabilitation in situ des sols et de l'eau souterraine contaminés par de l'essence	Y2000454	Saputo Boulangerie inc.	7610-12-01-02439-03	54454384	Corp. de produits alimentaires Smucker du Canada	03A001	2007-05-29	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Est (A)	Final
400268572	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation du terrain par traitement in-situ (oxydation chimique)	Y2030894	Kerry (Québec) inc.	7610-12-01-00006-05	54733118	Kerry (Canada) inc.	03A001	2005-11-07	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Est (A)	Aucun
400262413	1	Certificat d'autorisation	Restauration du terrain par traitement in-situ des sols et de l'eau souterraine	17493487	Garage Raymond Daigle inc.	7610-12-01-03387-01	17493487	Garage Raymond Daigle inc.	03A001	2005-10-28	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Est (A)	Aucun
400249966	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols contaminés	Y2044048	Gagnon, Jacques	7610-03-03203-01-2	X2070745	Jacques Gagnon	03A001	2005-08-22	O	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Est (A)	Aucun
400245307	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols et de l'eau souterraine	Y2043226	La corporation Headway Itée	7610-03-03188-01-6	X2069636	La corporation Headway Itée	03A001	2005-07-22	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Est (A)	Aucun
400191612	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols et de l'eau souterraines contaminés par des hydrocarbures pétroliers	27585132	MAAX inc.	7610-12-01-00325-05	54454285	MAAX Bath inc.#4 (333, rue St-Albert, Tring-Jonction)	03A001	2005-02-01	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Est (A)	Aucun
400166020	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des eaux de lavage provenant du nettoyage des égouts de l'usine	29712106	Sanexen Services Environnementaux inc.	7610-03-01422-04	30153027	Compagnie Général Câble Itée	03A001	2004-08-23	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Est (A)	Aucun
400157034	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols et d'eaux souterraines contaminés par des hydrocarbures pétroliers	Y1202560	Corporation d'initiative et de développement économique de Thetford Mines	7610-12-01-04713-02	X1202511	Ville de Thetford Mines (C.I.F. Métal inc.)	03A001	2004-07-09	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Est (A)	Aucun
401080454	1	Certificat d'autorisation	Traitement de sols par biodégradation in situ	Y2103297	Caouette, Jimmy	7610-12-01-06152-01	X2141245	1478, rue Principale à Saint-Côme-Linière	03A001	2013-10-21	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Est (A)	Final
400838719	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols contaminés d'une station service	Y2044048	Gagnon, Jacques	7610-03-03203-02	X2070745	Jacques Gagnon	03A001	2011-07-18	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Est (A)	Final
400426264	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols et de l'eau souterraine contaminés par injection d'eau oxygénée	Y2071479	Société Telus Communications	7610-12-01-04771-04	X2000729	Société Telus Communications	03A001	2007-08-07	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Est (A)	Final
400262413	1	Certificat d'autorisation	Restauration du terrain par traitement in-situ des sols et de l'eau souterraine	17493487	Garage Raymond Daigle inc.	7610-12-01-03387-01	17493487	Garage Raymond Daigle inc.	03A001	2005-10-28	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Est (A)	Aucun
400249966	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols contaminés	Y2044048	Gagnon, Jacques	7610-03-03203-01-2	X2070745	Jacques Gagnon	03A001	2005-08-22	O	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Est (A)	Aucun
400245307	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols et de l'eau souterraine	Y2043226	La corporation Headway Itée	7610-03-03188-01-6	X2069636	La corporation Headway Itée	03A001	2005-07-22	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Est (A)	Aucun
400191612	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols et de l'eau souterraines contaminés par des hydrocarbures pétroliers	27585132	MAAX inc.	7610-12-01-00325-05	54454285	MAAX Bath inc.#4 (333, rue St-Albert, Tring-Jonction)	03A001	2005-02-01	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Est (A)	Aucun
400157034	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols et d'eaux souterraines contaminés par des hydrocarbures pétroliers	Y1202560	Corporation d'initiative et de développement économique de Thetford Mines	7610-12-01-04713-02	X1202511	Ville de Thetford Mines (C.I.F. Métal inc.)	03A001	2004-07-09	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Est (A)	Aucun
401648315	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation d'un terrain par un traitement physico-chimique in-situ	13431846	Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier	7610-03-04526-01	X2153966	Entrepôt municipal - Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier	03A004	2017-12-11	N	DRAE de la Capitale-Nationale (A)	Final
401832554	353	Autorisation ministérielle	Réhabilitation d'un terrain par traitement in-situ (oxydation chimique)	Y2194166	Nadeau & Frères, Itée	7610-03-04846-01	X2179171	Nadeau & Frères Itée	03A004	2019-07-29	N	DRAE de la Capitale-Nationale (A)	Final
401827448	353	Autorisation ministérielle	Traitement physico-chimique in situ de sols contaminés	29929700	Pétrolière Impériale	7610-03-04840-01	X2178811	Ancienne station-service ESSO	03A004	2019-07-19	N	DRAE de la Capitale-Nationale (A)	Final

no doc delivre	code type doc delivre	Is type doc	Is description	no mef intrv	Is nom intrv	no gestion doc	no mef lieu	Is nom etablissement	no dir reg	date delivrance	suivi mef	nom dir responsable	etat doc
401828575	353	Autorisation ministérielle	Réhabilitation d'un terrain par biodégradation in-situ	Y2092129	Irving Oil Marketing G.P.	7610-03-02660-02	X2000785	Les Pétroles Irving inc. (boul. du Lac, Lac Beauport)	03A004	2019-07-11	N	DRAE de la Capitale-Nationale (A)	Final
401803024	353	Autorisation ministérielle	Réhabilitation d'un terrain par oxydation chimique in-situ	Y2003419	Couche-Tard inc.	7610-03-04818-01	X2176982	Société de développement du Fonds Immobilier du Québec inc.	03A004	2019-04-26	N	DRAE de la Capitale-Nationale (A)	Final
401827448	353	Autorisation ministérielle	Traitement physico-chimique in situ de sols contaminés	29929700	Pétrolière Impériale	7610-03-04840-01	X2178811	Ancienne station-service ESSO	03A004	2019-07-19	N	DRAE de la Capitale-Nationale (A)	Final
401720733	353	Autorisation ministérielle	Traitement in situ de sols par volatilisation et bioventilation	Y2189648	9352-7133 Québec inc.	7610-12-01-02902-01	X2097075	Suzanne Roy Ford Lincoln inc.	03A005	2018-07-25	N	DRAE de Chaudière-Appalaches (A)	Final
401720733	353	Autorisation ministérielle	Traitement in situ de sols par volatilisation et bioventilation	Y2189648	9352-7133 Québec inc.	7610-12-01-02902-01	X2097075	Suzanne Roy Ford Lincoln inc.	03A005	2018-07-25	N	DRAE de Chaudière-Appalaches (A)	Final
401524869	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ par oxydation chimique des sols contaminés de l'ancienne gare de triage	12782199	Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique	7610-04-01-01096-07	54643283	Cour de triage de Trois-Rivières - Chemin de fer Québec-Gatineau inc.	04A001	2016-11-03	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
401135214	1	Certificat d'autorisation	Traitement in-situ de sols contaminés	Y2106915	Fonderie Lemoltech inc.	7610-17-01-01378-10	29735636	Fonderie Lemoltech inc. (boul. Carignan Ouest)	04A001	2014-06-09	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
401137678	1	Certificat d'autorisation	Traitement in-situ de sols contaminés	11141181	Hydro-Québec	7610-04-01-00845-03	51331072	Hydro-Québec (centre administratif, rue Beaumont, La Tuque)	04A001	2014-05-30	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
401119101	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y2084563	Garage Jean-Guy Desautels enr.	7610-17-01-03204-02	X2111640	Garage Jean-Guy Desautels enr.	04A001	2014-03-26	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
401005803	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y2100857	9103-6475 Québec inc.	7610-17-01-02807-02	X2057382	Villa St-Georges inc.	04A001	2013-02-18	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
400920288	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation in situ de sols contaminés	Y2083702	Services Enviro-Mart inc.	7610-17-01-00264-25	55126163	Services de Transformation Bécancour inc. (STB inc.)	04A001	2012-05-23	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
400916982	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y2057959	Centre de services scolaire des Chênes	7610-17-01-03448-01	X2134374	Canimex inc.	04A001	2012-05-04	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
400886062	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ Cour de triage Trois-Rivières	12782199	Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique	7610-04-01-01096-04	54643283	Cour de triage de Trois-Rivières - Chemin de fer Québec-Gatineau inc.	04A001	2012-04-02	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
400743942	1	Certificat d'autorisation	Traitement in-situ de sols contaminés par oxydation chimique	Y2076351	Les Opérations pétroles Irving ltée	7610-04-01-01862-04	X0400435	Les Pétroles Irving inc. (La Tuque, dépôt 50301)	04A001	2010-08-18	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
400486511	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation in situ des sols et de l'eau souterraine par biodégradation	Y2071333	Shell Canada limitée	7610-17-01-02834-02	X2066362	résidence privée de M. Jean-Noel Rouleau anc. Produits Shell Canada ltée	04A001	2008-05-09	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
400248797	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y2007440	Technorem inc.	7610-17-01-02820-01	X2062461	Collège Clarétain de Victoriaville	04A001	2005-08-16	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
400248137	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation in situ des sols et de l'eau souterraine	Y2003301	Shell Canada Products	7610-04-01-0108503	X2069160	Immeubles Gélinas inc.	04A001	2005-08-10	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
400180652	1	Certificat d'autorisation	Traitement de sols contaminés in-situ sous un bâtiment	90490905	GSI Environnement inc.	7610-17-01-02807-00	X2057382	Villa St-Georges inc.	04A001	2004-12-23	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
401524869	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ par oxydation chimique des sols contaminés de l'ancienne gare de triage	12782199	Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique	7610-04-01-01096-07	54643283	Cour de triage de Trois-Rivières - Chemin de fer Québec-Gatineau inc.	04A001	2016-11-03	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
401135214	1	Certificat d'autorisation	Traitement in-situ de sols contaminés	Y2106915	Fonderie Lemoltech inc.	7610-17-01-01378-10	29735636	Fonderie Lemoltech inc. (boul. Carignan Ouest)	04A001	2014-06-09	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
401137678	1	Certificat d'autorisation	Traitement in-situ de sols contaminés	11141181	Hydro-Québec	7610-04-01-00845-03	51331072	Hydro-Québec (centre administratif, rue Beaumont, La Tuque)	04A001	2014-05-30	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
401119101	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y2084563	Garage Jean-Guy Desautels enr.	7610-17-01-03204-02	X2111640	Garage Jean-Guy Desautels enr.	04A001	2014-03-26	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
401005803	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y2100857	9103-6475 Québec inc.	7610-17-01-02807-02	X2057382	Villa St-Georges inc.	04A001	2013-02-18	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
400916982	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y2057959	Centre de services scolaire des Chênes	7610-17-01-03448-01	X2134374	Canimex inc.	04A001	2012-05-04	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
400743942	1	Certificat d'autorisation	Traitement in-situ de sols contaminés par oxydation chimique	Y2076351	Les Opérations pétroles Irving ltée	7610-04-01-01862-04	X0400435	Les Pétroles Irving inc. (La Tuque, dépôt 50301)	04A001	2010-08-18	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
400248797	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y2007440	Technorem inc.	7610-17-01-02820-01	X2062461	Collège Clarétain de Victoriaville	04A001	2005-08-16	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
400180652	1	Certificat d'autorisation	Traitement de sols contaminés in-situ sous un bâtiment	90490905	GSI Environnement inc.	7610-17-01-02807-00	X2057382	Villa St-Georges inc.	04A001	2004-12-23	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final

no doc delivre	code type doc delivre	Is type doc	Is description	no mef intrv	Is nom intrv	no gestion doc	no mef lieu	Is nom etablissement	no dir reg	date delivrance	suivi mef	nom dir responsable	etat doc
401928941	353	Autorisation ministérielle	Essai pilote de traitement in situ des sols et des eaux souterraines par extraction double masse à vide élevé	Y2078031	Irving Oil Properties Limited	7610-04-01-00945-02	X2061008	Dépôt produit chimique Servitank (Prommel)	04A001	2020-06-25	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
401911996	353	Autorisation ministérielle	Projet de traitement in situ de sols contaminés aux hydrocarbures	Y2198027	Traductions de Villers-Côté inc.	7610-04-01-03600-01	X2182615	Traductions de Villers-Côté inc., lot 1 210 772	04A001	2020-04-08	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
401822392	353	Autorisation ministérielle	Traitement in-situ de sols contaminés par oxydation chimique	Y2192768	9380-4516 QUÉBEC INC.	7610-04-01-03229-02	X2159162	9380-4516 Québec inc. Lot 3462738 Reconstruction d'une station-service	04A001	2019-06-21	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
401804304	353	Autorisation ministérielle	Traitement in-situ de sols contaminés aux hydrocarbures	Y2189455	Société en commandite Notre-Dame du Bon Conseil	7610-17-01-03771-01	X2175440	Société en commandite Notre-Dame du Bon Conseil	04A001	2019-04-30	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
401928941	353	Autorisation ministérielle	Essai pilote de traitement in situ des sols et des eaux souterraines par extraction double masse à vide élevé	Y2078031	Irving Oil Properties Limited	7610-04-01-00945-02	X2061008	Dépôt produit chimique Servitank (Prommel)	04A001	2020-06-25	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
401911996	353	Autorisation ministérielle	Projet de traitement in situ de sols contaminés aux hydrocarbures	Y2198027	Traductions de Villers-Côté inc.	7610-04-01-03600-01	X2182615	Traductions de Villers-Côté inc., lot 1 210 772	04A001	2020-04-08	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
401822392	353	Autorisation ministérielle	Traitement in-situ de sols contaminés par oxydation chimique	Y2192768	9380-4516 QUÉBEC INC.	7610-04-01-03229-02	X2159162	9380-4516 Québec inc. Lot 3462738 Reconstruction d'une station-service	04A001	2019-06-21	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
401804304	353	Autorisation ministérielle	Traitement in-situ de sols contaminés aux hydrocarbures	Y2189455	Société en commandite Notre-Dame du Bon Conseil	7610-17-01-03771-01	X2175440	Société en commandite Notre-Dame du Bon Conseil	04A001	2019-04-30	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
401595882	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols et d'eaux contaminés	11143948	Sollio Groupe Coopératif	7610-05-01-0302100	X2160252	Coop fédérée	05A001	2017-05-19	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
401572364	1	Certificat d'autorisation	Traitement in-situ pour la décontamination de sols contaminés aux hydrocarbures pétroliers.	Y2179819	Alain Leblanc et Nicole Lanteigne	7610-16-01-0730701	X2168208	Alain Leblanc et Nicole Lanteigne	05A001	2017-03-06	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
401526191	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation in situ par oxydation chimique et biologique de sols contaminés à l'huile à chauffage	Y2176463	Paul, Luc, Michel Dorion et Sylvie Filiatrault	7610-16-01-0839201	X2004302	Dorion, Luc et Dorion, Michel et Dorion, Paul et Filiatrault, Sylvie	05A001	2016-11-08	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
401390371	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ pour la décontamination des sols	Y2077384	Normandin Transit inc.	7610-16-01-0627701	X2096631	Normandin Transit inc.	05A001	2016-09-22	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
401378761	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation in situ par oxydation chimique des sols contaminés	11143948	Sollio Groupe Coopératif	7610-16-01-0724301	X2162603	Sollio Groupe Corporatif (anciennement La Coop Fédérée)	05A001	2016-08-26	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
401378559	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation in situ du terrain situé au 1300-1380, rue Roberval à Saint-Bruno-de-Montarville	Y2098073	Montarvest inc.	7610-16-01-0287202	X2077349	1300 à 1380 (intersection des rues Roberval et Clairevue Ouest) à Saint-Bruno	05A001	2016-08-15	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
401373456	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation in situ par réduction chimique de l'eau souterraine contaminée	Y2104298	Agro Chambly inc.	7610-16-01-0108202	X0000321	Agrico Canada limitée	05A001	2016-07-20	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
401349606	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation in situ des sols contaminés par des hydrocarbures	Y2175142	9331-6016 Québec inc.	7610-16-01-0715901	X2159681	9331-6016 Québec inc.	05A001	2016-05-13	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
401321579	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation in situ du site de l'École Orientante l'Impact	Y1601990	Centre de services scolaire des Patriotes	7610-16-01-1070501	X2116683	École orientante L'Impact	05A001	2016-01-18	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
401292160	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation des sols par traitement in situ - Salle d'entreposage	Y1601990	Centre de services scolaire des Patriotes	7610-16-01-1030501	X2003947	École de Mortagne	05A001	2015-09-24	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
401283453	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ	Y1601990	Centre de services scolaire des Patriotes	7610-16-01-1142701	X2153519	École De Bourgogne	05A001	2015-09-02	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
401264049	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ	Y2114164	Brissette, Jonathan	7610-16-01-1144201	X2154549	Jonathan Brissette	05A001	2015-06-30	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
401193127	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés dans les terrains voisins de l'ancienne station service	22096655	Énergie Valero inc.	7610-05-01-0295001	X2105935	Ultramar ltée (station-service # 03236)	05A001	2014-11-03	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
401151301	1	Certificat d'autorisation	Traitement in-situ pour l'injection d'ozone et de peroxyde sur le terrain de la station-service Lucar à St-Jean-sur-Richelieu	Y1601272	Lucar enr.	7610-16-01-1124201	X2145423	Lucar enr.	05A001	2014-07-08	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
401136780	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation in situ des sols par oxydation chimique	Y2108837	Gagnon, Germain	7610-05-01-0383800	X2148033	Multi-logement du 815 Desormeaux Sherbrooke	05A001	2014-05-30	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
401132914	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation in situ des sols sous la caserne des pompiers par bioventilation et oxydation chimique	11005816	Ville de Lac-Mégantic	7610-05-01-0380942	X2144449	Centre-ville de Lac-Mégantic	05A001	2014-05-26	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
401092702	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation in situ d'un terrain situé au 23, Route 116, Ville de Danville, lot 4 079 069, cadastre du Québec	Y2096305	9108-8351 Québec inc.	7610-05-01-0145510	X2134353	9108-8351 Québec inc	05A001	2014-02-06	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
401065580	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y2083702	Services Enviro-Mart inc.	7610-05-01-0179800	X2065129	Centre de distribution intégré (CDI) inc.	05A001	2013-08-29	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
400997440	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y2101354	Berthiaume, André	7610-16-01-0048001	X2095956	Garage Fernand Lamarche	05A001	2013-01-18	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final

no doc delivre	code type doc delivre	Is type doc	Is description	no mef intrv	Is nom intrv	no gestion doc	no mef lieu	Is nom etablissement	no dir reg	date delivrance	suivi mef	nom dir responsable	etat doc
400936867	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y2097810	Allard, Serge	7610-16-01-1111201	X2135354	Allard, Serge	05A001	2012-06-08	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
400924091	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation environnementale in situ - système d'injection d'air, d'extraction de vapeurs et traitement par biostimulation	Y2093588	9198-1803 Québec inc.	7610-16-01-0088101	X2050967	9198-1803 Québec inc.	05A001	2012-05-17	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
400872794	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation environnementale par biotraitement in situ	24059149	Gulf Canada limitée	7610-05-01-0323000	X2108891	Gulf Canada	05A001	2011-11-08	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
400724556	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation in situ des sols par oxydation chimique	29929700	Pétrolière Impériale	7610-16-01-1080101	X2119780	Pétrolière Impériale ltée (boul. Marie-Victorin)	05A001	2010-06-29	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
400699324	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés par des hydrocarbures pétroliers, Centre hospitalier Pierre-Boucher	29712106	Sanexen Services Environnementaux inc.	7610-16-01-0528301	X2030464	Centre hospitalier Pierre-Boucher	05A001	2010-04-16	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
400644336	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation environnementale par traitement in situ - oxydation chimique	29712106	Sanexen Services Environnementaux inc.	7610-16-01-1067901	X2114619	Parc de maisons mobiles	05A001	2009-10-15	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Aucun
400570826	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols	29526878	Recyclo-Centre inc.	7610-16-01-1053301	X2107053	Recyclo-Centre	05A001	2009-04-09	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
400552806	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ d'eau souterraine	90497959	Symbiose Consultants inc.	7610-05-01-0145601	90510496	Chelmire inc.	05A001	2009-01-09	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Aucun
400476673	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation in situ, zone 1 située du côté Est du boulevard Saint-Joseph, usine Bombardier Produits Récréatifs à Valcourt	Y2028311	Bombardier produits récréatifs inc.	7610-05-01-0037520	53858882	Bombardier Produits Récréatifs inc. - Usines d'assemblage	05A001	2008-01-15	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Aucun
400138201	1	Certificat d'autorisation	Bio-traitement in situ de sols contaminés par des hydrocarbures	Y2001729	Northex Environnement inc.	7610-16-01-0873904	X1606512	Dépanneur SL enr.	05A001	2004-04-05	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Aucun
401595882	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols et d'eaux contaminés	11143948	Sollio Groupe Coopératif	7610-05-01-0302100	X2160252	Coop fédérée	05A001	2017-05-19	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
401572364	1	Certificat d'autorisation	Traitement in-situ pour la décontamination de sols contaminés aux hydrocarbures pétroliers.	Y2179819	Alain Leblanc et Nicole Lanteigne	7610-16-01-0730701	X2168208	Alain Leblanc et Nicole Lanteigne	05A001	2017-03-06	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
401390371	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ pour la décontamination des sols	Y2077384	Normandin Transit inc.	7610-16-01-0627701	X2096631	Normandin Transit inc.	05A001	2016-09-22	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
401292160	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation des sols par traitement in situ - Salle d'entreposage	Y1601990	Centre de services scolaire des Patriotes	7610-16-01-1030501	X2003947	École de Mortagne	05A001	2015-09-24	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
401193127	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés dans les terrains voisins de l'ancienne station service	22096655	Énergie Valero inc.	7610-05-01-0295001	X2105935	Ultramar ltée (station-service # 03236)	05A001	2014-11-03	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
401065580	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y2083702	Services Enviro-Mart inc.	7610-05-01-0179800	X2065129	Centre de distribution intégré (CDI) inc.	05A001	2013-08-29	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
400997440	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y2101354	Berthiaume, André	7610-16-01-0048001	X2095956	Garage Fernand Lamarche	05A001	2013-01-18	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
400936867	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y2097810	Allard, Serge	7610-16-01-1111201	X2135354	Allard, Serge	05A001	2012-06-08	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
400699324	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés par des hydrocarbures pétroliers, Centre hospitalier Pierre-Boucher	29712106	Sanexen Services Environnementaux inc.	7610-16-01-0528301	X2030464	Centre hospitalier Pierre-Boucher	05A001	2010-04-16	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
400570826	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols	29526878	Recyclo-Centre inc.	7610-16-01-1053301	X2107053	Recyclo-Centre	05A001	2009-04-09	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
400138201	1	Certificat d'autorisation	Bio-traitement in situ de sols contaminés par des hydrocarbures	Y2001729	Northex Environnement inc.	7610-16-01-0873904	X1606512	Dépanneur SL enr.	05A001	2004-04-05	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Aucun
401674170	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de l'eau souterraine	Y2066958	Laforge environnement inc.	7610-16-01-0743301	X2173397	Les Volailles de la Côte inc.	05A004	2018-03-22	N	DRAE de la Montérégie (A)	Final
401857891	353	Autorisation ministérielle	Traitement des sols contaminés par in situ	Y1604279	Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu	7610-16-01-0882201	X2176031	Usine de filtration - Rive ouest - terrain	05A004	2019-10-03	N	DRAE de la Montérégie (A)	Final
401850809	353	Autorisation ministérielle	Traitement in situ de sols contaminés	Y2196372	Biron, Denise	7610-16-01-1180301	X2181055	Denise Biron	05A004	2019-09-10	N	DRAE de la Montérégie (A)	Final
401711827	353	Autorisation ministérielle	Traitement in situ pour la réhabilitation des sols contaminés par des hydrocarbures pétrolier	Y2003384	Ville de Longueuil	7610-16-01-1142902	X2174449	Station de pompage d'eau brute Longueuil (850, rue St-charles Ouest)	05A004	2018-07-06	N	DRAE de la Montérégie (A)	Final
401682268	353	Autorisation ministérielle	Traitement in situ	14186449	Univar Canada ltd.	7610-16-01-0115906	51910032	Univar Canada ltée	05A004	2018-05-07	N	DRAE de la Montérégie (A)	Final

no doc delivre	code type doc delivre	Is type doc	Is description	no mef intrv	Is nom intrv	no gestion doc	no mef lieu	Is nom etablissement	no dir reg	date delivrance	suivi mef	nom dir responsable	etat doc
401857891	353	Autorisation ministérielle	Traitement des sols contaminés par in situ	Y1604279	Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu	7610-16-01-0882201	X2176031	Usine de filtration - Rive ouest - terrain	05A004	2019-10-03	N	DRAE de la Montérégie (A)	Final
401850809	353	Autorisation ministérielle	Traitement in situ de sols contaminés	Y2196372	Biron, Denise	7610-16-01-1180301	X2181055	Denise Biron	05A004	2019-09-10	N	DRAE de la Montérégie (A)	Final
401711827	353	Autorisation ministérielle	Traitement in situ pour la réhabilitation des sols contaminés par des hydrocarbures pétrolier	Y2003384	Ville de Longueuil	7610-16-01-1142902	X2174449	Station de pompage d'eau brute Longueuil (850, rue St-charles Ouest)	05A004	2018-07-06	N	DRAE de la Montérégie (A)	Final
401837320	353	Autorisation ministérielle	Traitement in situ des sols	Y2190424	702974 N.B. LTD.	7610-05-01-0256601	X2113270	Ancien dépôt pétrolier Irving (propriété no 55404)	05A007	2019-07-30	N	DRAE de l'Estrie (A)	Final
401922571	353	Autorisation ministérielle	Traitement de sol contaminé par oxydation chimique	Y2091531	EnGlobe Corp.	7610-05-01-0098520	90321274	Englobe Corp.	05A007	2020-05-28	N	DRAE de l'Estrie (A)	Final
401837320	353	Autorisation ministérielle	Traitement in situ des sols	Y2190424	702974 N.B. LTD.	7610-05-01-0256601	X2113270	Ancien dépôt pétrolier Irving (propriété no 55404)	05A007	2019-07-30	N	DRAE de l'Estrie (A)	Final
401586927	1	Certificat d'autorisation	Exploitation d'un système de traitement in situ des sols et de l'eau souterraine (2068, rue Principale)	Y2111696	Succession Maurice Clément	7610-15-01-04068-10	X2152281	Succession Maurice Clément	06A001	2017-07-19	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
401604123	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation in situ par oxydation chimique et biologique des sols contaminés à l'huile de chauffage	Y2182517	Léger, Éric	7610-06-01-08855-10	X2170376	2264-2266, rue Wilson	06A001	2017-06-15	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
401591514	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation in situ par oxydation chimique et biologique des sols et de l'eau souterraine contaminés	Y2181868	Vitale, Nadia	7610-06-01-08847-10	X2169813	Nadia Vitale	06A001	2017-05-12	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
401588953	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation in situ par oxydation chimique et biologique des sols	Y2181282	Larose, Manon	7610-06-01-08844-10	X2169422	2530, rue Jean-Talon Est	06A001	2017-05-03	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
401559757	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols contaminés par un procédé de bioaugmentation/biostimulation	Y2174187	9318-6864 Québec inc.	7610-13-01-00760-10	90564220	Station Service Dépanneur super 7	06A001	2017-01-30	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
401389482	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y0600457	Les produits chimiques Delmar inc.	7610-06-01-00174-10	X0600239	Les produits chimiques Delmar inc.	06A001	2016-09-15	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
401312547	1	Certificat d'autorisation	Exploitation d'un système de traitement in situ des sols et de l'eau souterraine	Y2118286	Campeau, Serge	7610-15-01-03974-10	X2157871	Terrain résidentiel	06A001	2016-01-11	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
401206941	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y2111131	Les entreprises Dino & Anita inc.	7610-06-01-08578-10	X2151677	Les Entreprises Dino & Anita inc.	06A001	2014-12-18	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
401200935	1	Certificat d'autorisation	Installation et exploitation d'un système de traitement in-situ de sols contaminés par oxydation chimique	Y2110736	Pichette, Jean	7610-13-01-01772-10	X2151116	Jean Pichette	06A001	2014-11-26	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
401141921	1	Certificat d'autorisation	Exploitation d'un traitement in situ	Y2012580	Les Galeries des Monts inc.	7610-15-01-00157-16	X2016344	Les Galeries des Monts inc.	06A001	2014-06-16	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
401124796	1	Certificat d'autorisation	Installation d'un système de traitement in situ pour la récupération des hydrocarbures en phase flottante	Y2087874	Produits Suncor Énergie, S.E.N.C.	7610-06-01-08284-10	X2145850	2 201, voie de service Nord de la transcanadienne à Dorval (Suncor)	06A001	2014-04-11	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
401093460	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y2105566	Les Appartements Hillcrest enr.	7610-06-01-08246-10	X2144042	Les Appartements Hillcrest enr.	06A001	2013-12-20	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
401026431	1	Certificat d'autorisation	Biorémediation in situ de sols contaminés aux hydrocarbures pétroliers	Y2093216	Les Développements Sax VMR II inc.	7610-06-01-08187-10	X2140043	Les Développements Sax VMR II inc.	06A001	2013-05-07	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
401011029	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y2007015	Ville de Montréal	7610-06-01-08082-11	X2136372	Centre Saint-Zotique	06A001	2013-03-04	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400969670	1	Certificat d'autorisation	Restauration in situ de sols contaminés	Y2087874	Produits Suncor Énergie, S.E.N.C.	7610-06-01-00578-29	X2125971	Produits Suncor Énergie S.E.N.C.	06A001	2012-10-03	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400921700	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sol contaminé	Y2096267	Immeuble 9001 l'Acadie inc.	7610-06-01-00921-11	90450008	Immeuble 9001 l'Acadie inc.	06A001	2012-05-10	O	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400849765	1	Certificat d'autorisation	Travaux de traitement in situ de sols contaminés par des composés organiques volatils	22430326	Les revêtements Polyval inc.	7610-15-01-00039-17	22430326	Les Revêtements Polyval inc.	06A001	2012-05-03	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400875642	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y2094708	Coopérative d'habitation de Lille	7610-06-01-07479-11	X2116826	Coopérative d'habitation de Lille	06A001	2011-11-28	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400861855	1	Certificat d'autorisation	Installation et exploitation d'un système de traitement in situ de sols contaminés	Y2093243	Dion, André	7610-13-01-01628-10	X2130347	André Dion	06A001	2011-10-05	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400848898	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols contaminés	Y2086154	Auger, Vincent	7610-06-01-07755-10	X2122551	2240-2242, Saint-Antoine Ouest, Montréal	06A001	2011-08-22	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400796765	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols et d'eau souterraine contaminés par du perchloroéthylène (PCE)	Y2012580	Les Galeries des Monts inc.	7610-15-01-00157-15	X2016344	Les Galeries des Monts inc.	06A001	2011-07-19	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final

no doc delivre	code type doc delivre	Is type doc	Is description	no mef intrv	Is nom intrv	no gestion doc	no mef lieu	Is nom etablissement	no dir reg	date delivrance	suivi mef	nom dir responsable	etat doc
400824213	1	Certificat d'autorisation	Traitement in-situ des sols contaminés aux hydrocarbures par biodégradation	Y2078525	Sheinart, Bernard Charles	7610-06-01-07077-10	X2112254	460, Lockhart Ville Mont-Royal	06A001	2011-06-16	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400823345	1	Certificat d'autorisation	Essai pilote de traitement in situ au quai 105	22096655	Énergie Valero inc.	7610-06-01-00829-22	54421730	Terminal de Montréal-Est	06A001	2011-06-03	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400737082	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y2082778	Prévost, Diane	7610-15-01-02237-10	X2085652	Outils Tremblant inc.	06A001	2011-04-21	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400770695	1	Certificat d'autorisation	Traitement In situ de sols contaminés	Y2001729	Northex Environnement inc.	7610-15-01-03318-10	X2118727	Bakx, Éric	06A001	2011-02-15	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400783184	1	Certificat d'autorisation	Exploitation d'un système de traitement in-situ de sols contaminés par oxydation chimique	Y2080967	Céramiste Tommy Zen designer inc.	7610-06-01-07777-10	X2116016	Céramiste Tommy Zen designer inc.	06A001	2011-02-02	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400723363	1	Certificat d'autorisation	Opération d'un système de traitement in situ des sols et de l'eau souterraine	Y2001729	Northex Environnement inc.	7610-14-01-05074-10	X2109332	Parent, Jean-Philippe	06A001	2010-06-28	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400685924	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des eaux souterraines contaminées par des hydrocarbures légers	Y2082695	Équipement de réhabilitation environnemental E.R.E. inc.	7610-15-01-03202-10	X2115438	James Borovay	06A001	2010-03-22	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400536441	1	Certificat d'autorisation	Installation et exploitation d'un système de traitement in-situ des sols et de l'eau souterraine contaminés	Y2072949	Yum! Restaurants International (Canada) LP	7610-13-01-01428-10	X2104535	Yum! Restaurants international	06A001	2009-07-16	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400603956	1	Certificat d'autorisation	Installation et exploitation d'un système de traitement in situ des sols et de l'eau souterraine contaminé	Y2072949	Yum! Restaurants International (Canada) LP	7610-06-01-0690210	X2107142	Yum Restaurant International à Montréal	06A001	2009-06-18	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400553768	1	Certificat d'autorisation	Installation et exploitation d'un système de biodégradation «in situ» des sols contaminés par des hydrocarbures	23154636	Manoir Oka inc.	7610-15-01-02447-10	23154636	Manoir Oka inc.	06A001	2009-05-04	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400536468	1	Certificat d'autorisation	Opération d'un système de traitement in situ des sols et de l'eau souterraine	Y1401478	Yum! Brands Global Restaurants (Canada) company	7610-14-01-04089-10	X1402565	Restaurant PFK	06A001	2008-11-05	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400507717	1	Certificat d'autorisation	Essais pilote d'un traitement in-situ de sols contaminés et de récupération d'une phase libre de toluène	11325909	Ville de Sainte-Thérèse	7610-15-01-00921 17	X2002581	Garage municipal de la ville de Sainte-Thérèse	06A001	2008-09-26	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400518311	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	22096655	Énergie Valero inc.	7610-06-01-0082921	X2109229	Port de Montréal - Quais 102 et 110 (Shell, Valéro et Suncor)	06A001	2008-08-22	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Aucun
400480151	1	Certificat d'autorisation	Traitement in-situ des sols contaminés par oxydation chimique	22096655	Énergie Valero inc.	7610-13-01-0131210	X2080193	Énergie Valero inc.	06A001	2008-05-08	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400464341	1	Certificat d'autorisation	Autorisation de traiter des sols in-situ par oxydation chimique	Y2003301	Shell Canada Products	7610-06-01-0671010	X2100501	Propriété de Madame Francine Nantel sise au 2510 rue des Carrières, Montréal	06A001	2008-02-14	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Aucun
400436969	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols contaminés et de l'eau souterraine et excavation de sols contaminés	22096655	Énergie Valero inc.	7610-06-01-0399710	X0600486	Station-service 2205 rue Ontario Est à Montréal	06A001	2007-10-11	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Aucun
400330990	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols et d'eaux souterraines	24555617	Shell Canada limitée	7610-06-01-0266700	90274234	station-service	06A001	2006-07-14	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Aucun
400331576	1	Certificat d'autorisation	Traitement eau souterraine in-situ	Y1400844	Bourgeois, Roger	7610-14-01-04079-12	90174087	9229-8447 Québec inc.	06A001	2006-06-21	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Aucun
400312382	1	Certificat d'autorisation	Traitement in-situ et excavation de sols contaminés	29189867	Petro-Canada	7610-06-01-0057828	X2011667	Corridor des pipelines Petro-Canada reliant la raffinerie aux installations portuaires	06A001	2006-06-02	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Aucun
400282905	1	Certificat d'autorisation	Traitement "in situ" par barbotage et extraction vacuum de sols et d'eaux souterraines contaminés	29189867	Petro-Canada	7610-06-01-0569610	51547909	Port de Montréal	06A001	2005-12-02	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Aucun
400243990	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	11143948	Sollio Groupe Coopératif	7610-14-01-4346-01	X2049078	La Coop Fédérée	06A001	2005-07-20	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Aucun
400149327	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ par oxydation chimique	22096655	Énergie Valero inc.	7610-06-01-0604610	X2034010	Terrain 9775, rue Chambord, Montréal	06A001	2004-06-16	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Aucun
400148088	1	Certificat d'autorisation	Restauration de site par traitement in-situ des sols contaminés	29929700	Pétrolière Impériale	7610-15-01-00502 11	X2013714	Pétrolière Impériale (station service Esso)	06A001	2004-05-28	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400147522	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ d'eau souterraine contaminée	Y1400891	Corporation emballages flexibles Sonoco Canada	7610-14-01-00198-13	11328515	Corporation Emballages flexibles Sonoco Canada	06A001	2004-05-19	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Aucun
401586927	1	Certificat d'autorisation	Exploitation d'un système de traitement in situ des sols et de l'eau souterraine (2068, rue Principale)	Y2111696	Succession Maurice Clément	7610-15-01-04068-10	X2152281	Succession Maurice Clément	06A001	2017-07-19	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final

no doc delivre	code type doc delivre	Is type doc	Is description	no mef intrv	Is nom intrv	no gestion doc	no mef lieu	Is nom etablissement	no dir reg	date delivrance	suivi mef	nom dir responsable	etat doc
401559757	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols contaminés par un procédé de bioaugmentation/bio stimulation	Y2174187	9318-6864 Québec inc.	7610-13-01-00760-10	90564220	Station Service Dépanneur super 7	06A001	2017-01-30	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
401389482	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y0600457	Les produits chimiques Delmar inc.	7610-06-01-00174-10	X0600239	Les produits chimiques Delmar inc.	06A001	2016-09-15	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
401312547	1	Certificat d'autorisation	Exploitation d'un système de traitement in situ des sols et de l'eau souterraine	Y2118286	Campeau, Serge	7610-15-01-03974-10	X2157871	Terrain résidentiel	06A001	2016-01-11	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
401206941	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y2111131	Les entreprises Dino & Anita inc.	7610-06-01-08578-10	X2151677	Les Entreprises Dino & Anita inc.	06A001	2014-12-18	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
401200935	1	Certificat d'autorisation	Installation et exploitation d'un système de traitement in-situ de sols contaminés par oxydation chimique	Y2110736	Pichette, Jean	7610-13-01-01772-10	X2151116	Jean Pichette	06A001	2014-11-26	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
401093460	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y2105566	Les Appartements Hillcrest enr.	7610-06-01-08246-10	X2144042	Les Appartements Hillcrest enr.	06A001	2013-12-20	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
401011029	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y2007015	Ville de Montréal	7610-06-01-08082-11	X2136372	Centre Saint-Zotique	06A001	2013-03-04	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400921700	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sol contaminé	Y2096267	Immeuble 9001 l'Acadie inc.	7610-06-01-00921-11	90450008	Immeuble 9001 l'Acadie inc.	06A001	2012-05-10	O	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400849765	1	Certificat d'autorisation	Travaux de traitement in situ de sols contaminés par des composés organiques volatils	22430326	Les revêtements Polyval inc.	7610-15-01-00039-17	22430326	Les Revêtements Polyval inc.	06A001	2012-05-03	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400875642	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y2094708	Coopérative d'habitation de Lille	7610-06-01-07479-11	X2116826	Coopérative d'habitation de Lille	06A001	2011-11-28	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400861855	1	Certificat d'autorisation	Installation et exploitation d'un système de traitement in situ de sols contaminés	Y2093243	Dion, André	7610-13-01-01628-10	X2130347	André Dion	06A001	2011-10-05	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400848898	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols contaminés	Y2086154	Auger, Vincent	7610-06-01-07755-10	X2122551	2240-2242, Saint-Antoine Ouest, Montréal	06A001	2011-08-22	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400796765	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols et d'eau souterraine contaminés par du perchloroéthylène (PCE)	Y2012580	Les Galeries des Monts inc.	7610-15-01-00157-15	X2016344	Les Galeries des Monts inc.	06A001	2011-07-19	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400824213	1	Certificat d'autorisation	Traitement in-situ des sols contaminés aux hydrocarbures par biodégradation	Y2078525	Sheinart, Bernard Charles	7610-06-01-07077-10	X2112254	460, Lockhart Ville Mont-Royal	06A001	2011-06-16	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400737082	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y2082778	Prévost, Diane	7610-15-01-02237-10	X2085652	Outils Tremblant inc.	06A001	2011-04-21	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400770695	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y2001729	Northex Environnement inc.	7610-15-01-03318-10	X2118727	Bakx, Éric	06A001	2011-02-15	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400783184	1	Certificat d'autorisation	Exploitation d'un système de traitement in-situ de sols contaminés par oxydation chimique	Y2080967	Céramiste Tommy Zen designer inc.	7610-06-01-07777-10	X2116016	Céramiste Tommy Zen designer inc.	06A001	2011-02-02	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400723363	1	Certificat d'autorisation	Opération d'un système de traitement in situ des sols et de l'eau souterraine	Y2001729	Northex Environnement inc.	7610-14-01-05074-10	X2109332	Parent, Jean-Philippe	06A001	2010-06-28	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400536441	1	Certificat d'autorisation	Installation et exploitation d'un système de traitement in-situ des sols et de l'eau souterraine contaminés	Y2072949	Yum! Restaurants International (Canada) LP	7610-13-01-01428-10	X2104535	Yum! Restaurants international	06A001	2009-07-16	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400603956	1	Certificat d'autorisation	Installation et exploitation d'un système de traitement in situ des sols et de l'eau souterraine contaminé	Y2072949	Yum! Restaurants International (Canada) LP	7610-06-01-0690210	X2107142	Yum Restaurant International à Montréal	06A001	2009-06-18	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400536468	1	Certificat d'autorisation	Opération d'un système de traitement in situ des sols et de l'eau souterraine	Y1401478	Yum! Brands Global Restaurants (Canada) company	7610-14-01-04089-10	X1402565	Restaurant PFK	06A001	2008-11-05	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400507717	1	Certificat d'autorisation	Essais pilote d'un traitement in-situ de sols contaminés et de récupération d'une phase libre de toluène	11325909	Ville de Sainte-Thérèse	7610-15-01-00921 17	X2002581	Garage municipal de la ville de Sainte-Thérèse	06A001	2008-09-26	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400518311	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	22096655	Énergie Valero inc.	7610-06-01-0082921	X2109229	Port de Montréal - Quais 102 et 110 (Shell, Valéro et Suncor)	06A001	2008-08-22	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Aucun
400480151	1	Certificat d'autorisation	Traitement in-situ des sols contaminés par oxydation chimique	22096655	Énergie Valero inc.	7610-13-01-0131210	X2080193	Énergie Valero inc.	06A001	2008-05-08	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400436969	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols contaminés et de l'eau souterraine et excavation de sols contaminés	22096655	Énergie Valero inc.	7610-06-01-0399710	X0600486	Station-service 2205 rue Ontario Est à Montréal	06A001	2007-10-11	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Aucun

no doc delivre	code type doc delivre	Is type doc	Is description	no mef intrv	Is nom intrv	no gestion doc	no mef lieu	Is nom etablissement	no dir reg	date delivrance	suivi mef	nom dir responsable	etat doc
400330990	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols et d'eaux souterraines	24555617	Shell Canada limitée	7610-06-01-0266700	90274234	station-service	06A001	2006-07-14	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Aucun
400312382	1	Certificat d'autorisation	Traitement in-situ et excavation de sols contaminés	29189867	Petro-Canada	7610-06-01-0057828	X2011667	Corridor des pipelines Petro-Canada reliant la raffinerie aux installations portuaires	06A001	2006-06-02	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Aucun
400282905	1	Certificat d'autorisation	Traitement "in situ" par barbotage et extraction vacuum de sols et d'eaux souterraines contaminés	29189867	Petro-Canada	7610-06-01-0569610	51547909	Port de Montréal	06A001	2005-12-02	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Aucun
400243990	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	11143948	Sollio Groupe Coopératif	7610-14-01-4346-01	X2049078	La Coop Fédérée	06A001	2005-07-20	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Aucun
400148088	1	Certificat d'autorisation	Restauration de site par traitement in-situ des sols contaminés	29929700	Pétrolière Impériale	7610-15-01-00502 11	X2013714	Pétrolière Impériale (station service Esso)	06A001	2004-05-28	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
401648257	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation in situ par oxydation chimique et biologique des sols et de l'eau souterraine contaminée à l'huile de chauffage	Y2021013	Ottavio et Guisepe Ferro	7610-06-01-08907-10	X2172929	Ottavio Ferro et succession Guisepe Ferro	06A004	2018-01-17	N	DRAE de Montréal et de Laval (A)	Final
401635370	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation par traitement in situ de sols contaminés	Y2183749	Constantopoulos, Georges	7610-06-01-08881-10	X2171462	1050, rue de Salaberry	06A004	2017-10-12	N	DRAE de Montréal et de Laval (A)	Final
401635370	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation par traitement in situ de sols contaminés	Y2183749	Constantopoulos, Georges	7610-06-01-08881-10	X2171462	1050, rue de Salaberry	06A004	2017-10-12	N	DRAE de Montréal et de Laval (A)	Final
402017184	353	Autorisation ministérielle	Traitement in situ des sols contaminés	Y2205043	12281872 Canada Inc.	7610-06-01-09145-10			06A004	2021-04-26	N	DRAE de Montréal et de Laval (A)	Aucun
402017328	353	Autorisation ministérielle	Traitement in situ de sols contaminés, 250-254, rue chabanel O.	Y2205343	Développements Zarturian inc.	7610-06-01-09147-10			06A004	2021-04-26	N	DRAE de Montréal et de Laval (A)	Aucun
401993573	353	Autorisation ministérielle	Réhabilitation in situ par oxydation chimique et biologique des sols contaminés au 5925, avenue Monkland	Y2204196	9259-0918 Québec inc.	7610-06-01-09136-00			06A004	2021-03-18	N	DRAE de Montréal et de Laval (A)	Final
401992962	353	Autorisation ministérielle	Traitement in situ des sols contaminés	Y2202876	lavorskai, Irina	7610-06-01-09125-10	X2186010	3380, rue Goyer	06A004	2021-03-09	N	DRAE de Montréal et de Laval (A)	Final
401997208	353	Autorisation ministérielle	Traitement in situ au 6555, rue Pontoise à Montréal	Y2006237	Cité des retraités, N.D.F. inc.	7610-06-01-05706-10	X2009470	Cité des retraités, N.D.F. inc.	06A004	2021-02-22	N	DRAE de Montréal et de Laval (A)	Brouillon
401971292	353	Autorisation ministérielle	Réhabilitation in situ par oxydation chimique et biologique des sols	Y2203238	Arjane, Diane	7610-06-01-09132-10			06A004	2020-12-08	N	DRAE de Montréal et de Laval (A)	Final
401950536	353	Autorisation ministérielle	Réhabilitation in-situ par déchloration réductrice des sols et de l'eau souterraine contaminés en hydrocarbures aliphatiques chlorés (HAC)	Y2201901	7048807 CANADA INC.	7610-06-01-09115-10	X2185263	2101-2105, rue Évette, Montréal	06A004	2020-09-01	N	DRAE de Montréal et de Laval (A)	Final
401881859	353	Autorisation ministérielle	Traitement in situ des sols contaminés	Y2009568	Enutech inc.	7610-13-01-00760-11	90564220	Station Service Dépanneur super 7	06A004	2019-12-20	N	DRAE de Montréal et de Laval (A)	Final
401860079	353	Autorisation ministérielle	traitement in situ par injection bacterienne	Y1600824	Sogevem Associés Experts Conseils Itée	7610-06-01-09067-10	X2181794	2470, rue Crémazie Est	06A004	2019-10-28	N	DRAE de Montréal et de Laval (A)	Final
401850521	353	Autorisation ministérielle	réhabilitation in situ par oxydation chimique	Y2196417	Sandmate/Attaches Karina Ltée	7610-06-01-09057-10	X2181093	Sandmate/Attaches Karina Ltée	06A004	2019-09-13	N	DRAE de Montréal et de Laval (A)	Final
401765775	353	Autorisation ministérielle	Réhabilitation in situ par oxydation chimique et biologique des sols contaminés	Y2180680	2747-8676 Québec inc.	7610-06-01-08984-10	X2177727	2747-8676 Québec inc.	06A004	2018-12-18	N	DRAE de Montréal et de Laval (A)	Final
401711747	353	Autorisation ministérielle	Réhabilitation par traitement in situ d'eau souterraine contaminée	Y2106240	Vac Aero International inc.	7610-06-01-08770-10	X2162647	Vac Aéro International	06A004	2018-07-09	N	DRAE de Montréal et de Laval (A)	Final
401709391	353	Autorisation ministérielle	Réhabilitation in situ par oxydation biologique de sols	11202124	Université Concordia	7610-06-01-00127-10	X0600536	Université Concordia 7141 Sherbrooke Ouest	06A004	2018-06-22	N	DRAE de Montréal et de Laval (A)	Aucun
401703191	353	Autorisation ministérielle	Autorisation pour traitement in situ des sols par oxydation chimique et biologique	Y2188741	Placements EMESS	7610-06-01-08950-10	X2175028	Placements EMESS	06A004	2018-06-11	N	DRAE de Montréal et de Laval (A)	Final
402017184	353	Autorisation ministérielle	Traitement in situ des sols contaminés	Y2205043	12281872 Canada Inc.	7610-06-01-09145-10			06A004	2021-04-26	N	DRAE de Montréal et de Laval (A)	Aucun
402017328	353	Autorisation ministérielle	Traitement in situ de sols contaminés, 250-254, rue chabanel O.	Y2205343	Développements Zarturian inc.	7610-06-01-09147-10			06A004	2021-04-26	N	DRAE de Montréal et de Laval (A)	Aucun
401992962	353	Autorisation ministérielle	Traitement in situ des sols contaminés	Y2202876	lavorskai, Irina	7610-06-01-09125-10	X2186010	3380, rue Goyer	06A004	2021-03-09	N	DRAE de Montréal et de Laval (A)	Final
401881859	353	Autorisation ministérielle	Traitement in situ des sols contaminés	Y2009568	Enutech inc.	7610-13-01-00760-11	90564220	Station Service Dépanneur super 7	06A004	2019-12-20	N	DRAE de Montréal et de Laval (A)	Final
401882736	353	Autorisation ministérielle	Traitement des sols et des eaux souterraines contaminées à l'aide d'un procédé enzymatique	Y2007440	Technorem inc.	7610-06-01-08996-10	X2109229	Port de Montréal - Quais 102 et 110 (Shell, Valéro et Suncor)	06A004	2019-12-20	N	DRAE de Montréal et de Laval (A)	Final
401703191	353	Autorisation ministérielle	Autorisation pour traitement in situ des sols par oxydation chimique et biologique	Y2188741	Placements EMESS	7610-06-01-08950-10	X2175028	Placements EMESS	06A004	2018-06-11	N	DRAE de Montréal et de Laval (A)	Final
401828797	353	Autorisation ministérielle	Réhabilitation environnementale par traitement in situ	Y2066958	Laforge environnement inc.	7610-15-01-04245-10	X2160027	Lac-des-Écorces - URGENCE (Accident routier et autres)	06A006	2019-12-06	N	DRAE de Lanaudière et des Laurentides (A)	Final
401061989	1	Certificat d'autorisation	Traitement de sols contaminés in situ par biostimulation	Y2079289	Télébec, Société en commandite	7610-07-01-02476-01	X2130676	Propriété de Télébec	07A001	2013-08-20	N	DRAE de l'Outaouais (A)	Final
400984518	1	Certificat d'autorisation	Injection in-situ pour le traitement de l'eau souterraine	Y1600749	Solvay Canada inc.	7610-07-01-01010-58	53721940	Solvay Canada inc.	07A001	2012-11-16	N	DRAE de l'Outaouais (A)	Final

no doc delivre	code type doc delivre	Is type doc	Is description	no mef intrv	Is nom intrv	no gestion doc	no mef lieu	Is nom etablissement	no dir reg	date delivrance	suivi mef	nom dir responsable	etat doc
400950768	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ par biostimulation	22096655	Énergie Valero inc.	7610-07-01-02485-00	X2135348	Station-service Ultramar ltée # 24664 (265, boulevard St-Raymond)	07A001	2012-07-31	N	DRAE de l'Outaouais (A)	Final
400858400	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols contaminés par des hydrocarbures avec du percarbonate de sodium	Y0600252	Gestenv inc.	7610-07-01-02466-00	X2126811	Léandre Lacroix (Gestenv inc.)	07A001	2011-09-19	N	DRAE de l'Outaouais (A)	Final
400435383	1	Certificat d'autorisation	Projet de réhabilitatio des sols par oxydation in situ sous le monument Bélanger-Thériault	Y2002526	Ville de Gatineau	7610-07-01-02130-08	90503616	Ancien garage Esso-Barbary	07A001	2007-09-19	N	DRAE de l'Outaouais (A)	Final
401061989	1	Certificat d'autorisation	Traitement de sols contaminés in situ par biostimulation	Y2079289	Télébec, Société en commandite	7610-07-01-02476-01	X2130676	Propriété de Télébec	07A001	2013-08-20	N	DRAE de l'Outaouais (A)	Final
400858400	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols contaminés par des hydrocarbures avec du percarbonate de sodium	Y0600252	Gestenv inc.	7610-07-01-02466-00	X2126811	Léandre Lacroix (Gestenv inc.)	07A001	2011-09-19	N	DRAE de l'Outaouais (A)	Final
401364102	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	22096655	Énergie Valero inc.	7610-08-01-12037-20	X2159243	Bâtiment commercial - 1322, rue Turcotte, Val-d'Or	08A001	2016-06-22	N	DRAE de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (A)	Final
401290296	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de l'eau souterraine par injection	Y2039595	Rona inc.	7610-08-01-17044-20	X2062003	Bois Turcotte ltée (Rona Amos)	08A001	2015-09-21	N	DRAE de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (A)	Final
401233756	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y2111448	Ucanco General Partners inc.	7610-08-01-12032-22	90486218	Ancien dépôt pétrolier Shell Rouyn-Noranda	08A001	2015-03-23	N	DRAE de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (A)	Final
400809344	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation in situ de l'eau souterraine par biostimulation aérobie	Y2088150	3330524 Canada inc.	7610-08-01-17235-20	X2124507	Hotel-Motel Continental	08A001	2011-05-03	N	DRAE de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (A)	Final
400761454	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation in situ par biostimulation aérobie	Y2006901	BGIS O&M solutions inc.	7610-08-01-17162-22	X2096333	Fondations contaminées (Gestion immobilière Nexacor) - 525 Centrale - Val-d'Or	08A001	2010-10-25	N	DRAE de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (A)	Final
400574160	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	29189867	Petro-Canada	7610-08-01-12074-20	X2097152	Dépôt pétrolier Pétro-Canada (Val-d'Or)	08A001	2009-04-16	N	DRAE de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (A)	Final
400489186	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ d'eau souterraine contaminée (1721, 3e avenue, Val d'Or)	Y2062241	9012-1583 Québec inc.	7610-08-01-12068-20	X2091464	1721, 3ème Avenue, Val-d'Or	08A001	2008-05-16	N	DRAE de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (A)	Aucun
400358394	1	Certificat d'autorisation	Restauration in situ de sols contaminés et travaux de mitigation environnementale	22096655	Énergie Valero inc.	7610-08-01-12006-20	X2021586	Station-service Ultramar (Amos)	08A001	2006-11-13	N	DRAE de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (A)	Aucun
400258056	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés par des hydrocarbures	Y2048213	Association coopérative de travail de Rivière-Davy	7610-10-01-50003-06	X2076479	Camp forestier 105 (Matagami)	08A001	2005-09-23	N	DRAE de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (A)	Aucun
400212277	1	Certificat d'autorisation	Système de traitement in situ des eaux souterraines	24555617	Shell Canada limitée	7610-10-01-12025-20	X2068527	Produits Shell Canada (Matagami)	08A001	2005-04-15	N	DRAE de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (A)	Aucun
400178558	1	Certificat d'autorisation	Décontamination in situ de sols contaminés	13345582	Barrette-Chapais ltée	7610-10-01-50504-32	51274785	Scierie Chapais	08A001	2004-10-29	N	DRAE de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (A)	Aucun
400172481	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation in situ des sols et de l'eau souterraine à l'aide d'un système d'injection d'eau oxygénée	24555617	Shell Canada limitée	7610-08-01-12031-21	90439936	Station-service Shell de Senneterre	08A001	2004-09-24	N	DRAE de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (A)	Aucun
401364102	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	22096655	Énergie Valero inc.	7610-08-01-12037-20	X2159243	Bâtiment commercial - 1322, rue Turcotte, Val-d'Or	08A001	2016-06-22	N	DRAE de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (A)	Final
401233756	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	Y2111448	Ucanco General Partners inc.	7610-08-01-12032-22	90486218	Ancien dépôt pétrolier Shell Rouyn-Noranda	08A001	2015-03-23	N	DRAE de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (A)	Final
400574160	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés	29189867	Petro-Canada	7610-08-01-12074-20	X2097152	Dépôt pétrolier Pétro-Canada (Val-d'Or)	08A001	2009-04-16	N	DRAE de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (A)	Final
400258056	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ de sols contaminés par des hydrocarbures	Y2048213	Association coopérative de travail de Rivière-Davy	7610-10-01-50003-06	X2076479	Camp forestier 105 (Matagami)	08A001	2005-09-23	N	DRAE de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (A)	Aucun
401671028	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols contaminés au parc pétrolier - Mont-Wright	Y2102030	ArcelorMittal Exploitation Minière Canada s.e.n.c.	7610-09-01-0584223	X0900848	Mine Mont-Wright (Arcelormittal Mines Canada inc.)	09A001	2018-03-21	N	DRAE de la Côte-Nord (A)	Final
401383549	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation des sols et de l'eau souterraine par oxydation chimique in situ	11701877	Compagnie minière IOC inc.	7610-09-01-0091415	90116716	Réseau ferroviaire (Compagnie minière IOC)	09A001	2016-09-20	N	DRAE de la Côte-Nord (A)	Final
400977744	1	Certificat d'autorisation	Réhabilitation in situ des sols et de l'eau souterraine par biostimulation aérobie au 125 lauré à Sept-Îles	90521188	Orica Canada inc.	7610-09-01-0135402	X0900062	Orica Canada inc. (Compagnie minière IOC inc.)	09A001	2012-11-02	N	DRAE de la Côte-Nord (A)	Final
400752038	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des eaux souterraines	12580148	Centre de santé et de services sociaux de la Minganie	7610-09-01-0132101	X2003174	Foyer de Havre-Saint-Pierre	09A001	2010-09-21	N	DRAE de la Côte-Nord (A)	Final

no doc delivre	code type doc delivre	ls type doc	ls description	no mef intrv	ls nom intrv	no gestion doc	no mef lieu	ls nom etablissement	no dir reg	date delivrance	suivi mef	nom dir responsable	etat doc
400705188	1	Certificat d'autorisation	Traitement de sol contaminé sur le terrain de l'ancien terminal Texaco # 44-0264 situé au 488, route 138 à l'est de Sept-Îles	29929700	Pétrolière Impériale	7610-09-01-0044903	90282567	ANCIEN TERMINAL 0264 DE TEXACO COMPAGNIE PETROLIERE IMPERIALE LTEE	09A001	2010-05-07	N	DRAE de la Côte-Nord (A)	Final
400259316	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ par oxydation chimique des eaux souterraines	Y2010593	Ville de Sept-Îles	7610-09-01-0166401	X2070637	Sols contaminés	09A001	2005-10-04	N	DRAE de la Côte-Nord (A)	Final
400151825	1	Certificat d'autorisation	Essai de traitement de sol par biodégradation in situ	11717386	Gestion Alcoa Canada cie	7610 09 01 0088858	X2051226	Terrain contaminé (Ville de Baie-Comeau - Alcoa ltée)	09A001	2004-06-18	N	DRAE de la Côte-Nord (A)	Aucun
401671028	1	Certificat d'autorisation	Traitement in situ des sols contaminés au parc pétrolier - Mont-Wright	Y2102030	ArcelorMittal Exploitation Minière Canada s.e.n.c.	7610-09-01-0584223	X0900848	Mine Mont-Wright (Arcelormittal Mines Canada inc.)	09A001	2018-03-21	N	DRAE de la Côte-Nord (A)	Final
400151825	1	Certificat d'autorisation	Essai de traitement de sol par biodégradation in situ	11717386	Gestion Alcoa Canada cie	7610 09 01 0088858	X2051226	Terrain contaminé (Ville de Baie-Comeau - Alcoa ltée)	09A001	2004-06-18	N	DRAE de la Côte-Nord (A)	Aucun

no_doc_delivre	code type doc delivre	ls_type_doc	ls_description	no_mef_intrv	ls_nom_intrv	no_gestion_doc	no_mef_lieu	ls_nom_etablissement	no_dir_reg	date_delivrance	suivi_mef	nom_dir_responsable	etat_document
401975946	224	Approbation d'un plan de réhabilitation	Réhabilitation environnementale par excavation et par traitement in situ de désorption thermique d'un terrain ayant supporté des activités d'exploitation d'une station-service suite à une cessation d'activité	Y2003301	Shell Canada Products	7610-02-01-0602905	X2004207	Produits Shell Canada ltée (784, boul. Talbot)	02A001	2020-12-08	N	DRAE du Saguenay/Lac-Saint-Jean (A)	Final
401383496	224	Approbation d'un plan de réhabilitation	Approbation d'un plan de réhabilitation - Traitement in-situ	Y2118399	683017 N.B. Ltd.	7610-02-01-0656000	X2121345	Ancienne station-service Irving (#04050)	02A001	2016-08-26	N	DRAE du Saguenay/Lac-Saint-Jean (A)	Final
401002382	224	Approbation d'un plan de réhabilitation	Traitement in-situ par biopiles	29929700	Pétrolière Impériale	7610-02-01-0638400	X2024038	Ancien dépôt Esso 44-0528	02A001	2013-02-11	N	DRAE du Saguenay/Lac-Saint-Jean (A)	Final
400639607	224	Approbation d'un plan de réhabilitation	Traitement in situ	29929700	Pétrolière Impériale	7610-04-01-02725-01	X2083772	Station-service Esso (boul. des Récollets)	04A001	2009-10-23	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
400615761	224	Approbation d'un plan de réhabilitation	Plan de réhabilitation d'un terrain d'une station-service avec traitement des eaux souterraines sur place	22096655	Énergie Valero inc.	7610-04-01-02806-02	X2111969	Ultramar ltée / Station-service no 03137	04A001	2009-07-27	N	DRAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec (A)	Final
401582146	224	Approbation d'un plan de réhabilitation	Réhabilitation d'un terrain anciennement occupé par une station-service (traitement in situ)	Y2105964	CST Canada co.	7610-16-01-0841301	X2004360	Ultramar Canada inc. (St-Lambert) S/S 41252	05A001	2017-04-05	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
401389581	224	Approbation d'un plan de réhabilitation	Réhabilitation d'un terrain anciennement occupé par des usines de fabrication de pneus par traitement in situ	Y2176788	Omer Brault inc.	7610-16-01-0229001	X1601466	Pro Ballast inc.	05A001	2016-09-23	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
401276572	224	Approbation d'un plan de réhabilitation	Réhabilitation d'un terrain occupé par un garage - traitement in situ	Y2066135	Carrefour pneus & mécanique inc.	7610-16-01-0387802	90398785	Pneus Concept inc.	05A001	2015-08-04	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
401259616	224	Approbation d'un plan de réhabilitation	Plan de réhabilitation d'un ancien dépôt pétrolier Excavation des sols contaminés en métaux Traitement in-situ des sols contaminés en hydrocarbures	Y2106926	La COOP des Montérégiennes	7610-16-01-1133201	X2149950	La Coop des Montérégiennes	05A001	2015-06-22	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
400805812	224	Approbation d'un plan de réhabilitation	Réhabilitation environnementale par traitement in situ	Y2057795	Station de gaz D. et R. Valiquette inc.	7610-16-01-0994201	X2087121	Station de gaz D. et R. Valiquette inc.	05A001	2011-05-06	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
400643612	224	Approbation d'un plan de réhabilitation	Réhabilitation de l'ancienne station-service par traitement in-situ	22096655	Énergie Valero inc.	7610-16-01-0984802	X2083850	Ultramar ltée (station-service 00643)	05A001	2009-10-26	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
401076044	224	Approbation d'un plan de réhabilitation	Mise en place d'un traitement in situ et ex-situ sur le terrain de l'ancienne usine Prysman à St-jean-sur-Richelieu pour la biodégrader le TCE et autres composés organiques.	Y2064253	Systèmes et câbles Prysman Canada ltée	7610-16-01-0011905	52681160	9286-9999 Québec inc. (locale Carpettes Lanart)	05A001	2013-10-01	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
401064083	224	Approbation d'un plan de réhabilitation	Mise en place d'un traitement in situ sur le lot 5 077 286 pour biodégrader le TCE.	Y1604279	Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu	7610-16-01-0643806	X1602166	Développement Singer Lot 1331 (excluant le terrain de la Balmet - Lot 1333)	05A001	2013-08-21	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
401259616	224	Approbation d'un plan de réhabilitation	Plan de réhabilitation d'un ancien dépôt pétrolier Excavation des sols contaminés en métaux Traitement in-situ des sols contaminés en hydrocarbures	Y2106926	La COOP des Montérégiennes	7610-16-01-1133201	X2149950	La Coop des Montérégiennes	05A001	2015-06-22	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise du Centre et du Sud (A)	Final
401380361	224	Approbation d'un plan de réhabilitation	Réalisation d'un plan de réhabilitation par traitement in situ (480, 5e Rue)	Y2116095	Les Ventes Mercury des Laurentides (1985) inc.	7610-15-01-03964-11	X2157070	Les Ventes Mercury des Laurentides (1985) inc.	06A001	2016-10-21	N	Direction générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord (A)	Final
400661519	224	Approbation d'un plan de réhabilitation	Excavation et traitement in-situ de sols contaminés	Y2067696	Morrison & Hamilton Holdings Ltd	7610-07-01-02385-01	X2097293	Terrain vacant (anciennement Hamilton Chevrolet Pontiac Buick (707 Riverside)	07A001	2009-11-16	N	DRAE de l'Outaouais (A)	Final
400263889	224	Approbation d'un plan de réhabilitation	Plan de réhabilitation - Traitement biologique sur place de sols contaminés	29929700	Pétrolière Impériale	7610-07-01-02331-01	X2062556	Pétrolière Impériale (Papineauville)	07A001	2005-10-27	N	DRAE de l'Outaouais (A)	Aucun
400661519	224	Approbation d'un plan de réhabilitation	Excavation et traitement in-situ de sols contaminés	Y2067696	Morrison & Hamilton Holdings Ltd	7610-07-01-02385-01	X2097293	Terrain vacant (anciennement Hamilton Chevrolet Pontiac Buick (707 Riverside)	07A001	2009-11-16	N	DRAE de l'Outaouais (A)	Final
401360170	224	Approbation d'un plan de réhabilitation	Réhabilitation environnementale par traitement in-situ	29929700	Pétrolière Impériale	7610-10-01-12005-13	X0800993	Dépôt en vrac (Chibougamau)	08A001	2016-07-18	N	DRAE de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (A)	Final
400665548	224	Approbation d'un plan de réhabilitation	Traitement de sol contaminé	90491887	Fiducie pour approvisionnement en Hydrocarbures de la C.N.	7610-09-01-0189800	X2073614	Dépôt pétrolier - Site 81444-01	09A001	2009-12-11	N	DRAE de la Côte-Nord (A)	Final