

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides

Courriel

Montréal, le 2 mars 2017

Objet : Demande d'accès concernant le 455, boul. René Lévesque Ouest à Montréal

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 24 janvier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents demandés. Il s'agit de :

- 1. Note au dossier du 31 janvier 2011
- 2. Rapport d'urgence du 7 mai 2010
- 3. Rapport de rejet 6 mai 2010

Vous noterez que dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

pour : Nezha Boumchagdidin Répondante régionale de l'accès aux documents

рj

Bureau de Montréal 5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860 Montréal (Québec) H1T 3X9 Téléphone: 514 873-3636 #241

Internet: www.mddelcc.gouv.gc.ca

850, boulevard Vanier Laval (Québec) Téléphone: 450 661-2008 Télécopieur : 514 873-5662 Télécopieur : 450 661-2217 Courriel Nezha.Boumchagdidin@mddelcc.gouv.gc.ca

Bureau de Laval

Bureau de Lanaudière 100, boulevard Industriel Repentigny (Québec) J6A 4X6 Téléphone : 450 654-4355 Télécopieur 450 654-6131

Bureau des Laurentides 300, rue Sicard, bureau 80 Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3X5 Téléphone : 450 433-2220 Télécopieur: 450 433-1315

Développement durat Environnement et Parcs

Québec E

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides

NOTE AU DOSSIER / CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE

OBJET: Changement halocarbure dans refraidisseur #2

DATE: 31 januler 2011

INTERLOCUTEURS: 53-54 Gestionnaire des installations

SNC-Lavalin 514861-6263 poste

NO. DOSSIER: 7610-06-01-

COMMENTAIRES:

Monsieur 53-54 M'informe que la compagnie 23-24 Commence les travaix cette semaine pour remplacer le Fréon 11 par du fréon 123 dans le réfroidissein #2 Les travaux devraient être termines pour la fin février 2011. Le délai des travaux est cause par la commande des pièces nécessaires aux tranvaux qui a accusé du hetard.

Mau Pen Machana Signature



Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Québec, de Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides

N°. Référence : ACCIDENT TECHNOLOGIQUE	N6-2010-05-07-92 (4)
Date de l'événement : 2010-05.06 Heure : h min	N ^{bre} de photos :
Organisme impliqué: SNC - Lavalin	Tél. : ()
Adresse: 455 René-Levesque Ouest	Poste: []
Ville:	Code postal:
Endroit de l'événement :	Code S.P.:
Ville de l'événement: Montrial	N° de ville : 66025
Produit en cause: Tiichlorofluoromethane	État du produit L/S/G : ()
NON CLASSÉ CLASSÉ UN: 1078 Quantité: Approx.: (2) Imp.: 100 2-2 cas: Précise: (_) Dév.: 100 Sans Dév.: (_) Réc.: 0	Aspects humains Sans Objet: N ^{bre} : Blessés: N ^{bre} :
SECTEUR: Aéroportuaire () Commercial (Forestier () Industriel () Minier () Mixte () Portuaire () Résidentiel () Rural () Autres ()	Traités imm.: N ^{bre} : N ^{bre} : Nbre:
IMPACT: Air Cours d'eau () Infrastructure de Infrastructure Souterraine () Infrastructure de Surface () Milieu Naturel	l'Intérieur () () Aucun ()
TYPE D'ÉVÉNEMENT: Aérien(_) Bris d'équipement(_) Déversement illégal(_) Fe Manutention(_) Maritime(_) Réservoir(_) Routier(_) Tr	rroviaire(_) Incendie(_) avaux illégaux(_) Autres(_)
Sommaire (causes de l'événement): <u>fuite</u> sur du valves	
Signalé par: Marandre Lachance	Origine M. E.F (O/N) :
	reçu à :
Tél.: $(4/8)643-5678$ [] Date: $20005-07$ Fin de	la conversation :
PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX	
Sortie: Oui ou Non (M)	
	ur les lieux à :h min.
Organisme impliqué : Temps t	
Responsables municipaux : Catégori	
	le d'exécution de travaux (O/N)_W
	ns 115.1 (O/N)
	raitement: Int. (2) Ext. (_) Comb. (_)
Transféré à (serv. ou code): Zone (M.T.M): X:	Y:
Sommaire: 53-54 Sule-Lavel	lin tol. 514-861-6263
(Interventions) P - nous informe de	la fente de
feion CFC R-11 , Le systeme	a ste reface
et unis en marche, v	oin FAX
Copie uni A Michel Liona	nd model.

ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

Signature: _05-04-11

Date: 210-05-07

12/11/2009 11:48

SECURITE CIVI

05-06-2010

E 03/0

URGENCE ENVIR.MTL

15:13:53

PAGE 02/02

Davidspringert dorohis. Brifannys Heid et Parti

Québec 🚟 Rapport de rejet d'un halocarbure

514-854-4120

Réglement sur les halocarbures (art. 13)

Rejet dans l'environnement de plus de 25 kg

DATE 2. Localisation du rejet ADRIENT 455 REUS'-LEVESQUE OVESS VILLE MONTREAL QC H27 172 3. Nature du rejet Entit prisodie de l'inaccoaraire Louret Gazeure 4 Guantité rejetée estimée Quantité rejetée estimée Quantité rejetée estimée Quantité rejetée estimée Quantité rejetée estimée RESTINCANGER APPORTER, LES ROBERSHINERTS DEMANDE PAR LE BURRAU RÉGONAL DU RESTINC, DANS LES ALBOURS BURNANT LA FIN DEX PROTITIONNES AUGUSTAL LES ROBERSHINERTS DEMANDE PAR LE ROPONS S. 5 Rapport de rejet de plus de 50 kg Précisez la cause du réjet: VALUES SOLENDIDE FUNAIENT DUI ETE DEMANGES. QUENTION SEUR FRANCE DE PUNS OCCUBRE ET RAME EN MONTES. Décrivez commetiement les modifications ou les corrections expontées eu système ou à l'appareil : REMPUSSIGE DE L'UNITÉ AU R-11 PROJET DE CAUVESIAN AU R-123 POÈNE PUN SANDIES ZOLI COURS LA TURBE DESCONAL DU RESTING DANS LES AURIGINES SUNANT LA MONTES DE LA CONSTITUTION DU REST. COURS LA TURBE DESCONAL DU RESTING DANS LES AURIGINES SUNANT LA MONTES DE LA CONSTITUTION DU REST. COURS LA TURBE DESCONAL DU RESTING DANS LES AURIGINES SUNANT LA MONTES DE LA CONSTITUTION DU REST. COURS LA TURBE DESCONAL DU RESTING DANS LES AURIGINES SUNANT LA MONTES DOUBLE CE CONTEST. COURTES TURBE DESCONAL DU RESTING DANS LES AURIGINES SUNANT LA MONTES DE LA CONSTITUTION DU REST. COURTES TURBE DESCONAL DU RESTING DANS LES AURIGINES SUNANT LA MONTES DE LA CONSTITUTION DU REST. COURTES TURBE DESCONAL DU RESTING DANS CE REPRODUCTION SOUS UNE MARQUE DE COMMENCE. ENERFLES : COC-12, ROPC-23, ROC-24, RO	
2. Localisation du rejet ADRESSE #55 REUI-LEVESQUE OUESS VALE MONTREAL QC H2Z 1Z2 3. Nature du rejet ENT POPULOCARRIME CFC R-// 4. Quantité rejetée estimée COUNTRE 4. Quantité rejetée estimée COUNTRE 5. LA COUNTRE D'HALOCARRIME CFC R-// 4. Quantité rejetée estimée COUNTRE 5. LA COUNTRE D'HALOCARRIME CFC R-// 4. Quantité rejetée estimée COUNTRE TORE D'HALOCARRIME CFC R-// 4. Quantité rejetée estimée COUNTRE TORE D'HALOCARRIME CFC R-// A QUANTITÉ PHACAMOUNE RAPTÉE REGISSE ONS LA RECTION S. S. LA COUNTRE TORE D'HALOCARRIME COUNTRE TORE D'HALOCARRIME COUNTRE TORE D'HALOCARRIME COUNTRE TORE D'HALOCARRIME COUNTRE CO	1 Date du rejet LE 6 MJ 2010
ASSESSE 455 REUS'-LEVESQUE OVESS VALLE MONTREAL QC H2Z 1Z2 3 Nature du rejet Entre priverdur de l'imalocarbure Loudet Loudet Gazeure CFC R-// 4 Quantité rejetée estimée CAMANTIE D'HALOCARbure CFC R-// 5 Rapport de rejet de plus de 50 kg Précisez la ceuse du réjet: VALVES SOUENDIOE FUNAIENT ONT ETÉ DEMPRÉES. OBERNIOISSUE FRONE DEPUS OCTUBE ET DES PROPRÉES. Décrivez bominairement les modifications ou les corrections appointées au système ou à l'appareil : REMPUSSIGE DE LAUSIF AU R-// D'AGIS LE BURCOU BOROMAL DU SENENTER DU SUPPLIE AU R-// DIESTE MARIA LEB BURCOU BOROMAL DU SENENTER DES SUPPLIE AU R-// DUSSE LE BURCOU BOROMAL DU SENENTER DU SUPPLIE SUPPLIE DE DES PROPRÉES DU SUPPLIE DE CONTRACT DE CONTRACTOR DU SENENTER DES ELES AUGUSTES SUPPLIER DE CONTRACTION DU CONTRACTOR DE CO	DAYE
ADRESSE 455 REUS'-LEVESQUE OVESS VILLE MONTREAL QC H2Z 1Z2 3 Nature du rejet Entre privatore de l'imalocarbure Loudet Que H2Z 1Z2 4 Quantité rejetée estimée Adminité rejetée estimée All Quantité réjetée estimée All Quantité réjetée estimée All Quantité réjetée estimée Entre privatore au pureau récional du remether, dans les alloure aurant la nun des réconnes au pureau récional du remether, dans les alloure aurant la neu des réconnes au pureau récional du remether, dans les alloure aurant la neu des sons les econones au pureau récional du remether, dans les alloure aurant la neu des sons du réjet : VALVES SOLENDIOE FUNAIENT DAN ETE DEMPRÉES. Décrivez agrimmatement les modifications ou les corrections exportées au système ou à l'appareil : REMPUSAGE DE L'UNITÉ AU R-II PROJET DE LA VIENTIE DAN DE LA VIENTIE DE PROVINCIES : REMPUSAGE LE BRIERAU LE BURGHAL DU SERVITER DAN DU RESPONDANT LA MONDRE DU REMPONDE DU REMPONDE DU SOURCE DE COMMENTE DE MEANTE DOIL LES TREPPLES : COO-12, NOC-22, NFC-124, NFC-125, NFC-124, NF	
NATURE OF LINESPAL QC H27 172 3 Nature du rejet Eint pristique de l'indicoargure Lourge Gazeux Type d'indicoargure CFC R-1/ 4 Quantifé rejetée estimés BLA GUARTITÉ D'INDICAARGURE RELETÉE EXCÈDE 60 NG, VEILLAGE ROURETTRE AU RUPEAU RÉCIONAL DU REMETÈRE, DANS LES RELETÉE DURANT LA PIN DEX EXCEPTIONA APPORTERA, LES REMERANMENT DEMANDES DANS LA RECTION 2. 5 Rapport de rejet de plus de 50 kg Précisez le cruse du réjet: VALUES SOLENDIOS FUNAIENT ONT ETE DEMANGES. CEPRUID'S SAIR. FLOTIE DE PRUS. OCTUBRE ET REQUE DU MOCKE Décrivez somméticement les modifications ou les corrections apportées au système ou à l'appareil : REALUSAIGE DE L'UNITÉ AU R-11 PROJET DE CANVESSION AU R-123 PLEIVE PAU JANVIER 2011 DIRECTANDISTANCE DE L'UNITÉ AU R-11 PROJET DE CANVESSION AU R-123 PLEIVE PAU JANVIER 2011 DIRECTANDISTANCE DE L'UNITÉ DE REPROSPANTS VENCUS 3018 UNE MARRIUT DE COMMENCE. EXEMPLES : CPO-12, NOT-221, NOT-	2 Localisation du rejet
MONTREAL QC H27 172 3 Nature du rejet Ent parque de l'allocarburge Gazeure Ma Guantité rejetée estimés B la Guantité d'inalocarburgur reletair excépée de rei, veuilles equipont s. B la Guantité d'inalocarburgur reletair excépée de rei, veuilles equipont s. Rapport de rejet de plus de 50 kg Précipez la caluse du réjet: VALVES SOLENDIOS FUNAIENT ONT ETE DEMANCEES. REPRUIDIS SEUR FEORE DERVIS OCCURAGE ET DESTINA DU MONTES. Décrivez sommairement les modifications ou les corrections appontées eu système ou à l'appareil ; REMPUSSIGE DE LIVEUTE AU R-12 PREVIL PAR JANVIER 2011 DIRECT DE GALVESSIGN AU R-123 PREVIL PAR JANVIER 2011 DIRECT DE GALVESSIGN AU R-123 PREVILE PAR JANVIER 2011 DIRECT DE GALVES SIGN AU REPROFERANTS VENIONS SOUS UNE MARQUE DE COMMENCE. EXEMPLES : c00-12, horo-24, hro-134, her-16teure que les rensolgrements fournis dans ce rapport sont exaceu. FRANCUIS MC GAV. LE 6 Millio	455 REUS-LEVESQUE OVEST
TYPE D'HALOCARBURE LOURS: GAZEUX GAZEUX A QUANTITÉ D'HALOCARBURE GE C R - // A QUANTITÉ D'HALOCARBURE BI LA GUARTITÉ D'HALOCARBURE REIGITÉ EXCEDE 80 RG, VEUILLE BOURETTER AU BUREAU RÉGIONAL DU REMETÈRE, DANS LES ALBURES SURANT LA RIN DEX RECTIONS AU APPORTAGE LAS REMEMBERS TORIANDES DANS LA RECTION S. RAPPORT de rejet de plus de 50 kg Précisez la GAUSA DU RÉTE: DÉCRIVEZ SOUTHBITCHENT DE PRUS. OCTUBES: DÉCRIVEZ SOMMITIENTE LES MODIFICATIONS DU les CONTECTIONS SIDONATE ET DESPUE DU MACUE DÉCRIVEZ SOMMITIENTE LES MODIFICATIONS DU les CONTECTIONS SIDONATE DE LA CONSTANTION DU REJET. DESCRIVEZ SOMMITIENTE PURSAU PERONAL DU SENENTINE. DESCRIVEZ SANDE DE L'UNITÉ AU R-11 PRO JET DE LA VINCE SUR REPRODUNCE DU SENENTINE. DIRECT SAND PÉRAL LE BUREAU PERONAL POUR PÉRA PERODERANT VINNE SOUS UNE MARRIUT DE LA CONSTANTION DU REJET. DIRECT SAND PÉRAL LE BUREAU PERONAL POUR PÉRAN LES REPRODERANTS VINNE SOUS UNE MARRIUT DE LA CONSTANTION DU REJET. DIRECT SAND PÉRAL DE BUREAU PERONAL POUR PÉRA PERODERANTS VINNE SOUS UNE MARRIUT DE COMMITME. EXEMPLES : CITO-12, HOUTMAN, HE-C	MONTREAL QC H2Z 1Z2
TYPE D'HALOCARGURE ³ CFC R-II 4 Quantité rejetée estimés RAMAITE MA GUANTITÉ D'UALOCARGURE REJETÉE EXCÉDÉ SO NO, VEINLEE EQUIRETTRE AU RUREAU RÉGIONAL DU REMÉTÈRE, DANS LES MAJOURE SURVANT LA PIN DEX RECOTRICATIONS APPORTÉES, LES REMÉRIMENTS DEMANDES DANS LA RECOTRON S. 5 Rapport de rejet de plus de 50 kg Précisez la cause du réjet: VALUES SOUENDISE FUYALEUT, ONT ESTE DEMANCEES. OBSPACIOLS SEUR. FAUTHE DEPUIS. OCTUBRE ET DEMA EN MOCKE Décrivez sommalitement les modifications ou les corrections apportées du système ou à l'appareil ; REMPUSAGE DE L'UNITÉ AN R-II PROJET DE CAUVES SIAN AN R-123 POEVER POUR JANVIER ZOII DIRECT SANS PÉRAL LE BURROU RÉCIONAL DU RENETÈRE. MARIE LE BURROUI RECIONAL DU RENETÈRE DANS LES SUPART LE MONDRET DE LA CONSTATATION DU RESET. TOURS LES TRYPE DES CROCKES DANS LES SUPERIERS SUPART LE MONDRET DE LA CONSTATATION DU RESET. TOURS LES TRYPE DES CROCKES DANS LES SUPERIERS SUPART LE MONDRET DE LA CONSTATATION DU RESET. TOURS LES TRYPE DES CROCKES DANS LES SUPERIERS SUPART LE MONDRET DE LA CONSTATATION DU RESET. TOURS LES TRYPE DES CROCKES DANS LES SUPERIERS SUPART LE MONDRET DE LA CONSTATATION DU RESET. TOURS LES TRYPE DES CROCKES DANS LES SUPERIERS SUPART LE MONDRET DE LA CONSTATATION DU RESET. TOURS LES TRYPE DES CROCKES DANS LES SUPERIERS SUPART LE MONDRET DE LA CONSTATATION DU RESET. TOURS LES TRYPE DES CROCKES DANS LES SUPERIERS SUPART LE MONDRET DE LA CONSTATATION DU RESET. TOURS LES TRYPE DE CROCKES DANS LES SUPERIERS SUPART LES MONDRET DE LA CONSTATATION DU RESET. TOURS LES TRYPE DE CROCKES DANS LES SUPERIERS SUPART LES MONDRET DE LA CONSTATATION DU RESET. TOURS LES TRYPE DE CROCKES DANS LES SUPERIERS SUPART LES MONDRET DE LA CONSTATATION DU RESET. TOURS LES CROCKES DANS LES SUPERIERS SUPART LES MONDRET DE LA CONSTATATION DU RESET. TOURS LES CROCKES DANS LES SUPERIERS SUPART LES MONDRET DE LA CONSTATATION DU RESET. TOURS LES CROCKES DANS LES SUPERIERS SUPART LES MONDRET DE LA CONSTATATION DU RESET. TOURS LES CROCKES DANS LES SUPERIERS SUPERIERS SUPERIERS D	3 Nature du rejet
QUANTITÉ D'ALOCADURE RELATÉE EXCEDE ON RE, VEILLES EQUIRETTES AU RUPEAU RÉGIONAL DU REMETERS, DANS LES ALIQUES SURVANT LA RIM DEX RECTION S. S Rapport de rejet de plus de 50 kg Précisez la cause du réjet: VALVES SOULUDIDE FUYAIEUT, ONT ETE DEMANGEES. OFFRUIDIS SEUZ. FEDRE DE PUIS OCCUPAGE ET DESTY EU MONCE DE DEMANCE ES. Décrivez sommaitement les modifications ou les corrections apportées au système ou à l'appareil : REMOUSSAGE DE LIMITÉ AU R-II PROSES DE CAUVES SIA AU RESTAULTE DE MONSTER PUIS PRÉVILE PAIR SANVIGE 2011 DIEST SANS DE LA UNE SIA DU MONSTÈRE. UNISE LE BUREAU RECONAL DU MONSTÈRE DANS LES SA MENGRES SUMANT LE MONSTE DE LA CONSTAUNTION OU REJET. OUIS LES TIPPE DU CPC, MALONE, HOP, PEC ET LOS REPROGRANTS VENCHOS SOUS LING MARQUE DE COMMINICE. EXEMPLES : CRO-12, HOPO-22, HOPO-24, HOPO-25, MONSTER CAUSE CONSTRUCTOR DE LA CONSTAUNCE DE COMMINGE. EXEMPLES : CRO-12, HOPO-24,	
PRÉCIPEZ LES RENERIES ENCÈDES SO KO, VEULLEZ EQUIRETTRE AU RUTEAU RÉGIONAL DU RUMETERE, DANS LES <u>21. 2011 de purant la fin dex recordances apportées, les renerentements delanables dans la ecotion s.</u> S Rapport de rejet de plus de 50 kg Précipez le geurse du réjet: VALVES SOLENDIDE FUVAIENT DANS LES <u>21. 2011 AURES DE PROPACEES.</u> OSPRACIONS SEUR. FROMÉ DE PRUIS OCCURRE ET RECO. EN MOCKE Décrivez sommaticement les modifications ou les corrections apportées au système ou à l'appareil ; REMPUSSAGE DE L'UNITE AU R-II PROJET DE CANVESSION AU R-123 PREVIE POUR JANVIER ZOII DIEST AND PRANTE DE CONTRAIRE SINAMT LE MOMENT DE LA CONTATATION DU RELET. DUIS LES TIPES DES CRC, HALONIS, HECC., HID, FEC ET LES REPROGRANTS VENDUES SOUS UNE MARQUE DE COMMINGE. EXEMPLES : CRC-12, HEC-124, NET-124, NET-13. LE G MINICIPAL DE CONTRAIRE FOUTILS dans ce rapport sont exemple. LE G MINICIPAL DE CONTRAIRE FOUTILS dans ce rapport sont exemple. LE G MINICIPAL DE CONTRAIRE FOUTILS dans ce rapport sont exemple.	VPR D'HALOGARBURES CFC R-1/
PRÉCIPEZ LES RENERIES ENCÈDES SO KO, VEULLEZ EQUIRETTRE AU RUTEAU RÉGIONAL DU RUMETERE, DANS LES <u>21. 2011 de purant la fin dex recordances apportées, les renerentements delanables dans la ecotion s.</u> S Rapport de rejet de plus de 50 kg Précipez le geurse du réjet: VALVES SOLENDIDE FUVAIENT DANS LES <u>21. 2011 AURES DE PROPACEES.</u> OSPRACIONS SEUR. FROMÉ DE PRUIS OCCURRE ET RECO. EN MOCKE Décrivez sommaticement les modifications ou les corrections apportées au système ou à l'appareil ; REMPUSSAGE DE L'UNITE AU R-II PROJET DE CANVESSION AU R-123 PREVIE POUR JANVIER ZOII DIEST AND PRANTE DE CONTRAIRE SINAMT LE MOMENT DE LA CONTATATION DU RELET. DUIS LES TIPES DES CRC, HALONIS, HECC., HID, FEC ET LES REPROGRANTS VENDUES SOUS UNE MARQUE DE COMMINGE. EXEMPLES : CRC-12, HEC-124, NET-124, NET-13. LE G MINICIPAL DE CONTRAIRE FOUTILS dans ce rapport sont exemple. LE G MINICIPAL DE CONTRAIRE FOUTILS dans ce rapport sont exemple. LE G MINICIPAL DE CONTRAIRE FOUTILS dans ce rapport sont exemple.	
BLA COUNTITÉ D'HALOCARDURE REJETÉE EXCÉDE ED RO, VEUILLEZ BOURETTRE AU RUMEAU RÉGIONAL DU REMETÈRE, DARS LES AL SOURS SURVANT LA FIN DEX S Rapport de rejet de plus de 50 kg Précisez la Gausse du réjet: VALVES SOLENDIOE FUNAIENT, ONT FIE DENNIGEES. OBERTIONS SEUR FERRE DE PUIS OCTUBRE ET RESPUE DU MOCKE DÉCRIVEZ SOMMERITEMENT JES MODIFICATIONS OU JES CORRECTIONS EXPONTAGES AU SYSTÈME OU À l'appareil ; REMPUSSAGE DE L'UNITÉ AU R-11 PROJET DE CANVESSION AU R-123 PREVIUE PAUR JANVIER ZOII DIES LES TITLES DE CONNEILE BARRAU REGIONAL DU MINISTÈRE. DIES LES TITLES DE CONNEILE BARRAU REGIONAL DU MINISTÈRE DAIS LES ALBERTES SUPVANT LE MOMENT DE LA CONSTATATION DU REJET. DIES LES TITLES DES CONNEILES DAIS LES ALBERTES SUPVANT LE MOMENT DE LA CONSTATATION DU REJET. DIES LES TITLES DES CONNEILES DAIS LES ALBERTES SUPVANT LE MOMENT DE LA CONSTATATION DU REJET. DIES LES TITLES DES CONNEILES DAIS LES ALBERTES SUPVANT LE MOMENT DE LA CONSTATATION DU REJET. DIES LES TITLES DES CONNEILES DAIS LES ALBERTES SUPVANT LE MOMENT DE LA CONSTATATION DU REJET. DIES LES TITLES DES CONNEILES CONNEILES CONNEILES CONNEILES. ELE GARCILIO DE CONNEILES DAIS LES ALBERTES SUPVANT LE MOMENT DE LA CONSTATATION DU REJET. DIES LES TITLES DES CONNEILES CONNEILES CONNEILES. ELE GARCILIO DE CONNEILES DAIS LES ALBERTES SUPVANT LE MOMENT DE LA CONNEILES. ELE GARCILIO DE CONNEILES DAIS LES ALBERTES SUPVANT LE MOMENT DE LA CONNEILES. ELE GARCILIO DE CONNEILES DAIS LES ALBERTES SUPVANT LE MOMENT DE LA CONNEILE DE CONNEILES. ELE GARCILIO DE CONNEILES DAIS LES ALBERTES SUPVANT LE MOMENT DE LA CONNEILE DE CONNEILES CONNEILES. ELE GARCILIO DE CONNEILES DAIS LES ALBERTES SUPVANT LE MOMENT DE LA CONNEILE DE CONNEILES DAIS LES ALBERTES DAIS LES	A STATE OF THE STA
BLA QUANTITÉ D'HALOGARDIRE REJETÉE EXCÈDIG DI KO, VEUILLEE BOURETTRE AU BUREAU RÉCIONAL, DU ROMETÈRE, DARS LES RE-BOURG SURVANT LA FIN DEX BETTPICATIONS APPORTÉES, LES REMERISHMENTS DRIMANDES DANS LA SECTION 5. Rapport de rejet de plus de 50 kg Précisez la cause du réjet: VALVES SOURDIDE FUVAIENT DANS LES DEMPACEES. OSPRAIDES SEUL FRANCE DE PRUS OCTUBAL ET DESPUS OU à l'appareil : REMPUSSIGE DE L'UNITÉ AU R-II PROJES DE CAUVES SIAN AU R-123 PRÉVIE PAUR JANVIER ZOII OMES SAMBURAU LE BUREAU RÉCIONAL DU MENETÈRE. MUSER SAMBURAU LE BUREAU RÉCIONAL DU MENETÈRE. MUSER LES TITPES DE CIC, HELORIS LES SE REPROSERANTS VENCHES SOUS LINE MARQUE DE COMMENCE. EXEMPLES : CRO-12, HOPG-22, HEC-1244, MET-25. TRESSE QUO SES TENSOIGNEMENTS FOUTILS CAUSE CE PAPPORT SONT EXERTS: FLANCUIS MC CAVA LE 6 MILLO FLANCUIS MC CAVA	
Précisez la cause du rejet: VALVES SOUENDIDE FUYAIENT, ONT ETE DEMPAGEES. OFPRAIDIS SEUR FRONT DEPUIS OCTUBRE ET DEMP EN MOCKE Décrivez sommairement les modifications ou les corrections apportées au système ou à l'appareil : REMPUSSIGE DE L'UNITÉ AN R-II PROJET DE CANVERSIAN AN R-III PROJET DE CANVERSIAN DU RENETÈRE. MISSE LES TYPES DE CIC., MALONS, NCPC, NEO, PPO ET LOS REPROSERANTS VENCHAS SOUS UNE MARQUE DE COMMENCE. EXEMPLES : CRO-12, NCPC-22, NFC-1244, NFC-2546. RESIDENCEIS MC CANN LE 16 MILIO	LA CHARTITE D'HALOGARDURE REISTEE EXCEPTION KO, VEHILLEE SOURETTRE AU RUREAU RÉGIONAL DU ADMETÈRE, DANS LES SE MUNICIPAL DE MANAGER.
Précisez la cause du réjet: VALVES SOLENDIOS FUNAISUS ONS EST DEM EN MACHE Décrivez somméticement les modifications ou les corrections apportées au système ou à l'appareil ; REMPUSSIGE DE L'UNITÉ AU R-II PROJES DE CONVESSION AU R-123 PREVUE POUR JANVIEL ZOII DIEST AMB MELAI LE BURGAU RESIONAL DU MENSTÈRE. MISES LE BURGAU RESIONAL DU MENSTÈRE DANS LES 24 NEURIS SUIVANT LE MOMENT DE LA CONSTATATION DU REJET. DIEST TYPE DE DEC, MALONE, NESC, NEO, PEC ET LES REPROSERANTS VENCINO SOILS UNE MARQUE DE COMMERCE. EXEMPLES : CEO-12, NESC-20, NEC-124, NESC-20, NEC-124, NESC-20, NEC-124, NESC-20, NEC-125 MC CONV. LE 6 Mai //C	TO THE SECTION S.
Décrivez sommatrement les modifications ou les corrections apportées au système ou à l'appareil ; REMPUSSIGE DE L'UNITÉ AU R-II PRO JEL DE CANVERSIAN AU R-10.3 PRÉVUE PAUR JANVIER ZOII DIEST MARS MELAI LE BUREAU REGIONAL DU MENETÈRE. MISER LES TUPES EN GPC, MALONE, HOFC, HPD, PPC ET LOS REPROGRANTS VENORES SOILS UNE MARQUE DE COMMETARE. EXEMPLES : GPC-12. HOFC-23, HFD-1241, MF-5 TRESSE QUO LES TENSOIGNEMENTS FOURNIS CANS CE PROPORT SONT EXECUT. LE GAME COUS MC CANN LE GAME COUS MC CANN LE GAME ILOS MC CANN LE GAME	
Décrivez sommairement les modifications ou les corrections apportées au système ou à l'appareil ; REMPUSAGE DE L'UNITÉ AU R-II PROSEL DE CANVERSION AU R-123 PRÉVUE POUR JANVIER 2011 OPREZ ANN DELAI LE GURRAU RECIONAL DU MENETÈRE. MISER LE GURRAU RECIONAL DU MONISTÈRE DANS LES SA NEURIS SUNANT LE MONENT DE LA CONSTATATION DU REJET. DUE LES TYPES EN CIC, HALONE, HOPC, HID, PPO RT LES RETROGRANTS VENIUNE SONS UNES MARQUE DE COMMENCE. EXEMPLES : CPO-12, NORC-22, HID-1244, NET-C	Precisez la cause du rejet: I/ALUEC SOLEUDIOE Entra CATA CATA ORGANISME
REMPUSSAGE DE L'UNITÉ AU R-11 PROJET DE CANVERSION AU R-123 PRÉVUE POUR JANVIER ZOIT UNBEZ BANA DELAS LE BURROUS RECIONAL DU MENBYERE. MISER LE BURROUS REDIONAL DU MUNISTÈRE DANS LES 34 MEURIES SUMANT LE MOMENT DE LA CONSTATATION DU REJET. DUR LES TYPES DES CPC. HALONE, HCFC, HPD, FFC RT LES RÉPROSERANTS VENDANS SONS UNES MARQUE DE COMMENCE. EXEMPLES : CRO-12. HCFC-124., HFC-124., HFC-124.	REPROJUCISSAME FERRE DEPOIS OCTUBRE ET DECON EN MOCKE
REMPUSSAGE DE L'UNITÉ AU R-11 PROJET DE CANVERSION AU R-123 PRÉVUE POUR JANVIER ZOIT UNBEZ BANA DELAS LE BURROUS RECIONAL DU MENBYERE. MISER LE BURROUS REDIONAL DU MUNISTÈRE DANS LES 34 MEURIES SUMANT LE MOMENT DE LA CONSTATATION DU REJET. DUR LES TYPES DES CPC. HALONE, HCFC, HPD, FFC RT LES RÉPROSERANTS VENDANS SONS UNES MARQUE DE COMMENCE. EXEMPLES : CRO-12. HCFC-124., HFC-124., HFC-124.	Decrives sommalitement les modifications nu les corrections con-Management de la conference
PRO SEL DE CAN VOLSION AU R-123 PREVUE POUR JANVIGA ZOII UNBEZ BANA DELAS LE BURRAU RECKONAL DU MENBYÈRE. DIRE LES TYPES DE CPC. HALONE, HCPC, HPD, PPC BY LES REPROSERANTS VENCHES SUMANT LE MOMENT DE LA CONSTATATION DU REJET. DIRE LES TYPES DE CPC. HALONE, HCPC, HPD, PPC BY LES REPROSERANTS VENCHES SOILS UNE MARQUE DE COMMENCE. EXEMPLES : CPO-12. HCPC-124., HPC-124., HPC	
STREET BAND STREAM REGIONAL DU MENETÈRE. MISER LE GURGAU REGIONAL DU MUNISTÈRE DANS LES AN HEURIS SUMANT LE MOMENT DE LA CONSTATATION DU REJET. DUS LES TYPES DE CPC, HALONS, HCFC, HPD, PPC RT LES RÉPRIGÉRANTS VENCINS SOUS UNE MARQUE DE COMMENCE. EXEMPLES : CPG-12. HCFC-124s, HFC-124s, HFC-124s Quo les rensolgrements fournis dans ce rapport sont éxemple : FRAN COIS MC CANN. LE 6 MAI //C	DOS SEC OF A LOUITE AU K-II
DUR LES TYPES DE CPC. HALONE, HCPC, HPD, FPC ET LES REFRIGERANTS VENDRE SOUS LING MARQUE DE COMMENCE. EXEMPLES : CPC-12. HCPC-22. HFC-124., HFC-124., HFC-124., HFC-124.) TRESTE QUO ISE TENSOIGNEMENTS TOUTNIS CANS CO. PAPPORT SONT EXECTS: FROM COIS MC CAND. LE 6 Mai /10	PROJET DE CANVERSION AU K-123 PREVUE POUR JANVIER 2011
FRANCOIS MCCANN E LE 6 MILIO	ndarmal du munitere <u>pare les sa heures</u> suivant le moment de la constatatión du rejet. Dir les types en CPC, malone, hCPC, hPD, pPC et les reprisèrants vendre suis une marque de commence. Exemples : cfc-12, hCPC-224, hPD-1244, hPT-3 G.,.
FRANCOIS MCCANN EE LEG MILIO	teste que las renseignements fournis dans ce rapport sont exacts :
A THE PARTY OF THE	TOW SIGNACINE (CSTSCHORE O'MONITORIO)
Date	Ognatura de la bersouria antolisée Data