

**De :** [Accès à l'information - Montérégie](#)  
**A :**  
**Objet :** Demande d'accès à l'information n° 200777870 - Courriel réponse  
**Date :** 21 novembre 2021 17:55:00  
**Pièces jointes :** [image005.png](#)  
[image006.png](#)  
[image007.png](#)  
[image008.png](#)  
[9 474-4 480 \(X2005723\).pdf](#)  
[Avis de recours.pdf](#)  
[Fiche GTC n° 4480.pdf](#)

---

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 16 novembre dernier, concernant la fiche GTC 4480 pour un site sis à Vaudreuil-Dorion

La fiche demandée est accessible et jointe au présent courriel.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer par courriel, à l'adresse [dr16acces@environnement.gouv.qc.ca](mailto:dr16acces@environnement.gouv.qc.ca), en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

**L'équipe de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels**  
**Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la Montérégie**  
Ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques  
201 place Charles-Le Moyne, 2<sup>e</sup> étage  
Longueuil (Québec) J4K 2T5  
Téléphone : (450) 928-7607  
Télécopieur 450) 928-7755  
[www.environnement.gouv.qc.ca](http://www.environnement.gouv.qc.ca)

# MONTÉRÉGIE

## SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

### FICHE TECHNIQUE

#### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC 4480

NO LIEU : X2005723

ANCIEN NO GTC : 16933

#### DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Autoroute Félix-Leclerc (40) Ville Vaudreuil-Dorion

NOM DE LA FICHE GTC : Autoroute Félix-Leclerc (0004002010)

#### TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Municipal

#### SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol

#### LOCALISATION

##### ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

###### ADRESSE

###### MUNICIPALITÉ

###### MRC

###### CODE POSTAL

Vaudreuil-Dorion

Vaudreuil-Soulanges

##### LOCALISATION CADASTRALE

###### LOT

###### RANG, CONCESSION ...

###### CADASTRE

1775-7-p

Saint-Michel-de-Vaudreuil, Paroisse de

1775-8-2-p

Saint-Michel-de-Vaudreuil, Paroisse de

1775-8-4-p

Saint-Michel-de-Vaudreuil, Paroisse de

1775-8-p

Saint-Michel-de-Vaudreuil, Paroisse de

###### CADASTRE DU QUÉBEC

2437832

#### COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4026977636

LONGITUDE : -74,0514038332

##### AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

###### ADRESSE

0004002010, entre les bornes 3,800 et 4,100

###### MUNICIPALITÉ

Vaudreuil-Dorion

###### CODE POSTAL

#### CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Situations problématiques (plaintes, accidents...)

##### VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

#### NATURE DES CONTAMINANTS

##### SOLS

Huiles usées\*

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

##### EAU SOUTERRAINE

#### EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE

Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI

Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

# MONTÉRÉGIE

## SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

### FICHE TECHNIQUE

#### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC 4480

NO LIEU : X2005723

ANCIEN NO GTC : 16933

#### TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1993

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2003

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

#### ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Enfouissement (à préciser)

Lavage/lessivage

#### IN SITU

#### RESPONSABLES DU DOSSIER

Fortin, Pierre

#### DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

##### CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

##### QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

#### CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

#### DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

#### ANNOTATION DE LA FICHE

Lot: 1678178

Élément déclencheur : Ce dossier a fait l'objet d'une intervention d'Urgence-Environnement (T-16931028282). Le pont de l'île-aux-Tourtes sur l'autoroute 40 (Félix Leclerc) fut rétréci en raison de construction. Quand un camion contenant du diesel et des huiles usées est passé sur le pont en direction ouest, les réservoirs ont été endommagés et environ 400 litres ont été déversés sur la chaussée et sur l'accotement entre le pont et la sortie 36. Plusieurs litres de diesel se sont également déversés dans le fossé, où l'eau a dû être pompée le jour même. Le reste de la restauration aurait été complété le lendemain mais n'ayant pas de données concernant cette restauration, le dossier est demeuré ouvert.

En juin 2003, la municipalité de Laval-sur-le-Lac a consulté les données de la banque GTC disponibles sur Internet et nous informe que le déversement de 1993 à l'ouest du pont de l'île au Tourtes n'est pas sur son territoire. Après vérification, on découvre que le déversement a été fait sur le territoire de Vaudreuil-Dorion et que cette dernière est propriétaire du tronçon de l'autoroute 40. Le MTQ nous a fourni une localisation précise du lieu en termes de route/tronçon/secteur (00040/02/010) ainsi que des bornes kilométriques qui nous permettent de situer le déversement entre les bornes 3,800 et 4,100. La présente fiche est mise à jour en procédant à la fermeture administrative du dossier puisque le déversement remonte à 10 ans et qu'aucun impact manifeste n'a été rapporté au ministère depuis.

Nature des contaminants : diesel et huiles usées

Technique de restauration : Le sol contaminé a été excavé et le reste des contaminants a été enlevé par de l'absorbant mis sur la chaussée.

À JOUR LE 31 JUILLET 2003 PAR Pierre Fortin, chimiste

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2016-04-20

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2021-11-21