

Sainte-Thérèse, le 5 janvier 2016

Par courriel :

Objet : Demande d'accès à l'information concernant la propriété située au 96-98, rue
Blanchard à Sainte-Thérèse (lots 2 505 669 et 2 505 670)
V/Réf. : E-15-593

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès reçue le 16 décembre dernier, concernant
l'objet précité.

Vous trouverez ci-joint le document visé par votre demande. Il s'agit de :

- Rapport d'inspection du 8 janvier 1999, 2 pages

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative
concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au
numéro 450 433-2220, poste 225.

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par

Elena Ciocoiu
Répondante de la Loi sur
l'accès aux documents

p.j. (3 pages)

RAPPORT D'INSPECTION

1. IDENTIFICATION

DATE D'INSPECTION : 99/1/18 N/RÉFÉRENCE : 7610-15-01-0092103
A M J ville

INSPECTEUR / INSPECTRICE : JEAN GUY GACHIN

LIEU INSPECTÉ : Services d'Usinage Excel snc
96 H rue Blanchard
St-Thérèse Qc
J7E 4R9

ADRESSE POSTALE (si différente)

PERSONNES RENCONTRÉES : Inspection programmée
NOM/FONCTION : M. André Dumont TÉLÉPHONE : (514) 979-0721
RENCONTRÉES : président

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION

La cie existe depuis Sans et fait Usinage de pièces métalliques. On a environ 26 employés. Il y a des Sgls (8) remplis d'huile. Appareils près d'un drain. Ils seront déplacés. Ils réutilisent l'huile de machinerie usée. A l'occasion du solvant est utilisé pour nettoyer les pièces; le solvant usé est réutilisé. A l'occasion ils appliquent de la peinture sous pression dans un petit atelier, avec filtres et conduit descendant extérieur vers le sol (1"). L'atelier est âgé de 3 ans. Pas de réservoir souterrain sur les lieux. Il y a de la peinture et un ventilateur mural est présent. Chauffage au gaz naturel. Les rebuts de métal sont recyclés pour recyclage.

3. CONCLUSION

4. RECOMMANDATIONS

5. VÉRIFICATION

RÉDIFÉ PAR : JEAN-GUY GACHIN (nom) 99/1/12 A M J
VÉRIFIÉ PAR : R. ADURST (nom) (signature) 99/01/12 A M J

COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR :

