

Lessard, Sylvie

De: Lessard, Sylvie**Envoyé:** 22 avril 2015 13:24**À:****Objet:** Demande d'accès aux documents - Petro-Canada 212 rue Dupont à Scott

Bonjour

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 9 avril dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe le document demandé:

- fiche technique du système de gestion des terrains contaminés, dernière date de saisie le 24 août 1999.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Recevez mes salutations cordiales.

Sylvie Lessard

Répondante régionale de l'accès aux documents

Direction régionale de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches

Ministère du Développement durable, de l'Environnement

et de la Lutte contre les changements climatiques

675, route Cameron, bureau 200

Sainte-Marie (Québec) G6E 3V7

Téléphone (418) 386-8000, poste 226

Fax (418) 386-8080

Courriel: dr12.accesinfo@mddelcc.gouv.qc.ca

CHAUDIÈRE-APPALACHES

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 1856

NO LIEU : 90213075

ANCIEN NO GTC : 1228

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Dépôt 13428, Produits Petro-Canada (Scott)

NOM DE LA FICHE GTC : Produits Petro-Canada - Dépôt

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

MRC

CODE POSTAL

212, rue Dupont
Scott (Québec)

Scott

La Nouvelle-Beauce

G0S 3G0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

2721582

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 46,4996546809

LONGITUDE : -71,0765722845

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			30
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : > C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures aromatiques volatiles*

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE

Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI

Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Non

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

CHAUDIÈRE-APPALACHES

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 1856

NO LIEU : 90213075

ANCIEN NO GTC : 1228

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1992

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1992
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1992
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Traitement biologique

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Drolet, Martin

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

- L'eau souterraine est contaminée par des phénols et des Huiles et graisses minérales.
- Dossier inactif depuis 1994.
- Dossier archivé à l'été 1999.

L'étude des cartes topographiques #21L 11-200-0102 et #21L 06-200-0202 nous permet de préciser un secteur à risque de un kilomètre à partir de l'ancien dépôt Pétro-Canada à Scott. Il est aussi possible que la rivière Chaudière agisse comme une barrière hydraulique et ainsi réduire la zone à risque.

M. Proteau, inspecteur en bâtiment, nous indique que le réseau d'aqueduc se termine une maison après le terrain contaminé et qu'il y a un puits municipal à environ 600 mètres du terrain.

La visite terrain nous a permis de dénombrer 38 puits individuels dans la zone à risque. Le terrain est inutilisé et il ne reste aucune installation.

Philippe Kirouac 2002-08-19

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 1999-08-24

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-04-09