

PAR COURRIEL

Le 10 juin 2015

**Objet : Demande d'accès à l'information concernant les fiches techniques de gestion de terrains contaminés numéros 593, 649, 807, 739 et 9920, boulevard Wilfrid-Hamel et avenue Newton, Ville de Québec**

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 9 juin 2015, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents demandés. Il s'agit de :

1. fiche GTC numéro 593, dernière date de saisie le 8 avril 2002, 2 pages;
2. fiche GTC numéro 649, dernière date de saisie le 11 avril 2002, 2 pages;
3. fiche GTC numéro 807, dernière date de saisie le 11 avril 2002, 2 pages;
4. fiche GTC numéro 739, dernière date de saisie le 28 décembre 2007, 2 pages;
5. fiche GTC numéro 9920, dernière date de saisie le 28 mai 2013, 2 pages.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

*Original signé par*

Line Fradette  
Répondante régionale  
de l'accès aux documents

P. j.

Sainte-Marie  
675, route Cameron, bureau 200  
Sainte-Marie (Québec) G6E 3V7  
Téléphone : 418 386-8000, poste 311  
Télécopieur : 418 386-8080  
Courriel : [line.fradette@mdelc.c.gouv.qc.ca](mailto:line.fradette@mdelc.c.gouv.qc.ca)  
Internet : [www.mdelc.c.gouv.qc.ca](http://www.mdelc.c.gouv.qc.ca)

Québec  
1175, boulevard Lebourgneuf, bureau 100  
Québec (Québec) G2K 0B7  
Téléphone : 418 644-8844  
Télécopieur : 418 646-1214

**CAPITALE-NATIONALE**  
**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**  
**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 593

NO LIEU : 90446980

ANCIEN NO GTC : 0350

**DOSSIER**

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : La Caisse populaire de Sainte-Foy

NOM DE LA FICHE GTC : Caisse populaire de Ste-Foy

**TYPES DE PROPRIÉTAIRE**

**SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE**

Privé

522130 - Coop. de crédit & caisses populaires locales

**Milieu(x) recepateur(s) affecté(s) :** Sol

**LOCALISATION**

**ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION**

**ADRESSE**

2705, boulevard Wilfrid-Hamel  
Québec (Québec)

**MUNICIPALITÉ**

Québec

**MRC**

Ville de Québec

**CODE POSTAL**

G1P 2H9

**LOCALISATION CADASTRALE**

**LOT** **RANG, CONCESSION ...**

2380

**CADASTRE**

Saint-Sauveur, Paroisse de

2380-B

Saint-Sauveur, Paroisse de

2380-B-6

Saint-Sauveur, Paroisse de

**CADASTRE DU QUÉBEC**

1738217

**COORDONNÉES**

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :

46,8061573646

LONGITUDE :

-71,3013458869

**AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION**

**ADRESSE**

**MUNICIPALITÉ**

**CODE POSTAL**

**CARACTÉRISTIQUES**

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

**VOLUMES DES SOLS EN M³**

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS	225	60	285
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 105

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : Plage B-C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

**NATURE DES CONTAMINANTS**

**SOLS**

**EAU SOUTERRAINE**

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

**EAU SOUTERRAINE**

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

**CAPITALE-NATIONALE**  
**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**  
**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 593

NO LIEU : 90446980

ANCIEN NO GTC : 0350

**TRAITEMENT DU DOSSIER**

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL   
ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS   
GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

SOUS ENQUÊTE  ANNÉE D'OUVERTURE : 1996  
RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL  ANNÉE DE FERMETURE : 1997

NO GTE : GTE-

**ÉTAPES D'AVANCEMENT**

CARACTÉRISATION  NON-NÉCESSAIRE  ÉTAPE INITIÉE  ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE  1996  
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION   1996  
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION   1996

**TECHNIQUES DE RÉHABILITATION**  
Élimination dans un L.E.S./L.E.T./L.E.E./L.E.D.C.D.

**IN SITU**

Traitement biologique

**RESPONSABLES DU DOSSIER**  
Langevin, Claude

**DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU**

**CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU**

**QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT**

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

**CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION**

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN  
ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL:

FIN RÉELLE:

DURÉE:  Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup>:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup>:

**ANNOTATION DE LA FICHE**

L'eau souterraine n'a pas été caractérisée. Le sol en place est de nature principalement silteuse. La contamination est inférieure au critère C compatible à un usage commercial ou industriel.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2002-04-08

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-06-09

**CAPITALE-NATIONALE**  
**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**  
**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 649

NO LIEU : 55477327

ANCIEN NO GTC : 03117

**DOSSIER**

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Gestion de rebus Caron

NOM DE LA FICHE GTC : Centre de rebus Caron ltée, Laidlaw Waste Systems Canada ltd

**TYPES DE PROPRIÉTAIRE**

Privé

**SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE**

221320 - Installations d'épuration des eaux usées

221330 - Production de vapeur & conditionnement de l'air

562210 - Traitement & élimination des déchets

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol

**LOCALISATION**

**ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION**

ADRESSE  
2850-B, boulevard Wilfrid-Hamel  
Québec (Québec)

MUNICIPALITÉ  
Québec

MRC  
Ville de Québec

CODE POSTAL  
G1P 2J1

**LOCALISATION CADASTRALE**

LOT RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

**CADASTRE DU QUÉBEC**

1738283

**COORDONNÉES**

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 46,8069972293

LONGITUDE : -71,3043308005

**AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION**

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

**CARACTÉRISTIQUES**

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Inconnu

**VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>**

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			675
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : > C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

**NATURE DES CONTAMINANTS**

**SOLS**

**EAU SOUTERRAINE**

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

**EAU SOUTERRAINE**

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

**CAPITALE-NATIONALE**  
**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**  
**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 649

NO LIEU : 55477327

ANCIEN NO GTC : 03117

**TRAITEMENT DU DOSSIER**

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL   
ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS   
GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

SOUS ENQUÊTE  ANNÉE D'OUVERTURE : 1994  
RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL  ANNÉE DE FERMETURE : 2000

NO GTE : GTE-

**ÉTAPES D'AVANCEMENT**

CARACTÉRISATION NON-NÉCESSAIRE  ÉTAPE INITIÉE  ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE  1995  
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION   
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION

**TECHNIQUES DE RÉHABILITATION** IN SITU

**RESPONSABLES DU DOSSIER**  
Castonguay, Ghislaine

**DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU**

**CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU**

**QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT**

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

**CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION**

**DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN**

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE :

Jour(s)

**SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :**

**TRAVAUX RÉALISÉS PAR :**

**VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :**

**ANNOTATION DE LA FICHE**

Les eaux de rejets sont non conformes aux normes de la ville de Québec. L'eau souterraine n'a pas été caractérisée. Le sol est composé de sable reposant sur le silt.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2002-04-11

DATE D'IMPRESSIION DE LA FICHE : 2015-06-09

**CAPITALE-NATIONALE**  
**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**  
**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 807

NO LIEU : X0303108

ANCIEN NO GTC : 03287

**DOSSIER**

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Philip Environnement (Québec) inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Philip Environnement (Québec) inc.

**TYPES DE PROPRIÉTAIRE**

Privé

**SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE**

221320 - Installations d'épuration des eaux usées

221330 - Production de vapeur & conditionnement de l'air

562210 - Traitement & élimination des déchets

561722 - Services conciergerie sauf nettoyage de vitres

Milieu(x) recepoteur(s) affecté(s) : Sol

**LOCALISATION**

**ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION**

**ADRESSE**

2850-D, boulevard Wilfrid-Hamel  
Québec (Québec)

**MUNICIPALITÉ**

Québec

**MRC**

Ville de Québec

**CODE POSTAL**

G1P 2J1

**LOCALISATION CADASTRALE**

**LOT**

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

**CADASTRE DU QUÉBEC**

1738283

**COORDONNÉES**

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :

46,8069059926

LONGITUDE :

-71,3043924372

**AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION**

**ADRESSE**

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

**CARACTÉRISTIQUES**

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Cessation d'activité

**VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>**

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : Plage A-B

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

**NATURE DES CONTAMINANTS**

**SOLS**

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

**EAU SOUTERRAINE**

**EAU SOUTERRAINE**

PHASE LIBRE

Aucune

Présente

Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI

Aucun

En cours

Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

**CAPITALE-NATIONALE**  
**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**  
**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 807

NO LIEU : X0303108

ANCIEN NO GTC : 03287

**TRAITEMENT DU DOSSIER**

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL   
ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS   
GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

SOUS ENQUÊTE  ANNÉE D'OUVERTURE : 1994  
RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL  ANNÉE DE FERMETURE : 1995

NO GTE : GTE-

**ÉTAPES D'AVANCEMENT**

CARACTÉRISATION  
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION  
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION

NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1995
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1995
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

**DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU**

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE :

Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

**ANNOTATION DE LA FICHE**

L'eau souterraine n'a pas été caractérisée. La nature du sol est inconnue.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2002-04-11

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-06-09

# CAPITALE-NATIONALE

## SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

### FICHE TECHNIQUE

#### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 739

NO LIEU : 52519972

ANCIEN NO GTC : 03216

#### DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Métro-Richelieu inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Métro Richelieu

#### TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

#### SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

413120 - Grossistes de produits laitiers

413130 - Grossistes de volailles & d'oeufs

413140 - Grossistes de poissons & fruits de mer

413190 - Grossistes d'autres produits alim. spéciaux

413210 - Grossistes de boissons non alcoolisées

Milieu(x) recepateur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

#### LOCALISATION

#### ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

##### ADRESSE

635, avenue Newton  
Québec (Québec)

##### MUNICIPALITÉ

Québec

##### MRC

Ville de Québec

##### CODE POSTAL

G1P 4C4

#### LOCALISATION CADASTRALE

LOT RANG CONCESSION ...

CADASTRE

#### CADASTRE DU QUÉBEC

1529860

#### COORDONNÉES

NO MATRICULE : 4384-78-6411

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 46,8000520621

LONGITUDE : -71,2996176676

#### AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

##### ADRESSE

##### MUNICIPALITÉ

##### CODE POSTAL

#### CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

#### VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>

CONTAMINÉS INITIAUX	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> : 91 732

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : > C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

#### NATURE DES CONTAMINANTS

##### SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50  
Xylènes (o,m,p)

##### EAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE



IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 739

NO LIEU : 52519972

ANCIEN NO GTC : 03216

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE  ANNÉE D'OUVERTURE : 1992

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL  ANNÉE DE FERMETURE : 1994

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

CARACTÉRISATION  NON-NECESSAIRE  ÉTAPE INITIÉE  ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE

RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION

1992

CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION IN SITU

Élimination dans un L.E.S./L.E.T./L.E.E./L.E.D.C.D.

RESPONSABLES DU DOSSIER

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE :

Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

ANNOTATION DE LA FICHE

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2007-12-28

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-06-09

**CAPITALE-NATIONALE**  
**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**  
**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 9920

NO LIEU : 52519972

ANCIEN NO GTC :

**DOSSIER**

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Métro-Richelieu inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Métro Richelieu - Cessation d'activité (poste de distribution)

**TYPES DE PROPRIÉTAIRE**

Privé

**SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE**

- 413120 - Grossistes de produits laitiers
- 413130 - Grossistes de volailles & d'oeufs
- 413140 - Grossistes de poissons & fruits de mer
- 413190 - Grossistes d'autres produits alim. spéciaux
- 413210 - Grossistes de boissons non alcoolisées

**Milieu(x) receptr(eur(s)) affecté(s) :** Sol et eau souterraine

**LOCALISATION**

**ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION**

**ADRESSE**  
635, avenue Newton  
Québec (Québec)

**MUNICIPALITÉ**

Québec

**MRC**

Ville de Québec

**CODE POSTAL**

G1P 4C4

**LOCALISATION CADASTRALE**

**LOT** RANG\_CONCESSION ...

CADASTRE

**CADASTRE DU QUÉBEC**

1529860

**COORDONNÉES**

NO MATRICULE : 4384-78-6411

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 46,8000520621

LONGITUDE : -71,2996176676

**AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION**

**ADRESSE**

**MUNICIPALITÉ**

**CODE POSTAL**

**CARACTÉRISTIQUES**

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Cessation d'activité

**VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>**

CONTAMINÉS INITIAUX	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> : 91 732

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : Plage B-C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

**NATURE DES CONTAMINANTS**

**SOLS**

**EAU SOUTERRAINE**

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

## CAPITALE-NATIONALE

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9920

NO LIEU : 52519972

ANCIEN NO GTC :

### EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

### TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2012

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2013

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

### ÉTAPES D'AVANCEMENT

CARACTÉRISATION

NON-NÉCESSAIRE

2012

RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION

CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Castonguay, Ghislaine

### DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

### CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE :

Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR :

### ANNOTATION DE LA FICHE

DATE DE CRÉATION : 2013-05-27

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2013-05-28

DATE D'IMPRESSIION DE LA FICHE : 2015-06-09