

PAR COURRIEL

Québec, le 17 septembre 2021

Objet : Demande d'accès n° 2021-09-033 – Lettre de réponse

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 26 août dernier, concernant des nouveaux documents qui se sont ajoutés au dossier de Groupe le Massif-Club Med Charlevoix depuis l'émission de l'ordonnance du Ministre fin juin.

Le document visé par votre demande est accessible et joint à la présente. Il s'agit de :

- Rapport de l'inspection du 28 mai 2021, 27 juillet 2021, 6 pages.

Vous noterez que dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu de l'article 37 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie de l'article précité de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec M^{me} Orsolya Kizer, analyste responsable de votre dossier, à l'adresse courriel orsolya.kizer@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

La directrice,

ORIGINAL SIGNÉ PAR

Chantale Bourgault

p. j. 3

1 Identification					
Date de l'intervention : 2021-05-28		Heure de début : 15 h 44		Heure de fin : 15 h 50	
Intervention effectuée par : Majorie Dostie					
Accompagné par : ↓↑ - + <input type="checkbox"/> SO					
1	Nom :	Audrey-Ann Kirouac	Fonction :	Inspectrice	
2	Nom :	Frédéric Bédard	Fonction :	Chef d'équipe	
1.1 Demande <input type="checkbox"/> SO					
N° de demande : 200744411			Type de demande : Plainte à caractère environnemental		
Objet de la demande : PL - Émission de sédiments dans le ruisseau de la Grande-Pointe provenant du domaine skiable du Massif lors de précipitations le 1er décembre 2020, Petite-Rivière-Saint-François					
1.2 Intervention					
N° d'intervention : 301501858			Type d'intervention : Inspection		
N° de gestion doc. : 7430-03-00377-0E			N° de document : 402046614		
But de l'intervention : PL - Émission de sédiments dans le ruisseau de la Grande-Pointe provenant du domaine skiable du Massif lors de précipitations le 1er décembre 2020, Petite-Rivière-Saint-François					
2 Lieu concerné par l'intervention ↓↑ - +					
1	Nom du lieu : Le Massif				
	Nom usuel du lieu : Le Massif s.e.c.				
	N° du lieu : 55426316		Type de lieu : immeuble et infrastructure		
	Localisation du lieu : Adresse du lieu : 1350, rue Principale C.P. 47 Petite-Rivière-Saint-François (Québec) G0A 2L0				
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 47,276181549400;-70,573800824000				
3 Intervenant du lieu ↓↑ - +					
#	Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO
1	Le Massif S.E.C.	Responsable des travaux	2505, boulevard Laurier Local 200 Québec (Québec) G1V 2L2	Y2185678	55426316
4 Condition météo <input checked="" type="checkbox"/> SO					
5 Personne rencontrée (R) / contactée (C) ↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO					
6 Plainte <input checked="" type="checkbox"/> SO					
7 Photo numérique <input type="checkbox"/> SO					
Nombre de photos prises sur le terrain : 7			Nombre de photos intégrées au rapport : 7		
Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Majorie Dostie avec un appareil photo de type Nikon Coolpix W100. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.					
Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants : M:\Rég-03\dosma01\7430-03-00377-0E\2021-05-28					
Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection.					
7.1 Modification apportée aux photos numériques ↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO					
8 Grille d'intervention annexée ↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO					
9 Autre pièce annexée au rapport ↓↑ - + <input type="checkbox"/> SO					
#	Type de pièce	Numéro	Titre		
1	Carte	1	Carte de l'inspection du 28 mai 2021		

10 Équipement utilisé ↓↑ - + <input type="checkbox"/> SO			
#	Type d'équipement	Modèle	Commentaire
1	GPS	GPSMAP 64S de Garmin	Précision GPS ± 3 m
2	Appareil photo	Nikon Coolpix W100	

11 Échantillon ↓↑ - + SO

12 Mise en contexte SO

Le 22 décembre 2020, le CCEQ reçoit une plainte d'émission de sédiments dans le ruisseau de la Grande-Pointe, municipalité de Petite-Rivière-Saint-François. L'évènement ce serait produit vers le 1^{er} décembre, soit trois semaines plus tôt. Étant donné le délai entre l'évènement et la réception de la plainte et le couvert nival déjà en place, l'inspection a lieu au printemps suivant.

13 Description de l'intervention

Je me présente sur les lieux et ne rencontre personne.

Je me rends au point GPS 412. Je ne vois pas d'accumulation de sédiments dans le ruisseau de la Grande-Pointe ou de signes évidents d'érosion qui aurait pu être reliés à la plainte. L'eau est limpide et exempte de sédiments en suspension (voir photos 1 à 7).

Il ne reste pas de trace de l'évènement signalé dans la plainte du mois de décembre passé.

14 Vérification complémentaire à l'intervention SO

Préalablement à la présente intervention, je parcours le site du Massif et j'observe les mesures d'atténuation mises en place sur le chantier (N/Réf. : 301533949). Je constate que les bassins de sédimentation sont entretenus. Les fossés empierrés avec des pierres de gros calibre ne sont pas colmatés et il n'y a pas d'accumulation notable de sédiments.

Bref, il n'est pas possible d'établir un lien entre les photographies transmises dans la plainte et l'état du secteur. La provenance des sédiments observés par le plaignant n'est pas possible à établir avec ce que j'observe sur le terrain.

15 Conclusion

Lors de l'inspection, aucun manquement n'a été observé par rapport au ruisseau de la Grande-Pointe. Je n'ai pas été en mesure d'observer des dommages ou des éléments reliés à l'objet de la plainte.

16 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés ↓↑ - + SO

17 Recommandations

Art. 37

Rédigé par : Majorie Dostie

Fonction : Inspectrice

Signature :



Date de signature : 2021-07-16

18 Vérification du rapport d'intervention SO

Approuvé par : Frédérick Bédard

Fonction : Chef d'équipe secteur hydrique et naturel

Signature :



Date : 2021-07-27

Commentaires : Je suis en accord avec les recommandations

Rapport photo du 28 mai 2021

Ruisseau de la Grande-Pointe, rue Principale, municipalité de Petite-Rivière-Saint-François



DSCN3293.JPG

Image 1. Pont au-dessus du ruisseau de la Grande-Pointe



DSCN3294.JPG

Image 2. Voie ferrée au-dessus du ruisseau de la Grande-Pointe



DSCN3295.JPG

Image 3. Fossé de route se déversant dans le ruisseau de la Grande-Pointe

Rapport photo du 28 mai 2021

Ruisseau de la Grande-Pointe, rue Principale, municipalité de Petite-Rivière-Saint-François



DSCN3296.JPG

Image 4. Ruisseau de la Grande-Pointe



DSCN3297.JPG

Image 5. Fossé de route qui se déverse dans le ruisseau de la Grande-Pointe



DSCN3298.JPG

Image 6. Secteur d'érosion naturelle en rive du ruisseau de la Grande-Pointe

Rapport photo du 28 mai 2021

Ruisseau de la Grande-Pointe, rue Principale, municipalité de Petite-Rivière-Saint-François



DSCN3299.JPG

Image 7. Rives naturelles du ruisseau de la Grande-Pointe



**Centre de contrôle environnemental
Secteur hydrique et naturel**


**Carte de l'inspection pour une plainte d'émission
de sédiments dans le ruisseau de la Grande-Pointe,
municipalité de Petite-Rivière-Saint-François**

7430-03-00377-0E

Représente la situation au moment de l'inspection

Légende :

- Points GPS - 28 mai 2021
- Lits d'écoulements potentiels LiDAR - MFFP**
- ⋯ Cours d'eau intermittent
- Cours d'eau permanent



Sources
Données cartographiques du gouvernement du Québec