

Sainte-Thérèse, le 11 décembre 2020

Par courriel :

Objet : Demande d'accès à l'information concernant le lot 2 706 071, correspondant à
l'adresse 4401, Autoroute Laval Ouest à Laval

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 18 novembre dernier, concernant
l'objet précité.

Vous trouverez ci-joint le document visé par votre demande. Il s'agit de :

1. Rapport d'inspection du 19 juillet 2016, 5 pages

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative
concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la
soussignée, au numéro 450 433-2220, poste 225.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

Original signé par

Elena Ciocoiu
Répondante de la Loi sur
l'accès aux documents

p.j. (6)

1 Identification

Date de l'inspection : 2016-07-19	Heure d'arrivée : 14 h 00	Heure de départ : 14 h 05
Inspecteur : Maude Léonard	Accompagné de :	
N° intervention : 301059025	Type d'intervention : Intervention étudiante (terrain)	
N° gestion documentaire : 7610-13-01-01828-03	N° du rapport d'inspection : 401381766	
N° demande : 200450297	Type de demande : Programme de contrôle	
But de l'inspection : Volet sensibilisation des industries		

Lieu inspecté

Nom du lieu : Les Aliments Salamina	
Nom usuel du lieu :	
N° du lieu : X2163360	Type de lieu : industrie
Localisation du lieu inspecté : 4401, desserte nord Autoroute Laval Ouest Laval (Québec) H7P 4W6	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,562726819100;-73,784680842400	

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Salamina inc.		4401, desserte nord Autoroute Laval Ouest Laval (Québec) H7P 4W6	Y2178275

Conditions météo

Personnes rencontrées SO

Plainte SO

Photos numériques

Nombre de photos prises sur le terrain : 0

Nombre de photos annexées au rapport :

Grilles d'inspection annexées SO

Autres pièces annexées au rapport SO

	Numéro	Titre
<input type="checkbox"/> Croquis		
<input type="checkbox"/> Plan		
<input type="checkbox"/> Carte		
<input checked="" type="checkbox"/> Autre	1	Aliments Salamina sur google maps : vue aérienne, de face et de coté

Échantillons SO

2 Mise en contexte (facultatif)

SO

Dans le cadre du programme I-29 Connaissance et sensibilisation des industries.

Selon le site internet de la compagnie (<http://salamina.ca/fr/>), c'est une entreprise de transformation de viande qui est spécialisée dans la fabrication de produits à base de viandes cuites, telles que le pepperoni et les garnitures de pizza, les saucisses cuites ou crues.

3 Description de l'inspection

Je me présente sur les lieux le 19 juillet, la secrétaire me dit que le propriétaire est en vacances jusqu'au lundi suivant et me remet sa carte d'affaire. Je remarque sur place plusieurs cheminées dont une qui est présentement utilisée car je perçois une fumée.

4 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

SO

J'ai laissé un message au président pour prendre RDV. Puisque je n'ai pas eu de réponse à mon appel, j'ai envoyé un courriel au président le 2 août lui demandant de m'appeler pour prendre un rendez-vous. Je n'ai aucune nouvelle à ce jour.

5 Conclusion

Les activités de l'entreprise nécessitent possiblement une autorisation. En effet, plusieurs industries effectuant ce genre d'activités ont été autorisées sur le territoire lavallois et tout particulièrement concernant le système de traitement des eaux qui peut être requis pour contrôler le pH et la DBO.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés



SO

6 Recommandations

Ainsi, je recommande un suivi par le personnel régulier du CCEQ.

Rédigé par : Maude Léonard

Signature : *Maude Léonard*

Date de signature : 2016-08-16

7 Vérification du rapport d'inspection

Approuvé par : Astrid Delmotte

Fonction : Chef d'équipe

Signature : *Adelotte*


Date : 2016.08.17

Commentaires :





Desserte Nord Autoroute 4...



https://www.google.ca/maps/place/4401+Autoroute+440,+Laval,+QC+H7P+4W6/@45.1... Desserte Nord Autoroute 440

Desserte Nord Autoroute 440
 Laval, Québec
 Street View - juin 2016




Google



Date de l'image - juin 2016 © 2016 Google Conditionna Signaler un problème
 09:12 2016-08-16



Retour à la carte



Rue Joseph A Bombardier - ...

https://www.google.ca/maps/@45.5623876,-73.78538,3a,75y,64.62h,93.82t/data=!3m1!1e...
Rue Joseph A Bombardier
Laval, Québec
Street View - mai 2016

09:14
2016-08-16
Signaler un problème
Conditions

Google

Retour à la carte
Complexe Sportif Guimond
4401 Ave