

PAR COURRIEL :

Montréal, le 19 mai 2015

Objet : Demande d'accès aux documents pour les lots 1 183 365, 1 183 393,
1 185 581 et 5 573 549 Cadastre du Québec, Montréal

V/Réf

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 13 mai dernier, concernant l'objet précité.

Les documents demandés suivants, concernant le 4101, boulevard Champlain, sont accessibles. Il s'agit de :

1. Rapport d'inspection daté du 29 juillet 2008; 2 pages

Par ailleurs, vous noterez que dans certains documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24 et/ou 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Après vérification, nous sommes informés que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun document permettant de répondre à votre demande pour les autres adresses.

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours, ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Bureau de Montréal
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9
Téléphone : 514 873-3636
Télécopieur : 514 873-5662
Courriel : isabelle.tremblay@mdelcc.gouv.qc.ca
Internet : www.mdelcc.gouv.qc.ca

Bureau de Laval
850, boulevard Vanier
Laval (Québec) H7C 2M7
Téléphone : 450 661-2008
Télécopieur : 450 661-2217

Bureau de Lanaudière
100, boulevard Industriel
Repentigny (Québec) J6A 4X6
Téléphone : 450 654-4355
Télécopieur : 450 654-6131

Bureau des Laurentides
300, rue Sicard, bureau 80
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3X5
Téléphone : 450 433-2220
Télécopieur : 450 433-1315

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 514-873-3636, poste 241.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Version originale signée par

IT/it

Isabelle Tremblay
Répondante de la Loi sur l'accès
aux documents

p.j. (articles et recours)

RAPPORT DE VÉRIFICATION

Concessionnaires d'automobile/Garages spécialisés en climatisation/ Entreprises de recyclage des VHU/Garages spécialisés en réfrigération mobile

ADMINISTRATION	L'INTERVENTION		
	Date de la vérification : 2008/07/08	Heure d'arrivée : 11h30	Heure de départ : 11h30
	Réalisée par : Evelyne Doré		
	Accompagné de : David Phung		
ADMINISTRATION	SAGO		
	Demande : 200169492	Intervenant : Y 2073699	Lieu d'intervention : X 2105526
	Intervention : 300449565		
	Type d'intervention :	<input checked="" type="checkbox"/> Première inspection (diagnostic) <input type="checkbox"/> Deuxième inspection <input type="checkbox"/> Troisième inspection	

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	Nom de l'établissement : Silencieux Verdun Inc.	
	Autre nom (si applicable) Proshop Service auto expert	
	Adresse civique : 4101, boul. Champlain	
	Municipalité : Verdun	Code postal : H4G 1A6
	Téléphone : (514) 732-4449	Télocopieur : Cellulaire :
	Courriel :	Site internet :
	N° de gestion documentaire : 2610-06-01-06855-01	Matricule Cidreq : 1160987372
	GPS (19T) : NAD 83	Longitude (x) : 73° 34' 45.07" O
Heures d'ouverture :		

PERSONNES RENCONTRÉES	Nom	Fonction	Téléphone	Cellulaire
	art 53-54	Directeur d'atelier		

BUT DE LA VÉRIFICATION	But: Vérifier la conformité de l'entreprise en vertu du Règlement sur les halocarbures.
-------------------------------	---

**CONCESSIONNAIRES D'AUTOMOBILE/GARAGES SPÉCIALISÉS EN CLIMATISATION/
ENTREPRISES DE RECYCLAGE DES VHU/GARAGES SPÉCIALISÉS EN RÉFRIGÉRATION MOBILE**

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

Art.	Exigence	O	N	NA	Remarques
31 et 32	L'entreprise a-t-elle des appareils de récupération d'halocarbures en place?			X	
	Pour le CFC-12 : SAE J-2209			X	Marque : Modèle : No de série :
	Pour le CFC-12 : SAE J-1990			X	Marque : Modèle : No de série :
	Pour le HFC-134a : SAE J-2210			X	Marque : Modèle : No de série :
	Autres normes :			X	
	Pour la réfrigération mobile : ARI-740			X	
	Analyseur de réfrigérant :			X	Marque : Modèle :
9	L'entreprise effectue-t-elle une épreuve d'étanchéité avant un remplissage d'halocarbure ?			X	<input type="checkbox"/> Test à l'azote <input type="checkbox"/> Test colorant <input type="checkbox"/> Sous-vide <input type="checkbox"/> Autre :
30	L'entreprise a-t-elle fait la recharge de climatiseurs avec CFC? (vous pouvez vérifier les registres)			X	
59 et 60	L'entreprise tient-elle des registres de travaux?			X	<input type="checkbox"/> Registre bien rempli ? Renseignements manquants :
43, 46 et 47	L'entreprise a-t-elle du personnel ayant la qualification environnementale? (Annexe) Si oui, écrire dans « Remarques » les numéros d'attestation avec les noms des employés.			X	Nombre de techniciens qui ont passé le cours : Nombre total de techniciens : Nom : No de dossier : Nom : No de dossier :

**COMMENTAIRES
ET CONCLUSION**

L'entreprise est conforme en tout point au Règlement.
 n'est pas conforme en tout point au Règlement.

les clients sont transférés à un garage voisin.

RECOMMANDATIONS

Transmettre une lettre à l'entreprise afin de l'informer de nos conclusions.
 Inviter l'entreprise à nous confirmer par écrit sa mise aux normes.
 Faire un suivi du dossier.
 Fermer le présent dossier.

SIGNATURES

Vérificateur : Evelyne Doré, étudiant Evelyne Doré Date : 2008/07/08
Lettres moulées Signature Année / mois / jour

Superviseur : Serge Dubois Serge Dubois Date : 2008/07/29
Lettres moulées Signature Année / mois / jour

Commentaires du superviseur : A aller voir garage voisin si le temps le permet