

## Bourque, Laurence

---

À:

**Objet:** demande LAD

Bonjour,

Voici la fiche GTC demandée #3732.

Bonne journée,

***Laurence Bourque***

**Étudiante ~ Service des communications**

**Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques**

*201 place Charles-LeMoyne*

*2e étage*

*Longueuil (Québec) J4K 2T5*

*Tél. : (450) 928-7607 poste 222*

*Télécopieur : (450) 928-7625*

*Courriel : [laurence.bourque@mddelcc.gouv.qc.ca](mailto:laurence.bourque@mddelcc.gouv.qc.ca)*



**MONTÉRÉGIE**  
**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**  
**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 3732

NO LIEU : X1603464

ANCIEN NO GTC : 1612

**DOSSIER**

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Stationnement du supermarché Maxi

NOM DE LA FICHE GTC : Stationnement du supermarché Maxi

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

**LOCALISATION**

**ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION**

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

MRC

CODE POSTAL

anciennement le 151, boulevard Laurier  
Beloil (Québec)

Beloil

La Vallée-du-Richelieu

J3G 4G8

**LOCALISATION CADASTRALE**

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

30-3-1

30-4-1

P30-49

Saint-Mathieu-de-Beloil, Paroisse de

Saint-Mathieu-de-Beloil, Paroisse de

Saint-Mathieu-de-Beloil, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

4493490

**COORDONNÉES**

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,551488889

LONGITUDE : -73,2151194444

**AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION**

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

**CARACTÉRISTIQUES**

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

**VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>**

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS	160	100	260
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> : 250

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : Plage B-C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

**NATURE DES CONTAMINANTS**

**SOLS**

Huiles usées\*

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

**EAU SOUTERRAINE**

**EAU SOUTERRAINE**

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Non

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

**MONTÉRÉGIE**  
**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**  
**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 3732

NO LIEU : X1603464

ANCIEN NO GTC : 1612

**TRAITEMENT DU DOSSIER**

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1992

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

**ÉTAPES D'AVANCEMENT**

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE	
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1992
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1992
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1994

**TECHNIQUES DE RÉHABILITATION**

**IN SITU**

**RESPONSABLES DU DOSSIER**

Bioventilation

Fortin, Pierre

Élimination dans un L.E.S./L.E.T./L.E.E.T/L.E.D.C.D.

**DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU**

**CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU**

**QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT**

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

**CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION**

**DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN**

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

**ANNOTATION DE LA FICHE**

Chargé de projet : Marie-France Dupuis avant septembre 1997, Yves Boutin avant juillet 1998, Serge Rainville avant novembre 1998

Ce dossier a été ouvert suite à l'avis de démantèlement adressé au Ministère par la cie Pédro-Canada en août 1992. Après de nombreuses interventions du Ministère à partir de 1992 et des travaux de caractérisation et de restauration réalisés en plusieurs phases entre 1992 et 1994, le terrain a finalement été restauré pour rencontrer le critère B-C pour les H&G minérales. Même si les méthodes de prélèvements n'ont pas été conformes à toutes nos exigences et que la qualité finale de l'eau souterraine n'a pas été vérifiée, aucune autre information ne sera requise pour l'instant dans ce dossier compte tenu des priorités. Le dossier est toutefois inscrit au SGTC pour en garder la trace.

Le terrain est actuellement utilisé comme aire de stationnement pour le super marché MAXI érigé sur le terrain qui était occupé par la quincaillerie Val-Royal, voisine de la station service Pédro-Canada, à l'époque où les travaux de restauration furent réalisés.

M.à J. par PF le 00-06-16

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2000-07-25

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-07-20