

PAR COURRIEL

Le 10 août 2015

N/Réf: 2004 33377

Objet : Demande d'accès concernant :
Lot 5 443 049 du cadastre du Québec à Beauharnois

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 14 juillet dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande. Il s'agit de :

1. rapport d'inspection, 14 juillet 2014 (2 pages);
2. rapport d'inspection, 2 mai 2014 (11 pages).

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 928-7607, poste 224.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Isabelle Lavoie
Répondante régionale

p. j. (3)

1 Identification

Date de l'inspection : 2014-07-14	Heure d'arrivée : 9h53	Heure de départ : 10h15
Inspecteur : Suzanne Fisette		Accompagnée de : -
N° intervention : 300902662	Type d'intervention : Inspection	
N° gestion documentaire : 7470-16-01-0919100	N° du rapport d'inspection : 401166595	
N° demande : 200364470	Type de demande : Programme de contrôle	
But de l'inspection : Voir le terrain avec le directeur général de la municipalité de Beauharnois		

Lieu inspecté	
Nom du lieu : Municipalité de Beauharnois	
Nom usuel du lieu : Municipalité de Beauharnois	
N° du lieu : X2149097	Type de lieu : marécage, marais, étang, lagune
Localisation du lieu inspecté : Cadastre du Québec : 5 443 049	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,306236111100;-73,895144444400	

Intervenant du lieu			
Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Ville de Beauharnois	Propriétaire	660, rue Ellice, bureau 100 Beauharnois (Québec) J6N 1Y1	Y2006753

Conditions météo
Soleil, 21°C

Personnes rencontrées	<input type="checkbox"/> SO	
Nom	Fonction	N° de téléphone (ou autre)
Alain Gravel	directeur général de la municipalité	

Mode d'identification
But expliqué : <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification : <input checked="" type="checkbox"/> verbale <input type="checkbox"/> preuve de statut
But expliqué à/l'identification faite auprès de :

Plainte	<input checked="" type="checkbox"/> SO
---------	--

Photos numériques	
Nombre de photos prises sur le terrain :	Nombre de photos annexées au rapport :
Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Suzanne Fisette avec un appareil photo de type Canon Powershot A1100 IS. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.	
Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant :	
Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection et aucune n'a été modifiée, sauf.....	

Grilles d'inspection annexées	<input checked="" type="checkbox"/> SO
-------------------------------	--

Autres pièces annexées au rapport	<input checked="" type="checkbox"/> SO
-----------------------------------	--

Échantillons	<input checked="" type="checkbox"/> SO
--------------	--

2 Mise en contexte (facultatif)

SO

J'ai fait une inspection à cet endroit en mai 2014, et il me manquait des infos pour clore le dossier.

3 Description de l'inspection

3 Description de l'inspection

J'arrive sur les lieux de l'inspection et je rencontre M. Alain Gravel, le directeur général de la municipalité de Beauharnois.
Je lui montre la route pour laquelle j'ai reçue une plainte (voir rapport 401145344). Il me dit que c'est seulement une route d'accès qu'ils ont fait avant les travaux. Ce coin sera transformé en lots industriels. Il m'affirme que la zone de conservation ne sera pas touchée.
Je constate que le tas d'asphalte vu lors de la dernière inspection n'est plus sur place.
Je quitte les lieux à 10h15.

4 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis) SO

5 Conclusion

Je n'ai constaté aucun manquement lors de cette inspection.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés SO

6 Recommandations

Ainsi, je recommande de fermer l'intervention.

Rédigé par : Suzanne Fisette
Signature : *Suzanne Fisette* Date de signature : *22 août 14*

7 Vérification du rapport d'inspection

Approuvé par : Patrice Bourque Fonction : Chef d'équipe
Signature : *Patrice Bourque* Date : *2014-08-22*

Commentaires: