



PAR COURRIEL

Sept-Îles, le 14 septembre 2015

**Objet : Demande d'accès concernant le 1660, 3<sup>e</sup> avenue à Val d'Or  
Fiche GTC 8147 - Ancienne station-service et lave-auto à Val d'Or**

Madame,

Nous donnons suite à votre demande reçue le 25 août dernier concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe le document demandé. Il s'agit de :

- Fiche GTC 8147 datée du 26 mai 2008 faite par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2 pages;

Conformément à l'article 51 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 418 964-8888, poste 253.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

*Original signé par :*

Nathalie Després  
Répondante régionale de l'accès  
aux documents

p. j.

**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**  
**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 8147

NO LIEU : X2094206

ANCIEN NO GTC :

**DOSSIER**

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Ancienne station-service et lave auto (Val-d'Or)

NOM DE LA FICHE GTC : Ancienne station-service et lave auto (Val-d'Or)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

**LOCALISATION**

**ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION**

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	MRC	CODE POSTAL
1660, 3e Avenue Val-d'Or (Québec)	Val-d'Or	Vallée-de-l'Or	J9P 1W1

**LOCALISATION CADASTRALE**

LOT	RANG, CONCESSION ...	CADASTRE
2550578	2551256	

**COORDONNÉES**

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 48,0997222222

LONGITUDE : -77,8147222222

**AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION**

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	CODE POSTAL
1650, 3e avenue	Val-d'Or	

**CARACTÉRISTIQUES**

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Cessation d'activité

**VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>**

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX		6414	
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)	185	0	185

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> : 2 313

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> : 1 598

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

**NATURE DES CONTAMINANTS**

**SOLS**

Benzène  
Éthylbenzène  
Hydrocarbures aromatiques polycycliques\*  
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50  
Toluène  
Xylènes (o,m,p)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

**EAU SOUTERRAINE**

Benzène  
Éthylbenzène  
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50  
Toluène  
Xylènes (o,m,p)

**EAU SOUTERRAINE**

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : Non applicable

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

## ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

### SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

#### FICHE TECHNIQUE

#### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 8147

NO LIEU : X2094206

ANCIEN NO GTC :

#### TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2006

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

#### ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2007
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2012
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Extraction multiphase/Pompage et traitement

Traitement biologique

#### IN SITU

#### RESPONSABLES DU DOSSIER

D'Amours Gauthier, Véronique  
Gendron, Daniel

#### DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT
HAM	> RESC	<= A
HAP	> C	<= C
Paramètres intégrateurs	> RESC	<= A

#### CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

Infrastructure empêchant l'accès (route, voie ferrée, bâtiment)

#### DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL : 2008-07-17

FIN RÉELLE : 2011-07-20

DURÉE : 1098 Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR: Géophase inc.

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> : 1 540

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> : 6 420

#### AUTORISATION DES TRAVAUX:

No DOCUMENT: 400541270

DATE DE DÉLIVRANCE: 2008-07-17

#### ANNOTATION DE LA FICHE

Mise à jour par Sandy Gilbert-Girard 2011

Mise à jour de la fiche GTC après discussion avec Daniel Gendron:

- Le traitement in situ a été interrompu à l'été 2011 puisque un certain volume de sols contaminés ne répondait pas au traitement;
- Ces sols ont été excavés et mis en traitement en biopile sur le site à l'été 2011;
- Les installations pour le traitement in situ ont été démantelées à l'automne 2011.
- La date de cessation du traitement in situ inscrite correspond à la date de délivrance du certificat d'autorisation pour le traitement en biopile de sols contaminés provenant entre autres des terrains situés à l'aval hydraulique de l'ancienne station service.

Yves Grégoire, ing.  
2012-03-23

Rapport de réhabilitation transmis et avis de décontamination le 6 novembre 2012

Avis transmis à Ultramar pour conformité et mise à jour fiche GTC

DATE DE CRÉATION : 2008-05-26

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2015-05-15

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-09-14