



Direction régionale de l'analyse et de l'expertise
de l'Estrie et de la Montérégie

PAR COURRIEL

Le 14 septembre 2015

N/Réf : 2004 38410

Objet : Demande d'accès concernant :

Obtenir la fiche technique de dépôt de sols et de résidus industriels pour le 140,
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier à Saint-Basile-le-Grand

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 14 septembre dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièce jointe le document visé par votre demande. Il s'agit de :

1. fiche technique de dépôt de sols et de résidus industriels, 12 décembre 2002 (2 pages).

Vous noterez que dans ce document des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24 et/ou 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 928-7607, poste 224.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

original signé par

Isabelle Lavoie
Répondante régionale

p. j. (4)

1-IDENTIFICATION

DOSSIER

STATUT: Actif Inactif

NUMÉRO: 7610-16-01-0270600 1

PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à

NOM: Entrepôt incendié de BPC

Si ancien GERLED NO DU LIEU: 16-1-16 CLASSE ACTUELLE: 1

CLASSE INITIALE: 1

TYPE DE PROPRIÉTAIRE

Privé

2-LOCALISATION

ADRESSE: 140, boul. Sir-Wilfrid-Laurier

J3N 1L9

MUNICIPALITÉ: Saint-Basile-le-Grand

MRC: La Vallée-du-Richelieu

NO LOT NOM DE RANG

CADASTRE

p-449

Saint-Bruno, Paroisse de

p-449-6

Saint-Bruno, Paroisse de

p-451

Saint-Bruno, Paroisse de

MERCATOR

NO LOT RÉFORME

TYPE NAD

ZONE:

LATITUDE LONGITUDE

UTM 83

COORD. X:

DEGRÉS:

MTM 27

COORD. Y:

MINUTES

MATRICULE:

SECONDES:

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS

Autre dépotoir industriel

QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT m³

SUPERFICIE AFFECTÉE: 35 000 (m²)

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN: (m²)

	INITIALES	GÉRÉES	ACTUELLES
DÉCHETS SOLIDES			
DÉCHETS SPÉCIAUX			
DÉCHETS DANGEREUX*			
RÉSIDUS MINIERS			
MATIÈRES DANGEREUSES		2 500	
SOLS CONTAMINÉS			

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS

Askarel Transformateurs

NATURE DES CONTAMINANTS

Biphényles polychlorés (BPC) Cadmium (Cd) Chrome total (Cr)

Polychlorodibenzodioxines (PCDD) Polychlorodibenzofuranes (PCDF) Mercure (Hg)

Nickel (Ni) Solvants*

TYPE DE CONTAMINATION: MIXTE CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1988

ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE:

ÉTAPES D'AVANCEMENT

NON-NÉCESSAIRE ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE

CARACTÉRISATION 1989

RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION 1998

CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION

TECHNIQUE DE RÉHABILITATION

Traitement thermique

Élimination dans un L.E.S. / L.E.T.

Enfouissement dans un lieu à sécurité maximale

REMARQUE

Annotation: Le rapport final de restauration daté d'avril 1999 et préparé par art. 23-24 confirme le respect du critère spécifique au projet de 0,3 mg/kg de BPC dans les fonds d'excavations dont la profondeur variait de 15 à 75 cm. Un total de 11600 m³ de sols ont été excavés soit 4000 m³ >C et 7600 m³ entre 0,3 mg/kg et 10 mg/kg. Le critère spécifique de 0,3 mg/kg se situant entre le critère A (0,05 mg/kg) et le critère B (1 mg/kg), le chiffre de 6000 m³ inscrit dans la plage B-C du tableau de la section Caractéristiques est un estimé du volume de sols contaminés dans cette plage. De plus, notons que du volume de 4000 m³ >C, un volume de 2500 m³ dépassait 50 mg/kg de BPC, ce qui en faisait une matière dangereuse qui fut éliminée à l'incinérateur art. 23-24. Les terrains ont été remblayés de terre végétale propre pour réutilisation à des fins agricoles. La restauration a été réalisée sous la coordination de la Direction des Politiques du Secteur Industriel (DPSI). Le suivi de la qualité de l'eau souterraine réalisé par art. en 1998, 1999 et 2000 démontre des dépassements du critère pour les rejets de dioxines et de furanes (D/F) dans un cours d'eau ou à l'égout (deux ruisseaux passent à moins de 1 km du site restauré). Malgré ces dépassements, art. recommandait l'arrêt du suivi environnemental dans son

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

1-IDENTIFICATION

DOSSIER

STATUT: Actif Inactif

NUMÉRO: 7610-16-01-0270600 1

PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à

NOM: Entrepôt incendié de BPC

Si ancien GERLED NO DU LIEU: 16-1-16 CLASSE ACTUELLE: 1

CLASSE INITIALE: 1

rapport de septembre 2000 parce que les concentrations observées étaient en baisse. Le Ministère décide toutefois de continuer le suivi de la qualité des eaux souterraines et de surface pour les D/F sur une base annuelle. Le prochain échantillonnage sera réalisé à l'automne 2001. Le dossier régional de restauration et de suivi porte le numéro 7610-16-01-0270681. Une partie du dossier est archivé sous le numéro 7610-16-01-0053000 (localisations 102590 et 041030).

À JOUR LE 29 AOÛT 2001 PAR P.F.

RESPONSABLE DU DOSSIER

DATE DE SAISIE

Fortin, Pierre

2002-12-12

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.