



Direction régionale de l'analyse et de l'expertise
de l'Estrie et de la Montérégie

PAR COURRIEL

Le 11 septembre 2015

N/Réf : 2004 36255

Objet : Demande d'accès concernant :
Documents relatifs au système de distribution d'eau potable
Les Boisés du Domaine Lucerne à Les Cèdres

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 14 août dernier, concernant l'objet précité.

Les documents demandés sont accessibles. Il s'agit de :

1. déclaration relative à la qualité de l'eau potable, 8 août 2014 (1 page);
2. résultats des certificats d'analyses, 8 août 2014 (10 pages);
3. déclaration relative à la qualité de l'eau potable, 5 août 2014 (1 page);
4. déclaration relative à la qualité de l'eau potable, 11 juillet 2014 (1 page);
5. courriels entre le 16 juin 2014 et 18 juin 2014 (2 pages);
6. courriel, 16 juin 2014 (3 pages);
7. formulaire de demandes d'analyses, 13 juin 2014 (2 pages);
8. résultats d'analyses entre le 1^{er} juin 2014 et le 31 août 2014 (41 pages).

Cependant, en vertu du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels, (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 3) des frais de 23,18 \$ sont applicables, soit 61 pages à 0,38 \$ chacune. De ce montant, une franchise de 7,45 \$ est soustraite, réduisant les frais à 15,73 \$. Nous vous ferons parvenir les documents demandés à la suite de la réception de votre chèque de 15,73 \$, fait à l'ordre du ministre des Finances et transmis à l'adresse suivante : 201, place Charles-Le Moyne, 2e étage, Longueuil (Québec) J4K 2T5.

Par ailleurs, vous noterez que dans certains documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24 et/ou 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Édifice Montval
201, place Charles-Le Moyne, 2e étage
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Téléphone : (450) 928-7607, poste 224
Télécopieur : (450) 928-7625
Courriel : isabelle.lavoie@mddelcc.gouv.qc.ca
Internet : www.mddelcc.gouv.qc.ca

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 928-7607, poste 224.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

original signé par
Isabelle Lavoie
Répondante régionale

p. j. (5)

Leduc, Marie-Andrée

De: Leduc, Marie-Andrée

Envoyé: 18 juin 2014 10:41

À: art. 23-24

Objet: RE : Formulaire de déclaration relative à la qualité de l'eau potable, Domaine Lucerne

Bonjour art. 23-24,

tel que le prévoit l'article 39 du RQEP, les analyses d'eau brute doit être analysé afin de vérifier la présence de bactéries **Escherichia coli** et les **bactéries entérocoques**.

Voici la partie du règlement qui en fait mention:

"S'il s'agit d'une eau non désinfectée pour laquelle des analyses ont révélé la présence de bactéries coliformes fécales ou *Escherichia coli*, il doit être prélevé dans les meilleurs délais à compter du moment où il en est informé au moins 2 échantillons par jour, séparés d'au moins 2 heures, pendant au moins une journée, des eaux brutes souterraines captées ou stockées qui approvisionnent le système, aux fins de vérifier la présence de bactéries *Escherichia coli* et de bactéries entérocoques."

Le résultat d'échantillon que vous m'avez transmis ne pourra pas être considéré pour le retour à la conformité.

Je vous réachemine le formulaire de déclaration où j'ai mis en jaune l'information concernant l'eau brute.

Le formulaire devrait nous être transmis au début et à la fin de l'avis d'ébullition, donc lorsque cela vous sera possible, une première version devrait nous être acheminé avec la signature de M. Asselin, ce qui nous confirmerait que l'avis d'ébullition a bel et bien été mis en place ainsi que les moyens qui ont été utilisés pour informer la population desservie de l'avis d'ébullition en cours.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter

Marie-Andrée Leduc, technicienne

Centre de Contrôle environnemental du Québec
Direction régionale de l'Estrie et de la Montérégie
Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
900, rue Léger
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 5A3

Téléphone: (450) 370-3085 poste 223
Télécopieur: (450) 370-3088
marie-andree.leduc@mddelcc.gouv.qc.ca
www.mddelcc.gouv.qc.ca

 Avant d'imprimer, pensons à l'environnement!

art. 23-24

De : Marie-Andree.Leduc@mddelcc.gouv.qc.ca [mailto:Marie-Andree.Leduc@mddelcc.gouv.qc.ca]

Envoyé : 16 juin 2014 10:35

À : art. 23-24

Objet : Formulaire de déclaration relative à la qualité de l'eau potable, Domaine Lucerne

Bonjour art. 23-24

Voici le formulaire qu'il faut nous acheminer puisqu'un avis d'ébullition a été mis en place suite à la présence d'*Escherichia coli* dans un prélèvement effectué le 13 juin 2014.

Ce formulaire doit être signé par l'exploitant et nous être réacheminé. Si l'avis d'ébullition perdure, ce formulaire agira à titre de renouvellement d'avis d'ébullition et devra nous être réacheminé tous les 14 jours.

2014-08-07

C'est du devoir de l'exploitant d'informer la Direction de la santé publique de la non-conformité survenue sur le réseau de distribution.

À la toute fin de l'avis d'ébullition, une fois les échantillons de retour à la conformité toute conforme de l'eau brute et du réseau, la partie 6 du formulaire devra être compilé, la partie 2, signée par l'exploitant et réacheminée à notre ministère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

D'ici là, je vous laisse procéder à la série d'échantillonnage à l'eau brute et sur le réseau de distribution tel que le prévoit l'article 39 du RQEP.

Bonne suite.

Marie-Andrée Leduc,

Technicienne - CCEQ - Service municipal

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

900, rue Léger

Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J5S 5A3

téléphone 450 370-3085, poste 223

télécopieur 450 370-3088



Avant d'imprimer, pensez à l'environnement !

Leduc, Marie-Andrée

De: Leduc, Marie-Andrée

Envoyé: 16 juin 2014 10:35

À: art. 23-24

Objet: Form. déclaration relative qualité de l'eau potable, Domaine Lucerne (Les Cèdres)

Bonjour art. 23-24

Voici le formulaire qu'il faut nous acheminer puisqu'un avis d'ébullition a été mis en place suite à la présence d'Escherichia coli dans un prélèvement effectué le 13 juin 2014.

Ce formulaire doit être signé par l'exploitant et nous être réacheminé. Si l'avis d'ébullition perdure, ce formulaire agira à titre de renouvellement d'avis d'ébullition et devra nous être réacheminé tous les 14 jours.

C'est du devoir de l'exploitant d'informer la Direction de la santé publique de la non-conformité survenue sur le réseau de distribution.

À la toute fin de l'avis d'ébullition, une fois les échantillons de retour à la conformité toute conforme de l'eau brute et du réseau, la partie 6 du formulaire devra être compilé, la partie 2, signée par l'exploitant et réacheminée à notre ministère.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

D'ici là, je vous laisse procéder à la série d'échantillonnage à l'eau brute et sur le réseau de distribution tel que le prévoit l'article 39 du RQEP.

Bonne suite.

Marie-Andrée Leduc,

Technicienne - CCEQ - Service municipal

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

900, rue Léger

Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J5S 5A3

téléphone 450 370-3085, poste 223

télécopieur 450 370-3088

 Avant d'imprimer, pensez à l'environnement !

ANNEXE

Articles 35.1, 39, 39.1 et 40 du Règlement sur la qualité de l'eau potable :

35.1. En cas de défaillance du système de coagulation, du système de décantation, du système de filtration, du système de désinfection ou de l'ensemble du système de traitement, le responsable doit en aviser sans délai le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et lui indiquer les mesures correctrices propres à remédier à la situation. Il doit également en informer sans délai le directeur de santé publique de la région concernée.

Le responsable du système de distribution muni d'une installation de traitement de désinfection en continu qui, en application des articles 22 ou 22.1, constate un dépassement des normes établies à l'article 8 ou à celles du deuxième alinéa du paragraphe 6 de l'annexe 1 doit prendre sans délai des mesures correctives et en aviser le ministre dans les meilleurs délais possibles pendant les heures ouvrables. Il doit également, dans les mêmes délais, en aviser le directeur de santé publique de la région concernée.

D. 647-2001, a. 35; L.Q., 2001, c. 60, a. 167

39. Lorsqu'une eau mise à la disposition d'un utilisateur et provenant d'un système de distribution ou d'un véhicule-citerne ne respecte pas l'un des paramètres établis à l'annexe 1 concernant les bactéries ou, dans le cas où un système de distribution est alimenté par un autre système de distribution dont l'eau, en application de l'article 36, fait l'objet d'un avis d'ébullition, le responsable de ce système, ou le propriétaire ou l'exploitant du véhicule, est tenu de prélever ou faire prélever pendant deux jours, séparés de moins de 72 heures, le nombre minimal d'échantillons prévu au tableau ci-après pour assurer le contrôle bactériologique de l'eau distribuée.

Clientèle concernée	Nombre minimal d'échantillons à prélever ou faire prélever par jour
500 personnes ou moins	2
501 à 5 000 personnes	4
5 001 à 20 000 personnes	1 par 1 000 personnes
20 001 personnes et plus	20

S'il s'agit d'une eau désinfectée, il doit également mesurer dans chacun des échantillons prélevés la quantité de désinfectant résiduel libre et inscrire le résultat de ces mesures sur le formulaire de demande d'analyse fourni par le ministre.

S'il s'agit d'une eau non désinfectée pour laquelle des analyses ont révélé la présence de bactéries coliformes fécales ou *Escherichia coli*, il doit être prélevé sans délai au moins 2 échantillons par jour, séparés d'au moins 2 heures, pendant au moins 1 journée, des eaux brutes souterraines captées ou stockées qui approvisionnent le système, aux fins de vérifier la présence de bactéries *Escherichia coli* et de bactéries entérocoques.

Les modalités de prélèvement prévues au deuxième alinéa de l'article 11 s'appliquent à l'échantillonnage prescrit par le premier alinéa. Lorsque le responsable du système de distribution ou le propriétaire ou l'exploitant du véhicule-citerne d'où provient l'eau échantillonnée n'a pas accès par voie routière à un laboratoire accrédité, l'échantillonnage prescrit par le présent article peut être réalisé pendant la même journée pourvu qu'il y ait un intervalle de 2 heures au moins entre chaque prélèvement.

Les eaux délivrées par le système de distribution ou le véhicule-citerne visé au premier alinéa ne pourront être considérées à nouveau conformes aux paramètres bactériologiques indiqués à l'annexe 1 que si l'analyse des échantillons prélevés en vertu de cet alinéa a montré une absence complète de bactéries coliformes totales ainsi que la conformité de cette eau avec les paramètres susmentionnés pour ce qui a trait aux autres bactéries analysées. Dans le cas où l'analyse d'un échantillon d'eau brute prélevée conformément au présent article montre que l'eau contient des bactéries *Escherichia coli* ou des bactéries entérocoques, l'avis d'ébullition ne peut être levé sans la mise en place de mesures correctrices propres à remédier à la situation.

39.1. En cas de contamination de l'eau brute détectée en application des articles 6, 13 ou 39, le responsable du système doit en aviser sans délai le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et le directeur de santé publique de la région concernée et leur indiquer les mesures correctrices propres à remédier à la situation.

D. 647-2001, a. 39.

40. Lorsqu'une eau mise à la disposition d'un utilisateur et provenant d'un système de distribution ou d'un véhicule-citerne ne respecte pas l'un des paramètres établis à l'annexe 1 concernant les substances organiques ou inorganiques, les substances ou activités radioactives ou la turbidité, le responsable de ce système, ou le propriétaire ou l'exploitant du véhicule, est tenu de prélever ou de faire prélever pendant 2 jours, séparés de moins de 72 heures, au moins un échantillon par jour des eaux distribuées pour assurer le contrôle de ces paramètres. Dans le cas de toute norme basée sur une moyenne de prélèvements trimestriels, est substituée à l'obligation du prélèvement pendant 2 jours celle d'attester au ministre l'efficacité des mesures correctrices propres à remédier à la situation.

Les eaux délivrées par ce système de distribution ou ce véhicule ne pourront être considérées à nouveau conformes aux paramètres susmentionnés que si l'analyse des échantillons prélevés a montré cette conformité.

Les modalités de prélèvement prévues au deuxième alinéa de l'article 11 s'appliquent aux échantillons prescrits par le premier alinéa du présent article, lesquels doivent être prélevés dans la partie centrale du système de distribution. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 39 sont également applicables, compte tenu des adaptations nécessaires. Enfin, les échantillons d'eau prélevés en vertu du présent article ne peuvent être pris en compte pour les fins de l'échantillonnage prescrit par les articles 14, 15, 19 et 21.

Rechercher un résultat d'analyse

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632 Région administrative : Montérégie
 Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potablé Les Boisés Dom.Lucerne (Les Cèdres) Municipalité(s) : Les Cèdres
 Type d'installation : Distribution

Nouvel échantillon

Type de contrôle : -- Sélectionner --
 Formulaire de demande d'analyses : Vierge Avec l'identification de l'installation
 Date du prélèvement :

Critères de recherche

Type de contrôle : Microbiologiques
 Type d'analyse demandée : -- Sélectionner --
 Laboratoire traitant : -- Sélectionner --
 Numéro de l'échantillon :
 Date du prélèvement : De : 2014-06-01 À : 2014-08-31
 Lieu de prélèvement :
 Type de lieu de prélèvement : -- Sélectionner --
 Statut de transmission : -- Sélectionner --
 Date de transmission finale :
 Numéro de confirmation :

Résultats de recherche

N° du laboratoire	N° de l'échantillon	Date de prélèvement	Date de réception	Date de transmission	Colif. tot.	Colonie atyp.	Colif. féc.	E. coli	Chlore libre	Chlore total
art. 23-24	2663235	2014-08-28	2014-08-28	2014-09-05	ABS			ABS		
	2657264	2014-08-21	2014-08-21	2014-08-27	ABS			ABS		
	2641527	2014-08-05	2014-08-05	2014-08-08	ABS			ABS		
	2641526	2014-08-05	2014-08-05	2014-08-08	ABS			ABS		
	2640349	2014-08-04	2014-08-04	2014-08-06	ABS			ABS		
	2640348	2014-08-04	2014-08-04	2014-08-06	ABS			ABS		
	2639715	2014-08-02	2014-08-02	2014-08-04	ABS			ABS		
	2639716	2014-08-02	2014-08-02	2014-08-04	PRE			ABS		
	2639438	2014-08-01	2014-08-01	2014-08-04	ABS			ABS		
	2639434	2014-08-01	2014-08-01	2014-08-04	ABS			ABS		
	2636310	2014-07-29	2014-07-29	2014-08-04	PRE			ABS		
	2636311	2014-07-29	2014-07-29	2014-08-04	PRE			ABS		
	2631782	2014-07-23	2014-07-23	2014-07-28	PRE			ABS		
	2631781	2014-07-23	2014-07-23	2014-07-28	PRE			ABS		
	2630402	2014-07-22	2014-07-22	2014-07-28	ABS			ABS		
	2618920	2014-07-09	2014-07-09	2014-07-14	PRE			ABS		
	2618916	2014-07-09	2014-07-09	2014-07-14	PRE			ABS		
	2617944	2014-07-08	2014-07-08	2014-07-10	ABS			ABS		
	2617945	2014-07-08	2014-07-08	2014-07-10	ABS			ABS		
	2615393	2014-07-04	2014-07-04	2014-07-08	ABS			ABS		
	2615262	2014-07-04	2014-07-04	2014-07-08	ABS			ABS		
	2614074	2014-07-03	2014-07-03	2014-07-08	ABS			ABS		
	2614070	2014-07-03	2014-07-03	2014-07-08	ABS			ABS		
	2606929	2014-06-25	2014-06-25	2014-07-04	PRE			ABS		
	2606938	2014-06-25	2014-06-25	2014-07-04	PRE			ABS		
	2605941	2014-06-23	2014-06-23	2014-06-25	ABS			ABS		
	2605924	2014-06-23	2014-06-23	2014-06-25	ABS			ABS		
	2604554	2014-06-20	2014-06-20	2014-06-25	<1	2		<1		
	2604582	2014-06-20	2014-06-20	2014-06-25	<1	1		<1		

art.
23-24

<u>2600723</u>	2014-06-17	2014-06-17	2014-06-19	<1	<1	<1
<u>2600715</u>	2014-06-17	2014-06-17	2014-06-19	<1	2	<1
<u>2600195</u>	2014-06-16	2014-06-16	2014-06-19	ABS		ABS
<u>2600227</u>	2014-06-16	2014-06-16	2014-06-19	<1	1	<1
<u>2599217</u>	2014-06-13	2014-06-13	2014-07-04	PRE		PRE



Nombre de lignes : 50

34 éléments trouvés.

Québec 

© Gouvernement du Québec, 2012-2015

Rechercher un résultat d'analyse

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632 Région administrative : Montérégie
 Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés Dom.Lucerne (Les Cèdres) Municipalité(s) : Les Cèdres
 Type d'installation : Distribution

Nouvel échantillon

Type de contrôle : -- Sélectionner --
 Formulaire de demande d'analyses : Vierge Avec l'identification de l'installation
 Date du prélèvement :

Critères de recherche

Type de contrôle : Inorganiques
 Type d'analyse demandée : -- Sélectionner --
 Laboratoire traitant : -- Sélectionner --
 Numéro de l'échantillon :
 Date du prélèvement : De : 2014-06-01 À : 2014-08-31
 Lieu de prélèvement :
 Type de lieu de prélèvement : -- Sélectionner --
 Statut de transmission : -- Sélectionner --
 Date de transmission finale :
 Numéro de confirmation :

Résultats de recherche

N° du laboratoire	N° de l'échantillon	Date de prélèvement	Date de réception	Date de transmission
art. 23-24	2657263	2014-08-21	2014-08-21	2014-08-27
	2630403	2014-07-22	2014-07-22	2014-07-28
	2615355	2014-07-04	2014-07-04	2014-07-08
	2599216	2014-06-13	2014-06-13	2014-06-19

Nombre de lignes : 15 4 éléments trouvés.

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-06-13

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2599217

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632 Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés Dom.Lucerne (Les Cèdres)
Région administrative : Montérégie Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-06-13
Lieu du prélèvement :* 18 Des Tourterelles Type de lieu de prélèvement :* Extrémité de l'installation de distribution

Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)

Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24
 Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1		Colonies atypiques (coliformes totaux)		UFC/100 ml
1-4		Coliformes totaux	2014-06-13	PRE UFC/100 ml
1-4-30-32		Escherichia coli	2014-06-13	PRE UFC/100 ml
2		Entérocoques		UFC/100 ml
2-5		Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30		Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6		Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Inorganiques

Date de réception au laboratoire : * 2014-06-13

N° de l'échantillon du laboratoire : * 2599216

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632 Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés Dom.Lucerne (Les Cèdres)

Région administrative : Montérégie Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-06-13

Lieu du prélèvement : * 18 Des Tourterelles Type de lieu de prélèvement : * Extrémité de l'installation de distribution

Responsable du prélèvement : * Laboratoire (mandaté par le responsable)

Prélevé/Mesuré par : * art. 23-24
 Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chloramines : mg/l

pH : u

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Turbidité Chlorites et chlorates Nitrates/nitrites Plomb et cuivre Bromates Inorganique

Chloramines Aucun type d'analyse demandé

Remarque : Les paramètres indiqués en gris ne font pas partie du contrôle en vertu du règlement.

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
11		Baryum		mg/l
		Bore		mg/l
		Cadmium		mg/l
		Chrome		mg/l
		Plomb		mg/l
11-16-27		Cuivre		mg/l
12		Mercure		mg/l
13		Arsenic		mg/l
		Sélénium		mg/l
14		Uranium		mg/l
15		Cyanures		mg/l
151		Chlorates		mg/l
		Chlorites		mg/l
15-18		Turbidité	2014-06-13	0,70 UTN
15-21		Nitrates+Nitrites (exprimés en N)		mg/l
15-29		Fluorures		mg/l
17		Nitrites (exprimés en N)		mg/l
19		Bromates		mg/l
28		Antimoine		mg/l

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant : * art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-06-16

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2600227

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632 Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés Dom.Lucerne (Les Cèdres)
Région administrative : Montérégie Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-06-16
Lieu du prélèvement :* Face 232 Des Pluviers reserve eau potable Type de lieu de prélèvement :* Installation de distribution
Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)
Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24
 Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1		Colonies atypiques (coliformes totaux)	2014-06-16	1 UFC/100 ml
1-4		Coliformes totaux	2014-06-16	<1 UFC/100 ml
1-4-30-32		Escherichia coli	2014-06-16	<1 UFC/100 ml
2		Entérocoques		UFC/100 ml
2-5		Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30		Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6		Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-06-16

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2600195

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632

Nom de l'installation :

Système de distribution d'eau potable Les Boisés
Dom.Lucerne (Les Cèdres)

Région administrative : Montérégie

Nom du responsable :

9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-06-16

Lieu du prélèvement :* face 232 des Pluviersreserve eau potable

Type de lieu de prélèvement :* Installation de distribution

Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)

Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24

Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1		Colonies atypiques (coliformes totaux)		UFC/100 ml
1-4		Coliformes totaux	2014-06-16	ABS UFC/100 ml
1-4-30-32		Escherichia coli	2014-06-16	ABS UFC/100 ml
2		Entérocoques		UFC/100 ml
2-5		Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30		Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6		Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-06-17

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2600723

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632 Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés Dom.Lucerne (Les Cèdres)
Région administrative : Montérégie Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-06-17
Lieu du prélèvement :* face 232 des Pluviers puit eau brute a 9:00h Type de lieu de prélèvement :* Installation de distribution
Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)
Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24
 Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1		Colonies atypiques (coliformes totaux)	2014-06-17	<1 UFC/100 ml
1-4		Coliformes totaux	2014-06-17	<1 UFC/100 ml
1-4-30-32		Escherichia coli	2014-06-17	<1 UFC/100 ml
2		Entérocoques		UFC/100 ml
2-5		Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30		Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6		Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-06-17

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2600715

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632 Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés Dom.Lucerne (Les Cèdres)
Région administrative : Montérégie Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-06-17
Lieu du prélèvement :* face 232 des Pluviers eau brute à 7:00 Type de lieu de prélèvement :* Installation de distribution

Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)

Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24
 Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1		Colonies atypiques (coliformes totaux)	2014-06-17	2 UFC/100 ml
1-4		Coliformes totaux	2014-06-17	<1 UFC/100 ml
1-4-30-32		Escherichia coli	2014-06-17	<1 UFC/100 ml
2		Entérocoques		UFC/100 ml
2-5		Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30		Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6		Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-06-20

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2604582

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632 Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés
Dom.Lucerne (Les Cèdres)

Région administrative : Montérégie Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-06-20

Lieu du prélèvement : Face 232 des Pluviers a 8:30 Type de lieu de prélèvement :* Installation de distribution

Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)

Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24

Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1		Colonies atypiques (coliformes totaux)	2014-06-20	1 UFC/100 ml
1-4		Coliformes totaux	2014-06-20	<1 UFC/100 ml
1-4-30-32		Escherichia coli	2014-06-20	<1 UFC/100 ml
2		Entérocoques		UFC/100 ml
2-5		Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30		Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6		Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-06-20

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2604554

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632 Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés Dom.Lucerne (Les Cèdres)

Région administrative : Montérégie Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-06-20

Lieu du prélèvement :* Face 232 des Pluviers Type de lieu de prélèvement :* Installation de distribution

Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)

Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24

Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant		Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1				Colonies atypiques (coliformes totaux)	2014-06-20	2 UFC/100 ml
1-4				Coliformes totaux	2014-06-20	<1 UFC/100 ml
1-4-30-32				Escherichia coli	2014-06-20	<1 UFC/100 ml
2				Entérocoques		UFC/100 ml
2-5				Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30				Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6				Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-06-23

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2605924

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632

Nom de l'installation :

Système de distribution d'eau potable Les Boisés
Dom.Lucerne (Les Cèdres)

Région administrative : Montérégie

Nom du responsable :

9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-06-23

Lieu du prélèvement :* 55 des Tourterelles

Type de lieu de prélèvement :*

Installation de distribution

Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)

Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24

Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1	<input type="text"/>	Colonies atypiques (coliformes totaux)	<input type="text"/>	<input type="text"/> UFC/100 ml
1-4	<input type="text"/>	Coliformes totaux	2014-06-23	ABS <input type="text"/> UFC/100 ml
1-4-30-32	<input type="text"/>	Escherichia coli	2014-06-23	ABS <input type="text"/> UFC/100 ml
2	<input type="text"/>	Entérocoques	<input type="text"/>	<input type="text"/> UFC/100 ml
2-5	<input type="text"/>	Bactéries hétérotrophes 35°C	<input type="text"/>	<input type="text"/> UFC/ml
30	<input type="text"/>	Coliformes fécaux	<input type="text"/>	<input type="text"/> UFC/100 ml
6	<input type="text"/>	Coliphages F Spécifiques	<input type="text"/>	<input type="text"/> UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-06-23

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2605941

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632 Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés Dom.Lucerne (Les Cèdres)
Région administrative : Montérégie Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-06-23
Lieu du prélèvement :* 10 rue des Tourterelles Type de lieu de prélèvement :* Extrémité de l'installation de distribution

Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)

Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24

Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1		Colonies atypiques (coliformes totaux)		UFC/100 ml
1-4		Coliformes totaux	2014-06-23	ABS UFC/100 ml
1-4-30-32		Escherichia coli	2014-06-23	ABS UFC/100 ml
2		Entérocoques		UFC/100 ml
2-5		Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30		Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6		Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art.

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-06-25

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2606938

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632

Nom de l'installation :

Système de distribution d'eau potable Les Boisés
Dom.Lucerne (Les Cèdres)

Région administrative : Montérégie

Nom du responsable :

9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-06-25

Lieu du prélèvement :* 113 Des Mesanges

Type de lieu de prélèvement :* Installation de distribution

Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)

Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24

Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1	<input type="text"/>	Colonies atypiques (coliformes totaux)	<input type="text"/>	<input type="text"/> UFC/100 ml
1-4	<input type="text"/>	Coliformes totaux	2014-06-25	PRE <input type="text"/> UFC/100 ml
1-4-30-32	<input type="text"/>	Escherichia coli	2014-06-25	ABS <input type="text"/> UFC/100 ml
2	<input type="text"/>	Entérocoques	<input type="text"/>	<input type="text"/> UFC/100 ml
2-5	<input type="text"/>	Bactéries hétérotrophes 35°C	<input type="text"/>	<input type="text"/> UFC/ml
30	<input type="text"/>	Coliformes fécaux	<input type="text"/>	<input type="text"/> UFC/100 ml
6	<input type="text"/>	Coliphages F Spécifiques	<input type="text"/>	<input type="text"/> UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-06-25

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2606929

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632 Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés Dom.Lucerne (Les Cèdres)
Région administrative : Montérégie Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-06-25
Lieu du prélèvement :* 18 des Tourterelles Type de lieu de prélèvement :* Installation de distribution
Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)
Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24
 Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1		Colonies atypiques (coliformes totaux)		UFC/100 ml
1-4		Coliformes totaux	2014-06-25	PRE UFC/100 ml
1-4-30-32		Escherichia coli	2014-06-25	ABS UFC/100 ml
2		Entérocoques		UFC/100 ml
2-5		Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30		Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6		Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-07-03

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2614070

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632 Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés Dom.Lucerne (Les Cèdres)
Région administrative : Montérégie Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-07-03
Lieu du prélèvement :* 55 des Tourterelles Type de lieu de prélèvement :* Installation de distribution
Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)
Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24
 Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1		Colonies atypiques (coliformes totaux)		UFC/100 ml
1-4		Coliformes totaux	2014-07-03	ABS UFC/100 ml
1-4-30-32		Escherichia coli	2014-07-03	ABS UFC/100 ml
2		Entérocoques	2014-07-03	<1 UFC/100 ml
2-5		Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30		Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6		Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-07-03

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2614074

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632 Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés Dom.Lucerne (Les Cèdres)
Région administrative : Montérégie Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-07-03
Lieu du prélèvement :* 18 des Tourterelle Type de lieu de prélèvement :* Extrémité de l'installation de distribution

Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)

Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24
 Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1		Colonies atypiques (coliformes totaux)		UFC/100 ml
1-4		Coliformes totaux	2014-07-03	ABS UFC/100 ml
1-4-30-32		Escherichia coli	2014-07-03	ABS UFC/100 ml
2		Entérocoques	2014-07-03	<1 UFC/100 ml
2-5		Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30		Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6		Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-07-04

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2615262

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632 Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés Dom.Lucerne (Les Cèdres)
Région administrative : Montérégie Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-07-04
Lieu du prélèvement :* 18 des Tourterelles Type de lieu de prélèvement :* Extrémité de l'installation de distribution
Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)
Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24
 Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1		Colonies atypiques (coliformes totaux)		UFC/100 ml
1-4		Coliformes totaux	2014-07-04	ABS UFC/100 ml
1-4-30-32		Escherichia coli	2014-07-04	ABS UFC/100 ml
2		Entérocoques	2014-07-04	1 UFC/100 ml
2-5		Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30		Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6		Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-07-04

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2615393

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632 Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés Dom.Lucerne (Les Cèdres)
Région administrative : Montérégie Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-07-04
Lieu du prélèvement :* 212 Des Pluviers Type de lieu de prélèvement :* Installation de distribution
Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)
Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24
 Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1		Colonies atypiques (coliformes totaux)		UFC/100 ml
1-4		Coliformes totaux	2014-07-04	ABS UFC/100 ml
1-4-30-32		Escherichia coli	2014-07-04	ABS UFC/100 ml
2		Entérocoques	2014-07-04	<1 UFC/100 ml
2-5		Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30		Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6		Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Inorganiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-07-04

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2615355

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632 Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés Dom.Lucerne (Les Cèdres)
Région administrative : Montérégie Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-07-04
Lieu du prélèvement :* 212 Des Pluviers Type de lieu de prélèvement :* Installation de distribution
Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)
Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24
 Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chloramines : mg/l

pH : u

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Turbidité Chlorites et chlorates Nitrates/nitrites Plomb et cuivre Bromates Inorganique

Chloramines Aucun type d'analyse demandé

Remarque : Les paramètres indiqués en gris ne font pas partie du contrôle en vertu du règlement.

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
11		Baryum		mg/l
		Bore		mg/l
		Cadmium		mg/l
		Chrome		mg/l
		Plomb		mg/l
11-16-27		Cuivre		mg/l
12		Mercure		mg/l
13		Arsenic		mg/l
		Sélénium		mg/l
14		Uranium		mg/l
15		Cyanures		mg/l
151		Chlorates		mg/l
		Chlorites		mg/l
15-18		Turbidité	2014-07-04	0,60 UTN
15-21		Nitrates+Nitrites (exprimés en N)		mg/l
15-29		Fluorures		mg/l
17		Nitrites (exprimés en N)		mg/l
19		Bromates		mg/l
28		Antimoine		mg/l

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-07-08

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2617945

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632 Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés Dom.Lucerne (Les Cèdres)
Région administrative : Montérégie Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-07-08
Lieu du prélèvement :* 18 Des Tourterelles Type de lieu de prélèvement :* Extrémité de l'installation de distribution
Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)
Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24
 Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1		Colonies atypiques (coliformes totaux)		UFC/100 ml
1-4		Coliformes totaux	2014-07-08	ABS UFC/100 ml
1-4-30-32		Escherichia coli	2014-07-08	ABS UFC/100 ml
2		Entérocoques	2014-07-08	<1 UFC/100 ml
2-5		Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30		Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6		Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-07-08

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2617944

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632

Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés
Dom.Lucerne (Les Cèdres)

Région administrative : Montérégie

Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-07-08

Lieu du prélèvement :* 245 Des Pluviers Type de lieu de prélèvement :* Installation de distribution

Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)

Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24

Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1		Colonies atypiques (coliformes totaux)		UFC/100 ml
1-4		Coliformes totaux	2014-07-08	ABS UFC/100 ml
1-4-30-32		Escherichia coli	2014-07-08	ABS UFC/100 ml
2		Entérocoques	2014-07-08	<1 UFC/100 ml
2-5		Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30		Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6		Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-07-09

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2618916

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632

Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés
Dom.Lucerne (Les Cèdres)

Région administrative : Montérégie

Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-07-09

Lieu du prélèvement :* 18 des Tourterelles Type de lieu de prélèvement :* Extrémité de l'installation de distribution

Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)

Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24

Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1		Colonies atypiques (coliformes totaux)		UFC/100 ml
1-4		Coliformes totaux	2014-07-09	PRE UFC/100 ml
1-4-30-32		Escherichia coli	2014-07-09	ABS UFC/100 ml
2		Entérocoques	2014-07-09	<1 UFC/100 ml
2-5		Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30		Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6		Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-07-09

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2618920

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632

Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés
Dom.Lucerne (Les Cèdres)

Région administrative : Montérégie

Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-07-09

Lieu du prélèvement :* 55 des Tourterelles Type de lieu de prélèvement :* Installation de distribution

Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)

Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24

Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1		Colonies atypiques (coliformes totaux)		UFC/100 ml
1-4		Coliformes totaux	2014-07-09	PRE UFC/100 ml
1-4-30-32		Escherichia coli	2014-07-09	ABS UFC/100 ml
2		Entérocoques	2014-07-09	<1 UFC/100 ml
2-5		Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30		Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6		Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-07-22

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2630402

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632

Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés Dom.Lucerne (Les Cèdres)

Région administrative : Montérégie

Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-07-22

Lieu du prélèvement :* 55 Des Tourterelles Type de lieu de prélèvement :* Installation de distribution

Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)

Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24

Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1		Colonies atypiques (coliformes totaux)		UFC/100 ml
1-4		Coliformes totaux	2014-07-22	ABS UFC/100 ml
1-4-30-32		Escherichia coli	2014-07-22	ABS UFC/100 ml
2		Entérocoques	2014-07-22	<1 UFC/100 ml
2-5		Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30		Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6		Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6: présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Inorganiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-07-22

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2630403

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632 Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés Dom.Lucerne (Les Cèdres)
Région administrative : Montérégie Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-07-22
Lieu du prélèvement :* 18 Des Tourterelles Type de lieu de prélèvement :* Extrémité de l'installation de distribution
Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)
Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24
 Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chloramines : mg/l

pH : u

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Turbidité Chlorites et chlorates Nitrates/nitrites Plomb et cuivre Bromates Inorganique

Chloramines Aucun type d'analyse demandé

Remarque : Les paramètres indiqués en gris ne font pas partie du contrôle en vertu du règlement.

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
11		Baryum		mg/l
		Bore		mg/l
		Cadmium		mg/l
		Chrome		mg/l
		Plomb		mg/l
11-16-27		Cuivre		mg/l
12		Mercure		mg/l
13		Arsenic		mg/l
		Sélénium		mg/l
14		Uranium		mg/l
15		Cyanures		mg/l
151		Chlorates		mg/l
		Chlorites		mg/l
15-18		Turbidité	2014-07-22	0,70 UTN
15-21		Nitrates+Nitrites (exprimés en N)		mg/l
15-29		Fluorures		mg/l
17		Nitrites (exprimés en N)		mg/l
19		Bromates		mg/l
28		Antimoine		mg/l

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-07-23

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2631781

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010832 Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés Dom.Lucerne (Les Cèdres)
Région administrative : Montérégie Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-07-23
Lieu du prélèvement :* 55 des Tourterelles Type de lieu de prélèvement :* Installation de distribution
Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)
Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24
 Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant		Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1				Colonies atypiques (coliformes totaux)		UFC/100 ml
1-4				Coliformes totaux	2014-07-23	PRE UFC/100 ml
1-4-30-32				Escherichia coli	2014-07-23	ABS UFC/100 ml
2				Entérocoques	2014-07-23	<1 UFC/100 ml
2-5				Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30				Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6				Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-07-23

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2631782

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632 Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés Dom.Lucerne (Les Cèdres)
Région administrative : Montérégie Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-07-23
Lieu du prélèvement :* 18 des Tourterelles Type de lieu de prélèvement :* Extrémité de l'installation de distribution
Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)
Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24
 Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1		Colonies atypiques (coliformes totaux)		UFC/100 ml
1-4		Coliformes totaux	2014-07-23	PRE UFC/100 ml
1-4-30-32		Escherichia coli	2014-07-23	ABS UFC/100 ml
2		Entérocoques	2014-07-23	<1 UFC/100 ml
2-5		Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30		Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6		Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-07-29

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2636311

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632

Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés
Dom.Lucerne (Les Cèdres)

Région administrative : Montérégie

Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-07-29

Lieu du prélèvement :* 55 des Tourterelles Type de lieu de prélèvement :* Installation de distribution

Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)

Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24

Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1	<input type="text"/>	Colonies atypiques (coliformes totaux)	<input type="text"/>	<input type="text"/> UFC/100 ml
1-4	<input type="text"/>	Coliformes totaux	2014-07-29	PRE <input type="text"/> UFC/100 ml
1-4-30-32	<input type="text"/>	Escherichia coli	2014-07-29	ABS <input type="text"/> UFC/100 ml
2	<input type="text"/>	Entérocoques	2014-07-29	<1 <input type="text"/> UFC/100 ml
2-5	<input type="text"/>	Bactéries hétérotrophes 35°C	<input type="text"/>	<input type="text"/> UFC/ml
30	<input type="text"/>	Coliformes fécaux	<input type="text"/>	<input type="text"/> UFC/100 ml
6	<input type="text"/>	Coliphages F Spécifiques	<input type="text"/>	<input type="text"/> UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-07-29

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2636310

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632 Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés Dom.Lucerne (Les Cèdres)
Région administrative : Montérégie Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-07-29
Lieu du prélèvement :* En face du 5 des Tourterelles Type de lieu de prélèvement :* Extrémité de l'installation de distribution
Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)
Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24
 Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1		Colonies atypiques (coliformes totaux)		UFC/100 ml
1-4		Coliformes totaux	2014-07-29	PRE UFC/100 ml
1-4-30-32		Escherichia coli	2014-07-29	ABS UFC/100 ml
2		Entérocoques	2014-07-29	<1 UFC/100 ml
2-5		Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30		Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6		Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art.

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-08-01

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2639434

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632

Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés Dom.Lucerne (Les Cèdres)

Région administrative : Montérégie

Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-08-01

Lieu du prélèvement :* 55 des Tourterelles, Les Cedres Type de lieu de prélèvement :* Installation de distribution

Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)

Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24

Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1		Colonies atypiques (coliformes totaux)		UFC/100 ml
1-4		Coliformes totaux	2014-08-01	ABS UFC/100 ml
1-4-30-32		Escherichia coli	2014-08-01	ABS UFC/100 ml
2		Entérocoques		UFC/100 ml
2-5		Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30		Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6		Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-08-01

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2639438

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632 Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés Dom.Lucerne (Les Cèdres)
Région administrative : Montérégie Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-08-01
Lieu du prélèvement :* En face du 5 des Tourterelles, Les Cedres Type de lieu de prélèvement :* Extrémité de l'installation de distribution
Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)
Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24
 Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1		Colonies atypiques (coliformes totaux)		UFC/100 ml
1-4		Coliformes totaux	2014-08-01	ABS UFC/100 ml
1-4-30-32		Escherichia coli	2014-08-01	ABS UFC/100 ml
2		Entérocoques		UFC/100 ml
2-5		Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30		Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6		Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-08-02

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2639716

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632

Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés
Dom.Lucerne (Les Cèdres)

Région administrative : Montérégie

Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-08-02

Lieu du prélèvement :* 180 des Mesanges, Les Cedres Type de lieu de prélèvement :* Installation de distribution

Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)

Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24

Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1		Colonies atypiques (coliformes totaux)		UFC/100 ml
1-4		Coliformes totaux	2014-08-02	PRE UFC/100 ml
1-4-30-32		Escherichia coli	2014-08-02	ABS UFC/100 ml
2		Entérocoques		UFC/100 ml
2-5		Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30		Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6		Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-08-02

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2639715

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632 Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés Dom.Lucerne (Les Cédres)
Région administrative : Montérégie Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-08-02
Lieu du prélèvement :* En face du 5 des Tourterelles, Les Cedres Type de lieu de prélèvement :* Extrémité de l'installation de distribution
Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)
Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24
 Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses :

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1		Colonies atypiques (coliformes totaux)		UFC/100 ml
1-4		Coliformes totaux	2014-08-02	ABS UFC/100 ml
1-4-30-32		Escherichia coli	2014-08-02	ABS UFC/100 ml
2		Entérocoques		UFC/100 ml
2-5		Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30		Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6		Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-08-04

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2640348

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632 Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés Dom.Lucerne (Les Cèdres)
Région administrative : Montérégie Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-08-04
Lieu du prélèvement :* 18 des Tourterelles Type de lieu de prélèvement :* Extrémité de l'installation de distribution
Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)
Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24
 Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1		Colonies atypiques (coliformes totaux)		UFC/100 ml
1-4		Coliformes totaux	2014-08-04	ABS UFC/100 ml
1-4-30-32		Escherichia coli	2014-08-04	ABS UFC/100 ml
2		Entérocoques	2014-08-04	<1 UFC/100 ml
2-5		Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30		Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6		Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-08-04

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2640349

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632 Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés Dom.Lucerne (Les Cèdres)
Région administrative : Montérégie Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-08-04
Lieu du prélèvement :* 55 des Tourterelles Type de lieu de prélèvement :* Installation de distribution
Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)
Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24
 Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1		Colonies atypiques (coliformes totaux)		UFC/100 ml
1-4		Coliformes totaux	2014-08-04	ABS UFC/100 ml
1-4-30-32		Escherichia coli	2014-08-04	ABS UFC/100 ml
2		Entérocoques	2014-08-04	<1 UFC/100 ml
2-5		Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30		Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6		Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-08-05

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2641526

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632

Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés Dom.Lucerne (Les Cèdres)

Région administrative : Montérégie

Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-08-05

Lieu du prélèvement :* 18 des Tourterelles Type de lieu de prélèvement :* Extrémité de l'installation de distribution

Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)

Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24

Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1		Colonies atypiques (coliformes totaux)		UFC/100 ml
1-4		Coliformes totaux	2014-08-05	ABS UFC/100 ml
1-4-30-32		Escherichia coli	2014-08-05	ABS UFC/100 ml
2		Entérocoques	2014-08-05	<1 UFC/100 ml
2-5		Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30		Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6		Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-08-05

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2641527

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632 Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés
Dom.Lucerne (Les Cèdres)
Région administrative : Montérégie Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-08-05
Lieu du prélèvement :* 55 des Tourterelles Type de lieu de prélèvement :* Installation de distribution
Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)
Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24
 Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1		Colonies atypiques (coliformes totaux)		UFC/100 ml
1-4		Coliformes totaux	2014-08-05	ABS UFC/100 ml
1-4-30-32		Escherichia coli	2014-08-05	ABS UFC/100 ml
2		Entérocoques	2014-08-05	<1 UFC/100 ml
2-5		Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30		Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6		Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-08-21

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2657264

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632

Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés
Dom.Lucerne (Les Cèdres)

Région administrative : Montérégie

Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-08-21

Lieu du prélèvement :* 55 des Tourterelles Type de lieu de prélèvement :* Installation de distribution

Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)

Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24
 Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1		Colonies atypiques (coliformes totaux)		UFC/100 ml
1-4		Coliformes totaux	2014-08-22	ABS UFC/100 ml
1-4-30-32		Escherichia coli	2014-08-22	ABS UFC/100 ml
2		Entérocoques		UFC/100 ml
2-5		Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30		Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6		Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Inorganiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-08-21

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2657263

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632

Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés
Dom.Lucerne (Les Cèdres)

Région administrative : Montérégie

Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-08-21

Lieu du prélèvement :* 55 des Tourterelles Type de lieu de prélèvement :* Installation de distribution

Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)

Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24
 Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chloramines : mg/l

pH : u

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Turbidité Nitrates/nitrites Plomb et cuivre Chloramines Chlorites et chlorates Inorganique

Bromates Aucun type d'analyse demandé

Remarque : Les paramètres indiqués en gris ne font pas partie du contrôle en vertu du règlement.

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
11		Baryum		mg/l
		Bore		mg/l
		Cadmium		mg/l
		Chrome		mg/l
		Plomb		mg/l
11-16-27		Cuivre		mg/l
12		Mercure		mg/l
13		Arsenic		mg/l
		Sélénium		mg/l
14		Uranium		mg/l
15		Cyanures		mg/l
151		Chlorates		mg/l
		Chlorites		mg/l
15-18		Turbidité	2014-08-21	0,50 UTN
15-21		Nitrates+Nitrites (exprimés en N)	2014-08-22	0,05 mg/l
15-29		Fluorures		mg/l
17		Nitrites (exprimés en N)		mg/l
19		Bromates		mg/l
28		Antimoine		mg/l

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Gérer un résultat d'analyse

Formulaire de saisie

Microbiologiques

Date de réception au laboratoire :* 2014-08-28

N° de l'échantillon du laboratoire :* 2663235

Identification de l'installation

Numéro de l'installation : X0010632

Nom de l'installation : Système de distribution d'eau potable Les Boisés
Dom.Lucerne (Les Cèdres)

Région administrative : Montérégie

Nom du responsable : 9314-3782 Québec inc.

Prélèvement

Date du prélèvement : 2014-08-28

Lieu du prélèvement :* 10 des Tourterelles Type de lieu de prélèvement :* Extrémité de l'installation de distribution

Responsable du prélèvement :* Laboratoire (mandaté par le responsable)

Prélevé/Mesuré par :* art. 23-24

Échantillon pour démontrer la conformité retrouvée sur l'installation

Chlore résiduel libre (terrain) : mg/l

Chlore résiduel total (terrain) : mg/l

Résultats d'analyses

Type(s) d'analyse(s) demandée(s) : Microbiologiques Aucun type d'analyse demandé

Laboratoire sous-traitant				
Domaine	N° d'accréd.	Analyse demandée	Date de l'analyse	Résultat
1		Colonies atypiques (coliformes totaux)		UFC/100 ml
1-4		Coliformes totaux	2014-08-28	ABS UFC/100 ml
1-4-30-32		Escherichia coli	2014-08-28	ABS UFC/100 ml
2		Entérocoques		UFC/100 ml
2-5		Bactéries hétérotrophes 35°C		UFC/ml
30		Coliformes fécaux		UFC/100 ml
6		Coliphages F Spécifiques		UFP/100 ml

Note : domaines 1 et 2 : dénombrement (UFC/100ml), domaine 4 : présence/absence/100ml, domaine 6 : présence/absence/100ml, domaines 30 et 32 : dénombrement E.Coli en eau brute de surface.

Rapport du laboratoire traitant

Laboratoire traitant :* art. 23-24

Bouteille(s) rejetée(s) :

Cause du rejet :

Remarques :

Précédent Suivant Retour Annuler Supprimer Enregistrer Transmettre