

Sainte-Thérèse, le 9 septembre 2015

PAR COURRIEL :

Objet : Demande d'accès à l'information concernant les fiches GTC 5791 et 7905
V/réf. : TX15025201.14B

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 26 août dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez ci-joints les documents demandés. Ce sont :

1. Fiche GTC 5791, 2 pages
2. Fiche GTC 7905, 2 pages

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 433-2220, poste 225.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par

Elena Ciocoiu
Répondante de la Loi sur
l'accès aux documents

p.j. (5 pages)

LAURENTIDES

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 5791

NO LIEU : X2016344

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Les Galeries des Monts inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Les Galeries des Monts inc.

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

53111 - Bailleurs d'immeubles résidentiels & logements

Milieu(x) receptr(eur)s affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

75, rue de la Gare, bloc D-3
Saint-Sauveur (Québec)

MUNICIPALITÉ

Saint-Sauveur

MRC

Les Pays-d'en-Haut

CODE POSTAL

J0R 1R6

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

166

353

356-18

Ptie 353

Ptie 353-156

Ptie 353-162

Ptie 353-83

RANG, CONCESSION ...

4704948

CADASTRE

Saint-Sauveur, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

4704947

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,8913392823

LONGITUDE : -74,1547318553

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

75 rue de la Gare

MUNICIPALITÉ

Saint-Sauveur

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réhabilitation volontaire

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX		325	
TRAITÉS / EXCAVÉS		689	
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 47 395

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 725

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS : Sable (SW-SP)

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Tétrachloroéthène

Trichloroéthylène

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

Chlorure de vinyle (chloroéthène)

Dichloro-1,1 éthène

Dichloro-1,2 éthène (cis et trans)

Dichloro-1,2 éthène (trans)

Dichlorométhane

Pentachloroéthane

Trichloroéthylène

LAURENTIDES

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 5791

NO LIEU : X2016344

ANCIEN NO GTC :

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : Oui

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2003

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Traitement biologique

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Lavigne, Robert

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

Hydrocarbures aliphatiques chlorés volatiles

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

> C

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

Contamination trop en profondeur

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL : 2011-08-01

FIN RÉELLE :

DURÉE : 1491 Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² : 725

TRAVAUX RÉALISÉS PAR: Enutech inc.

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ : 325

AUTORISATION DES TRAVAUX:

No DOCUMENT: 400796765

DATE DE DÉLIVRANCE: 2011-07-19

ANNOTATION DE LA FICHE

La nappe souterraine dans tout le secteur est contaminée par du perchloroéthylène et ses sous-produits de dégradation.

DATE DE CRÉATION : 2003-09-22

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2015-08-31

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-08-31

LAURENTIDES

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC: 905

NO LIEU X2095587

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Ancienne Station Service Esso (44-5244) (Pétrolière Impériale)

NOM DE LA FICHE GTC : Station Service Esso (44-5244) (Pétrolière Impériale)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receptr(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

72, chemin de la Gare
Saint-Sauveur (Québec)

MUNICIPALITÉ

Saint-Sauveur

MRC

Les Pays-d'en-Haut

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

2314749

4622502

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,892578099

LONGITUDE : -74,1543325391

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

72, Avenue de la Gare

MUNICIPALITÉ

Saint-Sauveur

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Cessation d'activité

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	150	350	500
TRAITÉS / EXCAVÉS	320	460	780
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN :

SUPERFICIE AFFECTÉE :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Benzène
Éthylbenzène
Hydrocarbures aromatiques polycycliques*
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
Toluène
Xylènes (o,m,p)

EAU SOUTERRAIN

Benzène
Éthylbenzène
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
Toluène
Xylènes (o,m,p)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Non

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : Non

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

LAURENTIDES
SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GT 0905

NO LIEU X2095587

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE ANNÉE D'OUV

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE DE FER

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉ
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Benoit, Dorothée

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANTS

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

DATE DE CRÉATION : 2007-09-24

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2011-03-31

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-08-31