

Saguenay, le 29 octobre 2015

N/Réf. : 401302624

**Objet : Demande d'accès aux documents concernant le tronçon routier
compris entre les lots 4 014 621 et 4 014 606, La Baie**

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès du 6 octobre dernier concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe la liste des documents que nous sommes disposés à vous transmettre.

Vous noterez que dans certains documents, des renseignements ont été masqués, et ce, en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1).

Vous avez droit de recours de cette décision devant la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles de loi précités.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 418 695-7883, poste 347.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

SG/ns

Original signé par
Sophie Gauthier
Répondante régionale
de l'accès aux documents

p. j.

No gestion documentaire : 7610-02-01-0645100		
Date	Documents	Pages
21 avril 2006	Rapport d'inspection	2
19 avril 2006	Accident technologique	4
19 avril 2006	Compte rendu d'appel	2

Accidents technologiques		
Date	Documents	Pages
17 décembre 2010	Rapport d'intervention	2
17 décembre 2010	Compte rendu d'appel	1
23 mars 2009	Accident technologique	2
5 novembre 2008	Accident technologique	2
5 novembre 2008	Compte rendu d'appel	1



RAPPORT D'INSPECTION

RÉFÉRENCE : 7610-02-01-0645100 DATE DE RÉDACTION : 2006-04-28

1. IDENTIFICATION

DATE D'INSPECTION 2006-04-21 HEURE : - Arrivée : 10h00
- Départ : 11h00

INSPECTEUR(TRICE) : Christian Mercier

ACCOMPAGNÉ(E) DE : Seul

LIEU INSPECTÉ	ADRESSE POSTALE (si différente)
Face à la Base de Bagotville	Sécur Nolicam
	2353, boul, du Royaume
	Chicoutimi

PLAIGNANT(E) : Rencontre Oui Non

NOM/ADRESSE	TÉLÉPHONE
Centrale D'alerte de Québec (MDDEP)	(418) 694-5454
	Fax : (418) -

PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S)	NOM/FONCTION	ADRESSE/TÉLÉPHONE
		Tél. : (418) -

PIÈCE(S) ANNEXÉE(S) : PHOTOS CROQUIS PLANS CARTES
Nombre : 10 n° _____ n° _____

ÉCHANTILLONS

EAU AIR SOL FLORE FAUNE DÉCHETS

AUTRES ANNEXES : 1. Bon de disposition
- PRÉCISEZ : 2. _____

BUTS Suivi de Urgence Environnement,

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION

Le 19-04-2006 la centrale d'alerte de Urgence Environnement transfere un appel au responsable de garde mentionnant le deversement de 500 litres de diesel Face à la base de Bagotville. Le 19-04-2006 M. Richard Bonneau intervient sur le terrain pour mettre en place la récupération du produit.
Le 21-04-2006 je me rends sur place pour vérifier la qualité de la récupération du produit.
Je constate une bonne récupération du sol contaminé sur le site du déversement et suite à une vérification de l'extrémité du pluvial, j'ai constaté que les boudins qui y ont été déposés sont propres, donc aucune fuite dans le réseau ou très peut. art.
Suite à une conversation téléphonique avec. art. 53-54 de 23-24 j'ai reçus les bons de disposition des sols contaminés et les résultats d'analyse qui démontre une bonne décontamination.
Six Barils d'absorbants granulaire.
4197 litres d'eaux huileuses.
98200 Kg de sol (9 voyages)
2.5 tonnes de neiges (1 voyage)
Un rapport de travaux de décontamination a été fournie par art. 23-24

3. CONCLUSION

Bonne collaboration de l'entreprise de récupération.

4. RECOMMANDATION(S)

Fermer le dossier

5. VERIFICATION

INSPECTÉ PAR : Christian Mercier	SIGNATURE art. 53-54	DATE 2006-04 -28
VÉRIFIÉ PAR Daniel Labrecque <i>Serge Alain</i> coord. int. contrôle industriel	SIGNATURE art. 53-54	DATE <i>06-05-10</i>

6. COMMENTAIRES DU VERIFICATEUR

*OK!
Intervention fermée
S.A.*



ENVIRONNEMENT
ET FAUNE
QUÉBEC

Gouvernement du Québec
Direction régionale du Saguenay Lac St-Jean
Urgence - Environnement

ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

No Référence: 7110-98--1

T- 02 -2006-04-19 - 547

Date événement: 2006-04-19 Heure événement: 10:00

Organisme Imp: Sécur Nolicam

Adr organisme: 2353 ,Boul du Royaume

Ville organisme: CHICOUTIMI

Endroit événement: Face à la Base de Bagotville

Ville événement: LA BAIE

Produit en cause: Diesel

Nb photo:

Tel organisme: 418-699-0920

Poste:

Code postal:

Code sp:

No ville: 94040

État du Produit: LIQUIDE

Non classé	
Classe:	3.3
ONU ou PIn:	1202

Quantité: APPROXIMATIVE

Impliqué:

Déversé: 500

Récupéré: 500

Aspects humains

Sans objet: X

Évacué:

Blessé:

Traité:

Hospitalisé:

Décédé:

SECTEUR: MIXTE

IMPACT: MILIEU NATUREL

TYPE D'ÉVÉNEMENT: ROUTIER

SOMMAIRE: Accident routier mortel impliquant 2 camion remorque et un automobile.

Signalé: Mme Monique

Signalé par le MEF: O

Retour appel: 10:20

Organisme: Sûreté municipale de Chic.

Fin conversation: 10:25

Téléphone: 418-699-6000

Date: 2006-04-19

PERSONNES PRÉSENTE SUR LES LIEUX

Sortie: O

Heure arrivée: 10:30

Environnement: RICHARD BONNEAU

Heure départ: 12:00

Org Impliqué: Nolicam Sécur art. 53-54

Temps total: 140

Municipale: Georges Gagnon (chef Pompier)

Nbs sortie: 1

Autres: art. 53-54 (BFC)

Catégorie: 1

Traité par: RICHARD BONNEAU

Demande travaux: N

Émission 115: N

Fonds urgence: N

Per Traitement: INTERNE

Transféré: IND

Zone: 19 X: 5365966 Y: 352724

Signature art. 53-54

Date: 20/4/06




ACCIDENT TECHNOLOGIQUE


Rapport détaillé

Suite à un appel de la centrale d'alerte à 10:20 concernant un accident routier mortel impliquant 2 camion remorques et un automobile, je me suis immédiatement rendu sur place
10:30 arrivé sur les lieux, N/B je n'étais pas loin (autre inspection), j'ai constaté l'ampleur de l'impact. Par la suite j'ai rencontré le coordonnateur de l'opération M. Georges Gagnon (pompier) et ensemble on a parcouru les lieux. J'ai constaté que les deux réservoirs du tracteur étaient éventrés et que selon art. 53-54 (Nolicam), il y aurait eu perte de 500 litres de diesel. Par la suite j'ai rencontré art. 53-54 pour la Base de Bagotville. Ce dernier a effectué les premières mesures afin de confiner le produit à l'aide d'absorbants. Et ensemble nous sommes aller vérifier la sortie du pluvial qui se trouve à environ 600 mètres à l'aval (voir coor. GPS (5356554 et 0352712) Zone 19.
Nous avons noter que le produit n'était pas encore rendu et nous avons installer des boudins absorbants au cas ou....
Par la suite j'ai rencontré art. 53-54 de Sécur Nolicam pour l'informer qu'il devra communiquer avec une cie. De récupération pour le sol contaminé et les absorbants mis en place par la BFC. art. 53-54 / me dit avoir donner le mandat à art. 23-24. N/B. Il était 11hr30, mais les travaux de récupération ne pouvaient entrepris sans le Ok des autorités (scène de crime). Transférer le dossier à l'industriel pour suivi.

Signature: art. 53-54

Date: 2014/06





Ministère du
Développement durable,
de l'Environnement
et des Parcs

Québec

COMPTÉ RENDU D'APPEL

A.R. : 02-20060419-0187 ()

ALERTE			
Reçue par : <u>SOS</u>	Heure que le service téléphonique vous a appelé : ___ h ___ min		
Date : <u>2006-04-19</u>	Heure que vous avez rappelé le service téléphonique : ___ h ___ min		
MESSAGE DU SERVICE TÉLÉPHONIQUE			
Nom : <u>Monique</u>	Fonction : <u>Répartitrice</u>		
Organisme : <u>S.M. Saguenay</u>	Adresse : _____		
N° téléphone : <u>(418) 699-6000</u>	Ville : _____		
Message : _____			
TYPE D'ÉVÉNEMENT			
Aérien <input type="checkbox"/>	Bris d'équipement <input type="checkbox"/>	Carcasse <input type="checkbox"/>	Direction régionale Saguenay - Déversement illégal <input type="checkbox"/>
Ferroviaire <input type="checkbox"/>	Glissement de terrain <input type="checkbox"/>	Incendie <input type="checkbox"/>	Inondation embâcle <input type="checkbox"/>
Inondation eau claire <input type="checkbox"/>	Inondation Frasil <input type="checkbox"/>	Manutention <input type="checkbox"/>	Maritime <input type="checkbox"/>
Pluie diluvienne <input type="checkbox"/>	Réservoir <input type="checkbox"/>	Routier <input checked="" type="checkbox"/>	Tornade <input type="checkbox"/>
Travaux illégaux <input type="checkbox"/>	Autres <input type="checkbox"/>		
Explication : _____			
Nom de la ville : <u>Saguenay</u>		N° de la ville : <u>94068</u>	
TRAITEMENT DE L'ÉVÉNEMENT			
Heure que le plaignant vous a appelé : Début : <u>10 h 19 min</u>		Fin : <u>10 h 21 min</u>	
Explications additionnelles : <u>Besoin assistance du MDDEP concernant accident impliquant 3 van sur le boul. St-Ancet face à la base militaire. Pas plus de détail si dév.?</u>			
TRANSFERT (O/N) <u>0</u> Immédiat : <input checked="" type="checkbox"/> Différé : <input type="checkbox"/> Date : _____			
N° de la région : <u>02</u>	Heure que vous avez appelé : <u>10 h 21 min</u>		
Nom de la personne : <u>Richard Bonneau</u>	Heure du retour d'appel : <u>10 h 23 min</u>		
Transféré à (service ou code) : <u>URG</u>			
Commentaires : _____			
TRAITEMENT TERMINÉ A : <u>10 h 30 min</u>		Période de traitement : Int. : <input checked="" type="checkbox"/> Ext. : <input type="checkbox"/> Comb. : <input type="checkbox"/>	

Signature : _____ art. 53-54

Date : 2006-04-19


Direction régionale de la Capitale-Nationale
Urgence Environnement Québec
365, 55^e Rue Ouest
Charlesbourg (Québec) G1H 7M7

Téléphone 24 hrs : 1-855-694-6454
Télécopieur : (418) 646-1214
Internet : <http://www.menv.gouv.qc.ca>



Ce papier contient un minimum de 20 % de fibres recyclées de postconsommable

** PAGE TOTALE.01 **



SAINT-LOUIS-DE-BAGOT

Série égout

Jeux

Jeux

Jeux

Aéroport de Bagotville

Piste d'atterrissage

142
M2
Déclinaison magnétique (centre de la carte): 0° 0' E
1/2, 22d07101, 2008-04-20 10:43:08, MENV Québec 3

157

157

Rapport d'intervention

No Référence: 7110-98-1

T- 02 - 2010-12-17 **476**

Date événement:	2010-12-17	Heure événement:	09h45
Organisme impliqué:	Métal Fergus Ltée		
Adresse de l'organisme:	195 des Sœurs		
Ville de l'organisme:	Saguenay	Code postal:	G7H 8C4
Tél: de l'organisme:	418-696-1885	Poste:	
Endroit de l'événement: Route 170,			
Ville de l'événement: No ville;			
Produit en cause:	Diesel	Quantité:	Approximative
Non classé:		État du Produit:	Liquide
Classe:	3,3	Impact:	Infrastructure de surface
ONU:	1202	Type événement:	Routier
Quantité:		Impliqué:	200
		Déversé:	100
		Récupéré:	100
Zone:	X:	Y:	
Secteur:	Industriel	Secteur mixte1:	Secteur mixte2:
Sommaire:			
Signalé:	Miguel Gagnon	Signalé par le COG:	0
		Retour appel:	10h02
		Fin conversation:	10h04
Organisme:	Services Incendies Saguenay	Téléphone:	418-698-3000 p.4506
		Date:	2010-12-17
Personne présente sur les lieux			
Sortie:	0	Nbs sortie:	1
		Nombre de photos:	
		Heure arrivée:	10h44
		Heure départ:	14h12
		Temps total:	4
Intervenant urgence:	Gagné-Fortin, Alexandre	Catégorie:	1
Organisme Impliqué:	Service police Saguenay, MTQ Services	Demande travaux:	N
Municipale:		Émis 115:	N
Autres:		Fonds urgence:	N
Transféré:	FER	Per Traitement:	Combiné
Traité par:	Gagné-Fortin, Alexandre		

Signature: _____ art. 53-54

Date: _____

2010-12-17



Rapport d'intervention

Rapport détaillé: Accident routier d'un camion transportant une cuve ayant comporté de la brasque. La cuve est vide mais le réservoir gauche du camion s'est perforé et vidé. En arrivant sur les lieux, je rencontre le chef pompier, M Miguel Gagnon, qui m'indique qu'un ruisseau se trouve à l'arrière du camion. Je vérifie ce ruisseau, aucun hydrocarbure ne s'y trouve.

Je rencontre par la suite art. 53-54 de Métal Fergus Ltée, art. 53-54 Je lui indique mon rôle dans ce genre de situation et lui indique que la récupération du diesel doit se faire. Il m'indique qu'il n'y aura pas de problème.

Plus tard, art. 53-54 de art. 23-24 se présente sur les lieux. Il sera mon répondant pour la récupération du produit. Une fois que le camion sera sorti art. 23-24 il procédera à l'excavation du sol contaminé.

Un seul des deux réservoirs est percé, aucun autre produit ne semble s'être écoulé du camion. Le liquide est estimé avec les constatations des policiers et le liquide restant dans le réservoir intacte; à une centaine de litres perdus.

Après avoir retiré le camion du fossé, Le liquide semble s'être écoulé sur une petite surface. De la neige et du sol sont contaminé

art. 53-54 contacte art. 23-24 afin de procéder à l'excavation du matériel contaminé.

art. 53-54 se présente avec un dix roues et une pelle mécanique John Deere 70D. À la fin de l'excavation, art. 53-54 estime la quantité de sol à 5 tonnes récupérés, sans compter la neige. Le tout sera envoyé chez art. 23-24 Une facture nous sera parvenu.

Départ 14h12.

Signature: _____

Date: _____

COMPTE RENDU D'APPEL

T-


A.R. : 02-20101217-3901-476

ALERTE			
Date de l'appel : 2010-12-17 (année, mois, jour)	Reçu par : Chloé Bernier	Heure de réception de l'appel au COG : 9 h 53	
Date événement : 2010-12-17 (année, mois, jour)	Heure événement : 9 h 40		
COORDONNEES			
Nom de l'interlocuteur : Miguel Gagnon	Fonction : Chef aux opérations - Pompiers		
Organisme : Ville de Saguenay			
Nom de la personne à rappeler : idem	Fonction : idem		
Organisme : idem			
Adresse :			
N° de téléphone : 418 698-3000 p. 4506	Ville : Saguenay		
Localisation de l'événement : boulevard St-Anisette, en face de la base militaire Bagotville			
Nom de la ville : Saguenay	N° de la ville : 94068		
TYPE D'ÉVÉNEMENT			
Aérien <input type="checkbox"/>	Bris d'équipement <input type="checkbox"/>	Incendie <input type="checkbox"/>	Déversement illégal <input type="checkbox"/>
Ferroviaire <input type="checkbox"/>	Glissement de terrain <input type="checkbox"/>	Pluie diluvienne <input type="checkbox"/>	Inondation <input type="checkbox"/>
Maintenance <input type="checkbox"/>	Maritime <input type="checkbox"/>	Travaux en milieux humides <input type="checkbox"/>	Réservoir <input type="checkbox"/>
Routier <input checked="" type="checkbox"/>	Tornade <input type="checkbox"/>		Fuite de gaz <input type="checkbox"/>
			Autres : <input type="checkbox"/>
Produit (s) en cause : Diesel et possible 3170		Quantité estimée : possiblement 100 litres	
Description sommaire de l'événement : Un accident est survenu et implique un Van transportant un produit dont le nip est le 3170. Le camion s'est renversé dans le fausset. Le réservoir de diesel du camion a fui. Le diesel a atteint un ruisseau. Le chef aux opérations ne pouvait confirmer s'il y a eu fuite du brasque. (produit transporté). Il semble que ce réservoir contenait seulement des résidus. À première vue, seul le diesel s'écoulait dans le ruisseau. Le service incendie demeure sur place.			
TRANSFERT : Immédiat <input checked="" type="checkbox"/> Différé <input type="checkbox"/>			
N° de région : 02	Heure à laquelle l'intervenant de garde a été prévenu par téléavertisseur : 10 h 02		
Nom de l'intervenant : Alexandre Gagné-Fortin	Heure du retour d'appel : 10 h 05		
Commentaires :			
TRAITEMENT TERMINÉ : h			

Signature : art. 53-54

Date :

2010-12-17





ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

No Référence: 7110-98-1

T- 02 -2009-03-24 - 632

Date événement: 2009-03-23	Heure événement: ?	Nb photo:						
Organisme imp: Inconnu		Tel organisme:						
Adr organisme:		Poste:						
Ville organisme:		Code postal:						
Endroit événement: Route 170, face à la base militaire de bagolville		Code sp:						
Ville événement: LA BAIE		No. ville: 94040						
Produit en cause: Huile hydraulique		État du Produit:						
<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>Non classé:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Classe:</td> <td style="text-align: center;">3,3</td> </tr> <tr> <td>ONU ou Pin:</td> <td style="text-align: center;">1999</td> </tr> </table>	Non classé:		Classe:	3,3	ONU ou Pin:	1999	Quantité: APPROXIMATIVE Impliqué: Déversé: 10 Récupéré: 0	Aspects humains Sans objet: X Évacué: Blessé: Traité: Hospitalisé: Décédé:
Non classé:								
Classe:	3,3							
ONU ou Pin:	1999							
SECTEUR: RÉSIDENTIEL								
IMPACT: INFRASTRUCTURE DE SURFACE								
TYPE D'ÉVÉNEMENT: ROUTIER								
SOMMAIRE: Signalement d'une trace huileuse d'environ 1 m. par 200 m. sur la chaussée face à la base militaire.								
Signalé: Marie Pierre Émond	Signalé par le MEF: N	Retour appel: 11:20						
Organisme: Environnement Canada		Fin conversation: 11:30						
Téléphone:	Date: 2009-03-24							
PERSONNES PRÉSENTE SUR LES LIEUX								
Sortie: N		Heure arrivée:						
Environnement:		Heure départ:						
Org impliqué:		Temps total: 120						
Municipale:		Nbs sortie:						
Autres:		Catégorie: 1						
Traité par: RICHARD MÉRCIER		Demande travaux: N						
		Émission 115: N						
		Fonds urgence: N						
		Per Traitement: INTERNE						
Transféré: FER	Zone: X: Y:							

Signature: _____

Date: _____



ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

Rapport détaillé

Mme Émond me rapporte que le service incendie de la base a contourné la voie publique lorsqu'il a constaté la présence d'une traînée de liquide. La base a procédé à des analyses terrain et conclu qu'il s'agissait d'acide phosphorique à 50 % et pH de 5 ce qui est contradictoire.

J'ai donc contacté M. le caporal Fayure, de la base qui me mentionne qu'à la lumière des prises vidéo il s'agirait plutôt du lixiviat de déchet domestique provenant d'un camion de vidange de la cie. Rodrigue Bonneau.

Toutefois le responsable environnement de la base m'a contacté pour me confirmer qu'il s'agit d'une substance huileuse. J'ai donc communiqué avec Denis Rodrigue du MTQ pour le nettoyage de la chaussée. M. Rodrigue me mentionne qu'il s'est rendu à deux reprises sur les lieux et qu'aucune récupération n'est possible tellement la couche est mince et absorbée par l'asphalte et que la sécurité routière n'est pas compromise. J'ai informé la base de ces faits.

Dossier clos.

Signature art. 53-54

Date: 2004-03-24



ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

No Référence: 7110-98-1

T- 02 -2008-11-05 - 449

Date événement: 2008-11-05	Heure événement: 11:50	Nb photo:						
Organisme Imp: VEOLIA		Tel organisme: 548 8247						
Adr organisme: 1995 rue Fay		Poste:						
Ville organisme: JONQUIERE		Code postal:						
Endroit événement: Chemin St-Anicet (Face à la base Militaire)		Code sp:						
Ville événement: LA BAIE		No. ville: 94040						
Produit en cause: Diesel		État du Produit: LIQUIDE						
<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>Non classé:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Classe:</td> <td>3.3</td> </tr> <tr> <td>ONU ou Pin:</td> <td>1202</td> </tr> </table>	Non classé:		Classe:	3.3	ONU ou Pin:	1202	Quantité: APPROXIMATIVE Impliqué: 400 Déversé: 150 Récupéré: 150	Aspects humains Sans objet: X Évacué: Blessé: 1 Traité: Hospitalisé: Décédé:
Non classé:								
Classe:	3.3							
ONU ou Pin:	1202							
SECTEUR: RÉSIDENTIEL								
IMPACT: INFRASTRUCTURE DE SURFACE								
TYPE D'ÉVÈNEMENT: ROUTIER								
SOMMAIRE: Accrochage impliquant un camion 10 roues une voiture et un camion-pompe								
Signalé: Éric Blackburn	Signalé par le MEF: 0	Retour appel: 13:08						
Organisme: Sûreté municipale		Fin conversation: 13:15						
Téléphone: 899 6000	Date: 2008-11-05							
PERSONNES PRÉSENTE SUR LES LIEUX								
Sortie: 0		Heure arrivée: 13:55						
Environnement: RICHARD MERCIER		Heure départ: 15:00						
Org Impliqué: art. 53-54		Temps total: 240						
Municipale: art. 53-54		Nbs sortie: 1						
Autres:		Catégorie: 1						
Traité par: RICHARD MERCIER		Demande travaux: N						
		Émission 115: N						
		Fonds urgence: N						
		Per Traitement: INTERNE						
Transféré: FER	Zone: X	Y:						

Signature: _____

Date: _____



ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

Rapport détaillé

Je me suis rendu sur place en compagnie de Gabrielle Peticlerc (nouvelle intervenante de l'équipe).

art. 53-54 de Véolia et Therry Tremblay de la BFC était déjà sur place et avaient déjà amorcé les travaux de nettoyage de la route. La voiture impliquée n'était plus sur place, elle avait perdu un peu d'huile et de l'essence sur la route et en bordure de celle-ci. Le 10 Roués n'a rien perdu et le camion-vacuum a pris le fossé et a perdu environ 150l. De diesel. Le réservoir a été vidé de son contenu avant le remorquage. La ville a fait venir un balai mécanique pour procéder à la récupération de l'absorbant disposé sur la route.

Le diesel déversé s'est totalement infiltré dans le sol. Les travaux de récupération auront lieu demain matin à 07:00h. À l'aide d'une pelle mécanique et d'un camion. art. 23-24 qui s'occupe des travaux et de la gestion des absorbants et des sols contaminés. Un rapport avec les bilans et les preuves de disposition nous sera transmis prochainement.

Signature _____ art. 53-54

Date: 2008-11-05

COMPTE RENDU D'APPEL

Ministère du
Développement durable,
de l'Environnement
et des Parcs

Québec


A.R. 02-2008-11-05-2775(1448)

ALERTE			
Reçue par : <u>SOS</u>	Heure que le service téléphonique vous a appelé : ___ h ___ min		
Date : <u>2008-11-05</u>	Heure que vous avez rappelé le service téléphonique : ___ h ___ min		
MÉSSAGE DU SERVICE TÉLÉPHONIQUE			
Nom : <u>Duc</u>	Fonction : <u>opérateur 965</u>		
Organisme : <u>S.P. Ville Saguenay</u>	Adresse : _____		
No téléphone : <u>(418) 699-6000</u>	Ville : <u>Saguenay</u>		
Message : _____			
TYPE D'ÉVÈNEMENT			
Aérien <input type="checkbox"/>	Bris d'équipement <input type="checkbox"/>	Carcasse <input type="checkbox"/>	Déversement illégal <input type="checkbox"/>
Ferroviaire <input type="checkbox"/>	Glissement de terrain <input type="checkbox"/>	Incendie <input type="checkbox"/>	Inondation embâcle <input type="checkbox"/>
Inondation eau claire <input type="checkbox"/>	Inondation Frasit <input type="checkbox"/>	Manutention <input type="checkbox"/>	Maritime <input type="checkbox"/>
Pluie diluvienne <input type="checkbox"/>	Réservoir <input type="checkbox"/>	Routier <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Tornade <input type="checkbox"/>
Travaux illégaux <input type="checkbox"/>	Autres <input type="checkbox"/>		
Explication : <u>déversement de Diesel</u>			
Nom de la ville : <u>Saguenay</u>		No de la ville : <u>94068</u>	
TRAITEMENT DE L'ÉVÈNEMENT			
Heure que le plaignant vous a appelé :		Début : <u>13 h 06 min</u>	Fin : <u>13 h 08 min</u>
Explications additionnelles : <u>accident entre poids lourd et auto</u> <u>survenu 12h52 sur boul. St-Anne, face à la place</u> <u>Sagotville.</u>			
TRANSFERT (O/N) 0 Immédiat : <input checked="" type="checkbox"/> Différé : _____ Date : _____			
No de région : <u>02</u>	Heure que vous avez appelé : <u>13 h 08 min</u>		
Nom de la personne : <u>Richard Mercier</u>	Heure du retour d'appel : <u>13 h 10 min</u>		
Transféré à (service ou code) : <u>URG</u>			
Commentaires : _____			
TRAITEMENT TERMINÉ À : <u>13 h 14 min</u>		Période de traitement : <u>5 NOV 2008</u> : <input checked="" type="checkbox"/> Ext. : _____ Comb. : _____	

Signature : art. 53-54

Direction régionale de la Capitale Nationale
Urgence Environnement Québec
365, 55^e Rue Ouest
Charlesbourg (Québec) G1H 7M7

Téléphone : 24HRES : 1-866-694-6454
Télécopieur : (418) 846-1214
Internet : <http://www.mdm.gouv.qc.ca>



Ce papier contient un minimum de 20 % de fibres recyclées de postconsommati