

PAR COURRIEL

Longueuil, le 20 novembre 2015

N/Réf : 2004 42058

Objet : Demande d'accès concernant :
209, chemin Yvon-L'Heureux (lot 4 495 394 du cadastre du Québec) à
McMasterville

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 28 octobre dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièce jointe le document visé par votre demande. Il s'agit de :

- Rapport de vérification du 15 juillet 2008 (3 pages).

Vous noterez que dans ce document des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24 et/ou 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser au soussigné, au numéro 450 928-7607 poste 274.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

...2

ORIGINAL SIGNÉ

Fabrice Tremblay, répondant régional
de l'accès aux documents

p. j. (4)

Règlement sur les halocarbures

RAPPORT DE VÉRIFICATION

Concessionnaires d'automobile/Garages spécialisés en climatisation/ Entreprises de recyclage des VHU/Garages spécialisés en réfrigération mobile

ADMINISTRATION

L'INTERVENTION

Date de la vérification : 15/07/2008 Heure d'arrivée : 12:00 Heure de départ : 12:11
Réalisée par : Olivier Hamel
Accompagné de : _____

SAGO

Demande : 200169492 # Intervenant : Y2073657 # Lieu d'intervention : X2105457
Document : 400507587 # Intervention : 300446713 Direction Régionale : CCEQ-Longueuil
Type d'intervention : Première inspection (diagnostic)
 Deuxième inspection
 Troisième inspection

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Nom de l'établissement : Richard Adam Centre de Service Automobile
Adresse civique : 209-B, Boul. Yvon-l'Heureux
Municipalité : McMasterville Code postal : J3G 5G2
Téléphone : 450 464-9202 Télécopieur : _____ Cellulaire : _____
Courriel : _____ Site internet : _____
N° de gestion documentaire : 7610-16-01-1044200 Matricule Cidreq : _____
GPS (19T) : NAD 83 Longitude (x) : 73°14'05.6" Latitude (y) : 45°33'24.5"
Heures d'ouverture : _____
Nom de l'ancien propriétaire : _____ Depuis : _____

INSTRUMENTS

Géo-positionnement

Photos

Méthode de saisie	GPS	Marque et modèle :	Nikon Coolpix 5600
Marque et modèle	Garmin GPSmap76Cx	Date prise de photo :	
Précision	5 m	Date transfert :	
Jour de saisie	5/07/2008		

PERSONNES RENCONTRÉES

Nom	Fonction	Téléphone	Courriel
Richard Adam	Propriétaire		

BUT DE LA VÉRIFICATION

But: **Vérifier la conformité de l'entreprise en vertu du Règlement sur les halocarbures.**

**CONCESSIONNAIRES D'AUTOMOBILE/GARAGES SPÉCIALISÉS EN CLIMATISATION/
ENTREPRISES DE RECYCLAGE DES VHU/GARAGES SPÉCIALISÉS EN RÉFRIGÉRATION MOBILE**

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

Art.	Exigence	O	N	NA	Remarques
31 et 32	L'entreprise a-t-elle des appareils de récupération d'halocarbures en place?	X			
	Pour le <u>CFC-12</u> : <small>Articles 23-24 de la L.A.D.</small>		X		
	Pour le <u>CFC-12</u> : <small>Articles 23-24 de la L.A.D.</small>		X		
	Pour le <u>HFC-134a</u> : <small>Articles 23-24 de la L.A.D.</small>	X			Articles 23-24 de la L.A.D.
	Autres normes :		X		
	Pour la réfrigération mobile : ARI-740		X		
	Analyseur de réfrigérant :	X			Articles 23-24 de la L.A.D.
9	L'entreprise effectue-t-elle une épreuve d'étanchéité avant un remplissage d'halocarbure ?	X			Azote
30	L'entreprise a-t-elle fait la recharge de climatiseurs avec CFC? (vous pouvez vérifier les registres)		X		
59 et 60	L'entreprise tient-elle des registres de travaux?	X			Renseignements manquants : OK
43, 46 et 47	L'entreprise a-t-elle du personnel ayant la qualification environnementale? Si oui, écrire dans « Remarques » les numéros d'attestation avec les noms des employés.	X			

ATTESTATION DE QUALIFICATION ENVIRONNEMENTALE

Nom de l'entreprise				
Date				
Numéro	Nom de l'employé	No. de l'attestation	Date expiration	Type de travaux
1	Articles 53-54 de la L.A.D.		2007/04/23	H3
2	Articles 53-54 de la L.A.D.		2007/05/25	H3
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

COMMENTAIRES ET CONCLUSION	L'entreprise <input checked="" type="checkbox"/> est conforme en tout point au Règlement sur les halocarbures. <input type="checkbox"/> n'est pas conforme en tout point au Règlement sur les halocarbures.		
RECOMMANDATIONS	Transmettre une lettre à l'entreprise afin de l'informer de nos conclusions. <input type="checkbox"/> Inviter l'entreprise à nous confirmer par écrit sa mise aux normes. <input type="checkbox"/> Faire un suivi du dossier. <input checked="" type="checkbox"/> Fermer le présent dossier.		
SIGNATURES	Vérificateur : <u>Olivier Hamel, étudiant</u> <u><i>Olivier Hamel</i></u> Date : <u>2008/07/16</u> <i>Lettres moulées</i> <i>Signature</i> <i>Année / mois / jour</i>		
	Superviseur : <u> </u> <u><i>[Signature]</i></u> Date : <u>2008/07/17</u> <i>Lettres moulées</i> <i>Signature</i> <i>Année / mois / jour</i>		
	Commentaires du superviseur : 		