

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides

PAR COURRIEL:

Montréal, le 27 novembre 2015

Objet : Demande d'accès aux documents pour les fiches techniques #8510 et

8772, Montréal

V/Réf

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 26 novembre dernier, concernant l'objet précité.

Les documents demandés suivants sont accessibles. Il s'agit de :

1. Fiches de gestion des terrains contaminés #8510 et 8772; 4 pages

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours, ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 514-873-3636, poste 241.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Version originale signée par

IT/it

Isabelle Tremblay Répondante régionale de l'accès aux documents

p.j. (articles et recours)

Bureau de Montréal

5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860 Montréal (Québec) H1T 3X9 Téléphone : 514 873-3636 Télécopieur : 514 873-5662 Bureau de Laval 850, boulevard Vanier Laval (Québec) H7C 2M7 Téléphone : 450 661-2008 Télécopieur : 450 661-2217

100, boulevard Industriel Repentigny (Québec) J6A 4X6 Téléphone : 450 654-4355 Télécopieur : 450 654-6131

Bureau de Lanaudière

Bureau des Laurentides 300, rue Sicard, bureau 80 Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3X5 Téléphone : 450 433-2220 Télécopieur : 450 433-1315

Courriel : isabelle.tremblay@mddelcc.gouv.qc.ca

Internet : www.mddelcc.gouv.qc.ca

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

<u>IDENTIFIC</u>	ATION						
NO FICHE GTC: 8510				NO LIEU : X2099237	ANCIEN NO G	TC:	
DOSSIER							
NOM LÉGAL D	U LIEU D'INTE	ERVENTION :	Station-service	44-6015, Pétrolière Impériale	3		
	NOM DE LA	FICHE GTC :	Station-service	44-6015, Pétrolière Impériale	}		
TYPES DE PROF	PRIÉTAIRE		SECT	EURS D'ACTIVITÉ ÉCONOM	IIQUE		
Privé							
Milieu(x) recept	teur(s) affecté	<u>(s) :</u> Sol					
LOCALISAT	ION						
ADRESSE CIV	/IQUE DU L	IEU D'INTE	RVENTION				
ADRESSE			MUNICIPA	<u>ALITÉ</u>	MRC	CODE POSTAL	
2655, Rue Salabe	erry		Montréal		Ville de Montréal	H3M 1L3	
LOCALISATIO	N CADAST	RALE					
LOT		NCESSION			CADASTRE		
3882057	QUÉBEC						
COORDONNÉ	ES						
NO MATRICULE :					DEG.DEC.NAD83		
				LA	ATITUDE : 45,5376213132		
				_	IGITUDE : -73,6999918504		
AUTRES ADR	ESSES AFF	ECTEES PA	AR LA CON				
<u>ADRESSE</u>				<u>MUNICIPALITÉ</u>		CODE POSTAL	
CARACTÉR	ISTIQUES	<u> </u>					
ÉLÉMENT DÉCL	ENCHEUR :	Cessation d'act	ivité				
VOLUMES DE	ES SOLS EI	N M³					
	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)		SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN	EN M ² : 1 161	
CONTAMINÉS		1320	1398		SUPERFICIE AFFECTÉE		
INITIAUX TRAITÉS /	70	4.470	4550		LITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILIT LS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILIT		
EXCAVÉS	78	1478	1556	QUALITE DES 30	TYPES DE	· · · ·	
RÉSIDUELS (*)	0	0	0		REMBLAI HÉTÉRO	_	
					ÉPAISSEUF	RENM:	
NATURE DE	S CONTA	AMINANT:	<u>s</u>				
		SOLS			EAU SOUTERRAI	NE	
		Benzène					
		Éthylbenzène ıres pétroliers (C10 à C50				
		Toluène					
TYPE DE CONTA		(ylènes (o,m,p)		UF			
EAU SOUTE	KKAINE						
PHASE LIBRE		Aucune	Présente [Éliminée			
PROGRAMME DE SUIVI							
	_	⊔ ES D'USAGF F	POUR L'EAU D	E SURFACE ET D'ÉGOUT ·			
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :							

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

<u>IDENTIFICATION</u>			
NO FICHE GTC: 8510	NO LIEU : X2099237	ANCIEN NO GTC :	
TRAITEMENT DU DOSSIER			
ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE NO GTE : GTE- ÉTAPES D'AVANCEMENT	SOU RECOURS ADMINISTRATI	S ENQUÊTE ANNÉE D'OUVERTURE IF OU CIVIL ANNÉE DE FERMETURE	
	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE	
CARACTÉRISATION RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITA	TION	□ ✓ 2009 □ ✓ 2009 □ □	
TECHNIQUES DE RÉHABILITATION Bioventilation augmentée Élimination dans un L.E.S./L.E.T./L.E.E.T/L.E.D.C.D.	IN SITU	RESPONSABLES DU DOSSIER Boivin, Philippe	
DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU			
CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CH AVANT TRAITEMENT	AQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT APRÈS TRAITEMENT	
CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION	DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN ÉCHEC AU TRAITEMENT: DÉBUT RÉEL : FIN RÉELLE : DURÉE : Jour(s)		
SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M2 :	TRAVAUX RÉ	ALISEÉS PAR:	
VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :			
ANNOTATION DE LA FICHE			
lot 3 882 092			

DATE DE CRÉATION : 2009-08-03

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2011-01-28

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-11-27

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

<u>IDENTIFICATION</u>						
NO FICHE GTC: 8772	NO LIEU: X2118214 ANCIEN NO GTC:					
DOSSIER						
NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Gestion Rue Sa	alaberry inc.					
NOM DE LA FICHE GTC : Gestion Rue Sa						
TYPES DE PROPRIÉTAIRE Privé SECT	EURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE					
Tive						
Milieu(x) recepteur(s) affecté(s): Sol et eau souterraine						
LOCALISATION						
ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION						
ADRESSE MUNICIPAL MUNICIPA	ALITÉ MRC CODE POSTAL					
2355, rue de Salaberry Montréal	Ville de Montréal H3M 1L1					
Montréal (Québec)						
LOCALISATION CADASTRALE						
LOT RANG, CONCESSION	<u>CADASTRE</u>					
CADASTRE DU QUÉBEC						
3880518 3881601						
COORDONNÉES						
NO MATRICULE :	DEG.DEC.NAD83					
	LATITUDE : 45,5389026875 LONGITUDE : -73,6979220337					
AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CON	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
ADRESSE	MUNICIPALITÉ CODE POSTAL					
CARACTÉRISTIQUES						
ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Cessation d'activité						
VOLUMES DES SOLS EN M ³						
	SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M ² : 1 314					
PLAGE B-C >C >B (TOTAL) CONTAMINÉS 351	SUPERFICIE AFFECTÉE EN M²: 145					
INITIAUX TRAITÉS /	QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > RESC					
EXCAVÉS 60	QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= C TYPES DE SOLS :					
RÉSIDUELS (*)	REMBLAI HÉTÉROGÈNE :					
	ÉPAISSEUR EN M :					
NATURE DES CONTAMINANTS						
SOLS	EAU SOUTERRAINE					
Benzène Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	Aluminium (AI) Cuivre (Cu)					
TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE						
EAU SOUTERRAINE						
PHASE LIBRE ✓ Aucune Présente	Éliminée					
PROGRAMME DE SUIVI Aucun Fiesenie	Terminé					
EAU SOUT. RÉHABILITÉE						
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU D						
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :						

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION			
NO FICHE GTC: 8772	NO LIEU : X2118214	ANCIEN NO GTC :	
TRAITEMENT DU DOSSIER			
ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE NO GTE : GTE- ÉTAPES D'AVANCEMENT	SOUS ENQUÊTE ANNÉE D'OUVERTURE : 2010 RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE DE FERMETURE : 2011		
	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE	
CARACTÉRISATION RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITA	TION	□ ✓ 2009 □ ✓ 2010 □ □	
TECHNIQUES DE RÉHABILITATION Traitement biologique	IN SITU	RESPONSABLES DU DOSSIER Antoine, André	
DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU			
CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CH AVANT TRAITEMENT	HAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT T APRÈS TRAITEMENT	
CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION	DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN ÉCHEC AU TRAITEMENT: DÉBUT RÉEL : FIN RÉELLE : DURÉE : Jour(s)		
SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M ² :	TRAVAUX RÉ	ÉALISEÉS PAR:	
VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :			
ANNOTATION DE LA FICHE			

DATE DE CRÉATION: 2010-04-12
DERNIÈRE DATE DE SAISIE: 2011-09-08
DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE: 2015-11-27