

Le 25 novembre 2015

**Objet : Demande d'accès concernant Services Sanitaires DF de Beauce inc. – 1825,  
95<sup>e</sup> Rue à Saint-Georges**

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 13 novembre 2015, concernant l'objet précité.

Vous trouverez ci-joint le document visé par votre demande. Il s'agit de :

1. rapport d'inspection du 15 décembre 2014, 8 pages.

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24 et/ou 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

***Original signé par :***

Sylvie Lessard  
Répondante régionale de l'accès  
aux documents

p. j.

Sainte-Marie  
675, route Cameron, bureau 200  
Sainte-Marie (Québec) G6E 3V7  
Téléphone : 418 386-8000, poste 226  
Télécopieur : 418 386-8080  
Courriel : [sylvie.lessard@mddelcc.gouv.qc.ca](mailto:sylvie.lessard@mddelcc.gouv.qc.ca)  
Internet : [www.mddelcc.gouv.qc.ca](http://www.mddelcc.gouv.qc.ca)

Québec  
1175, boulevard Lebourgneuf, bureau 100  
Québec (Québec) G2K 0B7  
Téléphone : 418 644-8844  
Télécopieur : 418 646-1214

## RAPPORT D'INSPECTION

Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction régionale de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches  
Région : Chaudière-Appalaches

### 1 Identification

|                                   |                                                                            |                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Date de l'inspection : 2014-12-15 | Heure d'arrivée : 11 h 30                                                  | Heure de départ : 12 h 00 |
| Inspecteur : Alexandre Brousseau  | Accompagné de : Geneviève Lagüe, analyste et Léonie Sévigny-Côté, analyste |                           |

|                                                                                                                                    |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| N° intervention : 300932343                                                                                                        | Type d'intervention : Inspection        |
| N° gestion documentaire : 7550-12-01-00019-00                                                                                      | N° du rapport d'inspection : 401211319  |
| N° demande : 200266390                                                                                                             | Type de demande : Programme de contrôle |
| But de l'inspection : Inspection environnementale - Centre de tri et de récupération Service Denis Fortier (Transport Boucar inc.) |                                         |

|                                                                                                         |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Lieu inspecté                                                                                           |                                                                            |
| Nom du lieu : Centre de tri et de récupération Service Sanitaires Denis Fortier (Transport Boucar inc.) |                                                                            |
| Nom usuel du lieu :                                                                                     |                                                                            |
| N° du lieu : X2065849                                                                                   | Type de lieu : centre de tri, récupération, transformation mat. résiduelle |
| Localisation du lieu inspecté :<br>Adresse du lieu : 1825, 95e Rue<br>Saint-Georges (Québec) G5Y 8J1    |                                                                            |
| Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 46,139565958200;-70,678613143000       |                                                                            |

| Intervenant du lieu                   |          |                                                 |                     |
|---------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Nom                                   | Fonction | Adresse postale (si différente du lieu)         | No intervenant SAGO |
| Services sanitaires DF de Beauce inc. |          | 1825, 95e Rue<br>Saint-Georges (Québec) G5Y 8J1 | Y2071084            |

|                  |
|------------------|
| Conditions météo |
|                  |

| Personnes rencontrées | <input type="checkbox"/> SO |                            |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Nom                   | Fonction                    | N° de téléphone (ou autre) |
| 53 / 54               | Directeur du développement  | 418- 53 / 54               |
|                       |                             |                            |

|                                                           |                                             |                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Mode d'identification                                     |                                             |                                           |                                |
| But expliqué :                                            | <input checked="" type="checkbox"/> oui     | <input type="checkbox"/> non              | <input type="checkbox"/> s. o. |
| Mode d'identification :                                   | <input checked="" type="checkbox"/> verbale | <input type="checkbox"/> preuve de statut |                                |
| But expliqué à l'identification faite auprès de : 53 / 54 |                                             |                                           |                                |

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Plainte | <input checked="" type="checkbox"/> SO |
|---------|----------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Photos numériques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| Nombre de photos prises sur le terrain : 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nombre de photos annexées au rapport : 5 |
| Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Alexandre Brousseau avec un appareil photo de type Panasonic DMC-FS4. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central. |                                          |
| Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-12\broal02\7550-12-01-00019-00\2014-12-15                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |
| Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection et aucune n'a été modifiée.                                                                                                                                                                                                             |                                          |

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Grilles d'inspection annexées | <input checked="" type="checkbox"/> SO |
|-------------------------------|----------------------------------------|

Autres pièces annexées au rapport  SO

|                                           | Numéro | Titre                                                 |
|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Croquis          |        |                                                       |
| <input type="checkbox"/> Plan             |        |                                                       |
| <input type="checkbox"/> Carte            |        |                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Autre | 1      | Certificat d'inspection d'instrument (Mesures Canada) |
|                                           | 2      | Rapport de calibration de la balance ( / 23 / 24 )    |
|                                           | 3      | Billet de pesée                                       |

Échantillons  SO

**2 Mise en contexte (facultatif)**  SO

Le 24 novembre 2014, Service Sanitaire D.F. de Beauce inc. a déposé une demande de certificat d'autorisation au ministère.

Cette demande comprend 4 éléments :

- Ajout d'une chambre de peinture pour les besoins de l'entreprise;
- Entreposage temporaire extérieur de conteneurs non triés de matériaux secs;
- Démantèlement de matériels électroniques, électriques et informatiques;
- Transit de matière organique.

**3 Description de l'inspection**

Le 15 décembre 2014, vers 13h30, je me rends au 1825, 95<sup>e</sup> Rue à Saint-Georges de Beauce, soit, sur le site de Services sanitaires Denis Fortier de Beauce inc, en compagnie de Mme Geneviève Lagüe ainsi que de Mme Léonie Sévigny-Côté.

L'inspection a pour but de faire visiter le site à Mme Geneviève Lagüe, analyste au dossier, puisqu'une demande de certificat d'autorisation a été déposée le 24 novembre 2014.

Sur place, nous rencontrons 53 / 54, directeur au développement. Celui-ci nous accompagnera tout au long de l'inspection. Il répondra aux questions au meilleur de ses connaissances.

Nous quittons vers 12h00.

L'information contenue dans la grille d'inspection ci-après est tirée des constats effectués sur le terrain ainsi que des informations obtenues auprès des intervenants rencontrés.

| DESCRIPTION                                                                                                                                         | C | NO | REV | SA | COMMENTAIRES                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>                                                                                                                       |   |    |     |    |                                                                                                              |
| Une balance calibrée est présente à l'entrée du site                                                                                                | C |    |     |    | La dernière calibration a eu lieu le 4 juin 2014                                                             |
| Une barrière limite l'accès au site en dehors des heures d'ouverture.                                                                               | C |    |     |    |                                                                                                              |
| Sols contaminés : absence d'excavation ou de construction ayant nécessité une excavation.                                                           | C |    |     |    | Aucun chantier d'excavation n'a été repéré au cours de la présente inspection.                               |
| Les planchers du centre de tri et du garage ainsi que les conduites et ouvrages de traitement des eaux sont maintenus en parfait état d'étanchéité. | C |    |     |    | Aucune fissure n'a été repérée au niveau des planchers des sections visitées lors de la présente inspection. |
| <b>ACTIVITÉS</b>                                                                                                                                    |   |    |     |    |                                                                                                              |

### 3 Description de l'inspection

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aucune activité de l'entreprise ne se déroule sur le lot 3 085 565, celui-ci étant contaminé par des activités antérieures (voir évaluations environnementales phase I et II).                                                                                                                                                                                                                          | C |  | <p>Une partie du lot 3 085 565 semble être utilisé par Services Sanitaires D.F. de Beauce inc. Des bacs verts (poubelles) y sont entreposés. Cependant la ligne de lot est difficile à délimiter sur le terrain. – <b>Voir photo #1, 2 et 3</b></p> <p><u>M. Pierre-Olivier Ouellet (2010-12-02)</u> :<br/>Le lot 3 085 565 est actuellement utilisé par une entreprise d'excavation dont le propriétaire est <b>23 / 24</b>. Cette entreprise utilise le site à des fins d'entreposage. Le tout avait été discuté avec M<sup>me</sup> Geneviève Lagüe en 2009 et il n'y avait pas matière à infraction.</p> |
| Les matières résiduelles « récupérables » (bacs bleus) sont entreposées temporairement à l'intérieur d'un appentis pour une durée maximale de 96 heures.                                                                                                                                                                                                                                                | C |  | Aucune matière de ce type n'a été repérée au cours de la présente inspection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Les matières résiduelles (matériaux secs) d'un seul type (ne nécessitant aucun tri) peuvent être entreposées à l'extérieur. Ces matières doivent être déposées dans un conteneur fermé exclusivement et pour une durée maximale de trois (3) semaines.</p> <p>Seize (16) conteneurs (26,5 m<sup>3</sup>), au maximum, pourront être disposés au même moment sur les aires d'entreposage prévues.</p> | C |  | Aucun conteneur de ce type n'est perçu lors de l'inspection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Les activités d'entreposage, de transbordement ou de tri de matières résiduelles (non triées) sont réalisées à l'intérieur des bâtiments exclusivement.                                                                                                                                                                                                                                                 | C |  | Aucune activité d'entreposage, de transbordement ou de tri de matières résiduelles non triées n'est fait à l'extérieur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Les matières résiduelles non valorisables résultant des activités de tri sont accumulées dans un conteneur en vue d'être acheminées hebdomadairement vers un lieu autorisé.                                                                                                                                                                                                                             | C |  | Aucune accumulation de rebus ultimes n'a été repérée sur le site.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aucune activité de traitement, de conditionnement ou de transformation des matières résiduelles reçues n'est effectuée sur le site.                                                                                                                                                                                                                                                                     | C |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Les matières résiduelles transitant sur le site de l'entreprise sont acheminées vers des lieux autorisés par le Ministère à les recevoir.                                                                                                                                                                                                                                                               | C |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| La gestion des pneus respecte les dispositions prévues au Règlement sur l'entreposage des pneus hors d'usage.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C |  | Deux conteneurs fermés contenant des pneus sont présent sur le site.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**3 Description de l'inspection**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |    |                                                                                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p>Le lavage des camions de l'entreprise est effectué à l'eau (sans produits), à l'intérieur des garages. Ces eaux de lavage sont dirigées vers un bassin de décantation dans la fosse du garage (pit) (particules et huiles).</p> <p>Lorsque nécessaire, ces eaux usées sont pompées vers un séparateur (eaux/huiles) hors sol situé à l'extérieur. Par la suite, ces eaux usées sont rejetées dans le réseau d'égout sanitaire de la ville de St-Georges.</p>                                                                                                                                                                                                                                               |   |   | NV |                                                                                                                                                                   |              |
| DISCRETION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | C | M  | P                                                                                                                                                                 | COMMENTAIRES |
| <b>MATIÈRES RÉSIDUELLES REÇUES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |    |                                                                                                                                                                   |              |
| <p>L'entreprise prévoit recevoir les matières résiduelles infermentescibles (matériaux secs) suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bois et résidus de bois (traités et non traités) ;</li> <li>- Aggloméré de bois ;</li> <li>- Maçonnerie, pavage (asphalte) et gravats (excluant les résidus d'amiante) ;</li> <li>- Métaux ;</li> <li>- Fibre de verre ;</li> <li>- Agglomérés, gypse, panneaux décor.</li> </ul> <p>L'entreprise prévoit également recevoir, en transit, des matières résiduelles issues de la collecte sélective :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carton ;</li> <li>- Plastique ;</li> <li>- Textile ;</li> <li>- Verre ;</li> <li>- Métaux.</li> </ul> | C |   |    | - Voir photo #4                                                                                                                                                   |              |
| <p>L'entreprise prévoit également recevoir les matières résiduelles suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Huiles et filtres usés ;</li> <li>- Piles et batteries;</li> <li>- Pneus ;</li> <li>- Peinture et autres produits de traitement ;</li> <li>- Contenants vides de M.D.R..</li> </ul> <p>L'entreprise annonce qu'en tout temps, moins de 1000 kg de matières résiduelles dangereuses d'origine domestique seront entreposés sur le site. Le cas échéant, l'exploitant s'engage à déposer un avis auprès de la DR (art. 118, Règlement sur les matières dangereuses).</p>                                                                                                           | C |   |    | Deux (2) conteneurs (capacité de 300 kg/cont.), fournis par Peintures récupérées du Québec inc., sont disposés près de l'accueil de la clientèle. – Voir photo #5 |              |

### 3 Description de l'inspection

Un registre, des matières résiduelles transitant sur le site, est tenu par l'entreprise. Celui-ci comprend les informations suivantes :

- Date ;
- Transporteur ;
- Immatriculation ;
- Provenance ;
- Nature des matières résiduelles (mêlées, bois propre, bois contaminé, béton, briques, métaux, carton, plastique, rejets) ;
- Quantités moyennes et durées d'entreposage avant et après traitement (tri) ;
- Utilisateurs/destinations des matières triées ou récupérées ainsi que les quantités correspondantes.

NV

DESCRIPTION

G

IVC

IVV

SO

COMMENTAIRES

#### GESTION DES EAUX USÉES

Les eaux usées pouvant être captées par les drains de plancher, situés à l'intérieur des bâtiments, transitent par séparateur eau/huile avant d'être acheminées vers le réseau d'égout domestique de la ville de St-Georges.

NV

Les eaux pouvant avoir été générées dans le garage de l'entreprise seront, au besoin, pompées dans le séparateur eau/huile avant d'être dirigées vers le réseau d'égout domestique de la ville de St-Georges.

NV

### 4 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

SO

### 5 Conclusion

L'inspection s'est déroulée le 15 décembre 2014 au 1825, 95<sup>e</sup> Rue à Saint-Georges de Beauce, soit, sur le site de Services sanitaires D.F. de Beauce inc.

Les constats suivants ont été faits :

- Une petite partie du lot 3 085 565 semble être utilisé par Services Sanitaires D.F. de Beauce. Des bacs verts (poubelle) y sont entreposés. La délimitation du lot n'est pas visible sur le terrain.
- Aucune activité d'entreposage, de transbordement ou de tri de matières résiduelles non triées n'est faite à l'extérieur.
- Deux conteneurs fermés contenant des pneus sont présents sur le site.
- Deux conteneurs fournis par 23 / 24 sont disposés près de l'accueil de la clientèle.

Aucun manquement n'a été constaté lors de la présente inspection. Le centre de tri de l'entreprise Service Sanitaires D.F. de Beauce inc. respecte les exigences reliées à son autorisation.

### Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés



SO


### 6 Recommandations


Ainsi, je recommande de fermer la présente intervention.

Rédigé par : Alexandre Brousseau

Signature : *Alexandre Brousseau*


Date de signature : 2015-01-29

|                                                                                               |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>7 Vérification du rapport d'inspection</b>                                                 |                          |
| Approuvé par : Paul-André Guay                                                                | Fonction : Coordonnateur |
| Signature :  | Date : 2015-01-29        |
| Commentaires :                                                                                |                          |



P1050098.JPG

Photo 1: Lot 3 085 565 utilisé par une entreprise d'excavation



P1050101.JPG

Photo 2: Lot 3 085 565 utilisé par une entreprise d'excavation




P1050104.JPG

Photo 3: Partie du lot 3 085 565 semblant être utilisé pour l'entreposage de bacs verts (poubelles) par Services Sanitaires D.F. de Beauce inc.



P1050116.JPG

Photo 4: Centre de tri



P1050124.JPG

Photo 5: Conteneurs servant à recueillir les matières dangereuses résiduelles.