

PAR COURRIEL

Longueuil, le 18 janvier 2015

N/Réf : 2004 45283

Objet : Demande d'accès concernant :
Copie de la fiche GTC 5467 à Sainte-Catherine

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 9 décembre dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièce jointe le document visé par votre demande. Il s'agit de :

- Fiche GTC 5467 (2 pages)

Vous noterez que dans ce document des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24 et/ou 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

...2

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser au soussigné, au numéro 450 928-7607, poste 274.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

originale signée

Fabrice Tremblay, répondant régional
de l'accès aux documents

p. j. (4)

MONTÉRÉGIE
SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 5467

NO LIEU : X2002216

ANCIEN NO GTC : 162034

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Transit Sainte-Catherine inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Transit Sainte-Catherine Inc. Trac-World inc.PP+

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

48832 - Manutention du fret maritime

Milieu(x) receptr(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

6565, rue Hébert
Sainte-Catherine (Québec)

MUNICIPALITÉ

Sainte-Catherine

MRC

Roussillon

CODE POSTAL

J0L 1E0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

650-5

Laprairie de La Madeleine, Paroisse de

P646

Laprairie de La Madeleine, Paroisse de

P647

Laprairie de La Madeleine, Paroisse de

P648

Laprairie de La Madeleine, Paroisse de

P650

Laprairie de La Madeleine, Paroisse de

P650-3

Laprairie de La Madeleine, Paroisse de

P650-4

Laprairie de La Madeleine, Paroisse de

P650-6

Laprairie de La Madeleine, Paroisse de

P652

Laprairie de La Madeleine, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

2374336

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,40528542

LONGITUDE : -73,592363172

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS	54	273	327
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : Plage A-B

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Chrome total (Cr)

Plomb (Pb)

EAU SOUTERRAINE

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : INORGANIQUE

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 5467

NO LIEU : X2002216

ANCIEN NO GTC : 162034

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2001

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2001

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2000
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2001
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

enfouissement dans lieu d'enfouissement de sols contaminés

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

La couche superficielle (0 à 15 cm) du sol de la zone où le sol contaminé de 33-24 LAD avaient été déposés, a été enlevé et envoyé dans un site autorisé. La couche de 15 à 30 cm a été mise en 2 piles d'environ 30 TM. La pile 1 a été remis sur le terrain car la teneur respectait les objectifs. La deuxième pile a été envoyé dans un lieu non spécifié mais respectait le critère AB.

R. Mathieu

7 février 2002

DATE DE CRÉATION : 2001-11-04

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2002-07-18

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-12-10