

Le 18 janvier 2016

**Objet : Demande d'accès – Fiches GTC**

Monsieur,

En réponse à votre demande d'accès, reçue le 14 janvier dernier, concernant l'objet précité. Les documents visés par votre demande sont accessibles. Il s'agit de :

1. Fiche GTC 4397, MDDELCC, 1990-01-01, 2 p.
2. Fiche GTC 3758, MDDELCC, 1990-01-01, 2 p.

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information.

Veillez recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.

MP/ack

p. j.

Original signé par:

Michèle Pinard

Répondante régionale de  
l'accès aux documents

Bureau régional de Sherbrooke  
770, rue Goretti  
Sherbrooke (Québec) J1E 3H4  
Téléphone : 819 820-3882, poste 223  
Télécopieur : 819 820-3958  
Courriel : [michele.pinard@mdelcc.gouv.qc.ca](mailto:michele.pinard@mdelcc.gouv.qc.ca)  
Internet : [www.mdelcc.gouv.qc.ca](http://www.mdelcc.gouv.qc.ca)

**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**

**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 4397

NO LIEU : X2006004

ANCIEN NO GTC : 16839

**DOSSIER**

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Salon de quilles (Ville Lemoynes) 300 inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Salon de Quilles (Ville Lemoynes) 300 inc.

**TYPES DE PROPRIÉTAIRE**

Privé

**SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE**

713950 - Salles de quilles

713990 - Tous les autres services de divert. & loisirs

Milieu(x) recep-teur(s) affecté(s) : Sol

**LOCALISATION**

**ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION**

**ADRESSE** MUNICIPALITÉ

156, rue Léopold  
Cowansville (Québec)

Cowansville

**MRC**

Brome-Missisquoi

**CODE POSTAL**

J2K 1X5

**LOCALISATION CADASTRALE**

**LOT** RANG, CONCESSION ...

P-154

**CADASTRE**

Cowansville, Village de

**CADASTRE DU QUÉBEC**

3357896

**COORDONNÉES**

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :

45,2024055556

LONGITUDE :

-72,7492805556

**AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION**

**ADRESSE**

MUNICIPALITÉ

**CODE POSTAL**

**CARACTÉRISTIQUES**

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

**VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>**

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

**NATURE DES CONTAMINANTS**

**SOLS**

**EAU SOUTERRAINE**

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

**EAU SOUTERRAINE**

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

## SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4397

NO LIEU : X2006004

ANCIEN NO GTC : 16839

### TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1990

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

### ÉTAPES D'AVANCEMENT

CARACTÉRISATION

NON-NÉCESSAIRE

ÉTAPE INITIÉE

ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE

RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION

CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Brisebois, Robert

### DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

### CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE :

Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

### ANNOTATION DE LA FICHE

Élément déclencheur : Lors de travaux d'excavation d'un réservoir il y a eu contamination du sol par du mazout.

Nature des contaminants : Mazout

Propriétaire : réf. 4 juillet 2000.

À JOUR LE 14 AOÛT 2001 PAR DN ET K.F.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2001-08-14

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2016-01-15

**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**  
**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 3758

NO LIEU : X2006040

ANCIEN NO GTC : 1639

**DOSSIER**

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Texaco Canada inc. (104 Barker)

NOM DE LA FICHE GTC : Texaco Canada inc.

**TYPES DE PROPRIÉTAIRE**

Privé

**SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE**

**Milieu(x) receptideur(s) affecté(s) :** Sol

**LOCALISATION**

**ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION**

**ADRESSE** **MUNICIPALITÉ**

104, rue Barker  
Cowansville (Québec)

Cowansville

**MRC**

Brome-Missisquoi

**CODE POSTAL**

J2K 2P9

**LOCALISATION CADASTRALE**

**LOT** **RANG, CONCESSION...** **CADASTRE**

**CADASTRE DU QUÉBEC**

3356519

**COORDONNÉES**

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :

45,2012333333

LONGITUDE :

-72,7447666667

**AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION**

**ADRESSE** **MUNICIPALITÉ** **CODE POSTAL**

**CARACTÉRISTIQUES**

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Inconnu

**VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>**

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

**NATURE DES CONTAMINANTS**

**SOLS**

**EAU SOUTERRAINE**

Hydrocarbures légers\*

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

**EAU SOUTERRAINE**

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

# MONTÉRÉGIE SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

## IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3758

NO LIEU : X2006040

ANCIEN NO GTC : 1639

## TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL   
 ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS   
 GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

SOUS ENQUÊTE   
 RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE D'OUVERTURE : 1989  
 ANNÉE DE-FERMETURE : 1990

NO GTE : GTE-

## ÉTAPES D'AVANCEMENT

CARACTÉRISATION  
 RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION  
 CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION

NON-NÉCESSAIRE  ÉTAPE INITIÉE  ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE  
 1990  1990  
 1990  1990

## TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

## RESPONSABLES DU DOSSIER

Brisebois, Robert

## DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

### CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

### QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

## CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

## DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE :

Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

## ANNOTATION DE LA FICHE

Chargé de projet : Yves Boutin avant avril 1992

Référence : mémo du 11 novembre 1992

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01  
 DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2000-01-11  
 DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2016-01-15