

PAR COURRIEL :

Montréal, le 17 février 2016

**Objet : Demande d'accès aux documents pour le Quadrilatère des rues Dorion,
Ontario, de Lorimier et la Fontaine, Montréal (fiche 2658)- Îlot 1**

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 29 janvier dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents demandés. Il s'agit de :

1. Carte localisant le secteur à l'étude et votre terrain, 1 page
2. Figure 1 de la caractérisation de mars 1996, Poste d'essence De Lorimier-Bordeau, 2 pages
3. Surveillance des travaux de réhabilitation, mai 2004 en partie (îlot 1) pages 25 à 30, 37, 40, 58-59, 61 à 63, 75 à 82, 19 pages
4. Caractérisation environnementale, 19 août 2002 (Ontario, Dorion, LaFontaine, De Lorimier) pages 3, 27-28 et carte, 5 pages

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veillez agréer, Madame l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par : Isabelle Falardeau
Répondante régionale de l'accès
aux documents

p. j.

MONTREAL

SYSTEME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINES
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 2658

NO LIEU : 90444290

ANCIEN NO GTC : 0649

DOSSIER

NOM LEGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Projet aménagement abords pont Jacques-Cartier (parc)

NOM DE LA FICHE GTC : Ville de Montréal

TYPES DE PROPRIETAIRE

Municipal

SECTEURS D'ACTIVITE ECONOMIQUE

Milieu(x) receleur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

Quadrilatère Dorion, Ontario, De Lorimier et La
Fontaine
Montréal (Québec)

MUNICIPALITE

Montréal

MRC

Ville de Montréal

CODE POSTAL

H2K 3X9

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUEBEC

1729200	1729201	1729202	1729203
1729204	1729205	1729206	1729207
1729208	1729209	1729210	1729211
1729212	1729213	1729214	1729215
1729216	1729217	1729218	1729219
1729220	1729221	1850690	1850691
1850692	1850693	1850694	1850695

COORDONNEES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,5264086277

LONGITUDE : -73,5561361158

AUTRES ADRESSES AFFECTEES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

Quadrilatère Dorion, Ontario, De Lorimier et La Fontaine

MUNICIPALITE

Montréal

CODE POSTAL

CARACTERISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHÉUR : Réutilisation seulement

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS	17910	6032	23942
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 36 000

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 36 000

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 2658

NO LIEU : 90444290

ANCIEN NO GTC : 0649

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Benzène
Chrome total (Cr)
Cobalt (Co)
Cuivre (Cu)
Étain (Sn)
Éthylbenzène
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
Manganèse (Mn)
Plomb (Pb)
Toluène
Xylènes (o,m,p)
Zinc (Zn)

EAU SOUTERRAINE

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Non

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : Non

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT : Non

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 2658

NO LIEU : 90444290

ANCIEN NO GTC : 0649

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2001

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2006

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-0025

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE	
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2002
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2004
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Bioventilation

Vanier, Bruno

Élimination dans un L.E.S./L.E.T./L.E.E.T/L.E.D.C.D.

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Îlots 2 à 4 et rue :

Secteur parc à transformer en secteur résidentiel éventuellement;
Réhabiliter au critère d'usage B.

Îlots 1 et 5, incluant les rues adjacentes :

Secteur parc (aire de jeux) réhabiliter par analyse de risques

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2006-06-19

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2016-02-01