

PAR COURRIEL

Sept-Îles, le 24 mai 2015

**Objet : Demande d'accès concernant Dépôt maritime Esso
Forestville**

Madame,

Nous donnons suite à votre demande reçue le 18 mai dernier concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe le document demandé. Il s'agit de :

1. Fiche GTC #1612, 2 pages.

Conformément à l'article 51 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 418 964-8888, poste 253.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par :

Nathalie Després
Répondante régionale de l'accès
aux documents

p. j.

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 1612

NO LIEU : 90276288

ANCIEN NO GTC : 0950

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : La compagnie pétrolière Impériale ltée (Forestville)

NOM DE LA FICHE GTC : Ancien dépôt maritime Esso

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

412110 - Grossistes de produits pétroliers

Milieu(x) receptr(eur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

| ADRESSE | MUNICIPALITÉ | MRC | CODE POSTAL |
|---|--------------|--------------------|-------------|
| 199, 1re Avenue Forestville (Québec) | Forestville | La Haute-Côte-Nord | GOT 1E0 |

LOCALISATION CADASTRALE

| LOT | RANG, CONCESSION ... | CADASTRE |
|---------------------------|----------------------|------------------|
| 31-A partie | | Laval, Canton de |
| <u>CADASTRE DU QUÉBEC</u> | | |
| 3498580 | | |

COORDONNÉES

NO MATRICULE : DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 48,7419812992

LONGITUDE : -69,0516869058

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

| ADRESSE | MUNICIPALITÉ | CODE POSTAL |
|---------|--------------|-------------|
|---------|--------------|-------------|

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

| | PLAGE B-C | >C | >B (TOTAL) |
|---------------------|-----------|------|------------|
| CONTAMINÉS INITIAUX | | 9000 | |
| TRAITÉS / EXCAVÉS | | 9000 | |
| RÉSIDUELS (*) | | | 9000 |

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 10 900

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 4 500

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : > B (Total)

TYPES DE SOLS : Sable argileux (SC)

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Benzène
Éthylbenzène
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
Toluène
Xylènes (o,m,p)

EAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
Xylènes (o,m,p)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Non

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : Non

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

CÔTE-NORD

**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE**

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 1612

NO LIEU : 90276288

ANCIEN NO GTC : 0950

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1991

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2010

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

| | NON-NÉCESSAIRE | ÉTAPE INITIÉE | ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| CARACTÉRISATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 1991 |
| RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 2005 |
| CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 2010 |

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Bioventilation

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Lebreux, François
Rousseau, Dany

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

| | AVANT TRAITEMENT | APRÈS TRAITEMENT |
|-------------------------|------------------|------------------|
| HAM | > C | > B (Total) |
| Paramètres intégrateurs | > C | > B (Total) |

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

Aucun contexte particulier

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL : 2000-08-08

FIN RÉELLE : 2005-06-02

DURÉE : 1759 Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR: Pétrolière Impériale

AUTORISATION DES TRAVAUX:

No DOCUMENT: 090005504

DATE DE DÉLIVRANCE: 2000-08-04

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² : 5 400

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ : 9 000

ANNOTATION DE LA FICHE

Bien que le certificat d'autorisation mentionne un traitement in situ, il est important de préciser que le traitement des sols sur le site prévoyait la mise en place de 24 parcelles de 15 m x 15 m aménagées pour un traitement par bioventilation.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2013-10-17

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2016-05-19