

PAR COURRIEL

Nicolet, le 26 octobre 2015

Objet : Demande d'accès concernant le lot 3434091 à Victoriaville

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 21 octobre dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande.

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 819 293-4122, poste 254.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par :

Suzanne Tremblay
Répondante régionale
de l'accès aux documents

p. j.



ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

N°. Référence: _____

No d'intervention SAGIR: 300239183

Date de l'événement: 10 août 2005

Heure: _____

Nb de photos: 3

Organisme impliqué: Décor sur meuble G.F.

Tél: 5354

Adresse: 40 François Bourgeois

Poste: _____

Ville: Victoriaville

Code postal: G6T2G8

Endroit de l'événement: Quai de chargement, grille égout pluvial

Ville événement: Victoriaville

Produit en cause: inconnu

État du produit L/S/G: L

CLASSE	U.N.:	_____
_____	C.A.S.	_____

Quantité: Approx
Sans Dév.:

Imp.: 4 L
Dév.: 4 L
Réc.: 0 L

Aspects humains

Sans objet:
Évacués: Nb: _____
Blessés: Nb: _____
Traités imm.: Nb: _____
Hospitalisés: Nb: _____
Décédés: Nb: _____

SECTEUR: Industriel Autre/Mixte: _____

IMPACT: Air Cours d'eau Infrastructure d'Intérieur
Infrastructure Souterraine Infrastructure de Surface Milieu Naturel Aucun

TYPE D'ÉVÉNEMENT: Déversement illégal

Sommaire (causes de l'événement): Revenue de 2 semaines de congé / constate la présence d'huile su le couvert d'égout pluvial à l'extérieur de son atelier. Elle soupçonne un déversement illégal suite à un changement d'huile d'un véhicule.

Signalé par: _____ Origine M.E.

Organisme: _____ Appel reçu à: 09:20

Tél.: _____ Date: 10 août 2005 Fin de la conversation: 09:25

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie Date: 10 août 2005

Urgence-Environnement: Richard Julien

Rendu sur les lieux à: 09:30

Organisme impliqué: _____

Quitte les lieux à: 10:00

Responsables municipaux: _____

Temps total: 30 min

Autres: _____

Nb de sorties: 1

Catégorie: 1

Demande d'exécution de travaux

Émissions 115.1

Fonds d'urgence Coût: _____

Pér. de traitement Int.

Transféré à (serv. ou code): IND Zone (M.T.M): _____ X: _____ Y: _____

Sommaire (Interventions): Nouveau secteur industriel, rue en terre, abat poussière. Je constate qu'un partie du couvert d'égout est souillé, substance indéterminée, aucune odeur le caractérise. Dans l'égout il y a de l'eau avec une très faible couche de matière noire en surface. Le même constat au couvert d'égout pluvial au chemin. J'avise _____ Informer les autorités municipales. Peut-être de l'huile suite à un vieux déversement ou un refoulement d'égout avec l'abat poussière du chemin.

Signature: Richard Julien

Date: 10 août 2005



Québec

Ministère
de l'Environnement

COMPTÉ RENDU D'APPEL

A.R. 17-2005-08-10 -1998()

ALERTE			
Reçue par : <u>SOS</u>	Heure que le service téléphonique vous a appelé : ___ h ___ min		
Date <u>2005-08-10</u>	Heure que vous avez rappelé le service téléphonique : ___ h ___ min		
MESSAGE DU SERVICE TÉLÉPHONIQUE			
Nom : <u>53-54</u>	Fonction : _____		
Organisme : <u>Decan sur Meuble GT</u>	Adresse : <u>40 François Bourgeois</u>		
No téléphone _____	Ville : <u>Victoriaville</u>		
Message : _____			
TYPE D'ÉVÉNEMENT			
Aérien <input type="checkbox"/>	Bris d'équipement <input type="checkbox"/>	Carcasse <input type="checkbox"/>	Déversement illégal <input type="checkbox"/>
Ferroviaire <input type="checkbox"/>	Glissement de terrain <input type="checkbox"/>	Incendie <input type="checkbox"/>	Inondation embâcle <input type="checkbox"/>
Inondation eau claire <input type="checkbox"/>	Inondation Frasil <input type="checkbox"/>	Manutention <input type="checkbox"/>	Maritime <input type="checkbox"/>
Pluie diluvienne <input type="checkbox"/>	Réservoir <input type="checkbox"/>	Routier <input type="checkbox"/>	Tornade <input type="checkbox"/>
Travaux illégaux <input type="checkbox"/>	Autres <input checked="" type="checkbox"/>		
Explication : _____			
Nom de la ville : <u>Victoriaville</u>		No de la ville : <u>37062</u>	
TRAITEMENT DE L'ÉVÉNEMENT			
Heure que le plaignant vous a appelé :		Début : <u>8 h 56 min</u>	Fin : <u>8 h 58 min</u>
Explications additionnelles : <u>grosse traces d'huile dans</u> <u>récepteur qui se déverse dans les égouts</u>			

TRANSFERT (O/N) <u>0</u> Immédiat : <input checked="" type="checkbox"/> Différé : _____ Date : _____			
No de région : <u>17</u>	Heure que vous avez appelé : <u>8 h 59 min</u>		
Nom de la personne : <u>F. Julien</u>	Heure du retour d'appel : <u>9 h 01 min</u>		
Transféré à (service ou code) : <u>URG</u>			
Commentaires _____			
TRAITEMENT TERMINÉ À : <u>9 h 08 min</u> Période de traitement : Int. : <input checked="" type="checkbox"/> Ext. : _____ Comb. : _____			

Signature : _____

Date : 2005-08-10

Direction régionale de la Capitale Nationale
Urgence Environnement Québec
365, 55^e Rue Ouest
Charlesbourg (Québec) G1H 7M7

Téléphone : 24HRES : 1-866-694-5454
Télécopieur : (418) 646-1214
Internet : <http://www.menv.gouv.qc.ca>



Ce papier contient un minimum de 20 % de fibres recyclées de postconsommation