

PAR COURRIEL

Nicolet, le 1er octobre 2015

Objet : Demande d'accès concernant la propriété située
au 245, boulevard Baril Ouest à Princeville

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 30 septembre dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande.

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 819 293-4122, poste 254.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par :

Suzanne Tremblay
Répondante régionale
de l'accès aux documents

p. j.

1. Identification

Date de la vérification : 23 janvier 2014

Nom de la personne qui procède à la vérification : Marie-Josée Valois

N° intervention : 300859974

Type d'intervention : Vérification (autre qu'inspection)

N° gestion documentaire : 7610-17-01-03212-01

N° du rapport de vérification:401103919

N° demande : 200234252

Type de demande : Programme de contrôle

But de la vérification : Vérifier si le réservoir souterrain est enlevé

Lieu concerné par la
vérification

Nom du lieu : Garage Pierre Allard Inc.

Nom usuel du lieu :

N° du lieu : X2111651

Type de lieu : commerce

Localisation du lieu :

Adresse du lieu : 245 boulevard Baril Ouest
Princeville (Québec) G6L 3V7

Intervenant(s) du lieu

Nom (personne ou municipalité)	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Monsieur Pierre Allard		370, rue des Écoles Victoriaville (Québec) G6S 0A8	Y2082469

Personnes contactées

Nom	Fonction	N° de téléphone (ou autre)

Autres pièces annexées au rapport de
vérification

	Numéro	Titre
<input type="checkbox"/> Document		
<input type="checkbox"/> Plan		
<input type="checkbox"/> Carte		
<input type="checkbox"/> Autre		

2. Mise en contexte (facultatif)

3. Description de la vérification

J'ai vérifié dans SAGO, la dernière inspection pour le programme I-18 dit que le réservoir a été enlevé.

4. Conclusion

Il n'y a plus de réservoir souterrain à cet endroit.

5. Recommandations

Fermer l'intervention
Enlever le lieu du programme I-18

Signature :

53-54

Date de rédaction : 23 janvier 2014

6. Vérification du rapport

Approuvé par : Marie Beaulieu

Fonction : chef d'équipe industriel

Signature :

Date : 27 janvier 2014

Commentaires :

Programme de contrôle environnemental I-18 Formulaire 1

Contrôle des réservoirs d'huiles usées installés dans des ateliers de mécanique

Application du Règlement sur les matières dangereuses

RAPPORT DE VÉRIFICATION

Réservoirs d'huiles usées installés dans des ateliers de mécanique

ADMINISTRATION	CCEQ - Direction régionale de :Maurice, Centre-du-Québec		
	L'INTERVENTION		
	Date de la vérification : 2010-01-11 Heure d'arrivée : 13h15 Heure de départ : 13h30		
	Réalisée par : François Gélinas		
	Accompagné de : SAGO		
	Demande : 200234252 Intervenant :Y2082469 N° Intervention : 300511358 N° document produit : 400 675 110 N° Lieu d'intervention : X2111651		
Type d'intervention :			
<input checked="" type="checkbox"/> première inspection programmée (état de situation et inventaire) <input type="checkbox"/> inspection programmée <input type="checkbox"/> inspection pour suivi d'avis d'infraction <input type="checkbox"/> inspection de suivi d'une plainte			

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	Nom (raison sociale) : Garage Pierre Allard inc.		
	Autre nom :		
	Adresse civique : 245 Boul. Baril Ouest		
	Municipalité : Princeville		Code postal : G6L 3V7
	Téléphone : 53-54		Télécopieur :
	Répondant : Pierre Allard		Cellulaire :
	N° de gestion documentaire : 7610-17-01-0321201		Matricule CIDREQ : 1143074533
GPS (19T) : NAD 83	Longitude (x) : -71.87608	Latitude (y) : 46.16578	

BUT DE LA VÉRIFICATION	Programme I-18
	****Réservoir Retiré****
	Voir commentaires

PERSONNES RENCONTRÉES	Nom	Fonction	Téléphone	Cellulaire
	Pierre Allard	Propriétaire du terrain		
	Alain Bernier	Propriétaire Pro-Location		

TYPE D'ENTREPRISE	<input type="checkbox"/> Atelier mécanique commercial (entretien de véhicules contre rémunération)	<input type="checkbox"/> station-service (vente de carburants avec service d'entretien mécanique des véhicules) <input type="checkbox"/> garage d'entretien mécanique (atelier mécanique sans vente de carburants)
	<input type="checkbox"/> Atelier mécanique non commercial (entretien de ses propres véhicules)	<input type="checkbox"/> société de transport urbain ou interurbain <input type="checkbox"/> entreprise de camionnage <input type="checkbox"/> entreprise de services publics (électricité, téléphonie, câblodistribution) <input type="checkbox"/> autres, préciser : _____

Nombre de réservoirs	Type de réservoir	Nombre total de réservoirs de chaque type	Nombre de réservoirs reliés à un séparateur eau/huile
	Réservoir souterrain		
	Réservoir hors-sol		

C - GESTION DES HUILES USÉES

(Voir explications à l'annexe 1)

Destinataires (article 11)	Bon d'expédition, contrat ou facturation disponible
	<input type="checkbox"/> Oui, date du dernier contrat/facturation : _____ <input type="checkbox"/> Non
	<input type="checkbox"/> Oui, date du dernier contrat/facturation : _____ <input type="checkbox"/> Non
	<input type="checkbox"/> Oui, date du dernier contrat/facturation : _____ <input type="checkbox"/> Non
Transporteurs (article 12)	

D - HISTORIQUE DE CONTAMINATION

(Voir explications à l'annexe 1)

Y a-t-il déjà eu des déversements d'huiles usées ou d'autres produits pétroliers sur le site?

Non Oui, indiquer :

- leur nombre : _____
- les quantités de produits impliqués par événement (litres) : _____
- les dates si connues (AAA-MM-JJ) : _____

Ces événements ont-ils été rapportés au MDDEP? Oui Non

À la suite de ces événements, a-t-on réalisé une étude de caractérisation du site?

Non Oui, indiquer :

- Cette étude a été remise au : MDDEP MRNF Non remise (obtenir l'étude)
- Date (AAAA-MM-JJ) : _____
- Titre (nom) de l'étude : _____

À la suite de ces événements, a-t-on procédé à une décontamination?

Non Oui, décrire les travaux effectués :

COMMENTAIRES

Le Garage Pierre Allard inc. n'est plus en opération. M. Allard loue les installations à M. Alain Bernier qui y opère une succursale de Pro-Location.

M. Allard dit que le réservoir a été enlevé en 2007 à la demande du Ministère (il ne pouvait pas me dire lequel). Je lui ai demandé de me transmettre une preuve que les travaux avaient été effectués. M. Allard dit qu'on avait tout ça dans nos dossiers. Il accepte toutefois de regarder s'il avait quelque papier à me transmettre par rapport au dossier. Il me transmet une facture datant de novembre 2007 de caractérisation de sol de 23-24

SIGNATURES

Vérificateur : FRANÇOIS GÉLINAS
Lettres moulées

Date : 2010-01-20
Année / mois / jour

Superviseur : Eric Bonin
Lettres moulées

Date : 2010/01/25
Année / mois / jour

Commentaires du superviseur :