

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides

COURRIEL

Montréal, le 19 aout 2016

#### Objet : Demande d'accès concernant la fiche N° 3681

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 15 aout dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents demandés. Il s'agit de :

Fiche N° 3681

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par : Nezha Boumchagdidin

Répondante régionale de l'accès

aux documents

Internet: www.mddelcc.gouv.qc.ca

Bureau de Laval

Bureau de Lanaudière

Développement durable,
Environnement et Lutte
contre les changements
climatiques

Québec

### <u>MONTRÉAL</u>

## SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICA	TION_							
NO FICHE GT	NO FICHE GTC : 3681			NO LIEU: X2005984			<b>ANCIEN NO GTC</b> : 061182	
DOSSIER								
NOM LÉGAL DU	J LIEU D'INTE	ERVENTION :	Équipments &	fournitures pne	umatiques Itée			
	_	FICHE GTC :		·	neumatiques Itée			
TYPES DE PROPRIÉTAIRE  Privé  417230 - Gross. de machines, matériel & fourn. indus.								
Prive			4172	30 - Gross. de	e macnines, materie	ei & iourn.	indus.	
Milieu(x) recepteur(s) affecté(s): Sol								
LOCALISAT	<u>ION</u>							
ADRESSE CIV	IQUE DU L	IEU D'INTE	RVENTION					
ADRESSE			MUNICIPA	<u>ALITÉ</u>		MRC		CODE POSTAL
1275, boul. Pitfield Saint-Laurent (Qué			Montréal			Ville d	e Montréal	H4S 1G3
LOCALISATIO								
LOT	RANG, CO	NCESSION	:				CADASTRE	
CADASTRE DU Q	<u>UÉBEC</u>							
COORDONNÉ	ES							
NO MATRICULE :							DEG.DEC.NAD83	
					LATITU	_	45,4870378376	
					LONGITU	UDE :	-73,7259359393	
AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION								
ADRESSE MUNICIPALITÉ CODE POS							CODE POSTAL	
CARACTÉRISTIQUES								
ÉLÉMENT DÉCLI	ENCHEUR : F	Remplacemen	de réservoir s	outerrains (VS	Règlementproduits	s pétrolier	rs)	
VOLUMES DE	S SOLS E	N M³						
	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)		SUPI	ERFICIE	TOTALE DU TERRAIN E	EN M <sup>2</sup> :
CONTAMINÉS INITIAUX					SUPERFICIE AFFECTÉE EN M <sup>2</sup> : QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :			
TRAITÉS /	38	116	154	QU	• -		LS APRÈS RÉHABILITA	-
EXCAVÉS RÉSIDUELS (*)		0					TYPES DE	SOLS:
REMBLAI HÉTÉROGÈNE :								
NATURE DE	S CONT	NAINIA NIT	<u> </u>				LI AIGGEOR	LIVIN .
NATURE DE	3 CONTA		<u> </u>		<u> </u>			
SOLS  Hydrocarbures aromatiques polycycliques*							EAU SOUTERRAIN	<u> </u>
Hydrocarbures aromatiques polycycliques  Hydrocarbures pétroliers C10 à C50  TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE								
EAU SOUTE	RRAINE							
PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée  PROCRAMME DE CUIVA Augun Frague Torminé								
PROGRAMME DE SUIVI								
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :								
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :								
DÉDACCEMENT DU CEUII D'AI EDTE CEUI EMENT :								

Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques

Québec

#### **MONTRÉAL**

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

<u>IDENTIFICATION</u>					
NO FICHE GTC: 3681	<b>NO LIEU</b> : X2005984	<b>ANCIEN NO GTC</b> : 061182			
TRAITEMENT DU DOSSIER					
ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL  ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS  GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE  NO GTE : GTE-  ÉTAPES D'AVANCEMENT	SOUS EI RECOURS ADMINISTRATIF O	NQUÊTE ANNÉE D'OUVERTURE : 2001 U CIVIL ANNÉE DE FERMETURE : 2002			
CARACTÉRISATION RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITA		APE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE			
TECHNIQUES DE RÉHABILITATION Élimination dans un L.E.S./L.E.T./L.E.E.T/L.E.D.C.D. Ifouissement dans lieu d'enfouissement de sols contamin	IN SITU	RESPONSABLES DU DOSSIER  Boivin, Philippe			
DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU					
CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQU AVANT TRAITEMENT	JE CATÉGORIE DE CONTAMINANT  APRÈS TRAITEMENT			
CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION	<u>DURÉE DES TRAI</u> ÉCHEC AU TRAIT DÉBUT RÉEL : FIN RÉELLE : DURÉE :	VAUX SUR LE TERRAIN TEMENT:  Jour(s)			
SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M2 :	TRAVAUX RÉALISEÉS PAR:				
VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :					
ANNOTATION DE LA FICHE					

DATE DE CRÉATION :2002-08-04DERNIÈRE DATE DE SAISIE :2002-08-14DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE :2016-08-15