

Longueuil, le 30 septembre 2016

Objet : Demande d'accès no 2004 66495 – Réponse

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 8 septembre dernier, concernant le lot 4289901 du cadastre du Québec à Sorel-Tracy.

Vous trouverez en annexe le document visé par votre demande. Il s'agit de :

- Fiche GTC 8631 (2 pages).

Figure également au dossier les études suivantes :

1. Évaluation environnementale de site phase I : ancienne station-service Esso n°44-5262 située au 1, chemin des Patriotes à Sorel-Tracy : Rapport final (Réf : ES7977-001-610) : Pétrolière impériale / Biogénie, avril 2008;
2. Évaluation environnementale de site phase II : ancienne station-service Esso n°44-5262 située au 1, chemin des Patriotes à Sorel-Tracy : Rapport final (Réf : ES7977-003-291) : Pétrolière impériale / Biogénie, février 2009;
3. Ancienne station-service Esso n°44-5262 située au 1, chemin des Patriotes à Sorel-Tracy : Demande de mise à jour de caractérisation (Réf : ES7977-001-610) : Pétrolière impériale / Biogénie, 19 janvier 2010.

Tel que convenu nous n'allons pas numériser ces documents puisque vous nous aviez signifié les avoir en mains.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser au soussigné, au numéro 450 928-7607, poste 274.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

ORIGINAL SIGNÉ

Fabrice Tremblay, répondant régional
de l'accès aux documents

p. j. (2)

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 8631

NO LIEU : X2115519

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Station-service Esso (44-5262)

NOM DE LA FICHE GTC : Station-service Esso (44-5262)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

4471 - Stations-service

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

1, chemin des Patriotes
Sorel-Tracy (Québec)

MUNICIPALITÉ

Sorel-Tracy

MRC

Pierre-De Saurel

CODE POSTAL

J3P 2K6

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

1277

1278

1279

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Sorel, Ville de

Sorel, Ville de

Sorel, Ville de

CADASTRE DU QUÉBEC

4289901

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 46,0367

LONGITUDE : -73,1133

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

1 chemin des Patriotes , Sorel-tracy

MUNICIPALITÉ

Sorel-Tracy

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Inconnu

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX		900	
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 1 056

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 100

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= B

TYPES DE SOLS : Sable silteux (SM)

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures aromatiques volatiles*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures aromatiques volatiles*

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Non

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : Non applicable

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 8631

NO LIEU : X2115519

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2009

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RÉCOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE	
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2008
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Bioventilation

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Henri, Jean-François

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Installations pétrolières démantelées en 1989
4070 litres d'hydrocarbures récupérés en 1990
Traitement par extraction de vapeur entre 1988 et 1997.
Caractérisation finale en 1997.
Caractérisation attestée en 2009.

DATE DE CRÉATION : 2009-11-30

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2009-12-04

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2016-09-08