

PAR COURRIEL

Nicolet, le 30 novembre 2016

Objet : Demande d'accès concernant les fiches GTC 6230, 6468 et 9820

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 24 novembre dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande.

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 819 293-4122, poste 254.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par :

Suzanne Tremblay
Répondante régionale
de l'accès aux documents

p. j.

CENTRE-DU-QUÉBEC

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC : 9820

NO LIEU : X2057382

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Villa St-Georges inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Villas St-Georges

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

53111 Bailleurs d'immeubles résidentiels & logements

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

183, 185 -215,
rue Saint-Georges
Victoriaville (Québec)

MUNICIPALITÉ

Victoriaville

MRC

Arthabaska

CODE POSTAL

G6P 9T3

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

2102

2108

2109-1

2839

2938

3489

RANG, CONCESSION ...

2474611

2474614

CADASTRE

Sainte-Victoire, Paroisse de

Sainte-Victoire, Paroisse de

Sainte-Victoire, Paroisse de

Sainte-Victoire, Paroisse de

Sainte-Victoire, Paroisse de

Sainte-Victoire, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

2474608

2475549

2742610

2474615

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 46,0606166667

LONGITUDE : -71,9581666667

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réhabilitation volontaire

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			1000
TRAITÉS / EXCAVÉS			1000
RÉSIDUELS (*)	0	0	0

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 23 485

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 1 000

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= B

TYPES DE SOLS : Sable silteux (SM)

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M : 2

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

Métaux*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

EAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

CENTRE-DU-QUÉBEC

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC : 9820

NO LIEU : X2057382

ANCIEN NO GTC :

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Non

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : Oui

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2004

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2005

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2004
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2005
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

enfouissement dans lieu d'enfouissement de sols contaminés

Gaudette, Gilles

Oxydation chimique

Valorisation dans un L.E.S./L.E.T./L.E.E.T./L.E.D.C.D.

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT
HAP	Plage B-C	<= B
Paramètres intégrateurs	Plage B-C	<= B

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

Sous un bâtiment ou un stationnement

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL : 2005-01-05

FIN RÉELLE : 2005-01-12

DURÉE : 7 Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR: Technorem inc.

AUTORISATION DES TRAVAUX:

No DOCUMENT: 400180652

DATE DE DÉLIVRANCE: 2004-12-23

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² : 15

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ : 40

ANNOTATION DE LA FICHE

Lors de réparation à une résidence pour personnes âgées en 2003, la présence de sols contaminés a été constaté. Un plan de réhabilitation a été transmis pour l'enlèvement des sols sous le bâtiment et par décontamination in situ par oxydation chimique. Il s'agit d'une réhabilitation volontaire en vertu de 31.57 de la LQE.

Un caractérisation complémentaire de l'ensemble du terrain a été réalisée en 2012 et des travaux de réhabilitation volontaire ont suivi en octobre 2012 et en 2013 comprenant la réalisation de travaux in-situ sous la fondation de immeuble no. 6.

DATE DE CRÉATION : 2013-02-18

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2013-02-20

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2016-11-30

CENTRE-DU-QUÉBEC

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC : 6230

NO LIEU : X2057382

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Villa St-Georges inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Villa St-Georges inc

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

53111 Bailleurs d'immeubles résidentiels & logements

Milieu(x) receptideur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

183, 185 -215,
rue Saint-Georges
Victoriaville (Québec)

MUNICIPALITÉ

Victoriaville

MRC

Arthabaska

CODE POSTAL

G6P 9T3

LOCALISATION CADASTRALE

LOT	RANG, CONCESSION ...	CADASTRE
2102		Sainte-Victoire, Paroisse de
2108		Sainte-Victoire, Paroisse de
2109-1		Sainte-Victoire, Paroisse de
2839		Sainte-Victoire, Paroisse de
2938		Sainte-Victoire, Paroisse de
3489		Sainte-Victoire, Paroisse de
CADASTRE DU QUÉBEC		
2474608	2474611	2474614
2475549	2742610	2474615

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 46,0606166667

LONGITUDE : -71,9581666667

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	CODE POSTAL
---------	--------------	-------------

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réhabilitation volontaire

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	1685	920	2605
TRAITÉS / EXCAVÉS	1685	920	2605
RÉSIDUELS (*)	0	0	0

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 23 485

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 2 000

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > RESC

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= B

TYPES DE SOLS : Sable silteux (SM)

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*
Hydrocarbures aromatiques volatiles*
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
Métaux*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

EAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures aromatiques volatiles*
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

CENTRE-DU-QUÉBEC

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC : 6230

NO LIEU : X2057382

ANCIEN NO GTC :

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : Oui

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2012

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2015

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2012
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2015
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Oxydation chimique

Traitement biologique

Valorisation dans un L.E.S./L.E.T./L.E.E.T./L.E.D.C.D.

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Gaudette, Gilles

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

HAP

Paramètres intégrateurs

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

Plage B-C

APRÈS TRAITEMENT

<= B

Plage B-C

<= B

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

Sous un bâtiment ou un stationnement

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :2013-03-19

FIN RÉELLE : 2015-01-28

DURÉE : 680 Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR: LVM inc.

AUTORISATION DES TRAVAUX:

No DOCUMENT: 401005803

DATE DE DÉLIVRANCE: 2013-02-18

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :133

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ : 100

ANNOTATION DE LA FICHE

Lors de réparation à une résidence pour personnes âgées en 2003, la présence de sols contaminés a été constaté. Un plan de décontamination à été transmis pour l'enlèvement des sols sous le bâtiment et par décontamination in situ par oxydation chimique. Il s'agit d'une réhabilitation volontaire.

Un caractérisation complémentaire de l'ensemble du terrain a été réalisée en 2012 et des travaux de réhabilitation volontaire ont suivi en octobre 2012, en 2013 et en 2014 comprenant la réalisation de travaux in-situ sous la fondation de immeuble no. 6. Pour ces derniers, des ca ont été obtenu.

DATE DE CRÉATION : 2004-08-23

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2015-10-16

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2016-11-30

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC : 6468

NO LIEU : X2066362

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : résidence privée de M 53-54
anc. Produits Shell Canada ltée

NOM DE LA FICHE GTC : Produits Shell Canada ltée

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

220, rue Saint-Georges
Victoriaville (Québec)

MUNICIPALITÉ

Victoriaville

MRC

Arthabaska

CODE POSTAL

G6P 2Z8

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

2474624

5583045

5583046

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 46,0613

LONGITUDE : -71,9586

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réhabilitation volontaire

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	1384	408	1792
TRAITÉS / EXCAVÉS	1384	408	1792
RÉSIDUELS (*)	0	0	0

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 1 556

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 608

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > RESC

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= B

TYPES DE SOLS : Sable (SW-SP)

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*

Hydrocarbures aromatiques volatiles*

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*

Hydrocarbures aromatiques volatiles*

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Non

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : Oui

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC : 6468

NO LIEU : X2066362

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2004

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2014

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE	
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2004
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2014
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2014

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Barrière perméable réactive

Gaudette, Gilles

Biostimulation

fouissement dans lieu d'enfouissement de sols contaminés

Extraction multiphase/Pompage et traitement

Traitement physico-chimique

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

HAM

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

> C

<= B

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

Aucun contexte particulier

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL : 2008-06-02

FIN RÉELLE : 2011-12-31

DURÉE : 1307 Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² : 600

TRAVAUX RÉALISÉS PAR: Golder Associés Itée

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ : 1 800

AUTORISATION DES TRAVAUX:

No DOCUMENT: 400486511

DATE DE DÉLIVRANCE: 2008-05-09

ANNOTATION DE LA FICHE

Enclave de sols contaminés > C excédant la propriété (50 m²) et enclave d'eau souterraine > critère eau de surface et égouts excédant la limite de propriété en HAM jusque sous la rue St-George sans toutefois atteindre le 215 rue St-George soit une résidence de personne âgée. Suivi semi-annuel par la firme 23-24. Aucun impact à ce jour au réseau d'égout.

Réhabilitation complétée en 2014 et vente à un particulier. Maintenant vocation résidence et construction d'une résidence privée 2015. Article 31.53 de la LQE réalisé en décembre 2015.

DATE DE CRÉATION : 2005-02-14

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2015-12-22

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2016-11-30