

Courriel

Montréal, le 13 janvier 2017

Objet : Demande d'accès concernant 9555, boulevard du Golf, Montréal

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 31 octobre dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents demandés pour l'ancienne raffinerie PB. Il s'agit de :

- Fiches de gestion des terrains contaminés no 2895, 3159 et 2319, 6 pages

Après vérification, nous vous confirmons que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun document permettant de répondre à votre demande pour l'adresse demandé.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Isabelle Falardeau Pour :

Nezha Boumchagdidin
Répondante régionale de l'accès
aux documents

pj

MONTRÉAL
SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC 2895	NO LIEU : 54602156	ANCIEN NO GTC : 06313
-------------------	--------------------	-----------------------

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL <input type="checkbox"/>	SOUS ENQUÊTE <input type="checkbox"/>	ANNÉE D'OUVERTURE : 1989
ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS <input type="checkbox"/>	RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL <input type="checkbox"/>	ANNÉE DE FERMETURE : 1994
GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE <input type="checkbox"/>		
NO GTE : GTE-		

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE	
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1993
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<u>TECHNIQUES DE RÉHABILITATION</u>	<u>IN SITU</u>	<u>RESPONSABLES DU DOSSIER</u>
		Brisebois, Robert

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

<u>CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU</u>	<u>QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT</u>	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

<u>CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION</u>	<u>DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN</u>
	ÉCHEC AU TRAITEMENT: <input type="checkbox"/>
	DÉBUT RÉEL :
	FIN RÉELLE :
	DURÉE : Jour(s)
SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M ² :	TRAVAUX RÉALISÉS PAR :
VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M ³ :	

ANNOTATION DE LA FICHE

Intervention au nord de la rue Sherbrooke

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01
 DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2016-12-21
 DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2017-01-12

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC 3159 NO LIEU : 54602156 ANCIEN NO GTC : 06599

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Ancienne raffinerie BP boul. Métropolitain à Anjou

NOM DE LA FICHE GTC : Terrain de l'ancienne raffinerie BP (Petro-Canada)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	MRC	CODE POSTAL
9301, boulevard Métropolitain Est Montréal (Québec)	Montréal	Ville de Montréal	H1J 1K4

LOCALISATION CADASTRALE

LOT	RANG, CONCESSION ...	CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

1302069

COORDONNÉES

NO MATRICULE : DEG.DEC.NAD83
LATITUDE : 45,6251735969
LONGITUDE : -73,5572220799

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Cessation d'activité

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			40000
TRAITÉS / EXCAVÉS			85593
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 1 130 000
SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 185 800
QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C
QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : Plage B-C
TYPES DE SOLS : Silt-argile (OL)
REMBLAI HÉTÉROGÈNE :
ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*
Hydrocarbures aromatiques volatiles*
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
Métaux*

EAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures aromatiques volatiles*
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
Métaux*
Phénol

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée
PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé
EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTRÉAL
SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC : 3159 NO LIEU : 54602156 ANCIEN NO GTC : 06599

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL SOUS ENQUÊTE ANNÉE D'OUVERTURE : 1987
 ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE DE FERMETURE : 2016
 GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE
 NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1986
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1994
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Bioventilation	<input checked="" type="checkbox"/>	Brisebois, Robert
Enfouissement dans lieu d'enfouissement de sols contaminés	<input type="checkbox"/>	Youssouf, Fatime

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT
Autres	> C	Plage B-C

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

Aucun contexte particulier

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL : 1994-08-31

FIN RÉELLE : 1994-11-28

DURÉE : 89 Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR : Petro-Canada

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ : 24 800

AUTORISATION DES TRAVAUX:

No DOCUMENT: 061096007

DATE DE DÉLIVRANCE: 1994-08-31

ANNOTATION DE LA FICHE

Le site regroupait les aires du terminal ouest, la cour ferroviaire, les aires de réservoirs, de procédés, de la toche et des bassins, ainsi que l'aire de recherche/traitement. Le site en question se trouvait sur les lots PT-492 à PT-495, PT-497, PT-499, PT-500, PT-502 à PT-503 de la paroisse de Longue-Pointe.

2016-12-22

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2016-12-28

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2017-01-12

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC 2813

NO LIEU : 90251406

ANCIEN NO GTC : 06230

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Petro-Canada (Ancienne Pipeline B.P., rue Sherbrooke à Montréal)

NOM DE LA FICHE GTC : Corridor de pipelines de l'ancienne raffinerie BP (Petro-Canada) (Sud de Sherbrooke)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	MRC	CODE POSTAL
rue Sherbrooke Est Montréal (Québec)	Montréal	Ville de Montréal	

LOCALISATION CADASTRALE

LOT	RANG, CONCESSION ...	CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

1294498

COORDONNÉES

NO MATRICULE : _____ DEG.DEC.NAD83 _____
 LATITUDE : 45,6101049205
 LONGITUDE : -73,5210647016

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Inconnu

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX		0	
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : _____
 SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : _____
 QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : _____
 QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : _____
 TYPES DE SOLS : _____
 REMBLAI HÉTÉROGÈNE :
 ÉPAISSEUR EN M : _____

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée
 PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé
 EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC 2813

NO LIEU : 90251406

ANCIEN NO GTC : 06230

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1989

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 1989

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1989
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Brisebois, Robert

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2002-12-11

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2017-01-12