

Sainte-Thérèse, le 17 janvier 2017

Par courriel :

Objet : Demande d'accès à l'information concernant les lots 4 et 5, Rang 4, Canton de Beresford à Sainte-Agathe-des-Monts
V/réf. : 16 2876. PHI

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 10 janvier dernier et à notre conversation téléphonique, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe le document visé par votre demande. Il s'agit de :

1. Rapport de vérification du 22 septembre 2015, 2 pages

Vous noterez que des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 433-2220, poste 225.

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par

Elena Ciocoiu
Répondante de la Loi sur
d'accès aux documents

p.j. (5 pages)

1 Identification

Date de la vérification : 22 septembre 2015	Heure de début : 11 h 15	Heure de fin : 14 h 20
Inspecteur : Nathalie Tardif		

N° intervention : 300910405	Type d'intervention : Vérification (autre qu'inspection)
N° gestion documentaire : 7430-15-01-02029-00	N° du rapport de vérification : 401292505
N° demande : 200408850	Type de demande : Plainte à caractère environnemental
But de la vérification : H-PL / Sainte-Agathe-des-Monts / derrière le 53-54 / Vérifier le bien-fondé de la plainte du 5 septembre 2014 concernant des travaux de remblai dans un milieu humide.	

Lieu concerné par la vérification	
Nom du lieu : Milieu humide et cours d'eau	
Nom usuel du lieu :	
N° du lieu : X2089752	Type de lieu : milieu hydrique
Localisation du lieu : Adresse du lieu : 1341, Principale Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 1M1	

Intervenant(s) du lieu			
Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant
Halte routière Sainte-Agathe S.E.C.	Propriétaire / Détenteur CA	9, avenue Lanning Bureau 112 Saint-Sauveur (Québec) J0R 1R6	Y2102938

Personnes contactées <input type="checkbox"/> SO		
Nom	Fonction	N° de téléphone (ou autre)
Simon Lafrenière	Resp. environnement Ville de Sainte-Agathe-des-Monts	

Mode d'identification		
But expliqué :	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input checked="" type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut
But expliqué à/identification faite auprès de : Simon Lafrenière		

Autres pièces annexées au rapport <input checked="" type="checkbox"/> SO
--

2 Mise en contexte (facultatif)	<input type="checkbox"/> SO
Le 5 septembre 2014, une plainte a été déposée pour le remblayage d'un milieu humide dont les matériaux proviendraient du art. 23-24 et art. 53-54	

3 Description de la vérification
Suite à des vérifications auprès de la ville et dans le logiciel gouvernemental SAGO, il a été constaté qu'un certificat d'autorisation a été émis le 28 février 2007, modifié le 20 avril 2011 et cédé le 9 mai 2013 (document # 401030657, dossier # 7430-15-01-02029-00).
Le certificat d'autorisation concerne le remblayage du milieu humide visé par la plainte et la canalisation d'un cours d'eau.
Une inspection de conformité a été réalisée avant la cession, le 9 avril 2013. Le rapport d'inspection conclut que les travaux réalisés étaient conformes au certificat d'autorisation.

4 Conclusion
La plainte est non fondée.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés <input checked="" type="checkbox"/> SO
--


5 Recommandations

Ainsi, je recommande :

- D'effectuer la rétro information.
- De fermer le dossier.


Rédigé par : Nathalie Tardif

Date de rédaction : 22 septembre 2015

Signature : 

6 Vérification du rapport

Approuvé par : Mylène Bruneau



Fonction : Chef d'équipe

Signature :



Date : 23 septembre 2015

Commentaires :

Je suis en accord avec les recommandations formulées :

Effectuer la rétro information

Fermer le dossier