

Par courriel

Montréal, le 16 février 2017

art 53-54 

Objet : Demande d'accès concernant les adresses suivantes : 15536, 15538, rue Notre-Dame Est, Montréal

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 27 janvier, concernant l'objet précité.

Pour l'adresse : 15538, rue Notre-Dame, vous trouverez en annexe le document demandé. Il s'agit de :

- Rapport d'inspection, 17 juin 2011, 2 pages.

Vous noterez que, dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Pour les autres adresses et après vérification, nous vous confirmons que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun document permettant de répondre à ce point de votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Nezha Boumchagdidin
Répondante régionale de l'accès
aux documents

Règlement sur les halocarbures

RAPPORT DE VÉRIFICATION

Concessionnaires d'automobile/Garages spécialisés en climatisation/ Entreprises de recyclage des VHU/Garages spécialisés en réfrigération mobile

| | | | |
|-----------------------|--|---|--------------------------------|
| ADMINISTRATION | L'INTERVENTION | | |
| | Date de la vérification : 17 juin 2011 | Heure d'arrivée : 9h18 | Heure de départ : 9h32 |
| | Réalisée par : art 53-54 | | |
| | Accompagné de : art 53-54 | | |
| | SAGO | | |
| | Demande : 200169492 | Intervenant : Y2092047 | Lieu d'intervention : X2128019 |
| | | Intervention : 300669071 | |
| | Type d'intervention : | <input checked="" type="checkbox"/> Première inspection (diagnostic) <input type="checkbox"/> Deuxième inspection <input type="checkbox"/> Troisième inspection | |

| | | | |
|--|--|--------------------------------|------------------------------|
| IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | Nom de l'établissement : Garage Marcel Coutu & Fils Inc. | | |
| | Autre nom (si applicable) : | | |
| | Adresse civique : 15 538 rue Notre Dame Est | | |
| | Municipalité : Montréal | Code postal : H1A 1W8 | |
| | Téléphone : 514-642-3537 | Télécopieur : 514-642-6036 | Cellulaire : - |
| | Courriel : - | Site internet : - | |
| | N° de gestion documentaire : 7610-06-01-07865-01 | Matricule Cidreq : 1143226802 | |
| | GPS (19T) : NAD 83 | Longitude (x) : -73.4891773411 | Latitude (y) : 45.6887559933 |
| Heures d'ouverture : 8H00 à 17H00 du lundi au vendredi | | | |

| PERSONNES RENCONTRÉES | Nom | Fonction | Téléphone | Cellulaire |
|------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| | Marcel Coutu | Propriétaire | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|-------------------------------|---|
| BUT DE LA VÉRIFICATION | But: Vérifier la conformité de l'entreprise en vertu du Règlement sur les halocarbures. |
|-------------------------------|---|

| CONCESSIONNAIRES D'AUTOMOBILE/GARAGES SPÉCIALISÉS EN CLIMATISATION/ ENTREPRISES DE RECYCLAGE DES VHU/GARAGES SPÉCIALISÉS EN RÉFRIGÉRATION MOBILE | | | | | | |
|---|---|---|---|----|--|--|
| Art. | Exigence | O | N | NA | Remarques | |
| 31 et 32 | L'entreprise a-t-elle des appareils de récupération d'halocarbures en place? | X | | | | |
| | Pour le CFC-12 : SAE J-2209 | | | | Marque : Modèle : No de série : | |
| | Pour le CFC-12 : SAE J-1990 | | | | Marque : Modèle : No de série : | |
| | Pour le HFC-134a : SAE J-2210 | X | | | Marque : Bluepoint Modèle : VRGT No de série : 654516 | |
| | Autres normes : | | | | | |
| | Pour la réfrigération mobile : ARI-740 | | | | | |
| | Analyseur de réfrigérant : | X | | | Marque : Neutronics Automotive Modèle : Ultima ID | |
| 9 | L'entreprise effectue-t-elle une épreuve d'étanchéité avant un remplissage d'halocarbure ? | X | | | X Test à l'azote X Test colorant <input type="checkbox"/> Sous-vide X Autre : Savon | |
| 30 | L'entreprise a-t-elle fait la recharge de climatiseurs avec CFC? (vous pouvez vérifier les registres) | | X | | | |
| 59 et 60 | L'entreprise tient-elle des registres de travaux? | X | | | X Registre bien rempli ? Renseignements manquants : | |
| 43, 46 et 47 | L'entreprise a-t-elle du personnel ayant la qualification environnementale? (Annexe) Si oui, écrire dans « Remarques » les numéros d'attestation avec les noms des employés. | X | | | Nombre de techniciens qui ont passé le cours : 2 Nombre total de techniciens : 5 Nom : Alexandre Baril Amoureux No de dossier : 145041 Nom : Marcel Cantin No de dossier : 086462 | |

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| COMMENTAIRES ET CONCLUSION | L'entreprise <input checked="" type="checkbox"/> est conforme en tout point au Règlement. <input type="checkbox"/> n'est pas conforme en tout point au Règlement. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| RECOMMANDATIONS | Transmettre une lettre à l'entreprise afin de l'informer de nos conclusions. <input type="checkbox"/> Inviter l'entreprise à nous confirmer par écrit sa mise aux normes. <input type="checkbox"/> Faire un suivi du dossier. <input checked="" type="checkbox"/> Fermer le présent dossier. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| SIGNATURES | Vérificateur : <u>art 53-54</u> <i>Lettres moulées</i> | Date : <u>2011/06/17</u> <i>Année / mois / jour</i> |
| | Superviseur : <u>Marie-Pier Marchand</u> <i>Lettres moulées</i> | <u>Marie-Pier Marchand</u> <i>Signature</i> |
| | | Date : <u>2011/06/20</u> <i>Année / mois / jour</i> |
| Commentaires du superviseur : | | |