

PAR COURRIEL

Montréal, le 20 avril 2017

art 53-54

**Objet : Demande d'accès concernant: Garage P. R. Boisvert inc.,  
2232, 2234, rue L.-O.-David, Montréal**

---

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 2 février dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe le document demandé. Il s'agit de :

- Rapport de vérification, 17 juillet 2008, 2 pages

Vous noterez que, dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Nezha Boumchagdidin  
Répondante régionale de l'accès  
aux documents

# Règlement sur les halocarbures

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental  
de Montréal, Laval, Lanaudière et des Laurentides

## RAPPORT DE VÉRIFICATION

**Concessionnaires d'automobile/Garages spécialisés en climatisation/  
Entreprises de recyclage des VHU/Garages spécialisés en réfrigération mobile**

<b>ADMINISTRATION</b>	<b>L'INTERVENTION</b>		
	Date de la vérification : <u>17 juillet 2008</u>	Heure d'arrivée : <u>14h05</u>	Heure de départ : <u>14h20</u>
	Réalisée par : <u>David Phung</u>		
	Accompagné de : _____		
	<b>SAGO</b>		
	Demande : <u>200169492</u>	Intervenant : <u>Y 207 3142</u>	Lieu d'intervention : <u>X 2104775</u>
	Intervention : <u>300448044</u>		
	Type d'intervention :	<input type="checkbox"/> Première inspection (diagnostic) <input checked="" type="checkbox"/> Deuxième inspection <input type="checkbox"/> Troisième inspection	

<b>IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>	Nom de l'établissement : <u>Garage Boisvert</u>
	Autre nom (si applicable) : <u>Garage P.R. Boisvert Inc.</u>
	Adresse civique : <u>2232, L.O. - David</u>
	Municipalité : <u>Montréal</u>
	Code postal : <u>H2E 1L5</u>
	Téléphone : <u>514-721-6812</u>
	Télocopieur : _____
	Cellulaire : <u>(514) 914-1568</u>
Courriel : _____	
Site internet : _____	
N° de gestion documentaire : _____	
Matricule Cidreq : <u>1148289425</u>	
GPS (19T) : NAD <u>83</u>	
Longitude (x) : <u>73°36'31.84"O</u>	
Latitude (y) : <u>45°33'11.67"N</u>	
Heures d'ouverture : _____	

<b>PERSONNES RENCONTRÉES</b>	Nom	Fonction	Téléphone	Cellulaire
		<u>Pascal Boisvert</u>	<u>Propriétaire</u>	<u>(514) art 53-54</u>

<b>BUT DE LA VÉRIFICATION</b>	<b>But: Vérifier la conformité de l'entreprise en vertu du Règlement sur les halocarbures.</b>
-------------------------------	--

**CONCESSIONNAIRES D'AUTOMOBILE/GARAGES SPÉCIALISÉS EN CLIMATISATION/  
ENTREPRISES DE RECYCLAGE DES VHU/GARAGES SPÉCIALISÉS EN RÉFRIGÉRATION MOBILE**

**EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES**

Art.	Exigence	O	N	NA	Remarques
31 et 32	L'entreprise a-t-elle des appareils de récupération d'halocarbures en place?	✓			
	Pour le <u>CFC-12</u> : SAE J-2209		✓		Marque : Modèle : No de série :
	Pour le <u>CFC-12</u> : SAE J-1990		✓		Marque : Modèle : No de série :
	Pour le <u>HFC-134a</u> : SAE J-2210	✓			Marque : <i>Viper</i> Modèle : No de série : <i>H556083</i>
	Autres normes :		✓		
	Pour la réfrigération mobile : ARI-740		✓		
	Analyseur de réfrigérant :	✓			Marque : <i>Yoko Riwa</i> Modèle : <i>GA 500 gas analyzer</i>
9	L'entreprise effectue-t-elle une épreuve d'étanchéité avant un remplissage d'halocarbure ?	✓			<input checked="" type="checkbox"/> Test à l'azote <input type="checkbox"/> Test colorant <input type="checkbox"/> Sous-vide <input checked="" type="checkbox"/> Autre : <i>detecteur Savin</i>
30	L'entreprise a-t-elle fait la recharge de climatiseurs avec CFC? (vous pouvez vérifier les registres)		✓		
59 et 60	L'entreprise tient-elle des registres de travaux?	✓			<input type="checkbox"/> Registre bien rempli ? Renseignements manquants : <i>Certains registres manquaient le type d'halocarbure</i>
43, 46 et 47	L'entreprise a-t-elle du personnel ayant la qualification environnementale? (Annexe) Si oui, écrire dans « Remarques » les numéros d'attestation avec les noms des employés.	✓			Nombre de techniciens qui ont passé le cours : Nombre total de techniciens : Nom : <i>Pascal Bonnet</i> No de dossier : <i>67708</i> Nom : No de dossier :

<b>COMMENTAIRES ET CONCLUSION</b>	L'entreprise <input type="checkbox"/> est conforme en tout point au Règlement. <input checked="" type="checkbox"/> n'est pas conforme en tout point au Règlement.	
	<i>M. Boisvert a déjà reçu l'attestation de la qualification environnementale, mais il l'a perdue. Il va faire une autre demande.</i>	
<b>RECOMMANDATIONS</b>	Transmettre une lettre à l'entreprise afin de l'informer de nos conclusions. <input type="checkbox"/> Inviter l'entreprise à nous confirmer par écrit sa mise aux normes. <input checked="" type="checkbox"/> Faire un suivi du dossier. <input type="checkbox"/> Fermer le présent dossier.	
	<i>- J'ai demandé à M. Boisvert de m'envoyer une copie de l'attestation lorsqu'il la recevra. Ensuite, on pourra fermer le dossier</i>	
<b>SIGNATURES</b>	Vérificateur : <u>art 53-54</u> étudiant <u>art 53-54</u> <span style="background-color: gray; color: gray;">[REDACTED]</span> Date : <u>2009/07/21</u> <i>Lettres moulées</i> <i>Signature</i> <i>Année / mois / jour</i>	
	Superviseur : <u>Serge Dubois</u> <i>Signature</i> Date : <u>2009/08/07</u> <i>Lettres moulées</i> <i>Année / mois / jour</i>	
Commentaires du superviseur :		