

COURRIEL

Repentigny, le 31 août 2017

**Objet : Demande d'accès concernant le 195, rue Principale à St-Alexis.
lots 5 662 345 et 2 800 011**

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 29 août dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents visés par votre demandé. Il s'agit de :

- Rapport d'inspection du 4 avril 2000, 4 pages

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par : Isabelle Falardeau
Répondante régionale de l'accès
aux documents

p. j.

c. c.

Bureau régional de Lanaudière

100, boul. Industriel
Repentigny (Québec) J6A 4X6

Internet : <http://www.mddelcc.gouv.qc.ca>

Courriel : isabelle.falardeau@mddelcc.gouv.qc.ca

Téléphone : 450-654-4355
Télécopieur : 450-654-6131

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 7316-14-01-61240-01

DATE DE RÉDACTION : 2000/04/04

SAGIR N/INTERVENTION :

1. IDENTIFICATION

Saint-Alexis

DATE D'INSPECTION : 24 mars 2000

Arrivée :

INSPECTEUR : Pierre Vallières

Départ :

ACCOMPAGNÉ DE : aucun

LIEU INSPECTÉ

Lot 280

ADRESSE POSTALE (si différente)

Municipalité de Saint-Alexis
232, rue Principale
Saint-Alexis, (Québec)
J0K 1T0

PLAIGNANT(E) : N/A ()

Rencontré : oui () non ()

NOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE

PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S) :

NOM

FONCTION

TÉLÉPHONE

PIÈCE(S) ANNEXÉE(S) :

PHOTO(S) (x) Nombre : () CROQUIS () PLAN(S) () CARTE(S) (1) matrice

AUTRE(S) ANNEXE(S) : ()

BUT(S) : Vérifier la conformité avec la Loi sur la qualité de l'environnement

Page 1 de 2

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 7316-14-01-61240-01

DATE DE RÉDACTION : 2000/04/04

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION

Dimension du dépôt de neiges usées :

Longueur : 184

Largeur : 4

Hauteur : 2

Volume : _____

Cours d'eau : non X

COMMENTAIRES : La neige est déversée sur le sol sans autre manipulation. Ce dépôt est linéaire

CONCLUSION : Ce dépôt de neiges usées est exploité sans certificat d'autorisation.

RECOMMANDATIONS : S'assurer à ce que l'exploitant nous présente une demande de certificat d'autorisation.

RÉDIGÉ PAR : PIERRE VALLIÈRES

Pierre Vallières 04/04/2000

VÉRIFIÉ PAR : SYLVIE GENDRON

Nom : Saint-Alexis

Municipalité : Saint-Alexis

Date : 24 mars 2000

N/D : 7316-14-01-61240-01

Photo # :

Référence Photo : DC00010M.JPG

Note : vu du dépôt de neige



Photo # :

Référence Photo : DC00011M.JPG

Note : vu de fossé de ligne récepteur des
eaux de fontes

Photo # :

Référence Photo : .JPG

Note :

