

PAR COURRIEL

Nicolet, le 15 septembre 2017

Objet : Demande d'accès concernant la fiche GTC 2489

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 13 septembre dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièce jointe le document visé par votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 819 293-4122, poste 254.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par :

Suzanne Tremblay
Répondante régionale
de l'accès aux documents

p. j.

CENTRE-DU-QUÉBEC

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC : 2489

NO LIEU : X2011810

ANCIEN NO GTC : 17124

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Produits Suncor Énergie SENC

NOM DE LA FICHE GTC : Produits Suncor Énergie s.e.n.c.

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

4121 Grossistes de produits pétroliers

Milieu(x) receleur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

2100, rue Louis-Félix
Drummondville (Québec)

MUNICIPALITÉ

Drummondville

MRC

Drummond

CODE POSTAL

J2C 6E5

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

293-3

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Grantham, Canton de

CADASTRE DU QUÉBEC

4102915

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,86703

LONGITUDE : -72,50553

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

2100, rue Louis-Félix

MUNICIPALITÉ

Drummondville

CODE POSTAL

J2C 6E5

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX		1734	1000
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 7 519

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 680

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > RESC

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : > C

TYPES DE SOLS : Sable silteux (SM)

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*

Hydrocarbures légers*

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures légers*

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Non

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : Oui

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

CENTRE-DU-QUÉBEC

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC : 2489

NO LIEU : X2011810

ANCIEN NO GTC : 17124

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2002

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2014
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Extraction multiphase/Pompage et traitement

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Gaudette, Gilles

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT
HAM	> RESC	
HAP	> C	

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

Espace trop restreint

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :2009-11-10

FIN RÉELLE :

DURÉE : 2866 Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :1 000

TRAVAUX RÉALISÉS PAR: Terrapex environnement ltée

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

AUTORISATION DES TRAVAUX:

No DOCUMENT: 400653541

DATE DE DÉLIVRANCE: 2009-11-10

ANNOTATION DE LA FICHE

Il s'agit d'un dépôt pétrolier localisé près du boulevard Lemire et la voie ferrée. Des odeurs d'hydrocarbures légers ont été relevées au niveau des puisards sur le boul. Lemire de même qu'à la station de pompage de l'égout pluvial. Un déversement souterrain de plus de 30 000 litres d'essence serait causé par le bris d'une canalisation survenu en janvier 2001. De plus en 2008, environ 22 000 litres de diesel et d'huile à chauffage se sont déversés sur le sol suite à des actes de vandalisme.

DATE DE CRÉATION : 2002-03-03

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2014-10-01

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2017-09-15