

**De:** Daher, Dina  
**Envoyé:** 25 septembre 2017 11:05  
**À:**  
**Objet:** Demande LAD - Fiche GTC 11354  
**Pièces jointes:** Fiche 11354.pdf; Avis de recours.pdf; articles 23-24.pdf; articles 53-54.pdf

Bonjour

Voici la fiche GTC que vous avez demandée.

À noter que certains éléments sont caviardés en vertu des articles 23-24 ainsi que 53-54 de la Loi d'accès aux documents.

Bonne journée,

**Dina Daher**

Technicienne en administration

Accès aux documents

MDDELCC

Estrie et Montérégie

[dina.daher@mdelcc.gouv.qc.ca](mailto:dina.daher@mdelcc.gouv.qc.ca)



*Penser à l'environnement avant d'imprimer.*

**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**

**FICHE TECHNIQUE**

NO FICHE GTC : 11354

NO LIEU : X2169220

ANCIEN NO GTC :

**DOSSIER**

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : art. 53-54

NOM DE LA FICHE GTC : art. 53-54

**TYPES DE PROPRIÉTAIRE**

Privé

**SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE**

447 Stations-service

Milieu(x) receptr(eur)s affecté(s) : Sol

**LOCALISATION**

**ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION**

**ADRESSE**

2210, chemin Ridge  
Godmanchester (Québec)

**MUNICIPALITÉ**

Godmanchester

**MRC**

Le Haut-Saint-Laurent

**CODE POSTAL**

J0S 1H0

**LOCALISATION CADASTRALE**

**LOT**

**RANG, CONCESSION ...**

**CADASTRE**

**CADASTRE DU QUÉBEC**

3229886

**COORDONNÉES**

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,0927857332

LONGITUDE : -74,1878728746

**AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION**

**ADRESSE**

2210 chemin Ridge

**MUNICIPALITÉ**

Godmanchester

**CODE POSTAL**

**CARACTÉRISTIQUES**

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

**VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>**

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS : Silt et sable très f

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

**NATURE DES CONTAMINANTS**

**SOLS**

Hydrocarbures aromatiques polycycliques\*

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

Méthyl naphthalènes (chacun)

Méthyl-3 cholanthrène

Xylènes (o,m,p) (pot)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

**EAU SOUTERRAINE**

**EAU SOUTERRAINE**

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**

**FICHE TECHNIQUE**

NO FICHE GTC : 11354

NO LIEU : X2169220

ANCIEN NO GTC :

**TRAITEMENT DU DOSSIER**

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE 2017

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE GTE-

**ÉTAPES D'AVANCEMENT**

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Thiboutot-Goyette, Joëlle

**DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU**

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT

DÉBUT RÉEL

FIN RÉELLE

DURÉE Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup>

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup>

**ANNOTATION DE LA FICHE**

Démantèlement en 2011. Cessation des activités en 2011. Aucune étude de caractérisation n'a été fournie à ce moment. Nouveau propriétaire en 2016. Le rapport de démantèlement de 2011 fait état de sol contaminé supérieur à C encore présent sur le site. Volume contaminé inconnu. Aucune analyse de l'eau souterraine n'est disponible. Contamination de l'eau souterraine possible. Zonage agricole.

art. 53-54

Joëlle Thiboutot Goyette, 27 mars 2017.

DATE DE CRÉATION 2017-03-27

DERNIÈRE DATE DE SAISIE 2017-03-27

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE 2017-09-22