

De : [Daher, Dina](#)
A :
Objet : Demande LAD - Fiche GTC 4179
Date : 28 septembre 2017 15:12:00
Pièces jointes : [Fiche GTC 4179.pdf](#)

Bonjour,

Nous avons bien reçu votre demande du 28 septembre relative à la fiche 4179.

Veuillez trouver en pièce jointe la fiche demandée.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Dina Daher

Technicienne en administration

Accès aux documents

MDDELCC

Estrie et Montérégie

dina.daher@mdelcc.gouv.qc.ca



Penser à l'environnement avant d'imprimer.

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC : 4179

NO LIEU : X2004084

ANCIEN NO GTC : 16576

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Hydro-Québec (Poste de Chambly)

NOM DE LA FICHE GTC : Hydro-Québec (Poste de Chambly)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Inconnu

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

9000, boul. Industriel
Chambly (Québec)

MUNICIPALITÉ

Chambly

MRC

La Vallée-du-Richelieu

CODE POSTAL

J3L 1X2

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

102358		Bassin-de-Chambly, Village du
109101		Bassin-de-Chambly, Village du
109749		Bassin-de-Chambly, Village du
109750		Bassin-de-Chambly, Village du
130-161		Bassin-de-Chambly, Village du
130-169		Bassin-de-Chambly, Village du
130-77		Bassin-de-Chambly, Village du
130-77-1		Bassin-de-Chambly, Village du
130-78		Bassin-de-Chambly, Village du
130-78-1		Bassin-de-Chambly, Village du
291		Saint-Joseph-de-Chambly, Paroisse de
291-1		Saint-Joseph-de-Chambly, Paroisse de
291-2		Saint-Joseph-de-Chambly, Paroisse de
363741		Bassin-de-Chambly, Village du
365818		Bassin-de-Chambly, Village du
428982		Bassin-de-Chambly, Village du

CADASTRE DU QUÉBEC

2346295

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,445

LONGITUDE : -73,2808333333

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Inconnu

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC : 4179

NO LIEU : X2004084

ANCIEN NO GTC : 16576

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1992

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Latulipe, Jean

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Lots: 89/10/10.

Les barils perforés contenant de l'huile de transformateur avec BPC ont fini par être enlevés, aucune mention au sujet des sols contaminés.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 1999-09-02

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2017-09-28