

PAR COURRIEL

Nicolet, le 5 février 2018

Objet : Demande d'accès concernant les fiches GTC 2434 et 9906 à Drummondville

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue ce jour, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 819 293-4122, poste 254.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par :

Suzanne Tremblay
Répondante régionale
de l'accès aux documents

p. j.

CENTRE-DU-QUÉBEC

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :2434

NO LIEU :28171841

ANCIEN NO GTC :1750

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION :Les Pétroles Therrien inc

NOM DE LA FICHE GTC :Garage Lauzière enr.

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

447Stations-service

Milieu(x) receptideur(s) affecté(s) :Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

656, rue Lindsay
Drummondville (Québec)

MUNICIPALITÉ

Drummondville

MRC

Drummond

CODE POSTAL

J2B 1H9

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

p-198,p-199
p-200

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Drummondville (quartier est), Ville de
Drummondville (quartier est), Ville de

CADASTRE DU QUÉBEC

3427395

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :45,8766388889

LONGITUDE : -72,4761972222

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

656, rue Lyndsay

MUNICIPALITÉ

Drummondville

CODE POSTAL

J2B 1H9

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR :Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX		1200	
TRAITÉS / EXCAVÉS			600
RÉSIDUELS (*)	580	20	600

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :600

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :>C

TYPES DE SOLS :Sable (SW-SP)

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :☐

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures aromatiques monocycliques * (pot)
Hydrocarbures légers*

EAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures légers*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS :ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE☒Aucune☐Présente☐Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI☒Aucun☐En cours☐Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :Oui

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

CENTRE-DU-QUÉBEC

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :2434

NO LIEU :28171841

ANCIEN NO GTC :1750

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE :GTE-

SOUS ENQUÊTE

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE D'OUVERTURE :1992

ANNÉE DE FERMETURE :2002

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1992
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2002
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2002
<u>TECHNIQUES DE RÉHABILITATION</u>	<u>IN SITU</u>	<u>RESPONSABLES DU DOSSIER</u>	
Oxydation chimique	<input checked="" type="checkbox"/>	Gaudette, Gilles	
Traitement biologique	<input checked="" type="checkbox"/>		

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

<u>CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU</u>	<u>QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT</u>	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT
HAM	> C	> C
<u>CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION</u>	<u>DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN</u>	
Espace trop restreint	ÉCHEC AU TRAITEMENT: <input type="checkbox"/>	
	DÉBUT RÉEL :2001-02-01	
	FIN RÉELLE :2002-04-01	
	DURÉE :424 Jour(s)	
SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :120	TRAVAUX RÉALISÉÉS PAR: Géolab inc.	
VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :600	<u>AUTORISATION DES TRAVAUX:</u>	
	No DOCUMENT: 170008363	
	DATE DE DÉLIVRANCE: 2000-12-21	

ANNOTATION DE LA FICHE

Un certificat d'autorisation pour des travaux de réhabilitation par biodégradation in situ à été délivré le 13 décembre 2000. Seul une contamination résiduelle des sols demeure présente au niveau de la nappe phréatique au delà du critère C. La nappe demeure contaminée au delà du critère eau de surface et égoût.

DATE DE CRÉATION :1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE :2007-10-04

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE :2018-02-05

CENTRE-DU-QUÉBEC

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :9906

NO LIEU : X2141714

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION :Réseau d'Aide Le Tremplin inc.

NOM DE LA FICHE GTC :Réseau d'Aide Le Tremplin inc.

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

813310Organismes d'action sociale

Milieu(x) receptideur(s) affecté(s) :Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	MRC	CODE POSTAL
625, rue Lindsay Drummondville (Québec)	Drummondville	Drummond	J2B 1H8

LOCALISATION CADASTRALE

LOT	RANG, CONCESSION ...	CADASTRE
<div>CADASTRE DU QUÉBEC</div> 3426908		

COORDONNÉES

NO MATRICULE :	DEG.DEC.NAD83
	LATITUDE :45,8769194444
	LONGITUDE : -72,4776444444

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	CODE POSTAL
---------	--------------	-------------

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR :Changement d'utilisation

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	72	0	72
TRAITÉS / EXCAVÉS	72	0	72
RÉSIDUELS (*)	0	0	0

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :1 086

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :133

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :Plage B-C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :<= B

TYPES DE SOLS :Sable silteux (SM)

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :☒

ÉPAISSEUR EN M :0

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Hydrocarbures aromatiques monocycliques * (pot) Hydrocarbures aromatiques polycycliques* Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	
TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS :ORGANIQUE	

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE

PROGRAMME DE SUIVI

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

☒Aucune☐Présente☐Éliminée

☒Aucun☐En cours☐Terminé

☐

Non

Non

Non

CENTRE-DU-QUÉBEC

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :9906

NO LIEU : X2141714

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL☐

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS☐

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE☐

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL☐

ANNÉE D'OUVERTURE : 2013

ANNÉE DE FERMETURE : 2013

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2010
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2013
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Élimination dans un LET/LEET/LED CD/LEMN/LETI

Traitement physico-chimique

IN SITU

☐

☐

RESPONSABLES DU DOSSIER

Gaudette, Gilles

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

DATE DE CRÉATION :2013-05-20

DERNIÈRE DATE DE SAISIE :2013-11-22

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE :2018-02-05