

Sherbrooke, le 8 février 2018

Objet : Demande d'accès aux documents – fiche GTC 4554 -Cowansville

Madame,

En réponse à votre demande d'accès reçue le 30 janvier dernier concernant l'objet précité, vous trouverez ci-joint le document accessible. Il s'agit de :

1. Fiche GTC 4554, MDDELCC, 1990-01-01, 3 p;

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veillez recevoir, Madame , nos salutations distinguées.

Original signé par

Michèle Pinard
Répondante régionale

MP/

p.j.

Bureau régional de Sherbrooke
770, rue Gorétti
Sherbrooke (Québec) J1E 3H4
Téléphone : 819 820-3882 poste 223
Télécopieur : 819 820-3958
Courriel : michele.pinard@mdelcc.gouv.qc.ca
Internet : www.mdelcc.gouv.qc.ca

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4554

NO LIEU : 55155733

ANCIEN NO GTC : 161016

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : locaux industriels - ancienne Consoltext (#1-rue Willard)- Keitex suite 900 et ÉnergjPlast

NOM DE LA FICHE GTC : Consoltext inc.

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

313110 Usines de fibres, de filés & de fils

3133 Finissage de textiles, tissus & revêt. tissus

314990 Usines de tous les autres produits textiles

Milieu(x) recepateur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE
400, rue Willard
Cowansville (Québec)

MUNICIPALITÉ
Cowansville

MRC
Brome-Missisquoi

CODE POSTAL
J2K 3A2

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...	CADASTRE
118-10	Cowansville, Village de
119-32	Cowansville, Village de
126-111	Cowansville, Village de
126-12	Cowansville, Village de
126-15-1	Cowansville, Village de
126-15-2	Cowansville, Village de
126-15-3	Cowansville, Village de
126-15-4	Cowansville, Village de
126-15-5	Cowansville, Village de
126-15-6	Cowansville, Village de
126-15-7	Cowansville, Village de
129-1	Cowansville, Village de
129-6	Cowansville, Village de
P 126	Cowansville, Village de
P 129	Cowansville, Village de

CADASTRE DU QUÉBEC

5175166

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,2031944444

LONGITUDE : -72,7522777778

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : > B (Total)

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4554

NO LIEU : 55155733

ANCIEN NO GTC : 161016

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

EAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4554

NO LIEU : 55155733

ANCIEN NO GTC : 161016

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL
ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS
GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

SOUS ENQUÊTE ANNÉE D'OUVERTURE : 1996
RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE DE FERMETURE :

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

CARACTÉRISATION NON-NÉCESSAIRE ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Enfouissement (à préciser)

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Brisebois, Robert

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE :

Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Dossier : 7610-16-01-0115210

Caractérisation : Voir document du 23 septembre 1996

Historique : Des échantillons de sol ont été prélevés sur les parois et le fond d'un étang de décantation utilisé par la compagnie. Les travaux consistaient au nettoyage, à la disposition des boues et au remblayage de l'étang. Près de 3000 mètres cube de boues et de sable ont été excavés et enfouis dans un site prévu à cet effet. Les résultats des analyses indiquent que la contamination se situe soit sous le critère "A" ou dans la plage "A-B" à l'exception des hydrocarbures pétroliers (plage "B-C"). Étant localisé en zone industrielle, aucune action correctrice n'a été nécessaire, d'autant plus que le fond de cet étang est constitué d'argile. L'étang a été remblayé à la suite des autorisations.

Mise à jour le 17 juillet 2000 par DN

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2007-03-14

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2018-01-31