

Sainte-Thérèse, le 19 février 2018

PAR COURRIEL :

Objet : Demande d'accès à l'information concernant les lots suivants : 1 355 997, 1 356 126
et 1 356 153 à Laval

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 6 février dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez ci-joint le document en lien avec le lot 1 355 997. Il s'agit de :

1. Rapport d'inspection du 25 juillet 2013, 3 pages

Après vérification, nous vous confirmons que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun document concernant les autres numéros de lots.

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 433-2220, poste 225.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

Original signé par

Elena Ciocoiu
Répondante de la Loi sur
l'accès aux documents

p.j. (4 pages)

Direction régionale : Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière
Bureau : Montréal

1. Identification

Date de l'inspection : 2013-07-25	Heure d'arrivée : 14 h 00	Heure de départ : 15 h 00
Inspecteur : Marilyn Lemarbre	Accompagné de : Danielle Papillon	

N° intervention : * 300833070	Type d'intervention : Inspection
N° gestion documentaire : 7430-13-01-00045-00	N° du rapport d'inspection : * 401065274
N° demande : 200267400	01318-00

But de l'inspection

Effectuer le suivi des milieux humides d'intérêt régional
Prendre les actions pour assurer un retour à la conformité, le cas échéant.

Lieu inspecté

Nom du lieu : Ivanhoé Cambridge inc. (Centre commercial MILLS)	
N° du lieu : X2118641	Type de lieu : Milieu hydrique
Localisation du lieu inspecté (adresse, municipalité, etc): Lot 1 355 997 et environs	
Coordonnées géographiques du lieu : 45° 38' 54.06000'', -73° 37' 48.60000''	

Conditions météorologiques

Soleil

Personnes rencontrées

Nom	Fonction	N° de téléphone (ou autre)

Mode d'identification

But expliqué :	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut	
But expliqué à/Identification faite auprès de :			

Photos numériques

Nombre de photos prises sur le terrain : 0	Nombre de photos annexées au rapport : 0
Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par S/O avec un appareil photo de type S/O. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.	
Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : S/O	
Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection et aucune n'a été modifiée, sauf S/O.	

Autres pièces annexées au rapport

	Numéro	Titre
<input type="checkbox"/> Croquis		
<input type="checkbox"/> Plan		
<input checked="" type="checkbox"/> Carte	1	Localisation des points GPS
<input type="checkbox"/> Autre		

2. Description de l'inspection

Points de vérification – Informations sur le dossier

Si la case « oui » est cochée, se référer au document « Instructions » pour le programme H5 disponible sur le site Extranet du Pôle d'expertise des secteurs hydrique et naturel.

Nom de la municipalité : Laval	Coordonnées géographiques du milieu humide (MH): 45° 39 ' 12,67000'', -73° 37 ' 23.43000''			
Numéro du MH dans SAGO (si existant) :	Identification du MH : lot 1 355 997			
Type de MH (si info disponible) :	Marécage			
Les photos aériennes récentes montrent-elles des signes d'activités anthropiques dans le MHI ?	Oui : <input type="checkbox"/>		Non : <input checked="" type="checkbox"/>	
Si oui, des autorisations ont-elles été délivrées par le MDDEFP pour ces activités ?	Oui : <input type="checkbox"/>		Non : <input type="checkbox"/>	
Des espèces désignées menacées ou vulnérables ou susceptibles de l'être sont-elles présentes dans ce MHI selon le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec ?	Oui : <input checked="" type="checkbox"/>	Animaux : petit blongios (CDPNQ) Plantes : aubépine suborbiculaire (CDPNQ)		Non : <input type="checkbox"/>

Points de vérification – Visite terrain

Références : Document « Instructions » du programme H5, dans le cas où la vérification démontre une non-conformité.

N°	Réf.	Description de la vérification	Résultat				
			C	NC	SO	NV	Note
1	-	Le MHI n'est pas perturbé par des activités de nature anthropique.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	-	Les activités de nature anthropiques observées dans le MHI ont été autorisées préalablement par le MDDEFP.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	-	Les activités de nature anthropiques observées dans le MHI n'engendrent pas d'impact sur une espèce désignée menacée ou vulnérable ou susceptible de l'être.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Notes sur les vérifications

N°	Note
1	Les activités agricoles sont près du milieu humide, mais une clôture empêche les activités agricoles de se dérouler dans les trois milieux humides localisés en bordure des terres agricoles, sur le lot 1 355 997.

3. Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

4. Conclusion

Les activités agricoles sont à proximité du milieu humide, mais n'empiète pas dans celui-ci.

5. Recommandations

- Prévoir une inspection pour le programme H-5 (MHI) dans trois ans (2016-2017).
- Fermer l'intervention

Signature : *Muriel Lavoie*

Date de rédaction : 22 août 2013

6. Vérification du rapport d'inspection

Approuvé par : *JESSIE WRANGEL*

Fonction : *TECH.*

Signature : *Jessie Wrangel*

Date : *2013-08-22*

Commentaires :

OK POUR RECOMMANDATIONS.

7. Annexe

1. Carte de la localisation des points pris GPS lors de l'inspection.

