

COURRIEL

Montréal le 6 mars 2018

Objet : Demande d'accès concernant les sites GERLED à Montréal

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 21 février dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents demandés. Il s'agit de :

Fiches du répertoire des dépôts de sol et de résidus industriels, 32 pages

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par : Isabelle Falardeau
Répondante régionale de l'accès
aux documents

1-IDENTIFICATION

DOSSIER

STATUT: Actif Inactif

NUMÉRO: 7610-06-01-0066400 1

PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à

NOM: 9071-2076 Québec inc. (Ancien Dominion Bridge)

TYPE DE PROPRIÉTAIRE

Para public (Société d'état, centre hospitalier,
commission scolaire..)

2-LOCALISATION

ADRESSE: 500, rue Notre-Dame (arrondissement Lachine)

H8S 2B2

MUNICIPALITÉ: Lachine

MRC: Ville de Montréal

NO LOT NOM DE RANG

CADASTRE

916 et pties

Lachine, Paroisse de

MERCATOR

NO LOT RÉFORME

TYPE	NAD	ZONE:	8	LATITUDE	LONGITUDE
UTM <input type="radio"/>	83 <input checked="" type="radio"/>	COORD. X:	291771	DEGRÉS:	
MTM <input type="radio"/>	27 <input type="radio"/>	COORD. Y:	5032890	MINUTES	
MATRICULE: 9132-76-3968				SECONDES:	

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS

Autre dépotoir industriel

QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT

		INITIALES	GÉRÉES	ACTUELLES
SUPERFICIE AFFECTÉE:	27 790 (m ²)			
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN:	(m ²)			
	DÉCHETS SOLIDES			
	DÉCHETS SPÉCIAUX			
	DÉCHETS DANGEREUX*			
	RÉSIDUS MINIERS	19	19	0
	MATIÈRES DANGEREUSES			
	SOLS CONTAMINÉS			

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS

NATURE DES CONTAMINANTS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

Métaux*

TYPE DE CONTAMINATION: MIXTE

CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 2000

ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE:

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	

TECHNIQUE DE RÉHABILITATION

REMARQUE

Les rapports de caractérisation sont datés de novembre 1999. Dans les conclusions, ont suggère une caractérisation plus précise. Nous verons si Investissement Québec propose d'autre caractérisation ou pas.(19-09-00)

RESPONSABLE DU DOSSIER

DATE DE SAISIE

Pépin, Geneviève

2014-02-07

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

**RÉPERTOIRE DES DÉPÔTS DE SOLS
ET DE RÉSIDUS INDUSTRIELS**
FICHE TECHNIQUE DE DOSSIER
DÉPÔT RETIRÉ

1-IDENTIFICATION

DOSSIER STATUT: Actif • Inactif

NUMÉRO: 7610-06-01-0173800 1 PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à
NOM: Norco-Calex Itée Si ancien GERLED NO DU LIEU: 06-9-03 CLASSE ACTUELLE: 2
CLASSE INITIALE: 2

TYPE DE PROPRIÉTAIRE
Privé

2-LOCALISATION

ADRESSE: 230, rue Norman H8R 1A1

MUNICIPALITÉ: Montréal

MRC: Ville de Montréal

NO LOT	NOM DE RANG	CADASTRE
120-159-2		Montréal, Municipalité de la paroisse de
120-ptie		Montréal, Municipalité de la paroisse de
121-160-2		Montréal, Municipalité de la paroisse de
121-ptie		Montréal, Municipalité de la paroisse de

MERCATOR NO LOT RÉFORME

TYPE	NAD	ZONE:	LATITUDE	LONGITUDE
UTM <input type="radio"/>	83 <input checked="" type="radio"/>	COORD. X: 292391	DEGRÉS: 0	0
MTM <input checked="" type="radio"/>	27 <input type="radio"/>	COORD. Y: 5034228	MINUTES: 0	0
MATRICULE:			SECONDES: 0	0

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS

Autre dépotoir industriel

QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT m³

SUPERFICIE AFFECTÉE:	(m ²)		INITIALES GÉRÉES ACTUELLES		
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN:	(m ²)	DÉCHETS SOLIDES			
		DÉCHETS SPÉCIAUX			
		DÉCHETS DANGEREUX*	19	19	0
		RÉSIDUS MINIERS			
		MATIÈRES DANGEREUSES			
SOLS CONTAMINÉS					

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS

Boues huileuses

NATURE DES CONTAMINANTS

Biphényles polychlorés (BPC)

TYPE DE CONTAMINATION: ORGANIQUE CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1989

ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE: 2008

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓ 1990
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓ 2005
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUE DE RÉHABILITATION

REMARQUE

RESPONSABLE DU DOSSIER DATE DE SAISIE

Goulet, Yvon Parent, Ronald 2008-02-18

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

1-IDENTIFICATION

DOSSIER STATUT: Actif Inactif
 NUMÉRO: 7610-06-01-0040800 1 PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à
 NOM: Ancienne lagune, Procor Si ancien GERLED NO DU LIEU: 06-8-28 CLASSE ACTUELLE: D
 CLASSE INITIALE: 3
 TYPE DE PROPRIÉTAIRE
 Privé

2-LOCALISATION

ADRESSE: 336-350, avenue Lelièvre Est (Montréal-Est) H1B 5G1
 MUNICIPALITÉ: Montréal-Est
 MRC: Ville de Montréal
 NO LOT NOM DE RANG CADASTRE
 87-1303 Pointe-aux-Trembles, Paroisse de
 MERCATOR NO LOT RÉFORME
 TYPE NAD ZONE: LATITUDE LONGITUDE 1251364
 UTM 83 COORD. X: 304305 DEGRÉS: 0 0
 MTM 27 COORD. Y: 5054564 MINUTES: 0 0
 MATRICULE: SECONDES: 0 0

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS
 Autre dépotoir industriel
 QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT m³

		INITIALES	GÉRÉES	ACTUELLES
SUPERFICIE AFFECTÉE:	1 200 (m ²)			
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN:	55 142 (m ²)			
	DÉCHETS SOLIDES			
	DÉCHETS SPÉCIAUX			
	DÉCHETS DANGEREUX*			
	RÉSIDUS MINIERS			
	MATIÈRES DANGEREUSES	2 200	2 200	0
	SOLS CONTAMINÉS			

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS
 Mixte industriel
 NATURE DES CONTAMINANTS
 Produits pétroliers*
 TYPE DE CONTAMINATION: ORGANIQUE CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1993
 ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE: 1996
 ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1993
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1994
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUE DE RÉHABILITATION
 Biodégradation aérobie
 REMARQUE
 Voir aussi fiche GTC pour la problématique des sols contaminés sur le terrain. La présente fiche ne concerne que la partie "lagune"
 RESPONSABLE DU DOSSIER DATE DE SAISIE
 Boivin, Philippe Brisebois, Robert 2008-01-31

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

1-IDENTIFICATION

DOSSIER STATUT: Actif Inactif

NUMÉRO: 7610-06-01-0236400 1

PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à

NOM: Champs d'épandage de boues huileuses, Gulf

Si ancien GERLED NO DU LIEU: 06-8-01 CLASSE ACTUELLE: 2

CLASSE INITIALE: 2

TYPE DE PROPRIÉTAIRE

Privé

2-LOCALISATION

ADRESSE: Nord de Métropolitain

MUNICIPALITÉ: Montréal-Est

MRC: Ville de Montréal

NO LOT NOM DE RANG

1 250 974 pt

CADASTRE

Pointe-aux-Trembles, Paroisse de

MERCATOR

NO LOT RÉFORME

TYPE NAD ZONE: LATITUDE LONGITUDE

UTM 83 COORD. X: 302487 DEGRÉS: 0 0

MTM 27 COORD. Y: 5055238 MINUTES: 0 0

SECONDES: 0 0

MATRICULE:

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS

Autre dépotoir industriel

QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT m³

		INITIALES	GÉRÉES	ACTUELLES
SUPERFICIE AFFECTÉE:	28 000 (m ²)			
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN:	(m ²)			
		DÉCHETS SOLIDES		
		DÉCHETS SPÉCIAUX		
		DÉCHETS DANGEREUX*		
		RÉSIDUS MINIERS		
		MATIÈRES DANGEREUSES		
		SOLS CONTAMINÉS		

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS

Boues

NATURE DES CONTAMINANTS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

Métaux*

TYPE DE CONTAMINATION: MIXTE

CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1984

ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE:

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUE DE RÉHABILITATION

REMARQUE

RESPONSABLE DU DOSSIER

DATE DE SAISIE

Brisebois, Robert

2008-01-31

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

1-IDENTIFICATION

DOSSIER _____ STATUT: Actif Inactif
 NUMÉRO: 7610-06-01-0063600 1 PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à
 NOM: Dépotoir Texaco, lieu GERLED Si ancien GERLED NO DU LIEU: 06-8-05 CLASSE ACTUELLE: D
 CLASSE INITIALE: 3
 TYPE DE PROPRIÉTAIRE
 Privé

2-LOCALISATION

ADRESSE: 10500, rue Notre-Dame Est (MTL-Est) H1B 2V1
 MUNICIPALITÉ: Montréal
 MRC: Ville de Montréal
 NO LOT NOM DE RANG CADASTRE
 Pointe-aux-Trembles, Paroisse de
 MERCATOR NO LOT RÉFORME
 TYPE NAD ZONE: LATITUDE LONGITUDE
 UTM 83 COORD. X: 303844 DEGRÉS: 0 0
 MTM 27 COORD. Y: 5053053 MINUTES: 0 0
 MATRICULE: SECONDES: 0 0

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS
 Autre dépotoir industriel
 QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT m³

	INITIALES	GÉRÉES	ACTUELLES
SUPERFICIE AFFECTÉE: _____ (m ²)	DÉCHETS SOLIDES		
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN: _____ (m ²)	DÉCHETS SPÉCIAUX		
	DÉCHETS DANGEREUX*		
	RÉSIDUS MINIERS		
	MATIÈRES DANGEREUSES		
	SOLS CONTAMINÉS		

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS
 Matériaux secs Mixte industriel
 NATURE DES CONTAMINANTS
 Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
 TYPE DE CONTAMINATION: ORGANIQUE CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1984
 ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE: 1993
 ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1986
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1992
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1992

TECHNIQUE DE RÉHABILITATION
 3RV
 REMARQUE
 RESPONSABLE DU DOSSIER DATE DE SAISIE
 Brisebois, Robert 2002-12-10

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

RÉPERTOIRE DES DÉPÔTS DE SOLS
ET DE RÉSIDUS INDUSTRIELS
FICHE TECHNIQUE DE DOSSIER
DÉPÔT RETIRÉ

1-IDENTIFICATION

DOSSIER STATUT: Actif Inactif
NUMÉRO: 7610-06-01-0063600 2 PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à
NOM: Lagunes de boues huileuses, Texaco Si ancien GERLED NO DU LIEU: 06-8-04 CLASSE ACTUELLE: D
CLASSE INITIALE: 3
TYPE DE PROPRIÉTAIRE
Privé

2-LOCALISATION

ADRESSE: 10500, rue Notre-Dame Est (MTL-Est) H1B 2V1
MUNICIPALITÉ: Montréal
MRC: Ville de Montréal
NO LOT NOM DE RANG CADASTRE
Pointe-aux-Trembles, Paroisse de
MERCATOR NO LOT RÉFORME
TYPE NAD ZONE: LATITUDE LONGITUDE
UTM 83 COORD. X: 302406 DEGRÉS: 0 0
MTM 27 COORD. Y: 5055295 MINUTES: 0 0
SECONDES: 0 0
MATRICULE:

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS
Autre dépotoir industriel
QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT m³

		INITIALES	GÉRÉES	ACTUELLES
SUPERFICIE AFFECTÉE: (m ²)	DÉCHETS SOLIDES			
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN: (m ²)	DÉCHETS SPÉCIAUX			
	DÉCHETS DANGEREUX*			
	RÉSIDUS MINIERS			
	MATIÈRES DANGEREUSES			
	SOLS CONTAMINÉS			

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS
Boues Mixte industriel
NATURE DES CONTAMINANTS
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 Métaux* Soufre total (S)
TYPE DE CONTAMINATION: MIXTE CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1987
ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE: 1993
ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓ 1986
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION			✓ 1992
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION			✓ 1993

TECHNIQUE DE RÉHABILITATION
3R'
REMARQUE
Le soufre résiduel excède le critère C mais il a été démontré que le pouvoir tampon du sol est suffisant pour neutraliser le potentiel d'acidification du sol par le soufre.
RESPONSABLE DU DOSSIER DATE DE SAISIE
Brisebois, Robert 2002-12-10

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

1-IDENTIFICATION

DOSSIER STATUT: Actif Inactif

NUMÉRO: 7610-06-01-0184800 5

PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à

NOM: Remblayage hétérogène, Pétrolière Impériale

Si ancien GERLED NO DU LIEU: 06-8-27 CLASSE ACTUELLE: 3

CLASSE INITIALE: 3

TYPE DE PROPRIÉTAIRE

Privé

2-LOCALISATION

ADRESSE: Nord de Métropolitain et ouest de Broadway

MUNICIPALITÉ: Montréal-Est

MRC: Ville de Montréal

NO LOT NOM DE RANG

CADASTRE

243

Pointe-aux-Trembles, Paroisse de

MERCATOR

NO LOT RÉFORME

TYPE	NAD	ZONE:	COORD. X:	COORD. Y:	LATITUDE	LONGITUDE
UTM <input type="radio"/>	83 <input checked="" type="radio"/>		300913		DEGRÉS: 0	0
MTM <input checked="" type="radio"/>	27 <input type="radio"/>		5055517		MINUTES: 0	0
					SECONDES: 0	0

MATRICULE:

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS

Autre dépotoir industriel

QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT m^3

	(m ²)		INITIALES GÉRÉES ACTUELLES		
SUPERFICIE AFFECTÉE:		DÉCHETS SOLIDES			
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN:	(m ²)	DÉCHETS SPÉCIAUX			
		DÉCHETS DANGEREUX*			
		RÉSIDUS MINIERS			
		MATIÈRES DANGEREUSES			
		SOLS CONTAMINÉS			

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS

Boues

Mixte industriel

NATURE DES CONTAMINANTS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION: ORGANIQUE CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1984

ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE:

ÉTAPES D'AVANCEMENT

NON-NÉCESSAIRE ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE

CARACTÉRISATION

✓ 1994

RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION

CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION

TECHNIQUE DE RÉHABILITATION

REMARQUE

RESPONSABLE DU DOSSIER

DATE DE SAISIE

Brisebois, Robert

2008-01-31

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

1-IDENTIFICATION

DOSSIER STATUT: Actif Inactif
 NUMÉRO: 7610-06-01-0184800 2 PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à
 NOM: Lagune de boues biologiques, Pétrolière Impériale Si ancien GERLED NO DU LIEU: 06-8-09 CLASSE ACTUELLE: D
 CLASSE INITIALE: 3
 TYPE DE PROPRIÉTAIRE
 Privé

2-LOCALISATION

ADRESSE: 10515, rue Notre-Dame Est
 MUNICIPALITÉ: Montréal-Est
 MRC: Ville de Montréal
 NO LOT NOM DE RANG CADASTRE
 Pointe-aux-Trembles, Paroisse de
 MERCATOR NO LOT RÉFORME
 TYPE NAD ZONE: LATITUDE LONGITUDE
 UTM 83 COORD. X: 300837 DEGRÉS: 0 0
 MTM 27 COORD. Y: 5055890 MINUTES: 0 0
 SECONDES: 0 0
 MATRICULE:

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS
 Autre dépotoir industriel
 QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT m³

		INITIALES	GÉRÉES	ACTUELLES
SUPERFICIE AFFECTÉE: (m ²)	DÉCHETS SOLIDES			
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN: (m ²)	DÉCHETS SPÉCIAUX			
	DÉCHETS DANGEREUX*			
	RÉSIDUS MINIERS			
	MATIÈRES DANGEREUSES			
	SOLS CONTAMINÉS			

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS
 Boues Mixte industriel
 NATURE DES CONTAMINANTS
 Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 Hydrocarbures aromatiques polycycliques Manganèse (Mn)
 Plomb (Pb) Zinc (Zn) Composés phénoliques*
 TYPE DE CONTAMINATION: MIXTE CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1984
 ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE: 1993
 ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION			✓ 1992
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION			✓ 1993

TECHNIQUE DE RÉHABILITATION
 3R1
 REMARQUE
 RESPONSABLE DU DOSSIER DATE DE SAISIE
 Brisebois, Robert 2008-01-31

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

1-IDENTIFICATION

DOSSIER STATUT: Actif Inactif
 NUMÉRO: 7610-06-01-0184800 1 PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à
 NOM: *Champ d'épandage de boues huileuses, Petro-Canada* Si ancien GERLED NO DU LIEU: 06-8-10 CLASSE ACTUELLE: 3
 CLASSE INITIALE: 3
 TYPE DE PROPRIÉTAIRE
Privé

2-LOCALISATION

ADRESSE: *10515, rue Notre-Dame Est*
 MUNICIPALITÉ: *Montréal-Est*
 MRC: *Ville de Montréal*
 NO LOT NOM DE RANG CADASTRE
Pointe-aux-Trembles, Paroisse de
 MERCATOR NO LOT RÉFORME
 TYPE NAD ZONE: LATITUDE LONGITUDE
 UTM 83 COORD. X: 304022 DEGRÉS: 0 0
 MTM 27 COORD. Y: 5053678 MINUTES: 0 0
 MATRICULE: SECONDES: 0 0

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS
Autre dépotoir industriel
 QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT *m³*

		INITIALES	GÉRÉES	ACTUELLES
SUPERFICIE AFFECTÉE: (m ²)	DÉCHETS SOLIDES			
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN: (m ²)	DÉCHETS SPÉCIAUX			
	DÉCHETS DANGEREUX*			
	RÉSIDUS MINIERS			
	MATIÈRES DANGEREUSES			
	SOLS CONTAMINÉS			

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS
Boues Mixte industriel
 NATURE DES CONTAMINANTS
*Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 Métaux**
 TYPE DE CONTAMINATION: *MIXTE* CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1984
 ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE:
 ÉTAPES D'AVANCEMENT
 NON-NÉCESSAIRE ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
 CARACTÉRISATION
 RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION
 CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION
 TECHNIQUE DE RÉHABILITATION
 REMARQUE
 RESPONSABLE DU DOSSIER DATE DE SAISIE
Brisebois, Robert 2008-01-31

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

1-IDENTIFICATION

DOSSIER STATUT: Actif Inactif
 NUMÉRO: 7610-06-01-0015000 1 PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à
 NOM: Anachemia ltée (terrain de la cie) Si ancien GERLED NO DU LIEU: 06-9-02 CLASSE ACTUELLE: 2
 CLASSE INITIALE: 2
 TYPE DE PROPRIÉTAIRE
 Privé

2-LOCALISATION

ADRESSE: 135, rue Richer
 MUNICIPALITÉ: Montréal
 MRC: Ville de Montréal
 NO LOT NOM DE RANG CADASTRE
 Montréal, Municipalité de la paroisse de
 MERCATOR NO LOT RÉFORME
 TYPE NAD ZONE: LATITUDE LONGITUDE
 UTM 83 COORD. X: 292142 DEGRÉS: 0 0
 MTM 27 COORD. Y: 5034512 MINUTES: 0 0
 MATRICULE: SECONDES: 0 0

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS
 Autre dépotoir industriel
 QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT m³

		INITIALES	GÉRÉES	ACTUELLES
SUPERFICIE AFFECTÉE:	17 800 (m ²)			
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN:	(m ²)			
		DÉCHETS SOLIDES		
		DÉCHETS SPÉCIAUX		
		DÉCHETS DANGEREUX*		
		RÉSIDUS MINIERS		
		MATIÈRES DANGEREUSES		
		SOLS CONTAMINÉS		

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS
 Mixte industriel
 NATURE DES CONTAMINANTS
 Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 Métaux* Solvants*
 TYPE DE CONTAMINATION: MIXTE CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1988
 ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE:
 ÉTAPES D'AVANCEMENT
 NON-NÉCESSAIRE ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
 CARACTÉRISATION 1988
 RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION
 CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION
 TECHNIQUE DE RÉHABILITATION
 REMARQUE
 RESPONSABLE DU DOSSIER DATE DE SAISIE
 Parent, Ronald 2004-06-15

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes à été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

1-IDENTIFICATION

DOSSIER STATUT: Actif Inactif

NUMÉRO: 7610-06-01-0191300 1

PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à

NOM: Ancien dépotoir de Lachine

Si ancien GERLED NO DU LIEU: 06-10-05 CLASSE ACTUELLE: 3

CLASSE INITIALE: 3

TYPE DE PROPRIÉTAIRE

Privé

2-LOCALISATION

ADRESSE: Rue Norman (près de limites de Ville Saint-Pierre)

MUNICIPALITÉ: Montréal

MRC: Ville de Montréal

NO LOT NOM DE RANG

CADASTRE

P-913

Lachine, Ville de

MERCATOR

NO LOT RÉFORME

TYPE	NAD	ZONE:	COORD. X:	COORD. Y:	LATITUDE	LONGITUDE
UTM <input type="radio"/>	83 <input checked="" type="radio"/>		291599		DEGRÉS: 0	0
MTM <input checked="" type="radio"/>	27 <input type="radio"/>		5034394		MINUTES: 0	0
MATRICULE:					SECONDES: 0	0

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS

Anc. Dépotoir municipal

QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT m^3

			INITIALES GÉRÉES ACTUELLES		
SUPERFICIE AFFECTÉE:	100 000	(m^2)	DÉCHETS SOLIDES		
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN:		(m^2)	DÉCHETS SPÉCIAUX		
			DÉCHETS DANGEREUX*		
			RÉSIDUS MINIERS		
			MATIÈRES DANGEREUSES		
			SOLS CONTAMINÉS		

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS

Mixte industriel

Ordures ménagères

Sable de fonderie

NATURE DES CONTAMINANTS

Biphényles polychlorés (BPC)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Métaux*

Composés phénoliques*

TYPE DE CONTAMINATION: MIXTE

CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1985

ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE:

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1986
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION		<input checked="" type="checkbox"/>	
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	

TECHNIQUE DE RÉHABILITATION

REMARQUE

RESPONSABLE DU DOSSIER

DATE DE SAISIE

Parent, Ronald

2004-06-15

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

1-IDENTIFICATION

DOSSIER STATUT: Actif Inactif

NUMÉRO: 7610-06-01-0016500 1 PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à

NOM: Ancien dépotoir de Ville LaSalle Si ancien GERLED NO DU LIEU: 06-9-05 CLASSE ACTUELLE: D
CLASSE INITIALE: 1

TYPE DE PROPRIÉTAIRE
Privé

2-LOCALISATION

ADRESSE: Intersection rue Schevchenko et rue Bouvier

MUNICIPALITÉ: Montréal

MRC: Ville de Montréal

NO LOT	NOM DE RANG	CADASTRE		NO LOT RÉFORME
MERCATOR				
TYPE	NAD	ZONE:	LATITUDE	LONGITUDE
UTM <input type="radio"/>	83 <input checked="" type="radio"/>	COORD. X: 296005	DEGRÉS: 0	0
MTM <input checked="" type="radio"/>	27 <input type="radio"/>	COORD. Y: 5032346	MINUTES: 0	0
MATRICULE:			SECONDES: 0	0

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS

	SUPERFICIE AFFECTÉE: (m ²)	SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN: (m ²)	QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT m ³		
			INITIALES	GÉRÉES	ACTUELLES
			DÉCHETS SOLIDES		
			DÉCHETS SPÉCIAUX		
			DÉCHETS DANGEREUX*		
			RÉSIDUS MINIERS		
			MATIÈRES DANGEREUSES		
			SOLS CONTAMINÉS		

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS

NATURE DES CONTAMINANTS

Biphényles polychlorés (BPC)

Hydrocarbures aromatiques volatiles*

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Composés phénoliques*

TYPE DE CONTAMINATION: ORGANIQUE

CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1985

ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE: 1987

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1985
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1986
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1987

TECHNIQUE DE RÉHABILITATION

Enfouissement

REMARQUE

Tous les sols contaminés ont été excavés et éliminés dans la cellule LaSalle. Les déchets domestiques sont demeurés en place. Les déchets dangereux ont été éliminés dans des lieux autorisés.

RESPONSABLE DU DOSSIER

DATE DE SAISIE

Pépin, Guylaine

2004-06-09

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

1-IDENTIFICATION

DOSSIER STATUT: Actif • Inactif

NUMÉRO: 7610-06-01-0186500 1 PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT; de à

NOM: Ancien dépotoir, Bois-de-l'Héritage Si ancien GERLED NO DU LIEU: 06-8-23 CLASSE ACTUELLE: 2
CLASSE INITIALE: 2

TYPE DE PROPRIÉTAIRE
Municipal

2-LOCALISATION

ADRESSE: Au sud de l'autoroute 40, Pte-aux-Trembles, près de la voie ferrée

MUNICIPALITÉ: Montréal

MRC: Ville de Montréal

NO LOT NOM DE RANG CADASTRE
P-211,p-211 Pointe-aux-Trembles, Paroisse de

MERCATOR NO LOT RÉFORME

TYPE	NAD	ZONE:	LATITUDE	LONGITUDE
UTM <input type="radio"/>	83 <input checked="" type="radio"/>	COORD. X: 303793	DEGRÉS: 0 0	
MTM <input checked="" type="radio"/>	27 <input type="radio"/>	COORD. Y: 5059248	MINUTES: 0 0	
			SECONDES: 0 0	

MATRICULE:

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS
Anc. Dépotoir municipal

QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT m³

	INITIALES	GÉRÉES	ACTUELLES
SUPERFICIE AFFECTÉE: 100 000 (m ²)			
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN: (m ²)			
DÉCHETS SOLIDES			
DÉCHETS SPÉCIAUX			
DÉCHETS DANGEREUX*			
RÉSIDUS MINIERS			
MATIÈRES DANGEREUSES			
SOLS CONTAMINÉS			

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS
Matériaux secs Mixte industriel Ordures ménagères

NATURE DES CONTAMINANTS
Plomb (Pb) Zinc (Zn)

TYPE DE CONTAMINATION: INORGANIQUE CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1984

ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE:

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1987
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION		<input checked="" type="checkbox"/>	
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	

TECHNIQUE DE RÉHABILITATION

REMARQUE

RESPONSABLE DU DOSSIER DATE DE SAISIE
Valiquette, Yves 2000-01-13

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

1-IDENTIFICATION

DOSSIER STATUT: Actif Inactif
 NUMÉRO: 7610-06-01-0030700 1 PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à
 NOM: Ancien lieu d'élimination de Ville LaSalle (cellule) Si ancien GERLED NO DU LIEU: 06-9-01B CLASSE ACTUELLE: D
 CLASSE INITIALE: I
 TYPE DE PROPRIÉTAIRE
 Privé

2-LOCALISATION

ADRESSE: Boul. des trinitaires, Newman et Irwin

MUNICIPALITÉ: Montréal

MRC: Ville de Montréal

NO LOT	NOM DE RANG	CADASTRE
1013		Lachine, Paroisse de
1021-1		Lachine, Paroisse de

MERCATOR NO LOT RÉFORME

TYPE	NAD	ZONE:	LATITUDE	LONGITUDE
UTM	83	COORD. X: 296170	DEGRÉS: 0	0
MTM	27	COORD. Y: 5034446	MINUTES: 0	0
MATRICULE:			SECONDES: 0	0

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS

Autre dépotier industriel

QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT m³

		INITIALES	GÉRÉES	ACTUELLES
SUPERFICIE AFFECTÉE:	96 390 (m ²)			
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN:	(m ²)			
		DÉCHETS SOLIDES		
		DÉCHETS SPÉCIAUX		
		DÉCHETS DANGEREUX*		
		RÉSIDUS MINIERS		
		MATIÈRES DANGEREUSES		
		SOLS CONTAMINÉS		

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS

NATURE DES CONTAMINANTS

Biphényles polychlorés (BPC) Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 Cyanure disponible (CN-)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques Métaux*

TYPE DE CONTAMINATION: MIXTE CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1985

ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE: 1997

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1989
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1990
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUE DE RÉHABILITATION

Enfouissement dans un lieu à sécurité maximale

REMARQUE

Le dossier traite des sols provenant de l'ancien lieu d'élimination qui ont été emmagasinés dans la cellule gérée par la Société Immobilière Cintec inc. Les lots correspondent au terrain occupé par la cellule LaSalle.

La recherche cadastrale et celle portant sur le volume des sols excavés ont été effectuée par madame Sophie Lachance.

Inscription que le dossier a été fermé en 1997 car c'est l'année où il a été déclassé du GERLED je crois. (G. Pépin 21-06-2004).

RESPONSABLE DU DOSSIER DATE DE SAISIE
 Pépin, Guylaine 2004-06-22

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

1-IDENTIFICATION

DOSSIER STATUT: Actif Inactif

NUMÉRO: 7610-06-01-0001900 1

PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à

NOM: Ancienne carrière 83e avenue

Si ancien GERLED NO DU LIEU: 06-8-25 CLASSE ACTUELLE: 3

CLASSE INITIALE: 2

TYPE DE PROPRIÉTAIRE

Municipal

2-LOCALISATION

ADRESSE: À 400 m à l'ouest de la 83e av. près du boul. Perras

MUNICIPALITÉ: Montréal

MRC: Ville de Montréal

NO LOT NOM DE RANG

CADASTRE

Rivière-des-Prairies, Paroisse de

MERCATOR

NO LOT RÉFORME

TYPE	NAD	ZONE:	LATITUDE	LONGITUDE
UTM <input type="radio"/>	83 <input checked="" type="radio"/>	COORD. X: 301173	DEGRÉS: 0	0
MTM <input checked="" type="radio"/>	27 <input type="radio"/>	COORD. Y: 5058128	MINUTES: 0	0
			SECONDES: 0	0

MATRICULE:

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS

Autre dépotoir industriel

QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT m³

		INITIALES	GÉRÉES	ACTUELLES
SUPERFICIE AFFECTÉE:	3 000 (m ²)			
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN:	(m ²)			

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS

Barils de goudron

NATURE DES CONTAMINANTS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION: ORGANIQUE CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1986

ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE:

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1987
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1988
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input checked="" type="checkbox"/>	

TECHNIQUE DE RÉHABILITATION

Confinement

REMARQUE

RESPONSABLE DU DOSSIER

DATE DE SAISIE

Valiquette, Yves

2004-06-09

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

1-IDENTIFICATION

DOSSIER STATUT: Actif • Inactif

NUMÉRO: 7610-06-01-0164900 1 PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à

NOM: Ancienne carrière Durocher Si ancien GERLED NO DU LIEU: 06-8-24 CLASSE ACTUELLE: 2

CLASSE INITIALE: 2

TYPE DE PROPRIÉTAIRE
Privé

2-LOCALISATION

ADRESSE: Intersection avenue Marien et rue Forsyth

MUNICIPALITÉ: Montréal

MRC: Ville de Montréal

NO LOT	NOM DE RANG	CADASTRE	NO LOT RÉFORME	
MERCATOR				
TYPE	NAD	ZONE:	LATITUDE	LONGITUDE
UTM <input type="radio"/>	83 <input checked="" type="radio"/>	COORD. X: 303614	DEGRÉS: 0	0
MTM <input checked="" type="radio"/>	27 <input type="radio"/>	COORD. Y: 5055024	MINUTES: 0	0
MATRICULE:			SECONDES: 0	0

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS
Anc. Dépotoir municipal

	QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT	m ³		
		INITIALES	GÉRÉES	ACTUELLES
SUPERFICIE AFFECTÉE: 10 000 (m ²)	DÉCHETS SOLIDES			
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN: (m ²)	DÉCHETS SPÉCIAUX			
	DÉCHETS DANGEREUX*			
	RÉSIDUS MINIERS			
	MATIÈRES DANGEREUSES			
	SOLS CONTAMINÉS			

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS
Mixte industriel Ordures ménagères

NATURE DES CONTAMINANTS
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 Méthane*

TYPE DE CONTAMINATION: ORGANIQUE CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1984

ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE:

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUE DE RÉHABILITATION

REMARQUE

RESPONSABLE DU DOSSIER DATE DE SAISIE

Valiquette, Yves 2000-01-13

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

1-IDENTIFICATION

DOSSIER _____ STATUT: Actif Inactif
 NUMÉRO: 7610-06-01-0578000 1 PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de _____ à _____
 NOM: Ancienne carrière, cie Petro-Canada Si ancien GERLED NO DU LIEU: 06-8-07 CLASSE ACTUELLE: 3
 CLASSE INITIALE: 3
 TYPE DE PROPRIÉTAIRE
 Privé

2-LOCALISATION

ADRESSE: 11701, rue Sherbrooke Est H1B 1C3
 MUNICIPALITÉ: Montréal
 MRC: Ville de Montréal
 NO LOT NOM DE RANG CADASTRE
 MERCATOR NO LOT RÉFORME
 TYPE NAD ZONE: LATITUDE LONGITUDE
 UTM 83 COORD. X: 303451 DEGRÉS: 0 0
 MTM 27 COORD. Y: 5055914 MINUTES: 0 0
 MATRICULE: SECONDES: 0 0

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS
 Autre dépotoir industriel
 QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT m³

		INITIALES	GÉRÉES	ACTUELLES
SUPERFICIE AFFECTÉE:	15 000 (m ²)			
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN:	(m ²)			
		DÉCHETS SOLIDES		
		DÉCHETS SPÉCIAUX		
		DÉCHETS DANGEREUX*		
		RÉSIDUS MINIERS		
		MATIÈRES DANGEREUSES		
		SOLS CONTAMINÉS		

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS
 NATURE DES CONTAMINANTS
 Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
 TYPE DE CONTAMINATION: ORGANIQUE CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1984
 ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE:
 ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1989
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 TECHNIQUE DE RÉHABILITATION
 REMARQUE
 RESPONSABLE DU DOSSIER DATE DE SAISIE
 Parent, Ronald 2004-06-15

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

1-IDENTIFICATION

DOSSIER STATUT: Actif Inactif
NUMÉRO: 7610-06-01-0249300 1 PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à
NOM: Centre d'archives de Montréal

TYPE DE PROPRIÉTAIRE
Privé

2-LOCALISATION

ADRESSE: 535, avenue Viger Est

MUNICIPALITÉ: Montréal

MRC: Ville de Montréal

NO LOT NOM DE RANG CADASTRE

MERCATOR NO LOT RÉFORME

TYPE	NAD	ZONE:	LATITUDE	LONGITUDE
UTM <input type="radio"/>	83 <input checked="" type="radio"/>	COORD. X: 300550	DEGRÉS:	
MTM <input type="radio"/>	27 <input type="radio"/>	COORD. Y: 5041490	MINUTES	
MATRICULE:			SECONDES:	

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS

	QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT	Tm		
		INITIALES	GÉRÉES	ACTUELLES
SUPERFICIE AFFECTÉE: 4 400 (m ²)	DÉCHETS SOLIDES			
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN: (m ²)	DÉCHETS SPÉCIAUX			
	DÉCHETS DANGEREUX*			
	RÉSIDUS MINIERS			
	MATIÈRES DANGEREUSES			
	SOLS CONTAMINÉS			

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS

NATURE DES CONTAMINANTS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 Plomb (Pb) Zinc (Zn)

TYPE DE CONTAMINATION: MIXTE CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1999
ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE: 2000

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1998
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1999
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUE DE RÉHABILITATION

Élimination dans un L.E.S. / L.E.T.

Enfouissement dans un lieu à sécurité maximale

REMARQUE

Des sols >C ont été laissés sous un bâtiment existant.

RESPONSABLE DU DOSSIER DATE DE SAISIE

Thibault, Hugues 2000-09-15

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

1-IDENTIFICATION

DOSSIER STATUT: Actif Inactif

NUMÉRO: 7610-06-01-0014100 1

PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à

NOM: Champs d'épandage de boues huileuses, Shell

Si ancien GERLED NO DU LIEU: 06-8-03 CLASSE ACTUELLE: 3

CLASSE INITIALE: 3

TYPE DE PROPRIÉTAIRE

Privé

2-LOCALISATION

ADRESSE: 10501, rue Sherbrooke Est

H1B 1B3

MUNICIPALITÉ: Montréal

MRC: Ville de Montréal

NO LOT NOM DE RANG

CADASTRE

Longue-Pointe, Paroisse de

Pointe-aux-Trembles, Paroisse de

MERCATOR

NO LOT RÉFORME

TYPE	NAD	ZONE:	COORD. X:	COORD. Y:	LATITUDE	LONGITUDE
UTM <input type="radio"/>	83 <input checked="" type="radio"/>		302146		DEGRÉS: 0	0
MTM <input checked="" type="radio"/>	27 <input type="radio"/>		5054022		MINUTES: 0	0
					SECONDES: 0	0

MATRICULE:

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS

Autre dépotoir industriel

QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT m^3

		INITIALES	GÉRÉES	ACTUELLES
SUPERFICIE AFFECTÉE:	36 000 (m ²)			
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN:	(m ²)			
	DÉCHETS SOLIDES			
	DÉCHETS SPÉCIAUX			
	DÉCHETS DANGEREUX*			
	RÉSIDUS MINIER			
	MATIÈRES DANGEREUSES			
	SOLS CONTAMINÉS			

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS

Boues

NATURE DES CONTAMINANTS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

Métaux*

TYPE DE CONTAMINATION: MIXTE

CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1984

ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE:

ÉTAPES D'AVANCEMENT

NON-NÉCESSAIRE ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE

CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUE DE RÉHABILITATION

REMARQUE

RESPONSABLE DU DOSSIER

DATE DE SAISIE

Brisebois, Robert

2002-12-10

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

1-IDENTIFICATION

DOSSIER STATUT: Actif Inactif
 NUMÉRO: 7610-06-01-0189200 1 PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à
 NOM: Cintec Environnement inc. Si ancien GERLED NO DU LIEU: 06-9-01A CLASSE ACTUELLE: 3R
 CLASSE INITIALE: 3
 TYPE DE PROPRIÉTAIRE
 Privé

2-LOCALISATION

ADRESSE: 5505, rue Irwin H8N 1A1
 MUNICIPALITÉ: Montréal
 MRC: Ville de Montréal
 NO LOT NOM DE RANG CADASTRE
 Lachine, Ville de
 MERCATOR NO LOT RÉFORME
 TYPE NAD ZONE: LATITUDE LONGITUDE
 UTM 83 COORD. X: 295997 DEGRÉS: 0 0
 MTM 27 COORD. Y: 5034824 MINUTES 0 0
 MATRICULE: SECONDES: 0 0

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS
 Autre dépotoir industriel
 QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT m³

		INITIALES	GÉRÉES	ACTUELLES
SUPERFICIE AFFECTÉE:	44 550 (m ²)			
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN:	(m ²)			
		DÉCHETS SOLIDES		
		DÉCHETS SPÉCIAUX		
		DÉCHETS DANGEREUX*		
		RÉSIDUS MINIERS		
		MATIÈRES DANGEREUSES		
		SOLS CONTAMINÉS		

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS
 NATURE DES CONTAMINANTS
 Biphényles polychlorés (BPC) Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 Hydrocarbures aromatiques volatiles*
 Hydrocarbures aromatiques polycycliques Métaux*
 TYPE DE CONTAMINATION: MIXTE CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1983
 ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE: 1997
 ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION			✓ 1983
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION			✓ 1997
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION			

 TECHNIQUE DE RÉHABILITATION
 Enfouissement
 REMARQUE
 Inscription que le dossier est fermé en 1997 car certains sites GERLED sont alors reclassés. Les sols contaminés sont confinés dans la cellule qui continue d'être en opération. (G. Pépin, 22-06-2004)
 RESPONSABLE DU DOSSIER DATE DE SAISIE
 Pépin, Guylaine 2004-06-22

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

1-IDENTIFICATION

DOSSIER

STATUT: Actif Inactif

NUMÉRO: 7610-06-01-0081800 1

PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de 1976 à 2006

NOM: Dépôt de boues, Corporation Corbec

Si ancien GERLED NO DU LIEU: 06-10-06 CLASSE ACTUELLE: 3R

CLASSE INITIALE: 3

TYPE DE PROPRIÉTAIRE

Privé

2-LOCALISATION

ADRESSE: 17, boulevard Saint-Joseph

H8S 2K9

MUNICIPALITÉ: Montréal

MRC: Ville de Montréal

NO LOT NOM DE RANG

CADASTRE

915-P, 936-P

Lachine, Ville de

MERCATOR

NO LOT RÉFORME

TYPE	NAD	ZONE:		LATITUDE	LONGITUDE
UTM <input type="radio"/>	83 <input checked="" type="radio"/>	COORD. X:	292903	DEGRÉS:	0 0
MTM <input checked="" type="radio"/>	27 <input type="radio"/>	COORD. Y:	5033272	MINUTES:	0 0
MATRICULE:				SECONDES:	0 0

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS

Autre dépotoir industriel

QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT m^3

		INITIALES	GÉRÉES	ACTUELLES
SUPERFICIE AFFECTÉE:	17 000 (m ²)			
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN:	(m ²)			
		DÉCHETS SOLIDES		
		DÉCHETS SPÉCIAUX		
		DÉCHETS DANGEREUX*		
		RÉSIDUS MINIERS		
		MATIÈRES DANGEREUSES		
		SOLS CONTAMINÉS		

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS

Mixte industriel

NATURE DES CONTAMINANTS

Cadmium (Cd)

Cuivre (Cu)

Plomb (Pb)

Nickel (Ni)

Zinc (Zn)

TYPE DE CONTAMINATION: INORGANIQUE CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1984

ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE:

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUE DE RÉHABILITATION

REMARQUE

RESPONSABLE DU DOSSIER

DATE DE SAISIE

Goulet, Yvon

2011-11-04

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

1-IDENTIFICATION

DOSSIER STATUT: Actif Inactif
 NUMÉRO: 7610-06-01-0236300 1 PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à
 NOM: Dépotoir Marco-Polo Si ancien GERLED NO DU LIEU: 06-8-12 CLASSE ACTUELLE: 3
 CLASSE INITIALE: 3
 TYPE DE PROPRIÉTAIRE
 Privé

2-LOCALISATION

ADRESSE: Rue Marco-Polo
 MUNICIPALITÉ: Montréal
 MRC: Ville de Montréal
 NO LOT NOM DE RANG CADASTRE
 MERCATOR NO LOT REFORME:
 TYPE NAD ZONE: LATITUDE LONGITUDE
 UTM 83 COORD. X: 297721 DEGRÉS: 0 0
 MTM 27 COORD. Y: 5053443 MINUTES: 0 0
 MATRICULE: SECONDES: 0 0

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS
 Anc. Dépotoir municipal
 QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT *Tm*

		INITIALES	GÉRÉES	ACTUELLES
SUPERFICIE AFFECTÉE:	(m ²)	1 000 000		1 000 000
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN:	(m ²)			
		DÉCHETS SOLIDES		
		DÉCHETS SPÉCIAUX		
		DÉCHETS DANGEREUX*		
		RÉSIDUS MINIERS		
		MATIÈRES DANGEREUSES		
		SOLS CONTAMINÉS		

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS
 Boues Mixte industriel
 NATURE DES CONTAMINANTS
 Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 Plomb (Pb) Zinc (Zn)
 Composés phénoliques*
 TYPE DE CONTAMINATION: MIXTE CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1984
 ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE:
 ÉTAPES D'AVANCEMENT
 NON-NÉCESSAIRE ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
 CARACTÉRISATION
 RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION
 CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION
 TECHNIQUE DE RÉHABILITATION
 REMARQUE
 RESPONSABLE DU DOSSIER DATE DE SAISIE
 Valiquette, Yves 2004-06-09

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

1-IDENTIFICATION

DOSSIER STATUT: Actif Inactif
 NUMÉRO: 7610-06-01-0057800 2 PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à
 NOM: Dépotoir Petro-Canada Si ancien GERLED NO DU LIEU: 06-8-08 CLASSE ACTUELLE: 2
 CLASSE INITIALE: 2
 TYPE DE PROPRIÉTAIRE
 Privé

2-LOCALISATION

ADRESSE: 11701, rue Sherbrooke Est H1B 1C3
 MUNICIPALITÉ: Montréal
 MRC: Ville de Montréal
 NO LOT NOM DE RANG CADASTRE
 MERCATOR NO LOT RÉFORME
 TYPE NAD ZONE: LATITUDE LONGITUDE
 UTM 83 COORD. X: 302070 DEGRÉS: 0 0
 MTM 27 COORD. Y: 5056644 MINUTES: 0 0
 MATRICULE: SECONDES: 0 0

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS
 Autre dépotoir industriel
 QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT m³

		INITIALES	GÉRÉES	ACTUELLES
SUPERFICIE AFFECTÉE: (m ²)	DÉCHETS SOLIDES			
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN: (m ²)	DÉCHETS SPÉCIAUX			
	DÉCHETS DANGEREUX*			
	RÉSIDUS MINIERS			
	MATIÈRES DANGEREUSES			
	SOLS CONTAMINÉS			

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS
 Mixte industriel Ordures ménagères
 NATURE DES CONTAMINANTS
 Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 Métaux*
 TYPE DE CONTAMINATION: MIXTE CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1984
 ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE:
 ÉTAPES D'AVANCEMENT
 NON-NÉCESSAIRE ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
 CARACTÉRISATION
 RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION
 CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION
 TECHNIQUE DE RÉHABILITATION
 REMARQUE
 RESPONSABLE DU DOSSIER DATE DE SAISIE
 Parent, Ronald 2004-06-15

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

1-IDENTIFICATION

DOSSIER STATUT: Actif Inactif
NUMÉRO: 7610-06-01-0009700 1 PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à
NOM: Fonderies Canadiennes d'acier ltée (CSW)

TYPE DE PROPRIÉTAIRE
Privé

2-LOCALISATION

ADRESSE: 1900, rue Dickson H1N 2H9
MUNICIPALITÉ: Montréal
MRC: Ville de Montréal
NO LOT NOM DE RANG CADASTRE
MERCATOR NO LOT RÉFORME:
TYPE NAD ZONE: LATITUDE LONGITUDE
UTM 83 COORD. X: 302475 DEGRÉS: 0 0
MTM 27 COORD. Y: 5047274 MINUTES: 0 0
MATRICULE: SECONDES: 0 0

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS

		QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT m ³		
		INITIALES	GÉRÉES	ACTUELLES
SUPERFICIE AFFECTÉE:	95 600 (m ²)	DÉCHETS SOLIDES	19 920	
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN:	(m ²)	DÉCHETS SPÉCIAUX	5 935	
		DÉCHETS DANGEREUX*		
		RÉSIDUS-MINIERS		
		MATIÈRES DANGEREUSES	2 085	
		SOLS CONTAMINÉS		

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS
NATURE DES CONTAMINANTS
Cadmium (Cd) Chrome total (Cr) Cuivre (Cu)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques Manganèse (Mn) Plomb (Pb)
Produits pétroliers* Zinc (Zn)
TYPE DE CONTAMINATION: MIXTE CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1996
ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE:

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUE DE RÉHABILITATION
REMARQUE
Caractérisation faite en 2001 par GSI Environnement pour le compte de la Société de Développement de Montréal.
RESPONSABLE DU DOSSIER DATE DE SAISIE
Pépin, Geneviève Valiquette, Yves 2001-10-11

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

1-IDENTIFICATION

DOSSIER STATUT: Actif Inactif
 NUMÉRO: 7610-06-01-0186400 1 PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à
 NOM: Général Électrique du Canada Ltée - GE Hydro Si ancien GERLED NO DU LIEU: 06-10-03 CLASSE ACTUELLE: D
 CLASSE INITIALE: 3
 TYPE DE PROPRIÉTAIRE
 Privé

2-LOCALISATION

ADRESSE: 795, avenue Georges V H8S 2S8
 MUNICIPALITÉ: Montréal
 MRC: Ville de Montréal
 NO LOT NOM DE RANG CADASTRE
 MERCATOR NO LOT RÉFORME
 TYPE NAD ZONE: LATITUDE LONGITUDE
 UTM 83 COORD. X: 292307 DEGRÉS: 0 0
 MTM 27 COORD. Y: 5033537 MINUTES: 0 0
 MATRICULE: SECONDES: 0 0

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS
 Autre dépotoir industriel
 QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT m³

	INITIALES	GÉRÉES	ACTUELLES
SUPERFICIE AFFECTÉE: (m ²)			
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN: (m ²)			
DÉCHETS SOLIDES			
DÉCHETS SPÉCIAUX			
DÉCHETS DANGEREUX*			
RÉSIDUS MINIERS			
MATIÈRES DANGEREUSES			
SOLS CONTAMINÉS			

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS
 Sable de fonderie
 NATURE DES CONTAMINANTS
 Composés phénoliques*
 TYPE DE CONTAMINATION: ORGANIQUE CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1987
 ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE: 1997
 ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓ 1987
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION			✓ 1994
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION			

 TECHNIQUE DE RÉHABILITATION
 Enfouissement
 REMARQUE
 RESPONSABLE DU DOSSIER DATE DE SAISIE
 Pépin, Guylaine 2000-09-22

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

1-IDENTIFICATION

DOSSIER

STATUT: Actif • Inactif

NUMÉRO: 7610-06-01-0013100 1

PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à

NOM: Jenkins Canada inc.

Si ancien GERLED NO DU LIEU: 06-10-04 CLASSE ACTUELLE: 2

CLASSE INITIALE: 3

TYPE DE PROPRIÉTAIRE

Privé

2-LOCALISATION

ADRESSE: 170, rue Saint-Joseph

H8S 2L6

MUNICIPALITÉ: Montréal

MRC: Ville de Montréal

NO LOT NOM DE RANG

CADASTRE

Lachine, Ville de

MERCATOR

NO LOT RÉFORME

TYPE	NAD	ZONE:	COORD. X:	COORD. Y:	LATITUDE	LONGITUDE
UTM <input type="radio"/>	83 <input checked="" type="radio"/>		292131		DEGRÉS: 0	0
MTM <input checked="" type="radio"/>	27 <input type="radio"/>		5033094		MINUTES: 0	0
					SECONDES: 0	0

MATRICULE:

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS

Autre dépotoir industriel

QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT m^3

SUPERFICIE AFFECTÉE:	(m ²)		INITIALES			GÉRÉES			ACTUELLES			
		DÉCHETS SOLIDES										
		DÉCHETS SPÉCIAUX										
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN:	(m ²)	DÉCHETS DANGEREUX*		8 900			8 900					0
		RÉSIDUS MINIERS										
		MATIÈRES DANGEREUSES										
		SOLS CONTAMINÉS										

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS

Sable de fonderie

NATURE DES CONTAMINANTS

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

TYPE DE CONTAMINATION: INORGANIQUE CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1992

ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE: 2008

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1991
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2007
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUE DE RÉHABILITATION

REMARQUE

Usage futur prévu est résidentiel; lorsque le rapport de réhab sera disponible on pourra retirer ce lieu du DSRI

RESPONSABLE DU DOSSIER

DATE DE SAISIE

Goulet, Yvon

Pépin, Guylaine

2008-02-18

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

1-IDENTIFICATION

DOSSIER STATUT: Actif Inactif

NUMÉRO: 7610-06-01-0578000 2 PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à

NOM: Lagune de boues huileuses, Petro-Canada Si ancien GERLED NO DU LIEU: 06-8-06 CLASSE ACTUELLE: 2
CLASSE INITIALE: 2

TYPE DE PROPRIÉTAIRE
Privé

2-LOCALISATION

ADRESSE: 11701, rue Sherbrooke Est H1B 1C3

MUNICIPALITÉ: Montréal

MRC: Ville de Montréal

NO LOT NOM DE RANG CADASTRE

MERCATOR NO LOT RÉFORME

TYPE	NAD	ZONE:	LATITUDE	LONGITUDE
UTM <input type="radio"/>	83 <input checked="" type="radio"/>	COORD. X: 303173	DEGRÉS: 0	0
MTM <input checked="" type="radio"/>	27 <input type="radio"/>	COORD. Y: 5056018	MINUTES: 0	0
MATRICULE:			SECONDES: 0	0

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS
Autre dépotoir industriel

QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT m^3

	INITIALES	GÉRÉES	ACTUELLES
SUPERFICIE AFFECTÉE: 2 500 (m ²)			
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN: (m ²)			
DÉCHETS SOLIDES			
DÉCHETS SPÉCIAUX			
DÉCHETS DANGEREUX*			
RÉSIDUS MINIERS			
MATIÈRES DANGEREUSES			
SOLS CONTAMINÉS			

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS
Boues

NATURE DES CONTAMINANTS
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION: ORGANIQUE CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1984

ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE:

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1989
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION		<input checked="" type="checkbox"/>	
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	

TECHNIQUE DE RÉHABILITATION

REMARQUE

RESPONSABLE DU DOSSIER DATE DE SAISIE
Parent, Ronald 2004-06-15

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

1-IDENTIFICATION

DOSSIER STATUT: Actif Inactif
 NUMÉRO: 7610-06-01-0185700 3 PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à
 NOM: Lagunes de boues huileuses, Petro-Canada Si ancien GERLED NO DU LIEU: 06-8-11 CLASSE ACTUELLE: D
 CLASSE INITIALE: 2
 TYPE DE PROPRIÉTAIRE
 Privé

2-LOCALISATION

ADRESSE: rue Sherbrooke Est
 MUNICIPALITÉ: Montréal
 MRC: Ville de Montréal
 NO LOT NOM DE RANG CADASTRE
 MERCATOR NO LOT RÉFORME
 TYPE NAD ZONE: LATITUDE LONGITUDE
 UTM 83 COORD. X: 299240 DEGRÉS: 0 0
 MTM 27 COORD. Y: 5053843 MINUTES: 0 0
 MATRICULE: SECONDES: 0 0

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS
 Autre dépotoir industriel
 QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT m³

		INITIALES	GÉRÉES	ACTUELLES
SUPERFICIE AFFECTÉE: (m ²)	DÉCHETS SOLIDES			
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN: (m ²)	DÉCHETS SPÉCIAUX			
	DÉCHETS DANGEREUX*			
	RÉSIDUS MINIERS			
	MATIÈRES DANGEREUSES			
	SOLS CONTAMINÉS			

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS
 Boues
 NATURE DES CONTAMINANTS
 Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 Métaux*
 TYPE DE CONTAMINATION: MIXTE CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1984
 ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE: 1990
 ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓ 1986
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION			✓ 1989
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION			✓ 1990

 TECHNIQUE DE RÉHABILITATION
 REMARQUE
 RESPONSABLE DU DOSSIER DATE DE SAISIE
 Brisebois, Robert 2002-12-11

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

1-IDENTIFICATION

DOSSIER STATUT: Actif Inactif

NUMÉRO: 7610-06-01-0510700 1

PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à

NOM: Loblaw Québec limitée

Si ancien GERLED NO DU LIEU: 06-8-18 CLASSE ACTUELLE: 3

CLASSE INITIALE: 3

TYPE DE PROPRIÉTAIRE

Privé

2-LOCALISATION

ADRESSE: 700-780, boul. Henri-Bourassa Ouest

MUNICIPALITÉ: Montréal

MRC: Ville de Montréal

NO LOT NOM DE RANG

CADASTRE

MERCATOR

NO LOT RÉFORME

TYPE NAD ZONE: 8 LATITUDE LONGITUDE

UTM 83 COORD. X: 291135

DEGRÉS:

MTM 27 COORD. Y: 5044641

MINUTES

MATRICULE:

SECONDES:

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS

Anc. Dépotoir municipal

QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT m^3

		INITIALES	GÉRÉES	ACTUELLES
SUPERFICIE AFFECTÉE:	46 135 (m ²)			
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN:	(m ²)			
		DÉCHETS SOLIDES		
		DÉCHETS SPÉCIAUX		
		DÉCHETS DANGEREUX*		
		RÉSIDUS MINIERS		
		MATIÈRES DANGEREUSES		
		SOLS CONTAMINÉS		

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS

NATURE DES CONTAMINANTS

TYPE DE CONTAMINATION:

CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1999

ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE: 2002

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2000
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2001
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUE DE RÉHABILITATION

REMARQUE

Il s'agit d'un terrain pour lequel un projet de développement commercial a été déposé. (Loblaw) Il y a présence sur ce terrain d'un ancien lieu d'élimination de déchets. (Art 65 LQE)

RESPONSABLE DU DOSSIER

DATE DE SAISIE

Bovin, Philippe

Thibault, Hugues

2002-07-08

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

1-IDENTIFICATION

DOSSIER: STATUT: Actif • Inactif
 NUMÉRO: 7610-06-01-0184100 1 PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à
 NOM: Parc Félix-Leclerc Si ancien GERLED NO DU LIEU: 06-8-17 CLASSE ACTUELLE: 3
 CLASSE INITIALE: 3
 TYPE DE PROPRIÉTAIRE
 Municipal

2-LOCALISATION

ADRESSE: Intersection rue Beaubien et boul. Langelier
 MUNICIPALITÉ: Montréal
 MRC: Ville de Montréal
 NO LOT NOM DE RANG CADASTRE
 MERCATOR NO LOT RÉFORME
 TYPE NAD ZONE: LATITUDE LONGITUDE
 UTM 83 COORD. X: 299827 DEGRÉS: 0 0
 MTM 27 COORD. Y: 5050079 MINUTES: 0 0
 MATRICULE: SECONDES: 0 0

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS
 Anc. Dépotoir municipal
 QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT m³

		INITIALES	GÉRÉES	ACTUELLES
SUPERFICIE AFFECTÉE:	128 000 (m ²)	800 000		800 000
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN:	128 000 (m ²)			
		DÉCHETS SOLIDES		
		DÉCHETS SPÉCIAUX		
		DÉCHETS DANGEREUX*		
		RÉSIDUS MINIERS		
		MATIÈRES DANGEREUSES		
		SOLS CONTAMINÉS		

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS
 Mixte industriel
 NATURE DES CONTAMINANTS
 Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 Métaux*
 TYPE DE CONTAMINATION: MIXTE CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL: ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 2000
 ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS: ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE:
 ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1992
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

 TECHNIQUE DE RÉHABILITATION
 Confinement
 Élimination dans un L.E.S. / L.E.T.
 Enfouissement dans un lieu à sécurité maximale
 REMARQUE
 Ce site GERLED est exploité par la Ville de Montréal comme parc. Des travaux de restauration et de confinement ont été réalisés en quatre phases au cours des années 1990. Un bilan des travaux et des coûts de restauration nous sera soumis par la Ville en même temps que le rapport de restauration de la dernière phase.
 RESPONSABLE DU DOSSIER: DATE DE SAISIE:
 Valiquette, Yves 2004-06-09

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

1-IDENTIFICATION

DOSSIER STATUT: Actif Inactif

NUMÉRO: 7610-06-01-0191200 1

PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à

NOM: PJCCI-PEPSC

Si ancien GERLED NO DU LIEU: 06-9-62 CLASSE ACTUELLE: 2

CLASSE INITIALE: 2

TYPE DE PROPRIÉTAIRE
Municipal

2-LOCALISATION

ADRESSE: Long de l'autoroute Bonaventure entre les ponts Champlain et Victoria

MUNICIPALITÉ: Montréal

MRC: Ville de Montréal

NO LOT NOM DE RANG

CADASTRE

MERCATOR

NO LOT RÉFORME

TYPE	NAD	ZONE:	LATITUDE	LONGITUDE
UTM <input type="radio"/>	83 <input checked="" type="radio"/>	COORD. X: 301516	DEGRÉS: 0	0
MTM <input checked="" type="radio"/>	27 <input type="radio"/>	COORD. Y: 5037689	MINUTES: 0	0
			SECONDES: 0	0

MATRICULE:

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS

Anc. Dépotoir municipal

QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT m³

		INITIALES	GÉRÉES	ACTUELLES
SUPERFICIE AFFECTÉE:	920 000 (m ²)	12 220 000		
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN:	920 000 (m ²)			
		DÉCHETS SOLIDES		
		DÉCHETS SPÉCIAUX		
		DÉCHETS DANGEREUX*		
		RÉSIDUS MINIERS		
		MATIÈRES DANGEREUSES		
		SOLS CONTAMINÉS		

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS

Mixte industriel

Ordures ménagères

NATURE DES CONTAMINANTS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

Métaux*

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

TYPE DE CONTAMINATION: MIXTE

CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1988

ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE:

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2011
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUE DE RÉHABILITATION

REMARQUE

Problématiques environnementales affectent principalement la qualité des eaux souterraines (eau toxique/Loi sur les Pêches et présence importante de phases flottantes d'hydrocarbures)

RESPONSABLE DU DOSSIER

DATE DE SAISIE

Rivard, Daniel

2011-11-08

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.

1-IDENTIFICATION

DOSSIER STATUT: Actif Inactif

NUMÉRO: 7610-06-01-0020700 1 PÉRIODE D'ACTIVITÉ DU DÉPÔT: de à

NOM: Terrain de la Compagnie d'ingénierie Triplex ltée Si ancien GERLED NO DU LIEU: 06-10-07 CLASSE ACTUELLE: 3
CLASSE INITIALE: 3

TYPE DE PROPRIÉTAIRE
Privé

2-LOCALISATION

ADRESSE: 181, rue Onéida H9R 1A8

MUNICIPALITÉ: Montréal

MRC: Ville de Montréal

NO LOT NOM DE RANG CADASTRE
Sainte-Claire, Paroisse de

MERCATOR NO LOT RÉFORME

TYPE	NAD	ZONE:	LATITUDE	LONGITUDE
UTM <input type="radio"/>	83 <input type="radio"/>	COORD. X: 280608	DEGRÉS: 0 0	
MTM <input type="radio"/>	27 <input type="radio"/>	COORD. Y: 5037430	MINUTES: 0 0	
			SECONDES: 0 0	

MATRICULE:

3-CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS INDUSTRIELS
Autre dépotoir industriel

QUANTITÉS DE RÉSIDUS PRÉSENTS DANS LE DÉPÔT m³

	INITIALES	GÉRÉES	ACTUELLES
SUPERFICIE AFFECTÉE: (m ²)			
SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN: (m ²)			
DÉCHETS SOLIDES			
DÉCHETS SPÉCIAUX			
DÉCHETS DANGEREUX*			
RÉSIDUS MINIERS			
MATIÈRES DANGEREUSES			
SOLS CONTAMINÉS			

4- RÉSIDUS/CONTAMINANTS

NATURE DES RÉSIDUS

NATURE DES CONTAMINANTS
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 Composés phénoliques*

TYPE DE CONTAMINATION: ORGANIQUE CONTAMINATION DE L'EAU SOUTERRAINE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE

5- TRAITEMENT DU DOSSIER

SOUS ENQUÊTE OU EN RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE: 1989

ÉVALUATION DES RISQUES ET DES IMPACTS ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE:

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1989
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUE DE RÉHABILITATION

REMARQUE
Le terrain situé à l'arrière de l'usine était utilisé dans le passé pour l'entreposage de barils sans couvercle et contenant des quantités variables d'huile de coupe. D'autres entreprises ont occupé ce terrain, notamment dans le domaine de la peinture.

RESPONSABLE DU DOSSIER DATE DE SAISIE
Parent, Ronald 2004-06-15

* La ligne "Déchets dangereux" n'est utilisée que dans le cas où l'estimation des volumes a été faite à partir des exigences de l'ancien règlement sur les déchets dangereux.